

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม ทราาย ลาгуน่า ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 ตามแนวทางในที่ ทส 1010.5/16492 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โครงการ โรงแรม เอ้าท์ริทเกอร์ ลาгуน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท (ส่วนบุคคล) ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ มีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วน และยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.2 คุณภาพอากาศ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.4 การคมนาคมขนส่ง

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.5 การใช้น้ำ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.7 การจัดการน้ำเสีย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.8 การจัดการขยะมูลฝอย

- ทางโครงการไม่มีป้ายติดชัดเจนว่า “ปิดประตูให้สนิท” บริเวณประตูห้องพักขยะ

แนวทางแก้ไข : ทางโครงการควรติดป้ายให้ชัดเจนว่า “ปิดประตูให้สนิท” บริเวณประตูห้องพักขยะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

5.1.9 ไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.10 การป้องกันอัคคีภัย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.11 การระบายอากาศและความร้อน

ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.12 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.13 การจัดการสระว่ายน้ำและร้านอาหาร

- ทางโครงการไม่มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และป้าย “ห้ามเข้า” หน้าห้องเก็บสารเคมีบริเวณสระว่ายน้ำ

แนวทางแก้ไข : ทางโครงการควรติดป้ายให้ชัดเจนว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และป้าย “ห้ามเข้า” หน้าห้องเก็บสารเคมีบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

5.1.14 สุขภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.15 ทัศนียภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.16 การบดบังแสงและทิศทางลม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

- **คุณภาพน้ำ** การตรวจวัดคุณภาพน้ำในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าทางโครงการมีการตรวจคุณภาพน้ำเสียก่อนบำบัด คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด น้ำในบ่อเติมอากาศ น้ำสระว่ายน้ำ น้ำประปา น้ำดื่ม Chill water Cooling Tower น้ำทะเล น้ำทะเลสาบและน้ำแข็ง เป็นประจำ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4 และภาคผนวก ข แต่ยังมีพบบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทางโครงการควรเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผลวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐาน

- **คุณภาพอากาศ** ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮวอลุ่ม (High Volume Air Sampler) ทุกๆ 6 เดือน ทางโครงการควรเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม