

ภาคผนวก ข

รูปถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



รูปที่ ข-1 ที่จอดรถ



รูปที่ ข-2 ต้นไม้ตามแนวเขต



รูปที่ ข-3 ป้าย อุปกรณ์ และเครื่องหมายจราจร




รูปที่ ข-4 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปที่ ข-5 ป้ายเรียกแท็กซี่



รูปที่ ข-6 สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์



รูปที่ ข-7 บัตรจอดรถอนุญาตชั่วคราว



รูปที่ ข-8 ทางเข้าออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ ข-9

สีที่ใช้ทาตัวอาคาร



รูปที่ ข-10

ช่องระบายอากาศ



รูปที่ ข-11    เทอร์โมสแตท



รูปที่ ข-12 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ ข-13 ระบบน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์




รูปที่ ข-14 ระบบสัญญาณเตือนภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ ข-14 ระบบสัญญาณเตือนภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ ข-15 หัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว



รูปที่ ข-16 จุดรวมพล



รูปที่ ข-17 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)





รูปที่ ข-18 ระบบไฟส่องสว่างและระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในลิฟต์

รูปที่ ข-19 ระบบสแกนลายนิ้วมือ





รูปที่ ข-20 รื้อล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ข-21 ทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปที่ ข-22 การเก็บขยะของสำนักงานเขต



รูปที่ ข-23 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ


รูปที่ ข-24 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย




รูปที่ ข-25 สืบสิ่งผิดปกติจากระบบบำบัด



รูปที่ ข-26 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ ข-27 ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ ข-28 ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน




รูปที่ ข-29 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปที่ ข-30 ป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



รูปที่ ข-31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ ข-32 ที่จอดรถผู้ใช้สิทธิค้างคืน

รูปที่ ข-33 สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ



ป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะประจำชั้น

รูปที่ ข-34



ห้องพัสดุโดยรวม

พื้นที่จัดการขยะ



รูปที่ ข-35      รายละเอียดของโครงการ



รูปที่ ข-36      ตรวจเช็คระบบ Fire Pump



รูปที่ ข-37      ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว





อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อาคาร 3



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อาคารสโมสร

รูปที่ ข-38    อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน



รูปที่ ข-39    ติดตั้งพัดลมระบายอากาศพื้นที่จอดรถอาคาร