

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ	8
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	8
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	8
1.3 ผู้ดูแลโครงการ	17
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	19
บทที่ 3 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	30
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	33
4.1 บ่อบำบัดน้ำเสีย	33
ภาคผนวก	35
ภาคผนวก ก. รูปประกอบตาราง 2.1	35-42
ภาคผนวก ข. แผนผังผังเคมีดับเพลิงประจำจุด ภายในโครงการบุศรินทร์-รามอินทรา	43-44
ภาคผนวก ค. ผังผังไปโทล BT-37E	45-46
ภาคผนวก ง. หนังสือจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา (จสก.10)	47-48
ภาคผนวก จ. หนังสือขอบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา	49-61
ภาคผนวก ช. ระเบียบการก่อสร้าง	62-63
ภาคผนวก ซ. ใบเสร็จค่าบริการเก็บขยะ	64-65

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุตรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สารบัญภาพ ภาคผนวก ก 2.1

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1 ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าให้ดียิ่งขึ้น	36
รูปที่ 2 ตักใบไม้ที่แห้ง, จอกเห่นและขยะภายในสระบัว	36
รูปที่ 3 ปรับน้ำพุให้กลับมาใช้งานได้	36
รูปที่ 4 จัดสรรสวนสาธารณะ	36
รูปที่ 5 เชื้อนกมันดิน	36
รูปที่ 6 บ่อพักน้ำ	36
รูปที่ 7 ลำรางสาธารณะ	37
รูปที่ 8 กำจัดวัชพืชด้านหลังโครงการ	37
รูปที่ 9 สโมสรมอยู่ระหว่างปรับปรุง	37
รูปที่ 10 การสูบน้ำออกเพื่อปรับปรุงสระว่ายน้ำใหม่	37
รูปที่ 11 มิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งใหม่	37
รูปที่ 12 หมั่นดูแลไม่ให้หญ้าเลื้อยขึ้นรกร้าง	37
รูปที่ 13 ให้มีผ้าใบป้องกันฝุ่นขณะทำงาน	38
รูปที่ 14 การวางท่อส่งน้ำใหม่ของการประปา	38
รูปที่ 15 ซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน	38
รูปที่ 16 ถังขยะของบ้านพักอาศัย	38

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สารบัญภาพ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 17 ถังขยะสโม่สร	38
รูปที่ 18 ถังขยะสนามกีฬา	38
รูปที่ 19 ขยะบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ	39
รูปที่ 20 อุปกรณ์สนับสนุน	39
รูปที่ 21 คนลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน	39
รูปที่ 22 บุคคลกล่าวหา	39
รูปที่ 23 ปรับปรุงห้องน้ำสโม่สร	39
รูปที่ 24 สระว่ายน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุง	40
รูปที่ 25 สายไฟและอุปกรณ์อยู่ระหว่างการปรับปรุง	40
รูปที่ 26 ปรับปรุงสวนให้ร่มรื่น	41
รูปที่ 27 ติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติ	41
รูปที่ 28 พนักงานรักษาความปลอดภัย	41
รูปที่ 29 ติดเสาจราจรล้มลุกในจุดอันตราย	41
รูปที่ 30 หัวดับเพลิง	41
รูปที่ 31 ถังดับเพลิงผกเคมี	41
รูปที่ 32 พนักงานกวาดขยะ	42

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สารบัญภาพ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 33 พนักงานสวน	42
รูปที่ 34 ซ่อมไฟฟ้า	42
รูปที่ 35 ซ่อมถนน	42

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดถนนสายรองของโครงการ	12-14
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	21-28
