

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.4 กระจกตัดแสงแดดภายนอกโครงการ



รูปที่ ผ7.5 ป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ



รูปที่ ผ7.6 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 25 องศา

รูปที่ ผ7.7 ป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่มีการจอดรถ



รูปที่ ผ7.8 สันนูนชะลอความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร A และอาคาร B



รูปที่ ผ7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ ผ7.11 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
















รูปที่ ผ7.12 ป้ายเตือนลดความเร็ว

รูปที่ ผ7.13 ป้ายสำหรับเรียกใช้บริการ Taxi
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.14 ป้ายสัญลักษณ์จราจร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.15 ทางเดินเท้าที่แยกจากผิวจราจร	รูปที่ ๗7.16 เส้นขาวแดงบริเวณทางเท้าด้านหน้าโครงการ
 	
รูปที่ ๗7.17 ถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินของโครงการ	รูปที่ ๗7.18 ป้ายณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้า
   	รูปที่ ๗7.19 อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.20 ระบบไฟฟ้าสำรอง	รูปที่ ๗7.21 บริเวณห้องพักขยะในแต่ละชั้น
	
รูปที่ ๗7.22 ตู้คัดแยกขยะไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร	รูปที่ ๗7.23 ห้องพักขยะรวม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก	รูปที่ ๗7.25 รางระบายน้ำ	
		
รูปที่ ๗7.26 ป้ายเตือนระบู้ข้อความ "เฉพาะเจ้าหน้าที่"	รูปที่ ๗7.27 บ่อหน่วงน้ำ	
		
รูปที่ ๗7.28 แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง (FCB)	รูปที่ ๗7.29 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ	
		
รูปที่ ๗7.30 บันไดหนีไฟ		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.31 บริเวณที่จอดรถ




รูปที่ ผ7.32 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.33 โทรศัพท์ฉุกเฉิน

รูปที่ ผ7.34 อุปกรณ์ตรวจจับควัน



รูปที่ ผ7.35 หัวกระจายน้ำดับเพลิง

รูปที่ ผ7.36 ลิฟต์ดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ๗.37 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และป้ายแนะนำวิธีการใช้



รูปที่ ๗.38 ลิฟต์โดยสาร

รูปที่ ๗.39 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ ๗.40 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รูปที่ ๗.41 ลานหนีไฟทางอากาศ




รูปที่ ๗.42 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.43 ป้าย"ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้เด็ดขาด"



รูปที่ ผ7.44 พื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย



รูปที่ ผ7.45 สระว่ายน้ำของโครงการ