

## ภาคผนวกที่ 7


---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ.7.1 พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร



รูปที่ ผ.7.2 พื้นที่สีเขียว



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗.4 กระจากตัดแสงแดดภายนอกโครงการ




รูปที่ ๗.5 ป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ฝ7.6 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 25 องศา</p>	<p>รูปที่ ฝ7.7 ป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่มีการจอดรถ</p>
	
<p>รูปที่ ฝ7.8 สันนูนชะลอความเร็ว</p>	
	
<p>รูปที่ ฝ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร A และอาคาร B</p>	
	
<p>รูปที่ ฝ7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ฝ7.11 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฝ7.12 ป้ายเตือนลดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ ฝ7.13 ป้ายสำหรับเรียกใช้บริการ Taxi บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ๗7.14 สัญลักษณ์จราจร



รูปที่ ๗7.15 ทางเดินเท้าที่แยกจากผิวจราจร

รูปที่ ๗7.16 เส้นขาวแดงบริเวณทางเท้าด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ๗7.17 ถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินของโครงการ



รูปที่ ๗7.18 ป้ายรณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้า



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ฎ7.19 อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างของโครงการ



รูปที่ ฎ7.20 ระบบไฟฟ้าสำรอง

รูปที่ ฎ7.21 บริเวณห้องพักขยะในแต่ละชั้น




รูปที่ ฎ7.22 ตู้คัดแยกขยะไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร

รูปที่ ฎ7.23 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ ฎ7.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก

รูปที่ ฎ7.25 รางระบายน้ำ



รูปที่ ฎ7.26 ป้ายเตือนระบุข้อความ "เฉพาะเจ้าหน้าที่"

รูปที่ ฎ7.27 บ่อหน่วงน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567





รูปที่ ฌ7.28 แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง (FCB)



รูปที่ ฌ7.29 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ



รูปที่ ฌ7.30 บันไดหนีไฟ



รูปที่ ฌ7.31 บริเวณที่จอดรถ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ๗.32 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ ๗.33 โทรศัพท์ฉุกเฉิน

รูปที่ ๗.34 อุปกรณ์ตรวจจับควัน



รูปที่ ๗.35 หัวกระจายน้ำดับเพลิง


รูปที่ ๗.36 ลิฟต์ดับเพลิง



รูปที่ ๗.37 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และป้ายแนะนำวิธีการใช้



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.38 ลิฟต์โดยสาร



รูปที่ ผ7.39 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.40 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.41 ลานหนีไฟทางอากาศ



รูปที่ ผ7.42 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ




รูปที่ ผ7.43 ป้าย"ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เด็ดขาด"

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.44 พื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย



รูปที่ ผ7.45 สระว่ายน้ำของโครงการ