


**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 1</b> รั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet)	
	
<b>รูปที่ 2</b> ป้ายประชาสัมพันธ์เขตก่อสร้าง อันตรายห้ามเข้า	
	
<b>รูปที่ 3</b> การเข้าสำรวจที่פקอาศัยข้างเคียง	
	
<b>รูปที่ 4</b> กล่องรับความคิดเห็น	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 5** แพลนพื้นที่ของอาคาร



**รูปที่ 6** สภาพปัจจุบันของอาคาร



**รูปที่ 7** เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p><b>รูปที่ 8</b> ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p><b>รูปที่ 9</b> เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโครงการ</p>
	
<p><b>รูปที่ 10</b> ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก</p>	
	
<p><b>รูปที่ 11</b> จุดล้างล้อรถบรรทุก</p>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออก โครงการ</b>	
	
<b>รูปที่ 13 พื้นที่กองวัสดุการปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุที่ปิดมิดชิด</b>	
	
<b>รูปที่ 14 จุดวางเศษวัสดุก่อสร้างรอนย้าย</b>	<b>รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบการทำงาน</b>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 16 วัสดุสำเร็จรูป**



**รูปที่ 17 จุดล้างมือและ ล้างอุปกรณ์การทำงาน**







**รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการอบรม Morning Talk/Safety Talk**



**รูปที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**






**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p><b>รูปที่ 20</b> ห้องน้ำสำหรับคนงาน</p>	
	
<p><b>รูปที่ 21</b> ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโครงการ</p>	
	
<p><b>รูปที่ 22</b> รางระบายน้ำภายในโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 23</b> บ่อพักน้ำโครงการ</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p><b>รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</b></p>	
	
	
<p><b>รูปที่ 25 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ และประหยัดน้ำ</b></p>	


**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

 <p>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 13:47:30 V.ONE TOWE</p>	 <p>17/02/2025</p>
<p><b>รูปที่ 26</b> พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ</p>	<p><b>รูปที่ 27</b> พื้นที่สูบลูมิเนียม</p>
 <p>17 ก.พ. 2568 1:56:06 PM 75 568976 1521316 ถนน พหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย</p>	
<p><b>รูปที่ 28</b> ถังดับเพลิงชนิดมือถือ พร้อมป้ายแนะนำการใช้งาน</p>	
 <p>17/02/2025</p>	 <p>17/02/2025</p>
<p><b>รูปที่ 29</b> อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า</p>	<p><b>รูปที่ 30</b> ถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

 <p>รูปที่ 31 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบ้านพักคนงาน</p>	 <p>รูปที่ 32 การทำความสะอาดห้องน้ำบ้านพักคนงาน</p>
 <p>รูปที่ 33 ถังสำรองน้ำใช้บ้านพักคนงาน</p>	 <p>รูปที่ 34 ถังรองรับมูลฝอย</p>
 <p>รูปที่ 35 คนงานทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย</p>	 <p>รูปที่ 36 คนงานทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 36** ป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด

**รูปที่ 37** กฎระเบียบข้อบังคับภายในโครงการ



**รูปที่ 38** จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



**รูปที่ 39** บ้านพักคนงานและแนวรั้วรอบบ้านพัก

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

 <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:24:14 V.ONE TOWE</p>	 <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:25:26 V.ONE TOWE</p>
<p><b>รูปที่ 40</b> ห้องน้ำบ้านพักคนงาน</p>	<p><b>รูปที่ 41</b> ถังรองรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน</p>
 <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:22:37 V.ONE TOWE</p>	 <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:23:25 V.ONE TOWE</p>
 <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:23:25 V.ONE TOWE</p>	
<p><b>รูปที่ 42</b> สิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน</p>	
 <p>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10:58:18 V.ONE TOWE</p>	 <p>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 11:07:02 V.ONE TOWE</p>
<p><b>รูปที่ 43</b> ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น</p>	



รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน  
**ACCIDENT MONTHLY REPORT**



---

โครงการ : อาคารสำนักงาน V-One Tower

ระหว่างวันที่ : 1-31 มกราคม 2568

ที่แจ้งรายการ : 0.พระราม9 แขวงท้ายขวาง เขตท้ายขวาง

ประจำเดือน .มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี ที่เกิดอุบัติเหตุ	ภาค	อายุ	สังกัด	ส่วนที่ได้รับ บาดเจ็บ	จำนวน วันขาดงาน	สาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ	หมายเหตุ
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Data 1</div>									

สรุป ระหว่างวันที่ : 1-31 มกราคม 2568

ผู้จัดทำแบบฟอร์มนี้ในโครงการทั้งหมด 0 ราย



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 48</b> ป้ายเตือนขณะทำงาน	
	
<b>รูปที่ 53</b> ตรวจสอบสุขภาพคนงาน	<b>รูปที่ 54</b> ไฟส่องสว่างภายในบ้านพักคนงาน
	
<b>รูปที่ 55</b> รางระบายน้ำฝน	<b>รูปที่ 56</b> ถังดับเพลิงบ้านพักคนงาน

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 57** กล้องวงจรปิดบ้านพักคนงาน



**รูปที่ 58** พนักงานทำความสะอาดบ้านพักคนงาน



**รูปที่ 59** เจ้าหน้าที่กำจัดพาหะนำโรค

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 60 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ</b>	
	
<b>รูปที่ 61 การตรวจวัดคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน</b>	
	
<b>รูปที่ 62 การเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง</b>	