


## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้



ภาคผนวกที่ ค - 1 พื้นที่โครงการ



ภาคผนวกที่ ค - 2 ประตูปิดทึบ



ภาคผนวกที่ ค - 3 ตรวจวัดฝุ่นละออง



ภาคผนวกที่ ค - 4 ตรวจวัดระดับเสียง



ภาคผนวกที่ ค - 5 ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน



ภาคผนวกที่ ค - 6 อุปกรณ์ทำความสะอาด



ภาคผนวกที่ ค - 7 ปิดคลุมรถบรรทุก



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อะไรส์ ฮิลล์ (Arise Hill) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท นอร์ทโสม จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568




ภาคผนวกที่ ค - 8 ป้ายเตือน




ภาคผนวกที่ ค - 9 ช่องทางการร้องเรียน




ภาคผนวกที่ ค - 10 จุดล้างล้อรถ







ภาคผนวกที่ ค - 11 เข้าพบบ้านข้างเคียง



ภาคผนวกที่ ค - 12 ห้องน้ำชาย - หญิง



ภาคผนวกที่ ค - 13 แถบสะท้อนแสง



ภาคผนวกที่ ค - 14 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาคผนวกที่ ค - 15 ถังดับเพลิง



ภาคผนวกที่ ค - 16 ตรวจวัด PM 2.5