







ภาคผนวก ข

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
<p>รูปที่ 1 ขอบเขตที่ดินโครงการ</p>	<p>รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 พื้นที่สำหรับกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 4 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 5 ทีมวิศวกรวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 6 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>

	 <p>7 ก.พ. 2565 09:43:48 392 ถนน พหลโยธิน นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 7 การติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดความสูงของอาคาร</p>	<p>รูปที่ 8 คนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>
 <p>26 มี.ค. 2565 10:05:47 144 ถนนพหลโยธิน ตำบล นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์</p>	 <p>30 มี.ย. 2565 09:46:15 47P 619658 1736515 256° W เอสเซ้นท์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 9 พื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 10 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.</p>
	 <p>30 มี.ย. 2565 10:21:14 18° N เอสเซ้นท์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 11 ปูนซีเมนต์ผงที่นำเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 12 พื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้าง</p>



รูปที่ 13 การตรวจสอบเครื่องจักร



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง

รูปที่ 15 ระบบป้องกันดินพัง Sheet Pile



รูปที่ 16 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับรองรับน้ำเสียจาก
ห้องน้ำห้องส้วม

รูปที่ 17 การทำความสะอาด ห้องน้ำ, ห้องส้วม



รูปที่ 18 การดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง ณ เดือน มิถุนายน 2568



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 20 ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงาน

Safety Management

20. มีมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ นอกเหนือจากกำหนด


ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycos


ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2568

PROJECT ESSENT NAKHONSAWAN

THAIPOLYCONS.CO., LTD

รูปที่ 21 ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

 <p>30 มิ.ย. 2025 10:01:33 47P 619620 1736500 271° W เอสเซนต์ นครสวรรค์</p>	 <p>30 มิ.ย. 2025 09:53:07 47P 619588 1736489 94° E เอสเซนต์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 22 ไฟฟ้าชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ 23 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p>
 <p>30 มิ.ย. 2025 09:53:43 47P 619539 1736495 308° NW เอสเซนต์ นครสวรรค์</p>	 <p>30 มิ.ย. 2025 09:52:13 47P 619558 1736496 293° NW เอสเซนต์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 24 ที่พักมูลฝอยเพื่อรอกำจัด</p>	<p>รูปที่ 25 ถังสำรองน้ำใช้ และน้ำดื่มสะอาด</p>
 <p>30 มิ.ย. 2025 13:37:25</p>	 <p>30 มิ.ย. 2025 10:00:37 47P 619609 1736494 151° SE เอสเซนต์ นครสวรรค์</p>
<p>รูปที่ 26 การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ตามจุดต่างๆ</p>	<p>รูปที่ 27 พื้นที่สำหรับเก็บวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ</p>



รูปที่ 31 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 32 ป้ายกฎระเบียบการทำงาน



รูปที่ 33 การตรวจสอบการเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 34 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 35 กฎระเบียบในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 36 ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้ว




รูปที่ 37 CCTV ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 38 การสวมใส่อุปกรณ์ Safety



รูปที่ 39 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ 40 อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล



รูปที่ 41 การตรวจสอบนั่งร้าน



รูปที่ 42 การทำ Protection ป้องกันวัสดุตกหล่น




รูปที่ 43 การติดตั้งราวกันตก



รูปที่ 44 การปิดช่องว่างต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

	
<p>รูปที่ 45 การดูแลช่องทางขึ้น-ลงไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง</p>	<p>รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ดูแลและกำจัดวัชพืช</p>
	
<p>รูปที่ 47 การตรวจสอบสุขภาพของคนงาน</p>	
	
<p>รูปที่ 48 กิจกรรม Morning Talk</p>	<p>รูปที่ 49 ลิฟต์ขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง</p>



รูปที่ 50 การตรวจสอบลิฟต์ชั่วคราวของโครงการ



22 มิ.ย. 2025 18:51:23
392 ถนน พหลโยธิน
ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์



รูปที่ 51 คนงานคอยดูแลความสะอาดพื้นที่ทำงาน

รูปที่ 52 ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน



รูปที่ 53 การอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น,การตรวจสอบสภาพปั้นจั่นหอสสูงก่อนการยก,

