

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม 프린ส์ เอ็ดวาร์ด (Prince Edouard Hotel) (ชื่อเดิม โรงแรม 프린ส์ เอ็ดวาร์ด (Prince Edouard Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)) ของ บริษัท สุวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 32,34,36 ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลการพิจารณารายงานพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1010.5/6909 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา สรุปรายละเอียดดังนี้

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นโครงการไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบอื่น เนื่องจากโครงการไม่ได้เป็นตึกที่สูงจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์น้ำเสียออกจากระบบอื่นๆ

2. ด้านทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาทางบก นิเวศวิทยาทางน้ำ ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของใช้น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและน้ำท่วม การจัดการขยะ การใช้ไฟฟ้า การจราจรและคมนาคมขนส่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

1. เนื่องจากปัจจุบันโครงการ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด จำนวน 1 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เนื่องจากโครงการได้มีการปรับปรุงจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการให้เหลือจำนวน 2 จุด แต่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำได้เพียง 1 จุด เนื่องจากปัจจุบันภายในโครงการ มีผู้ให้บริการ น้อย จึงไม่มีน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานฯ แนะนำให้ทางโครงการ จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสอดคล้องกันของข้อมูลที่โครงการได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

2. ทางโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

3. ควรจัดให้มีการซ่อมอพยพหนีไฟทุกปี

4. ควรปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด