

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	บทนำ	
1.1	ความเป็นมาของโครงการฯ	1-1
1.2	รายละเอียดของโครงการฯ โดยสังเขป	1-1
1.2.1	ลักษณะ / ประเภทโครงการ	1-1
1.2.2	ขนาดพื้นที่โครงการ	1-3
1.2.3	กิจกรรมในโครงการ	1-5
	- การบำบัดน้ำเสีย	1-5
	- การระบายน้ำ	1-10
	- ระบบน้ำใช้ของโครงการฯ	1-11
	- ระบบไฟฟ้า	1-12
	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-13
	- ระบบการจัดการมูลฝอย	1-17
1.3	แผนการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-19
บทที่ 2	ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3	ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	3-5
3.1.1	วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ รักษาสภาพตัวอย่างน้ำ และ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	3-6
3.2	สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทั้งของโครงการ	3-6
3.2.1	สรุปคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ KANTARY BAY RAYONG ประจำเดือน ก.ค. -ธ.ค.2568	3-9
3.3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งของโครงการฯ ที่ผ่านมา	3-9
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	4-1
4.2	การติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำใช้	4-1
4.3	การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย	4-1
4.4	การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำเสีย/ น้ำฝน	4-1
4.5	ชี้แจงรายละเอียด (เพิ่มเติม)	4-1
4.5.1	การติดตั้งป้ายการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้	4-1
4.5.2	การเชื่อมต่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ	4-2
4.5.3	ภาพถ่ายและแบบแปลนของระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกักน้ำ	4-2
4.5.4	การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน	4-3
4.5.5	ป้ายแสดงตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการฯ	4-3
4.5.6	ชี้แจงเรื่องการแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จาก สม.	4-3

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก - ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งโครงการ KANTARY BAY RAYONG อาคาร 1 และ อาคาร 2	ก 1-23
ภาคผนวก ข - มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	ข 1-6
ภาคผนวก ค - สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	ค 1-4
ภาคผนวก ง - เอกสารสำคัญของโครงการ KANTARY BAY RAYONG	ง 1-43

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1	แผนดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-20
ตารางที่ 1-2	สรุปแผนดำเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ	1-20
ตารางที่ 2-1	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG	2-1
ตารางที่ 3-1	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG	3-1
ตารางที่ 3-2	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ KANTARY BAY RAYONG อาคาร 1	3-7
ตารางที่ 3-3	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ KANTARY BAY RAYONG อาคาร 2	3-8

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ KANTARY BAY RAYONG	1-2
ภาพที่ 1-2	ทัศนียภาพภายในโครงการ KANTARY BAY RAYONG	1-4
ภาพที่ 1-3	ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 1	1-6
ภาพที่ 1-4	ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของอาคาร 1	1-7
ภาพที่ 1-5	ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 2	1- 9
ภาพที่ 1-6	น้ำที่นำมารดน้ำต้นไม้	1-10
ภาพที่ 1-7	ระบบระบายน้ำ	1-10
ภาพที่ 1-8	ถังสำรองเก็บน้ำใช้ภายในโครงการฯ	1-12
ภาพที่ 1-9	ระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าสำรองในโครงการฯ	1-12
ภาพที่ 1-10	อุปกรณ์แจ้งเหตุ	1-13
ภาพที่ 1-11	อุปกรณ์ตรวจจับควัน	1-13
ภาพที่ 1-12	ท่อยื่น	1-15
ภาพที่ 1-13	ตู้ดับเพลิง	1-15
ภาพที่ 1-14	หัวรับน้ำดับเพลิง	1-15
ภาพที่ 1-15	ถังดับเพลิงแบบมือถือ	1-15
ภาพที่ 1-16	ระบบโปรยน้ำอัตโนมัติ	1-16
ภาพที่ 1-17	บันไดหนีไฟ	1-16
ภาพที่ 1-18	ป้ายบอกทางหนีไฟ	1-16
ภาพที่ 1-19	ไฟฉุกเฉิน	1-16
ภาพที่ 1-20	ถังขยะภายในโครงการฯ และพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการฯ	1-18
ภาพที่ 1-21	ห้องพักขยะภายในโครงการฯ	1-19
ภาพที่ 2-1	พื้นที่สีเขียว และพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว	2-14
ภาพที่ 2-2	ลานซิมบ่อทราย 1	2-15

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2-3	ลานซีเมนต์ทราย 2
ภาพที่ 2-4	ภาพถ่ายบ่อพักน้ำ
ภาพที่ 2-5	ถังตกไขมัน และเจ้าหน้าที่ดูแลประจำโครงการฯ
ภาพที่ 2-6	การอบรม In House เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และเอกสารซ่อมบำรุง
ภาพที่ 2-7	ป้ายประหยัดน้ำ
ภาพที่ 2-8	อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ภาพที่ 2-9	ที่จอดรถของโครงการฯ และป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
ภาพที่ 2-10	พนักงานรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด
ภาพที่ 2-11	สัญลักษณ์การจราจร
ภาพที่ 2-12	ถนนภายในโครงการฯ
ภาพที่ 2-13	แผนผังทางเดินหนีไฟ
ภาพที่ 2-14	ป้ายคำแนะนำการใช้ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง
ภาพที่ 2-15	ระบบสาธารณูปโภคของโครงการฯ
ภาพที่ 2-16	ชุดปฐมพยาบาล
ภาพที่ 3-1	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการ
ภาพที่ 4-1	ภาพถ่ายระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาพที่ 4-2	ป้ายแสดงตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการฯ

สารบัญกราฟ

	หน้า
กราฟที่ 3-1	ผลวิเคราะห์ค่า pH ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 1 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-2	ผลวิเคราะห์ค่า pH ช่วง 2566 – 2568 ของอาคาร 2 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-3	ผลวิเคราะห์ค่า BOD ช่วง 2566 – 2568 ของอาคาร 1 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-4	ผลวิเคราะห์ค่า BOD ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 2 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-5	ผลวิเคราะห์ค่า SS ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 1 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-6	ผลวิเคราะห์ค่า SS ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 2 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-7	ผลวิเคราะห์ค่า TKN ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 1 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-8	ผลวิเคราะห์ค่า TKN ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 2 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-9	ผลวิเคราะห์ค่า Oil & Grease ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 1 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG
กราฟที่ 3-10	ผลวิเคราะห์ค่า Oil & Grease ช่วงปี 2566 – 2568 ของอาคาร 2 โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG