

7. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

เรื่องการจราจร ในหัวข้อ 3.6 และ 3.8 เนื่องจากการปิดเส้นทางเชื่อมโยงภายในโครงการระหว่างอาคารโรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ และอาคารสาทรสแควร์ ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการทางด้านถนนราวีวราสาชนครินทร์ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากอาคารสาทรสแควร์ เพื่อขอใช้พื้นที่จอดรถในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการทางด้านถนนสาทรเหนือ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อลดการชะลอตัวบนถนนสาทรเหนืออีกด้วย

เรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย หัวข้อ 9.3 เกี่ยวกับจุดรวมพล เนื่องจากจุดรวมพลจุดที่1(เดิม)อยู่บริเวณทางเข้า-ออกอาคารโรงแรมทำให้เกิดการกีดขวางกับผู้มาใช้บริการในขณะที่ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้เป็นทางอพยพออกจากตัวอาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากยืนปิดกั้นบริเวณดังกล่าวจะทำให้การอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางโครงการจึงได้ย้ายจุดรวมพลดังกล่าวไปยังฝั่งตรงข้ามแทน

เรื่องผลการบำบัดน้ำเสีย ในเดือนกรกฎาคมปี 2568 ค่า TSS ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทำงานของDecanterที่มีช่วงเวลาดำเนินการทับซ้อนกับช่วงเติมอากาศ (Aeration) ส่งผลให้มีการพาตะกอนจุลินทรีย์(เชื้อ) ออกจากระบบไปยังบ่อ Effluent ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับเวลาTimerให้การทำงานของDecanter ไม่ทับซ้อนกับช่วงเติมอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อหลุดรอดออกจากระบบเพิ่มเติม จากการติดตามล่าสุดพบว่าแนวโน้มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเริ่มเพิ่มขึ้น