

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1
1.2.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ	1
1.2.2 ขนาดพื้นที่โครงการ	3
1.2.3 กิจกรรมในโครงการ	3
1.3 แผนการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	21
 บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 24
 บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 56
3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	62
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการฯ	63
3.2.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำใช้	63
3.2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง	63
3.2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	64
3.3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งของโครงการที่ผ่านมา	65
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	68
 บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 69
4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	69
4.1.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	69
4.1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ	69
4.1.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอาคารของโครงการ	69
4.2 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ	69
4.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย	70
4.4 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย	70
4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	70
4.6 การติดตามตรวจสอบระบบระบายอากาศ	70
 ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง และน้ำสระว่ายน้ำ	ก
ภาคผนวก ข ผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	ข
ภาคผนวก ค สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	ค
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้ง น้ำสระว่ายน้ำ และคุณภาพอากาศ	ง

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก จ เอกสารสำคัญของโครงการโรงแรมแคนทารี โคราช

- เอกสารการรับรองการขอมติเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการฯ	จ-2
- ภาพการขอมติเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการฯ	จ-7
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยของโครงการฯ	จ-13
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบบิมน้ำเสียของโครงการฯ	จ-22
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบบิมน้ำประปาของโครงการฯ	จ-23
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการฯ	จ-25
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบปรับอากาศของพื้นที่ส่วนกลางประจำโครงการฯ	จ-26
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบปรับอากาศของห้องขะประจำโครงการฯ	จ-28
- ตัวอย่างใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการฯ	จ-29
- ตัวอย่างใบเสร็จสูบตะกอน-สิ่งปฏิกูลและสูบไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียออกจากโครงการฯ	จ-33
- ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสระว่ายน้ำของโครงการฯ	จ-36
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555	จ-37
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ที่ ทส. 1007.5/2571 ฉบับเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2567	จ-41
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ที่ ทส. 1007.5/20630 ฉบับเดือน ก.ค. ธ.ค. 2567	จ-42
- หนังสืออนุญาตให้ลดความถี่การตรวจคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ นม 52004/98 วันที่ 6 มกราคม 2564	จ-43
- หนังสือพิจารณาผลการเปลี่ยนชื่อโครงการ ที่ ทส. 1010.5/1598 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563	จ-44
- แนวท่อการรวบรวมน้ำเสีย (Soil, Waste) และ Vent ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการฯ	จ-45
- แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย-เดิม	จ-47
- แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย-ใหม่	จ-48
- ผังระบบระบายน้ำของโครงการ-เดิม	จ-49
- ผังระบบระบายน้ำของโครงการ -ใหม่	จ-50
- หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568	จ-51

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
<u>ภาพที่ 1-1</u>	2
<u>ภาพที่ 1-2</u>	4
<u>ภาพที่ 1-3</u>	5
<u>ภาพที่ 1-4</u>	5
<u>ภาพที่ 1-5 (ก)</u>	7
<u>ภาพที่ 1-5 (ข)</u>	8
<u>ภาพที่ 1-6</u>	8
<u>ภาพที่ 1-7</u>	9
<u>ภาพที่ 1-8</u>	11
<u>ภาพที่ 1-9</u>	12
<u>ภาพที่ 1-9 (ก)</u>	12
<u>ภาพที่ 1-9 (ข)</u>	12
<u>ภาพที่ 1-9 (ค)</u>	12
<u>ภาพที่ 1-10</u>	13
<u>ภาพที่ 1-11</u>	13
<u>ภาพที่ 1-12</u>	14
<u>ภาพที่ 1-13</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ก)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ข)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ค)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ง)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (จ)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ฉ)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ช)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ซ)</u>	17
<u>ภาพที่ 1-13 (ฌ)</u>	18
<u>ภาพที่ 1-14</u>	18
<u>ภาพที่ 1-15</u>	19
<u>ภาพที่ 1-15 (ก)</u>	19
<u>ภาพที่ 1-15 (ข)</u>	19
<u>ภาพที่ 1-15 (ค)</u>	20
<u>ภาพที่ 1-15 (ง)</u>	20
<u>ภาพที่ 1-15 (จ)</u>	20
<u>ภาพที่ 1-15 (ฉ)</u>	20

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
<u>ภาพที่ 2-1</u>	51
แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ	
<u>ภาพที่ 2-2</u>	51
พัดลมดูดอากาศลานจอดรถใต้ดิน	
<u>ภาพที่ 2-3</u>	51
รณรงค์การประหยัดน้ำในห้องพัก	
<u>ภาพที่ 2-4</u>	51
บ่อดักไขมันและเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-5</u>	52
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-6</u>	52
ระบบไฟฟ้าของโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-7</u>	52
การรณรงค์ประหยัดไฟของโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-8</u>	53
การระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	
<u>ภาพที่ 2-9</u>	53
การติดตั้งมิเตอร์บำบัดน้ำเสียของโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-10</u>	53
เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำของโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-11</u>	53
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-12</u>	53
อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-13</u>	54
ป้ายแสดงระดับความลึกสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-14</u>	54
แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำเวลากลางคืน	
<u>ภาพที่ 2-15</u>	54
ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-16</u>	54
ที่ล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-17</u>	54
อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	
<u>ภาพที่ 2-18</u>	55
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ	
<u>ภาพที่ 2-19</u>	55
ระบบกรองน้ำดื่มของครัวและร้านอาหารประจำโครงการ	
<u>ภาพที่ 3-1</u>	62
จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโครงการฯ	

สารบัญตาราง

		หน้า
<u>ตารางที่ 1-1</u>	แผนการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	21
<u>ตารางที่ 1-2</u>	สรุปแผนดำเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ	21
<u>ตารางที่ 2-1</u>	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมแคนทารี โคราซ	24
<u>ตารางที่ 3-1</u>	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมแคนทารี โคราซ	56
<u>ตารางที่ 3-2</u>	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงแรมแคนทารี โคราซ	62
<u>ตารางที่ 3-3</u>	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำของโครงการ	64
<u>ตารางที่ 3-4</u>	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศของโรงเรียนเมธีเทคโนโลยี (เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562)	68

สารบัญกราฟ

		หน้า
<u>กราฟที่ 3-3.1</u>	กราฟแสดงค่า pH ของน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566-2568	65
<u>กราฟที่ 3-3.2</u>	กราฟแสดงค่า BOD ของน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566-2568	66
<u>กราฟที่ 3-3.3</u>	กราฟแสดงค่า SS ของน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566-2568	67