




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ พื้ทวายุ 1 (PTY 1)

ดำเนินการโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 1 ติดตั้งรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ




รูปที่ 4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 7 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 สเปรย์น้ำ



รูปที่ 10 รถผสมปูน



รูปที่ 11 พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุ



รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 14 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง




รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 17 ตำแหน่งทาวเวอร์เครน



รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 19 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 20 กิจกรรมอบรม Safety Talk



รูปที่ 21 ห้องส้วม



รูปที่ 22 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 23 คนงานทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 25 ช่างเทคนิคดูแลระบบไฟฟ้า



รูปที่ 26 กฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 27 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 28 ถังดับเพลิง



รูปที่ 29 ห้องสโตร์






รูปที่ 30 พื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 31 ถนนในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 32 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 33 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 34 รถจัดเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 35 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปที่ 36 พื้นที่พักคนงานช่วงเวลากลางวัน




รูปที่ 37 น้ำดื่ม




รูปที่ 38 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 39 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 40 ตรวจสอบไฟฟ้า



รูปที่ 41 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 42 ป้าย “โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก

รูปที่ 43 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 44 ทาวเวอร์โครน

รูปที่ 45 เครื่องตรวจวัดอากาศ



รูปที่ 46 รางระบายน้ำรอบโครงการ



รูปที่ 47 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 48 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก



รูปที่ 49 ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย



รูปที่ 50 เศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 51 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 51 (ต่อ) พื้นที่จอดรถภายในโครงการ




รูปที่ 52 ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 53 แผ่นป้ายสะท้อนแสง



รูปที่ 54 บ่อบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 55 ติดตั้งผ้ากันฝุ่น



รูปที่ 55 ป้ายห้ามจอดเครื่องยนต์



รูปที่ 56 สูบล้างปฏิภณ



รูปที่ 56 (ต่อ) สูบล้างปฏิภณ



รูปที่ 57 ตรวจสอบสภาพประจำปี



รูปที่ 57 (ต่อ) ตรวจสอบสภาพประจำปี