

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2
(ระยะก่อสร้าง)



บริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



จัดทำโดย



บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
114/35 ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 ถ.พัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



หนังสือรับรอง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 (ระยะก่อสร้าง)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ตั้งอยู่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ฉบับประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังนี้

รายชื่อผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว

กรรมการบริษัท

นายพัลลภ เชี่ยวชาญวิทยเวช

ที่ปรึกษาอาวุโส

นางสาวยลดา พงศ์สุภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม

ตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวนิลาวัลย์ นามพรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว)

กรรมการบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2

- | | |
|---|--|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 |
| 2. สถานที่ตั้งโครงการ | ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลตลาดสวย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 |
| โทรศัพท์ | 02-563-4056 |
| 5. ผู้จัดทำรายงาน | บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ | 1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2
หนังสือที่ ทส 1009.3/19699 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 |
| 7. รายละเอียดโครงการ | |
| - ลักษณะ/ประเภทโครงการ | โครงการหรือกิจการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม |
| - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง | 621.78 ไร่ |
| - กิจกรรมในโครงการ <u>ระยะก่อสร้าง</u> | |
| *คุณภาพอากาศ | โครงการได้มีการป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อยานพาหนะที่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ออกไปสู่ภายนอกโครงการโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดและล้างถนนทุกครั้งก่อนที่รถบรรทุกจะออกจากพื้นที่โครงการ |
| *คุณภาพน้ำผิวดิน | โครงการได้มีการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน และได้มีการจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการสูบน้ำทิ้งและน้ำทิ้งทั้งหมดออกไปกำจัด ทั้งนี้โครงการได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน |
| *ระดับเสียง | โครงการมีการควบคุมเสียง รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือนน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมกันในช่วงดำเนินการก่อสร้าง |

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3.2 ที่ตั้งโครงการตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-4
1.3.3 ผังแม่บทและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-6
1.3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง	1-8
1.3.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1-11
1.3.6 การคมนาคมขนส่ง	1-27
1.3.7 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน และระบบสื่อสารโทรคมนาคม	1-29
1.3.8 มลพิษและการจัดการ	1-30
1.3.9 ระบบการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรม	1-32
1.3.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-33
1.3.11 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	1-34
1.3.12 คนงานและพนักงาน	1-34
1.4 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-36
1.5 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-36
1.6 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-36
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-10
3.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-10
3.2.2 การติดตามตรวจสอบระดับเสียง	3-30
3.2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-96
3.2.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-102

สารบัญ

	หน้า
3.2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-102
3.2.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน	3-106
3.2.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน	3-109
3.2.8 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	3-114
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม	
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำดับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 หนังสือที่ ทส 1009.3/19699 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ข-1 แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ

ภาคผนวก ข-2 เอกสารการขออนุญาตหน่วยงานราชการ

ภาคผนวก ข-3 ผังแม่บทโครงการปัจจุบัน

ภาคผนวก ข-4 คำสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์

ภาคผนวก ข-6 แผนการก่อสร้างโครงการ

ภาคผนวก ข-7 แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง

ภาคผนวก ข-8 เอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย

ภาคผนวก ข-9 กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-10 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ภาคผนวก ข-11 เอกสารขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-12 เอกสารการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่น

ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ภาคผนวก ค-2 ระดับเสียง

ภาคผนวก ค-3 คุณภาพน้ำผิวดิน

ภาคผนวก ค-4 คุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ค-5 คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก ค-6 คุณภาพดิน

ภาคผนวก ค-7 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

ภาคผนวก ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	2-2
ตารางที่ 2-2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง	2-15
ตารางที่ 3-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 (ระยะก่อสร้าง)	3-2
ตารางที่ 3-2	วิธีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 (ระยะก่อสร้าง)	3-6
ตารางที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (A1) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-14
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (A1) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-15
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (A1) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-16
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (A1) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-17
ตารางที่ 3-7	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (A2) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-18
ตารางที่ 3-8	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (A2) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-19
ตารางที่ 3-9	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (A2) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-20
ตารางที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (A2) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-21

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย (A3) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-22
ตารางที่ 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย (A3) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-23
ตารางที่ 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย (A3) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-24
ตารางที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย (A3) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-25
ตารางที่ 3-15 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณวัดฮ่อจอม่วง (A4) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-26
ตารางที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) บริเวณวัดฮ่อจอม่วง (A4) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-27
ตารางที่ 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณวัดฮ่อจอม่วง (A4) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-28
ตารางที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดฮ่อจอม่วง (A4) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-29
ตารางที่ 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (N1) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-34
ตารางที่ 3-20 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (N2) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-48
ตารางที่ 3-21 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (N3) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-62

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-22 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย (N4) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-76
ตารางที่ 3-23 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป จุดที่ 1 หน้าโครงการ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-94
ตารางที่ 3-24 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป จุดที่ 2 (หน้าแพลนท์ปูน) ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	3-95
ตารางที่ 3-25 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568	3-99
ตารางที่ 3-26 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว	3-105
ตารางที่ 3-27 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน	3-108
ตารางที่ 3-28 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน	3-112
ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	3-118
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะ ก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568	4-2

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1	ตำแหน่งพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2
รูปที่ 1-2	ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 โครงการตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565
รูปที่ 1-3	ผังแม่บทพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2
รูปที่ 1-4	สภาพภาพของลำเหมืองสาธารณประโยชน์และคลองชลประทานที่ปรากฏในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 1-5	วางระบายน้ำภายนอกพื้นที่โครงการแต่ละบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
รูปที่ 1-6	ระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 1-7	ระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 1-8	การแบ่งพื้นที่รับน้ำฝน และบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ
รูปที่ 1-9	ตำแหน่งจุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน
รูปที่ 1-10	สมดุลน้ำใช้-น้ำเสีย (Water Balance) ของโครงการ
รูปที่ 1-11	บริเวณเชื่อมต่อท่อน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน เข้าสู่ถังเก็บน้ำประปาของโครงการ
รูปที่ 1-12	บริเวณเชื่อมต่อท่อน้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) เข้าสู่ถังเก็บน้ำประปาของโครงการ
รูปที่ 1-13	ผังแสดงโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปา และตำแหน่งหัวดับเพลิงของโครงการ
รูปที่ 1-14	ถนนภายในโครงการ และตำแหน่งภาพตัดถนนของโครงการ
รูปที่ 1-15	พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ
รูปที่ 2-1	การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการฯ
รูปที่ 2-2	ถนนสาธารณประโยชน์ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 2-3	เส้นทางที่ใช้ในการเข้า-ออกป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)
รูปที่ 2-4	ภูมิทัศน์โดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)
รูปที่ 2-5	พื้นที่แนวกันชนโดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)
รูปที่ 2-6	การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 2-7	การเปิดหน้าดินและแนวการก่อสร้าง
รูปที่ 2-8	ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
รูปที่ 2-9	ป้ายห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 2-10	ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-11 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	2-27
รูปที่ 2-12 การอบรมคนงานก่อนการปฏิบัติงาน	2-27
รูปที่ 2-13 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	2-27
รูปที่ 2-14 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ	2-27
รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เข้า-ออกโครงการ	2-27
รูปที่ 2-16 ป้ายการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-27
รูปที่ 2-17 ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร บริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างถนนการะจำยอมกับทางหลวง ชนบท (ลพ 2011)	2-28
รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด	2-28
รูปที่ 2-19 พื้นที่สำหรับกองของเสียจากการก่อสร้าง	2-28
รูปที่ 2-20 แนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-28
รูปที่ 2-21 กำหนดจุดเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-28
รูปที่ 2-22 กำหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า และป้าย “เขตอันตราย”	2-28
รูปที่ 2-23 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	2-29
รูปที่ 2-24 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล	2-29
รูปที่ 2-25 การจัดเตรียมรถนำส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	2-29
รูปที่ 2-26 การจัดเตรียมน้ำสะอาด สำหรับการอุปโภค-บริโภค	2-29
รูปที่ 3-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-10
รูปที่ 3-2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-11
รูปที่ 3-3 สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศ	3-30
รูปที่ 3-4 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศ	3-31
รูปที่ 3-5 สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง	3-91
รูปที่ 3-6 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง	3-92
รูปที่ 3-7 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-96
รูปที่ 3-8 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-97
รูปที่ 3-9 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-103
รูปที่ 3-10 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-104
รูปที่ 3-11 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน	3-106
รูปที่ 3-12 การติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน	3-107

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 3-13	สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน	3-110
รูปที่ 3-14	การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน	3-111
รูปที่ 3-15	สถานีติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	3-114
รูปที่ 3-16	การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	3-115