

ภาคผนวกที่ 1

หนังสือเห็นชอบจาก สผ.

(ที่ ทส 1009.3/6170 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557)





ที่ ทส 1009.3/ 6170

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวิวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

3 มิถุนายน 2557

เรื่อง ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแห่ง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด ที่ THS57/001 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแห่ง (Billet) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพูล
อำนาจเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่บริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ
ด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแห่ง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพูล อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
ดังกล่าวตามขั้นตอนการพิจารณาฯ ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแห่ง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1
ของบริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพูล อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้โครงการมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมเป็น “โครงการโรงงานผลิตเหล็กแห่ง (Billet)”

โดยให้...

โดยให้บริษัท ไทยเอสเต็ล จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ซึ่งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาต
พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มต้นโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย และ
ประสานกับผู้จัดการทรัพยากรของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อม
แปลนพื้นที่ก่อสร้าง (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (PDF) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้งให้
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (PDF) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อ
สำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้
สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6794
โทรสาร 0 2265 6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ.....โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet).....

ของ.....บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด.....

ตั้งอยู่ที่.....ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะผา จังหวัดเพชรบุรี.....

โดย.....บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1.....

ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะผา จังหวัดเพชรบุรี 76140.....

โทรศัพท์ 032-439-911-4 โทรสาร 032-439-915, 439-311.....

จัดทำโดย.....บริษัท ออบเจ็คแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด.....

39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง.....

กรุงเทพฯ 10310.....



โทรศัพท์ 02-934-3233-47 โทรสาร 02-934-3248.....

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะผา จังหวัดเพชรบุรี

ที่ บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ



ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ต้องยึดถือปฏิบัติ

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องฉีดพรมน้ำบริเวณถนนทางเข้าโครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - โครงการต้องใช้พลาสติกคลุมรถขนส่ง ดิน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่อาจจะมีการฟุ้งกระจายหรือหลบหล่นบนถนน เพื่อป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น - บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่อาจจะปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุก - ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในเขตก่อสร้าง เพื่อไม่ให้รถบรรทุกนำสิ่งแปลกปลอมไปตกหล่นนอกพื้นที่โครงการ - ควบคุมอัตราเร็วของรถบรรทุกเพื่อลดควันเสียจากรถยนต์ - ผู้รับเหมาจะต้องทำการชิงค่าขาย โดยรอบบริเวณที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้า-ออกโครงการ - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>นอกจากนี้ควรปิดภายนอกอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยผ้าใบอย่างหนา โดยรอบอาคารและตลอดความสูงของโรงงานและอาคารที่กำลังสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ไม่มีฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบหรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง โครงการจะต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นลงไป ขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดังของเสียงต่ำที่สุดและให้มีการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อลดระดับความดังของเสียง - จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน - จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ใน 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	สภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 90 dB (A)	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอต่อคนงาน ตามที่กฎหมายกำหนด	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
4. การคมนาคม	- กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน เช่น ระบบเบรก เป็นต้น - หลีกเลี่ยงการขนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งและช่วงหลังเวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของชุมชน - จำกัดความเร็วรถยนต์เข้า-ออก พื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. และจัดระบบและทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ - ในพื้นที่ก่อสร้าง - รถบรรทุกขนวัสดุอุปกรณ์ - ในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ต้องขนวัสดุอุปกรณ์ - ในพื้นที่โครงการและถนนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม (ต่อ)	- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร	- บริเวณเส้นทางขนวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
5. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	- จัดสร้างรางระบายน้ำรอบ ๆ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อระบายน้ำออกสู่ธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งอยู่บริเวณภายในพื้นที่โครงการ - ควรจัดกองวัสดุก่อสร้างและเศษขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง โดยไม่ควรจะอยู่ใกล้กับรางระบายน้ำภายในโครงการ และบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและก่อให้เกิดน้ำเสีย	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
6. การกำจัดกากของเสีย	- รวบรวมและเก็บวัสดุที่มีค่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อนำมาขายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ - จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับจำนวนคนงาน - จัดให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนส่งไปกำจัด - กำหนดไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในรางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้งในบริเวณใกล้ ๆ พื้นที่ก่อสร้าง	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การกำจัดกากของเสีย (ต่อ)	- แจ้งหน่วยงานรับกำจัดมูลฝอยที่ได้รับอนุญาตนำมูลฝอยจากการก่อสร้าง ไปกำจัด	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
7. สังคมและเศรษฐกิจ	- รับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานให้มากที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ - บริษัทผู้รับเหมาคำนึงการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ - ตรวจตราดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ดักทรัพย์ ขนสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีวงกฎระเบียบและการลงโทษ - ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง	- ในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
8. สาธารณสุข	- ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ มีการดำเนินการ ดังนี้ * จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงาน * การจัดการกากของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง - จัดให้มีเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาโครงการควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการและควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - บริษัทผู้รับเหมาคือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ	- ในพื้นที่โครงการ - ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

[REDACTED]

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased by 50 percent, and the number of people 75 years of age or older has increased by 75 percent. The number of people 85 years of age or older has increased by 150 percent. The number of people 95 years of age or older has increased by 300 percent. The number of people 100 years of age or older has increased by 500 percent. The number of people 105 years of age or older has increased by 1,000 percent. The number of people 110 years of age or older has increased by 2,000 percent. The number of people 115 years of age or older has increased by 4,000 percent. The number of people 120 years of age or older has increased by 8,000 percent. The number of people 125 years of age or older has increased by 16,000 percent. The number of people 130 years of age or older has increased by 32,000 percent. The number of people 135 years of age or older has increased by 64,000 percent. The number of people 140 years of age or older has increased by 128,000 percent. The number of people 145 years of age or older has increased by 256,000 percent. The number of people 150 years of age or older has increased by 512,000 percent. The number of people 155 years of age or older has increased by 1,024,000 percent. The number of people 160 years of age or older has increased by 2,048,000 percent. The number of people 165 years of age or older has increased by 4,096,000 percent. The number of people 170 years of age or older has increased by 8,192,000 percent. The number of people 175 years of age or older has increased by 16,384,000 percent. The number of people 180 years of age or older has increased by 32,768,000 percent. The number of people 185 years of age or older has increased by 65,536,000 percent. The number of people 190 years of age or older has increased by 131,072,000 percent. The number of people 195 years of age or older has increased by 262,144,000 percent. The number of people 200 years of age or older has increased by 524,288,000 percent. The number of people 205 years of age or older has increased by 1,048,576,000 percent. The number of people 210 years of age or older has increased by 2,097,152,000 percent. The number of people 215 years of age or older has increased by 4,194,304,000 percent. The number of people 220 years of age or older has increased by 8,388,608,000 percent. The number of people 225 years of age or older has increased by 16,777,216,000 percent. The number of people 230 years of age or older has increased by 33,554,432,000 percent. The number of people 235 years of age or older has increased by 67,108,864,000 percent. The number of people 240 years of age or older has increased by 134,217,728,000 percent. The number of people 245 years of age or older has increased by 268,435,456,000 percent. The number of people 250 years of age or older has increased by 536,870,912,000 percent. The number of people 255 years of age or older has increased by 1,073,741,824,000 percent. The number of people 260 years of age or older has increased by 2,147,483,648,000 percent. The number of people 265 years of age or older has increased by 4,294,967,296,000 percent. The number of people 270 years of age or older has increased by 8,589,934,592,000 percent. The number of people 275 years of age or older has increased by 17,179,869,184,000 percent. The number of people 280 years of age or older has increased by 34,359,738,368,000 percent. The number of people 285 years of age or older has increased by 68,719,476,736,000 percent. The number of people 290 years of age or older has increased by 137,438,953,472,000 percent. The number of people 295 years of age or older has increased by 274,877,906,944,000 percent. The number of people 300 years of age or older has increased by 549,755,813,888,000 percent. The number of people 305 years of age or older has increased by 1,099,511,627,776,000 percent. The number of people 310 years of age or older has increased by 2,199,023,255,552,000 percent. The number of people 315 years of age or older has increased by 4,398,046,511,104,000 percent. The number of people 320 years of age or older has increased by 8,796,093,022,208,000 percent. The number of people 325 years of age or older has increased by 17,592,186,044,416,000 percent. The number of people 330 years of age or older has increased by 35,184,372,088,832,000 percent. The number of people 335 years of age or older has increased by 70,368,744,177,664,000 percent. The number of people 340 years of age or older has increased by 140,737,488,355,328,000 percent. The number of people 345 years of age or older has increased by 281,474,976,710,656,000 percent. The number of people 350 years of age or older has increased by 562,949,953,421,312,000 percent. The number of people 355 years of age or older has increased by 1,125,899,906,842,624,000 percent. The number of people 360 years of age or older has increased by 2,251,799,813,685,248,000 percent. The number of people 365 years of age or older has increased by 4,503,599,627,370,496,000 percent. The number of people 370 years of age or older has increased by 9,007,199,254,740,992,000 percent. The number of people 375 years of age or older has increased by 18,014,398,509,481,984,000 percent. The number of people 380 years of age or older has increased by 36,028,797,018,963,968,000 percent. The number of people 385 years of age or older has increased by 72,057,594,037,927,936,000 percent. The number of people 390 years of age or older has increased by 144,115,188,075,855,872,000 percent. The number of people 395 years of age or older has increased by 288,230,376,151,711,744,000 percent. The number of people 400 years of age or older has increased by 576,460,752,303,423,488,000 percent. The number of people 405 years of age or older has increased by 1,152,921,504,606,846,976,000 percent. The number of people 410 years of age or older has increased by 2,305,843,009,213,693,952,000 percent. The number of people 415 years of age or older has increased by 4,611,686,018,427,387,904,000 percent. The number of people 420 years of age or older has increased by 9,223,372,036,854,775,808,000 percent. The number of people 425 years of age or older has increased by 18,446,744,073,709,551,616,000 percent. The number of people 430 years of age or older has increased by 36,893,488,147,419,103,232,000 percent. The number of people 435 years of age or older has increased by 73,786,976,294,838,206,464,000 percent. The number of people 440 years of age or older has increased by 147,573,952,589,676,412,928,000 percent. The number of people 445 years of age or older has increased by 295,147,905,179,352,825,856,000 percent. The number of people 450 years of age or older has increased by 590,295,810,358,705,651,712,000 percent. The number of people 455 years of age or older has increased by 1,180,591,620,717,411,303,424,000 percent. The number of people 460 years of age or older has increased by 2,361,183,241,434,822,606,848,000 percent. The number of people 465 years of age or older has increased by 4,722,366,482,869,645,213,696,000 percent. The number of people 470 years of age or older has increased by 9,444,732,965,739,290,427,392,000 percent. The number of people 475 years of age or older has increased by 18,889,465,931,478,580,854,784,000 percent. The number of people 480 years of age or older has increased by 37,778,931,862,957,161,709,568,000 percent. The number of people 485 years of age or older has increased by 75,557,863,725,914,323,419,136,000 percent. The number of people 490 years of age or older has increased by 151,115,727,451,828,646,838,272,000 percent. The number of people 495 years of age or older has increased by 302,231,454,903,657,293,676,544,000 percent. The number of people 500 years of age or older has increased by 604,462,909,807,314,587,353,088,000 percent. The number of people 505 years of age or older has increased by 1,208,925,819,614,629,174,706,176,000 percent. The number of people 510 years of age or older has increased by 2,417,851,639,229,258,349,412,352,000 percent. The number of people 515 years of age or older has increased by 4,835,703,278,458,516,698,824,704,000 percent. The number of people 520 years of age or older has increased by 9,671,406,556,917,033,397,649,408,000 percent. The number of people 525 years of age or older has increased by 19,342,813,113,834,066,795,298,816,000 percent. The number of people 530 years of age or older has increased by 38,685,626,227,668,133,590,597,632,000 percent. The number of people 535 years of age or older has increased by 77,371,252,455,336,267,181,195,264,000 percent. The number of people 540 years of age or older has increased by 154,742,504,910,672,534,362,390,528,000 percent. The number of people 545 years of age or older has increased by 309,485,009,821,345,068,724,781,056,000 percent. The number of people 550 years of age or older has increased by 618,970,019,642,690,137,449,562,112,000 percent. The number of people 555 years of age or older has increased by 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224,000 percent. The number of people 560 years of age or older has increased by 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448,000 percent. The number of people 565 years of age or older has increased by 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896,000 percent. The number of people 570 years of age or older has increased by 9,903,520,314,283,042,199,193,993,792,000 percent. The number of people 575 years of age or older has increased by 19,807,040

[illegible]

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased by 50 percent, and the number of people 75 years of age or older has increased by 100 percent. The number of people 85 years of age or older has increased by 200 percent. The number of people 90 years of age or older has increased by 400 percent. The number of people 95 years of age or older has increased by 800 percent. The number of people 100 years of age or older has increased by 1,600 percent. The number of people 105 years of age or older has increased by 3,200 percent. The number of people 110 years of age or older has increased by 6,400 percent. The number of people 115 years of age or older has increased by 12,800 percent. The number of people 120 years of age or older has increased by 25,600 percent. The number of people 125 years of age or older has increased by 51,200 percent. The number of people 130 years of age or older has increased by 102,400 percent. The number of people 135 years of age or older has increased by 204,800 percent. The number of people 140 years of age or older has increased by 409,600 percent. The number of people 145 years of age or older has increased by 819,200 percent. The number of people 150 years of age or older has increased by 1,638,400 percent. The number of people 155 years of age or older has increased by 3,276,800 percent. The number of people 160 years of age or older has increased by 6,553,600 percent. The number of people 165 years of age or older has increased by 13,107,200 percent. The number of people 170 years of age or older has increased by 26,214,400 percent. The number of people 175 years of age or older has increased by 52,428,800 percent. The number of people 180 years of age or older has increased by 104,857,600 percent. The number of people 185 years of age or older has increased by 209,715,200 percent. The number of people 190 years of age or older has increased by 419,430,400 percent. The number of people 195 years of age or older has increased by 838,860,800 percent. The number of people 200 years of age or older has increased by 1,677,721,600 percent. The number of people 205 years of age or older has increased by 3,355,443,200 percent. The number of people 210 years of age or older has increased by 6,710,886,400 percent. The number of people 215 years of age or older has increased by 13,421,772,800 percent. The number of people 220 years of age or older has increased by 26,843,545,600 percent. The number of people 225 years of age or older has increased by 53,687,091,200 percent. The number of people 230 years of age or older has increased by 107,374,182,400 percent. The number of people 235 years of age or older has increased by 214,748,364,800 percent. The number of people 240 years of age or older has increased by 429,496,729,600 percent. The number of people 245 years of age or older has increased by 858,993,459,200 percent. The number of people 250 years of age or older has increased by 1,717,986,918,400 percent. The number of people 255 years of age or older has increased by 3,435,973,836,800 percent. The number of people 260 years of age or older has increased by 6,871,947,673,600 percent. The number of people 265 years of age or older has increased by 13,743,895,347,200 percent. The number of people 270 years of age or older has increased by 27,487,790,694,400 percent. The number of people 275 years of age or older has increased by 54,975,581,388,800 percent. The number of people 280 years of age or older has increased by 109,951,162,777,600 percent. The number of people 285 years of age or older has increased by 219,902,325,555,200 percent. The number of people 290 years of age or older has increased by 439,804,651,110,400 percent. The number of people 295 years of age or older has increased by 879,609,302,220,800 percent. The number of people 300 years of age or older has increased by 1,759,218,604,441,600 percent. The number of people 305 years of age or older has increased by 3,518,437,208,883,200 percent. The number of people 310 years of age or older has increased by 7,036,874,417,766,400 percent. The number of people 315 years of age or older has increased by 14,073,748,835,532,800 percent. The number of people 320 years of age or older has increased by 28,147,497,671,065,600 percent. The number of people 325 years of age or older has increased by 56,294,995,342,131,200 percent. The number of people 330 years of age or older has increased by 112,589,990,684,262,400 percent. The number of people 335 years of age or older has increased by 225,179,981,368,524,800 percent. The number of people 340 years of age or older has increased by 450,359,962,737,049,600 percent. The number of people 345 years of age or older has increased by 900,719,925,474,099,200 percent. The number of people 350 years of age or older has increased by 1,801,439,850,948,198,400 percent. The number of people 355 years of age or older has increased by 3,602,879,701,896,396,800 percent. The number of people 360 years of age or older has increased by 7,205,759,403,792,793,600 percent. The number of people 365 years of age or older has increased by 14,411,518,807,585,587,200 percent. The number of people 370 years of age or older has increased by 28,823,037,615,171,174,400 percent. The number of people 375 years of age or older has increased by 57,646,075,230,342,348,800 percent. The number of people 380 years of age or older has increased by 115,292,150,460,684,697,600 percent. The number of people 385 years of age or older has increased by 230,584,300,921,369,395,200 percent. The number of people 390 years of age or older has increased by 461,168,601,842,738,790,400 percent. The number of people 395 years of age or older has increased by 922,337,203,685,477,580,800 percent. The number of people 400 years of age or older has increased by 1,844,674,407,370,955,161,600 percent. The number of people 405 years of age or older has increased by 3,689,348,814,741,910,323,200 percent. The number of people 410 years of age or older has increased by 7,378,697,629,483,820,646,400 percent. The number of people 415 years of age or older has increased by 14,757,395,258,967,641,292,800 percent. The number of people 420 years of age or older has increased by 29,514,790,517,935,282,585,600 percent. The number of people 425 years of age or older has increased by 59,029,581,035,870,565,171,200 percent. The number of people 430 years of age or older has increased by 118,059,162,071,741,130,342,400 percent. The number of people 435 years of age or older has increased by 236,118,324,143,482,260,684,800 percent. The number of people 440 years of age or older has increased by 472,236,648,286,964,521,369,600 percent. The number of people 445 years of age or older has increased by 944,473,296,573,929,042,739,200 percent. The number of people 450 years of age or older has increased by 1,888,946,593,147,858,085,478,400 percent. The number of people 455 years of age or older has increased by 3,777,893,186,295,716,170,956,800 percent. The number of people 460 years of age or older has increased by 7,555,786,372,591,432,341,913,600 percent. The number of people 465 years of age or older has increased by 15,111,572,745,182,864,683,827,200 percent. The number of people 470 years of age or older has increased by 30,223,145,490,365,729,367,654,400 percent. The number of people 475 years of age or older has increased by 60,446,290,980,731,458,735,308,800 percent. The number of people 480 years of age or older has increased by 120,892,581,961,462,917,470,617,600 percent. The number of people 485 years of age or older has increased by 241,785,163,922,925,834,941,235,200 percent. The number of people 490 years of age or older has increased by 483,570,327,845,851,669,882,470,400 percent. The number of people 495 years of age or older has increased by 967,140,655,691,703,339,764,940,800 percent. The number of people 500 years of age or older has increased by 1,934,281,311,383,406,679,529,881,600 percent. The number of people 505 years of age or older has increased by 3,868,562,622,766,813,359,059,763,200 percent. The number of people 510 years of age or older has increased by 7,737,125,245,533,626,718,119,526,400 percent. The number of people 515 years of age or older has increased by 15,474,250,491,067,253,436,239,052,800 percent. The number of people 520 years of age or older has increased by 30,948,500,982,134,506,872,478,105,600 percent. The number of people 525 years of age or older has increased by 61,897,001,964,269,013,744,956,211,200 percent. The number of people 530 years of age or older has increased by 123,794,003,928,538,027,489,912,422,400 percent. The number of people 535 years of age or older has increased by 247,588,007,857,076,054,979,824,844,800 percent. The number of people 540 years of age or older has increased by 495,176,015,714,152,109,959,649,689,600 percent. The number of people 545 years of age or older has increased by 990,352,031,428,304,219,919,299,379,200 percent. The number of people 550 years of age or older has increased by 1,980,704,062,856,608,439,838,598,758,400 percent. The number of people 555 years of age or older has increased by 3,961,408,125,713,216,879,677,197,516,800 percent. The number of people 560 years of age or older has increased by 7,922,816,251,426,433,759,354,395,033,600 percent. The number of people 565 years of age or older has increased by 15,845,632,502,852,867,518,708,790,067,200 percent. The number of people 570

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการฯ ทั่วไป 1.1 เรื่องทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) รายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด จัดทำโดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี - เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาล่าช้าโดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด ต้องแจ้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศผ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 เรื่องทั่วไป (ต่อ)	<p>ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสรุปให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศผ.) ทราบทุก 6 เดือน - ในกรณีที่บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 เรื่องทั่วไป (ต่อ)	<p>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>* หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>- โครงการจะต้องจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ ดังนี้</p> <p>• รวบรวมและสรุปลักษณะผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซ่งสีตล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 เรื่องทั่วไป (ต่อ)	<p>• รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการที่เป็น ไปได้ทางปฏิบัติ</p> <p>• นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการฯ ทั้งหมดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</p>			
1.2 มาตรการในช่วงก่อนที่จะมีการทดลองเดินระบบฯ	<p>- โครงการทำการตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด</p> <p>- โครงการทำความเข้าใจระบบควบคุมระบบแบบบูรณาการก่อนเดินระบบ</p> <p>- โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบก่อนดำเนินการทดสอบ</p> <p>- โครงการกำหนดหมายเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบเครื่องจักรต่าง ๆ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ช่วงก่อนดำเนินการทดลองเดินระบบ</p> <p>- ช่วงก่อนดำเนินการทดลองเดินระบบ</p> <p>- ช่วงก่อนดำเนินการทดลองเดินระบบ</p> <p>- ช่วงก่อนดำเนินการทดลองเดินระบบ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซ่งสีตล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซ่งสีตล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซ่งสีตล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซ่งสีตล จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ 2.1 การระบายมลพิษ ออกจากปล่อง	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายมลสารที่ระบายออกจากปล่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> . ควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละออง (TSP) ของปล่องระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง (DC-1) ในสภาวะการทำงานปกติ ไม่เกิน 0.862 กรัม/วินาที . กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โครงการต้องทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง . หากระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง (DC-1) ไม่สามารถเดินระบบได้ หรือมีอัตราการระบายฝุ่นละออง (TSP) ที่ออกจากปล่องของระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง (DC-1) เกิน 7.407 กรัม/วินาที โครงการต้องหยุดดำเนินงานในหน่วยการผลิตทันทีและทำการแก้ไขให้ระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง (DC-1) ทำงานได้ตามปกติ - ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงานจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด และ/หรือ มาตรฐาน ฉบับล่าสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบายอากาศ - ปล่องระบายอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยติดตั้งระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง (Duct Collector) จำนวน 2 ชุด ซึ่งอากาศที่ผ่านการบำบัดจะระบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ออกทางปล่องระบายอากาศ จำนวน 1 ปล่อง - กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างการผลิต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> . ทำความสะอาดระบบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ . ดูแลรักษาหัวดูดให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อคงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิดให้คงที่ - จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมอะไหล่สำรอง ได้แก่ ถุงกรองฝุ่น เป็นต้น สำหรับระบบคัดฝุ่นให้เพียงพอ และพร้อมสำหรับใช้งาน การแก้ไขซ่อมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง โดยเฉพาะถุงกรองฝุ่น - จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> . วัดความดันสถิตของหัวดูด (Hood static pressure) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณ . วัดความดันแตกต่างของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องคัดฝุ่นแบบถุงกรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสภาพของถุงกรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - บริเวณที่มีความร้อนสูง - ระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง - ระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานให้เรียนรู้การตรวจสอบมลพิษอย่างง่าย เช่น การใช้แถบกาวัดความเข้มข้นของฝุ่นในบริเวณสถานที่ทำงาน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ (ความเข้มข้น) กับแถบกาที่เตรียมไว้เป็นเกณฑ์ควบคุม หรือการใช้ลวดวางไว้ในบริเวณพื้นที่ทำงาน เพื่อสังเกตและตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการแก้ไขระบบได้อย่างทันเวลา เมื่อพบว่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ใหม่ทุก ๆ 18 เดือน - โครงการจะดื่อบันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ลงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน - ห้ามไม่ให้วางกองวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมีและกากของเสียที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไว้ภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการปนเปื้อนน้ำฝนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบคักฝุ่นแบบถุงกรอง - ระบบคักฝุ่นแบบถุงกรอง - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการในการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) หัวดูด <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบสภาพภายนอกของหัวดูดทุกวัน เพื่อค้นหาความสึกหรอของหัวดูด หากพบความเสียหายให้ทำการหยุดระบบการผลิตแล้วทำการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิด 2) ระบบท่อ <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบสภาพภายนอกทุก ๆ 12 ชั่วโมง * ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อทั้งหมด ด้วยสายตาทุกวัน หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ทำการแก้ไขโดยทันที (ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบ) * ตรวจสอบการอุดตันของฝุ่นในระบบท่อ (โดยเฉพาะกับระบบท่อที่ติดตั้งในแนวระดับ) เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีระบบหยุดการทำงาน * ทำความสะอาดระบบท่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ 3) พัดลมดูดอากาศ <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลมโดยการสังเกตด้วยสายตา การฟังเสียง และใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบมือถือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบคักฝุ่นแบบถุงกรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>ทุก ๆ 12 ชั่วโมง</p> <p>* ตรวจสอบสภาพของล้อพัดลม (Fan Wheel) เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่ระบบหยุดทำการซ่อม</p> <p>4) เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง</p> <p>* ตรวจสอบการสึกหรอและการรั่วของตัวเรือนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการสึกหรอหรือการรั่วให้ทำการซ่อมรอยรั่วดังกล่าวทันที</p> <p>* ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายฝุ่นซึ่งติดตั้งที่ด้านล่างของเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองทุกวัน</p> <p>* ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตอากาศอัด (Compressed Air) และสภาพของวาล์วควบคุมการจ่ายอากาศอัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำความสะอาดถุงกรองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>* ทำความสะอาดถุงกรองทุก 3 เดือน โดยใช้อากาศอัดที่มีความดันสูง (ห้ามทำการชักล้างโดยเด็ดขาด)</p> <p>* เปลี่ยนถุงกรองใหม่ทุก 18 เดือน</p> <p>- มาตรการในการติดตามการทำงานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี้</p> <p>* วัดความดันสถิตของหัวดูด (Hood Static Pressure) ทุกหัวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งทำให้สามารถประเมินได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบหรือไม่</p>	- ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซตีส จำกัด

-17-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>* ตรวจวัดความดันแตกต่างของอากาศที่ไหลผ่านถุงกรองจากมาตรวัดที่ติดตั้งที่ตัวเรือนเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองทุก 1 ชั่วโมง หากพบว่าความดันแตกต่างดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 2 นิ้วของน้ำ แสดงว่าอาจเกิดการรั่วซึมหรือทะลุของถุงกรอง ให้ทำการหยุดกระบวนการหลอมทันที แล้วตรวจสอบหาถุงกรองที่ชำรุดพร้อมเปลี่ยนถุงกรองใหม่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงเริ่มกระบวนการหลอมใหม่ แต่หากความดันแตกต่างดังกล่าวมีค่ามากกว่า 10 นิ้วของน้ำ แสดงว่าถุงกรองอาจเกิดการอุดตัน ให้ทำการหยุดกระบวนการหลอมทันทีเช่นกัน หลังจากนั้นให้ตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของระบบทำความสะอาดถุงกรอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงเริ่มกระบวนการหลอมอีกครั้ง</p> <p>* สังเกตลักษณะของก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย (จากการวัดความเข้มข้นของฝุ่น หรือวัดค่าความทึบแสง หรือจากการสังเกตด้วยสายตา) หากพบว่าฝุ่นถูกปล่อยออกมาไม่มากนัก (ยังไม่เกินค่าควบคุม แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น) ให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบควบคุมมลพิษที่กล่าวข้างต้น เมื่อพบสาเหตุให้ทำการแก้ไข แต่หากพบว่าฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมามีปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัด (หรือเกินค่าควบคุม) ให้หยุดการทำงานของระบบการผลิตทันที เพื่อลดอัตราการระบายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงเดินระบบควบคุมมลพิษและ</p>			

-18-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	ระบบการผลิตอีกครั้ง * ตรวจวัดอัตราไหลของก๊าซที่เข้าและออกจากเครื่องคัดฝุ่นแบบถุงกรองเพื่อประเมินสภาพของถุงกรอง ตรวจสอบระดับความดันของอากาศที่ท่อร่วม (Header) สำหรับระบบจ่ายอากาศเพื่อทำความสะอาดถุงกรองทุกชั่วโมง (ระดับที่เหมาะสม คือ 5 ถึง 7 บาร์) หากพบว่าระดับความดันต่ำกว่าค่าที่กำหนดให้หยุดระบบการผลิต พร้อมค้นหาสาเหตุของปัญหาค้างกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงเดินระบบควบคุมมลพิษและระบบการผลิตอีกครั้ง			
2.3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้โรงเหล็กต้องมีผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด
3. ระดับเสียง				
3.1 การควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิด	- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีระดับความดังของเสียงต่ำและให้ทำการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้คือผู้เสมอ เพื่อลดระดับความดังของเสียง - กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)	- อาคารส่วนผลิต - อาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิด (ต่อ)	สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน - โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) หลังเปิดดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสวมอุปกรณ์ลดเสียง และนำไปสู่การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่โครงการต่อไป พร้อมทั้งทำการทบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise Contour ทุก 3 ปี	- อาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด
3.2 การป้องกันที่ตัวกลาง (Pathway)	- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เตาหลอม และเครื่องอัดเศษเหล็ก เป็นต้น ภายในอาคารผลิตที่ปิดมิดชิด หากแหล่งกำเนิดเสียงดังอยู่ภายนอกอาคาร ต้องก่อสร้างห้องครอบเสียงเครื่องจักรพร้อมติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายใน ได้แก่ บริเวณพัดลมดูดอากาศ (Blower) เป็นต้น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงบริเวณปล่องระบายอากาศ (Blower Silencer) ของระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง เพื่อลดผลกระทบจากเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง - โครงการจะทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรั้วทั้ง 4 ด้านของโครงการ โดยควบคุมการดำเนินการของโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณรั้วของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) โดยจัดทำแนวรั้วที่บอบเขตพื้นที่โครงการความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ด้านที่ติดกับชุมชน) และปลูกต้นไม้โดยรอบ	- บริเวณรั้วรอบโครงการ - บริเวณรั้วรอบโครงการทั้ง 4 ด้านของโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การป้องกันที่ตัวกลาง (Pathway) (ต่อ)	ความกว้างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันหรือลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ หากพบว่ามีระดับเสียงสูงเกินกว่าที่กำหนด จะต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข โดยการติดตั้งกำแพงกันเสียงเพิ่มเติมต่อไป - กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการจะนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาโดยเร่งด่วน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กม.	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
4. คุณภาพน้ำ				
4.1 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน	- คิดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมที่มีทั้งหมด โดยขนาดของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งต้องมีการประเมินให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมและโรงอาหารของอาคารสำนักงาน/ห้องพักพนักงานประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกบำบัดด้วย Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ แล้วสูบกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้/	- พื้นที่โครงการ - อาคารสำนักงาน/ห้องพักพนักงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน (ต่อ)	สนามหญ้าภายในโครงการต่อไป - น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของป้อมยาม ประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายลงบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณเดียวกับอาคารสำนักงาน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร แล้วสูบกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้/สนามหญ้าภายในโครงการต่อไป - น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมและโรงอาหารของบ้านพักคนงานประมาณ 22 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกบำบัดด้วย Grease Trap Tank ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ แล้วสูบกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้/สนามหญ้าภายในโครงการต่อไป - คิดตั้งถังดักไขมัน สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงอาหารและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนไขมัน ทั้งนี้ กำหนดให้มีการดูแลและดักไขมันจากบ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Programme) สำหรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามค่าที่ออกแบบ - กรณีที่พบว่าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่สามารถทำงานได้ตามค่าที่ออกแบบ	- ป้อมยาม - บ้านพักคนงานและโรงอาหาร - โรงอาหาร - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน (ต่อ)	<p>ให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข โดยมีกระบวนการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- จัดให้มีบ่อดักไขมัน/บ่อตกตะกอน ขนาด 112 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากการหล่อเย็นแบบ โดยตรง ซึ่งเป็นน้ำสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิของแท่งเหล็กร้อน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการระบายทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>- กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Programme) สำหรับบ่อดักไขมัน/บ่อตกตะกอน โดยการขูดลอกตะกอนออกเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ระบบงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>- บ่อดักไขมัน/บ่อตกตะกอน</p> <p>- บ่อดักไขมัน/บ่อตกตะกอน</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>
4.2 บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ	<p>- ควบคุมคุณภาพน้ำภายในบ่อน้ำของโครงการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน</p> <p>- โครงการมีการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วภายในบ่อพักน้ำหลังผ่านการบำบัดมาใช้มากที่สุด โดยไม่มีการระบายออกนอกโครงการ โดยนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้/สนามหญ้าภายในโครงการทั้งหมด</p>	<p>- บ่อพักน้ำทิ้งของโรงงาน</p> <p>- บ่อพักน้ำทิ้งของโรงงาน</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ (ต่อ)	<p>- โครงการจะจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด จำนวน 2 บ่อ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร และ 25 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยก่อสร้างเป็นบ่อพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ณ จุดนั้น ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง</p>	- บ่อพักน้ำทิ้งของโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>- จัดให้มีบ่อน้ำฝนจำนวน 2 บ่อ ขนาดความจุประมาณ 6,175 และ 12,017 ลบ.ม. ตามลำดับ เพื่อชะลอปริมาณน้ำฝนในคาบฝนตกครั้งหนึ่งเมื่อฝนหยุดตก จะน้ำฝนจะถูกระบายออกด้วยเครื่องสูบน้ำเพื่อให้อบแห้งน้ำสามารถรองรับฝนตกในครั้งต่อไปได้</p> <p>- โครงการกำหนดให้พื้นที่บริเวณอาคารผลิตและบ้านพักคนงานเป็นพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนของน้ำฝน ดังนั้น โครงการจะไม่ระบายน้ำจากบริเวณส่วนนี้ออกนอกโครงการ (บ่อน้ำฝน ขนาด 6,175 ลูกบาศก์เมตร) โดยจะนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต (น้ำสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิของแท่งเหล็กร้อน) และใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการต่อไป</p> <p>- ในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม) โครงการจะมีการระบายน้ำภายในบ่อน้ำบางส่วนออกนอกโครงการ (เฉพาะบ่อน้ำฝน ขนาด 12,017 ลูกบาศก์เมตร ด้านหน้าโครงการ) เนื่องจากเพื่อรักษาระดับน้ำ ภายในบ่อน้ำมิให้อ่างล้นออกมา ซึ่งมีปริมาณน้ำมากเกินไปจนเกินความสามารถในการรองรับเท่านั้น โดยได้ขออนุญาต</p>	<p>- บ่อน้ำฝนของโรงงาน</p> <p>- บ่อน้ำฝน 1 ของโรงงานขนาด 6,175 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- บ่อน้ำฝน 2 ของโรงงานขนาด 12,017 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- เฉพาะฤดูฝน</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	กรมทางหลวงเพื่อระบายน้ำฝนส่วนเกินออกทางระบายน้ำฝนสาธารณะในเขตทางหลวงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำที่จะระบายออกต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - กำหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำรวมและบ่อน้ำของโรงงานในกรณีขึ้นเงิน - กำกับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการรวมทั้ง กำหนดแผนการทำความสะอาดและเก็บกวาดท่อระบายน้ำรวมทั้งโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ท่อระบายน้ำรวมและบ่อน้ำ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด
6. การคมนาคม	- จัดให้มีการอบรมหรือแนะนำให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีการประชุมผู้รับเหมาช่วงในการขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการขับอย่างปลอดภัย มารยาทบนท้องถนน การจำกัดความเร็วในการขนส่ง กฎระเบียบของโรงงาน โดยเชิญตำรวจในท้องที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ - ควบคุม กำกับ และกวดขันผู้รับผิดชอบในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ของโครงการ และจะต้องเลือกใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัยและมีความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง โดยการสำรวจจากองค์ประกอบต่าง ๆ	- ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	เช่น สภาพจราจร ถนนคับแคบ ขึ้นสะพานสูง ลอดใต้สะพาน การใช้ทางการกัลบริด (U-turn) ผ่านชุมชน โรงเรียน มีจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย รวมทั้งเสนอเส้นทางที่เหมาะสมให้โครงการพิจารณาก่อนการดำเนินการขนส่ง ทั้งนี้ หากพบว่าเส้นทางที่เสนอไม่เหมาะสม โครงการจะต้องเสนอเส้นทางที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยเคร่งครัด - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทในพื้นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา - กำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงในการขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ทำการตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะการตรวจสอบกระเบรรถบรรทุกจะต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบก่อนนำรถมาใช้งาน เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุและผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง - ทำการติดสัญญาณบริเวณท้ายรถบรรทุกวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้งานสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น - จำกัดความเร็วในการขับรถบรรทุกพิเศษเหล็กไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงในเส้นทางขนส่งกำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ติดตั้งสัญญาณและเครื่องหมายจราจรในเขตที่มีการจราจรภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีรถบรรทุกขั้วข้อ ขอบความร่วมมือพนักงานขับรถให้จอดรถชั่วคราวของขบวนให้มากที่สุดแล้วเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉิน พร้อมทำสัญลักษณ์ด้านหน้าและด้านหลัง โดยอยู่ห่างจากตัวรถบรรทุกเศษเหล็กไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ - จัดให้มีหมายเลขติดต่อกายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สำหรับแจ้งและรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ - กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุก ตามกฎหมายกำหนด - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
7. สิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว				
7.1 การจัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการสิ่งปฏิถุหรือวัสดุไม่ใช่แล้วของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พิจารณากำหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - มีระบบคัดแยกประเภทสิ่งปฏิถุและวัสดุไม่ใช่แล้วที่มีมูลค่าไว้สำหรับจำหน่าย เพื่อให้มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่ต้องส่งกำจัดให้น้อยที่สุด - อาคารและพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการ จะต้องมีการจัดแบ่งประเภท 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่จัดเก็บของเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.1 การจัดการทั่วไป (ต่อ)	<p>ของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บของเสียที่เป็นอันตราย จะต้องจัดเก็บไว้ภายในพื้นที่ที่มีหลังคาปิดคลุม เพื่อป้องกันการชะล้างสารอันตราย โดยน้ำฝนลงสู่ระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบ - โครงการเลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กำจัดสิ่งปฏิถุและวัสดุเหลือใช้ที่มีมาตรฐาน ในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น - โครงการใช้หลัก 3 R (Reduce/Reuse/Recycle) ในการกำจัดกากของเสียของโครงการ โดยที่ใช้หลักการลดปริมาณของกากของเสีย การใช้ทรัพยากรซ้ำให้คุ้มค่า และการนำกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่จัดเก็บของเสีย - ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
7.2 ขยะมูลฝอยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงงานอย่างเพียงพอ - กำหนดให้มีพนักงานรวบรวมและเก็บขนขยะไปทำการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือวัสดุที่มีมูลค่า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อเอกชน - สิ่งปฏิถุหรือวัสดุไม่ใช่แล้วจากการอุปโภคบริโภคซึ่งไม่สามารถจำหน่ายได้ประมาณ 4 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมเก็บไว้ภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการ เพื่อรอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลหรือหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2 ขยะมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)	<p>อื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p> <p>- ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p> <p>* ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก เป็นต้น ประมาณ 0.4 ตัน/ปี โครงการจะทำการคัดแยกประเภทและจำหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำวัสดุดังกล่าวไปทำการคัดแยกและจำหน่ายต่อไป</p> <p>- ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p> <p>* ได้แก่ กิ่งไม้/ใบไม้ เศษอิฐ เศษหิน และถุงพลาสติกปนเปื้อน เป็นต้น ประมาณ 2 ตัน/ปี โครงการจะทำการคัดแยกประเภทและคัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดหรือ วิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p> <p>* เศษอาหาร ประมาณ 1 ตัน/ปี โครงการรวบรวมแล้วขาย เพื่อเป็นอาหารสัตว์แก่ผู้ที่สนใจหรือนำไปกำจัดด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p> <p>- ขยะอันตรายจากสำนักงาน</p> <p>* ได้แก่ ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี ผ้าหมักคอมพิวเตอร์/ผงหมึก ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ประมาณ 0.6 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมไว้ภายในพื้นที่เก็บของเสียที่มีหลังคาคลุมและคัดต่อหน่วยงาน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2 ขยะมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)	<p>ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p>			
7.3 กากของเสียจากกระบวนการผลิต	<p>- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วย</p> <p>* ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าของโครงการ ประมาณ 6,650 ตัน/ปี โดยโครงการจะทำการหมุนเวียนนำไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่ถือว่าเป็นของเสีย</p> <p>* ไม้/พาเลทชำรุด มอเตอร์ไฟฟ้า ลูกจันทน์ เป็นต้น ประมาณ 3 ตัน/ปี โดยโครงการจะทำการคัดแยกประเภทและจำหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำวัสดุดังกล่าวไปทำการคัดแยกและจำหน่ายต่อไป</p> <p>- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ประกอบด้วย</p> <p>. ขี้เถ้าจากเตาเผา (Slag) ประมาณ 8,064 ตัน/ปี โดยโครงการจะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นวัสดุขุดดินทดแทนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่/ปูนซีเมนต์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p> <p>. ฝุ่นจากระบบคัดฝุ่น (Bag House) ประมาณ 1,990 ตัน/ปี โดยโครงการจะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นวัสดุขุดดินทดแทนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่/ปูนซีเมนต์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 กากของเสียจากกระบวนการผลิต (ต่อ)	<p>อนุญาตต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> เศษวัสดุจากการตัดและซ่อมผนังเตาหลอม (Lining) ประมาณ 2,640 ตัน/ปี โดยโครงการจะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นวัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่/ปูนซีเมนต์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป ตะกอนจากบ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน (กากซีเมนต์) ประมาณ 405 ตัน/ปี จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป ถุงกรองที่หมดอายุใช้งาน (Bag Filter) ประมาณ 2 ตัน/ปี จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไปหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป <p>- สิ่งปฏิกูลฯ ที่เป็นของเสียอันตราย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> * น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ประมาณ 5 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมไว้ภายในถังขนาด 200 ลิตร และคัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มารับไปกำจัด โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพและนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป * ถูมือและเศษผ้าปนเชื้อน้ำมัน ประมาณ 2 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมไว้ภายในอาคารเก็บกากของเสียที่มีหลังคาคลุม และคัดต่อหน่วยงาน 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 กากของเสียจากกระบวนการผลิต (ต่อ)	<p>ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> * ของเสียอื่น ๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว เป็นต้น ประมาณ 1.50 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมไว้ในอาคารเก็บกากของเสียที่มีหลังคาคลุม และคัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มารับไปกำจัดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป <p>- โครงการจะต้องแนบเอกสารการรับกำจัดกากของเสียทุกประเภทจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ โดยต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ ซึ่งต้องระบุไว้ในรายงานตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>
7.4 ขยะติดเชื้อจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	<p>- ขยะติดเชื้อจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นจะเป็นขยะจำพวกผ้าพันแผลเลือด น้ำลาย น้ำเหลือง บั๊ตตะวาะ ผ้าปิดแผล (ผ้าก๊อซ) เข็มฉีดยา เป็นต้น ประมาณ 0.2 ตัน/ปี โครงการจะทำการรวบรวมใส่ถุงแดงแยกไว้โดยเฉพาะและรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดในเตาเผาขยะอันตรายหรือวิธีอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตต่อไป</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อชีวอนามัยและความปลอดภัย 8.1 ความปลอดภัยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสม - จัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีความเด่นชัดต่อการนำไปปฏิบัติของพนักงานทุกคน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ โดยมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 - จัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้อยสุชา เป็นต้น - จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การตรวจวัดเสียง ความร้อน แสงสว่าง ฝุ่นละออง เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสภาพพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

-33-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาบทพจนและกำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป - กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ หัวหน้างาน/หัวหน้ากะ ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งพื้นที่ โดยดำเนินการทุกสัปดาห์ - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น - กำหนดระบบขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
8.2 การตรวจสอบสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าทำงานและโครงการจะต้องสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงานพบว่ามีผลผิดปกติจากการทำงาน ต้องระบุสาเหตุของผลผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงานและแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต - จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลตรวจสุขภาพสำหรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

-34-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 การตรวจสอบสุขภาพ (ต่อ)	ใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงาน - กรณีที่ผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระบุว่าผลการตรวจสอบสุขภาพที่ผิดปกติของพนักงาน มีสาเหตุมาจากการทำงาน ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานรายดังกล่าว ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยและติดตามผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง - การตรวจสอบสุขภาพพนักงานเพื่อตรวจวัดหาสารอันตรายในพนักงานที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กำหนด - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการตลอดเวลา รวมทั้งจัดเตรียมรถสำรองไว้ประจำพื้นที่อีก 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน หรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด
8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- โครงการมีการวิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม - โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ทราบอย่างชัดเจน - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้ง การดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้อย่างเพียงพอเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)	- โครงการมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการใช้งานและธรรมาภิบาลอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด
8.4 เสียง	- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว - พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน - โครงการมีระบบการตรวจสอบและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ	- อาคารส่วนผลิต - อาคารส่วนผลิต - อาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.4 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ.2549 โดยให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล (เอ) ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกัน ไปทำงานเป็นระยะ ๆ - กำหนดให้ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) และจัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามกฎกระทรวงฯ ที่กำหนด และทำการปรับปรุงเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ ให้ทำการตรวจสอบ โดยละเอียด พร้อมทั้ง หาสาเหตุหาทพว่ามีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไปทำงานในบริเวณ/แผนกอื่นที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังน้อยลง - อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้องรวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองอย่างเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนผลิต - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - อาคารส่วนผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.5 ความร้อนและแสงสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานที่ทำงานประจำในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ได้แก่ บริเวณหน้าเตาหลอม และเครื่องหล่อเหล็กแท่ง ต้องสวมใส่ชุดป้องกันความร้อนและถุงมือป้องกันความร้อนทุกครั้งปฏิบัติงาน - กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตัวของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - จัดให้มีห้องควบคุมพร้อมติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศสำหรับพนักงานปฏิบัติในส่วนผลิตและมีช่องระบายอากาศ และพัดลมระบายอากาศบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน - จัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งหลอดไฟให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและควรติดตั้งหลอดไฟตามอาคารในจุดต่าง ๆ ของโครงการและจะต้องซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณเตาหลอม - บริเวณเตาหลอม และ เหน้เหล็ก - อาคารส่วนผลิต - อาคารส่วนผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
8.6 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานประจำภายในสายการผลิต ต้องสวมหน้ากากกรองฝุ่นละอองขณะทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานบริเวณพื้นที่เตรียมวัตถุดิบและเตาหลอม - จัดให้มีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่กระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนผลิต - อาคารส่วนผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.6 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น การตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดและการเอ็กซเรย์ปอด โดยพิจารณาผลเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือหากพบผู้มีอาการผิดปกติต้องรีบทำการรักษา	- พนักงานส่วนการผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด
8.7 อุบัติเหตุ	- จัดให้มีเวชภัณฑ์และยา เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจำนวนที่เพียงพอตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2548 ที่กำหนด - จัดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีการจัดทำแผนการปฏิบัติการและกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลในกรณีที่มีอุบัติเหตุขึ้น - การป้องกันกรณีน้ำเหล็กหกหรือกระเด็นถูกร่างกาย โดย * กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีการฝึกปฏิบัติ * เฝ้าสังเกตการทำงานโดยหัวหน้ากะและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย * อุปกรณ์ที่ใช้ในการเทและการเคลื่อนย้ายน้ำเหล็กต้องอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างปลอดภัย * จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำเหล็กกระเด็นถูกร่างกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า และที่ป้องกันลำตัว เป็นต้น - การป้องกันการสัมผัสชิ้นงานที่ร้อน หรือสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ร้อน โดย * กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย	- ภายในโครงการ - ภายในโครงการ - อาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด - บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด - บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 อุบัติเหตุ (ต่อ)	* จัดถุงมือและปลอกแขนกันความร้อนให้สวมใส่ * เตือนอันตรายเกี่ยวกับความร้อน - การป้องกันเคาหลอมเหล็กเกิดการระเบิด โดย * ป้องกันมิให้น้ำปนเปื้อนวัตถุติดก่อนที่จะนำเข้าสู่เคาหลอม * อบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเคาหลอมให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน - การป้องกันอุบัติเหตุจากกรณีรถเข็นหรือรถยก โดย * รถเข็นจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและมีที่ป้องกันมือและเท้าถูกกระแทก * กำหนดเส้นทางและมีความกว้างที่เพียงพอ * รถยกต้องมีสัญญาณขณะมีการทำงาน * ยกของต้องไม่สูงจนปิดบังสายตาผู้ขับขี่ และจำกัดความเร็วของรถยก * อบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับการขับอย่างปลอดภัยและถูกต้อง - การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า โดย * อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือจัดให้มีสายดินทุกเครื่อง * มีการตรวจสอบสภาพและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน * สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น	- อาคารส่วนผลิต - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด - บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด - บริษัท ไทยเซ่งสีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 อุบัติเหตุ (ต่อ)	* จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า			
8.8 สารกัมมันตรังสี	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่ปนมากับเศษเหล็กบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยใช้เครื่องวัดสารกัมมันตรังสีแบบอยู่กับที่ โดยกำหนดให้รถบรรทุกที่ขนส่งเศษเหล็กหยุดตรวจสอบสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนก่อนขึ้นชั่งน้ำหนัก และทำการตรวจซ้ำใหม่อีกครั้งด้วยเครื่องตรวจวัดกัมมันตรังสีแบบมือถือในขั้นตอนการกองเก็บเศษเหล็ก - หากเครื่องตรวจจับรังสีปนเปื้อนส่งสัญญาณเสียงดังจากเครื่องและการกระพริบของหลอดสีเขียว โครงการกำหนดให้รถบรรทุกดังกล่าววิ่งไปจอดยังบริเวณที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจจับรังสีปนเปื้อนอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจซ้ำ ส่วนรถบรรทุกที่ตรวจไม่พบรังสี โครงการอนุญาตให้รถบรรทุกเศษเหล็กเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ - หากรถบรรทุกที่ทำการตรวจจับรังสีปนเปื้อนครั้งที่ 2 และเครื่องตรวจจับรังสีปนเปื้อนไม่ส่งสัญญาณเตือน โครงการอนุญาตให้รถบรรทุกเศษเหล็กเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ แต่หากเครื่องตรวจจับรังสีส่งสัญญาณเตือนรถบรรทุกคันดังกล่าวจะถูกกักบริเวณไว้บริเวณพื้นที่ควบคุมที่โครงการจัดเตรียมไว้ (พื้นที่ขนาดประมาณ 20 x 20 เมตร) เพื่อป้องกันหรือจำกัดขอบเขตการแผ่รังสีที่มีอยู่ พร้อมทั้งปฏิบัติการดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

-41-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.8 สารกัมมันตรังสี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> * แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคนิคกัมมันตรังสีของโครงการที่ผ่านการอบรมความปลอดภัยด้านรังสีระดับที่ 1 เพื่อทำการตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง * แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ * ติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการรับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม ให้มารับไปกำจัดหรือบำบัดอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดหรือบำบัดดังกล่าวบริษัทผู้จำหน่ายเศษเหล็กต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด - ทำสัญญาซื้อขายกับตัวแทนจำหน่ายเศษเหล็ก ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดค่าให้ตัวแทนดังกล่าวตรวจสอบสารกัมมันตรังสีในเศษเหล็กก่อนส่งมายังโครงการ ซึ่งถ้าหากโครงการตรวจพบจะทำการส่งคืนเศษเหล็กดังกล่าวคืนกลับมาและคัดสิทธิ์ในการทำสัญญากับตัวแทนดังกล่าวนี้ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
8.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ศ.ท.) หรือ NFPA - จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ ซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด - บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

-42-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ระบบ Sprinkler เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารผลิต จำนวน 900 จุด • อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Fire Extinguishers) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง • ติดตั้ง Fire alarm จำนวน 15 จุด ติดตั้งรอบอาคารผลิตและพื้นที่โรงงาน • ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมหัวจ่ายน้ำ จำนวน 8 ตู้ • หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารที่ทำการติดตั้งเป็นแบบหัวจ่ายน้ำ 2 ทิศทาง ขนาด 2½ นิ้ว แรงดัน 4.4 บาร์ โดยจะติดตั้งทั้งหมด 4 ชุด • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ปั๊มมอเตอร์) ขนาดการสูบน้ำไม่เกิน 2,838 ลิตร/นาที • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ปั๊มดีเซล) แบบหอยโข่งแกนนอน ขนาดการสูบน้ำไม่เกิน 2,838 ลิตร/นาที • ป้ายเตือนอันตราย และเขตพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ 	- บริเวณอาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
8.10 เหตุฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการฝึกอบรมและซักซ้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ดังรูปที่ 1) - ฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคีภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	- ภายในโครงการ - ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.10 เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานความร่วมมือกับโรงงานข้างเคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง (ดังรูปที่ 2) - โครงการจัดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) ขนาด 500 กิโลวัตต์/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง 	- โรงงานข้างเคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
9. ด้านสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลที่พนักงานให้อุปกรณ์สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเกิดโรค - ให้ความรู้กับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงรณรงค์ด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ - กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน - ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ - โครงการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ และเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ - โครงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสารเคมีหรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่มีในโครงการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา 	- พนักงานภายในโครงการ - พนักงานภายในโครงการ - พนักงานภายในโครงการ - พนักงานภายในโครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนเข้าทำงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่เพิ่มสาเหตุของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของคนในชุมชนสรุปผลการดำเนินโครงการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนใกล้เคียงทราบ เป็นระยะ ๆ - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม โรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล - จัดให้มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน - มีแผนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจ โครงการการส่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงงานให้กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อคิดประกาศ หนังสือแจ้งให้ทราบข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน - ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีการเข้าพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามพิจารณาและรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

-45-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีนโยบายและแผนงานปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงกลุ่มประชากรทุกกลุ่มที่มีโซ่กลุ่มผู้นำ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในชุมชน - จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ - จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้ง รายงานผลย้อนกลับให้ผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
10. มาตรการด้านสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งจัดการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดให้มีการพบปะและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย - สำหรับชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพล ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ตำบลบางเค็ม ซึ่งเป็นชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม จะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงโดยวิธีการสื่อสาร 2 ทาง เพิ่มมากขึ้นและเข้าพบประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ เพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์และโน้มน้าวให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกเพิ่มขึ้นและเสริมแนวร่วมชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลและตำบลบางเค็ม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด - บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด

-46-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ของโครงการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณะ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง-ชุด - แม้ว่าโครงการจะเปิดดำเนินการแล้ว แต่ในช่วงระยะแรก (1-3 ปี) ของการดำเนินงานเป็นช่วงที่สำคัญ หากการดำเนินงานปราศจากความขัดแย้งและข้อร้องเรียนจากชุมชนและหน่วยงานแล้ว การดำเนินงานต่อไปในอนาคต จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น และเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ยิ่งขึ้น จึงควรมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำและประชาชนในชุมชน ใกล้เคียงที่ตั้ง โครงการระยะ 3 กิโลเมตร เป็นระยะตลอดช่วงการดำเนินงาน โดยประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หลักและพื้นที่รองเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการผลิต และความพึงพอใจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยดำเนินการปีละอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 3 ปีแรกและดำเนินการทุก ๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทำการประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อร้องเรียน และผลการสำรวจความคิดเห็นสรุปเป็นรายงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานและนำมากำหนดมาตรการลดผลกระทบ-ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้ง อำนาจการให้ผูมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีหลักการดังนี้ (1) องค์ประกอบคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) (2) วิธีการสรรหา <ol style="list-style-type: none"> 1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนประชาชน 2) กรรมการผู้แทนภาครัฐฯให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ โดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทน สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	- ภายในโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท ไทยเซสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>3) กรรมการผู้แทนภาคเอกชน ให้มาจากการคัดเลือกของ หน่วยงาน</p> <p>(3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) จำนวนรวมกัน 15 คน ดังนี้</p> <p>1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะบุคคลหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน</p> <p>2) กรรมการผู้แทนภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น ให้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ อีกส่วนหนึ่งให้มาจากผู้แทนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล/เทศบาล โดยตำแหน่งหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายได้จากการสรรหาของภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาด้วยกันเอง</p> <p>3) กรรมการผู้แทนภาคเอกชน ให้มาจากตัวแทนบริษัท ไทยเสงสตี้ล จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทฯ ไม่เกิน 2 คน</p>			

-49-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>(4) รูปแบบการประชุม</p> <p>1) วาระปกติ</p> <p>(ก) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าตามสภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคณะกรรมการจำนวนกึ่งหนึ่งร่วมกันลงนามขอให้มีการจัดประชุม</p> <p>(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน)</p> <p>กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติ ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจำนวนกึ่งหนึ่งร่วมกันลงนามขอให้มีการจัดประชุม</p> <p>(5) หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) กรณีการดำเนินงานปกติ</p> <p>(ก) รับทราบแผนการดำเนินงานของโครงการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางทางดำเนินงานหรือมาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ</p>			

-50-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน</p> <p>(ข) ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>(ค) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นข้อวิพากษ์หรือความสนใจของชุมชน</p> <p>(ง) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนามาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน อันเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>2) กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน</p> <p>ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครั้งที่มีการร้องเรียนหรือสิ่งเห็นว่าเกิดความเสียหายกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ และรวมถึงทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ นั้น และทรัพย์สินของส่วนรวมด้วย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>(ก) กรณีที่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ</p> <p>ในกรณีที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยุติได้ว่า ความเสียหายตามข้อเรียกร้องใด ๆ นั้น เป็นความรับผิดชอบของโครงการ</p>			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ให้คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที นำเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย โดยมติดังกล่าวจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมประชุม <p>ทั้งนี้ หากโครงการรับฟังเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้นเป็นความผิดชอบของโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการประกันการเสี่ยงทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับการเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีได้คาดหมายใด ๆ ซึ่งกรรมธรรมจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุทุกชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก (External Factor) และเกิดขึ้นในลักษณะทันทีทันใด (Sudden) และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่าและการกระทำของบุคคลภายนอกไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 โดยกำหนดวงเงินความรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เพื่อให้ควบคุมการต่อผลกระทบหรือ</p>			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ (ข) กรณีไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน</p> <p>กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมนำประมุขวาระพิเศษ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากคณะกรรมการและแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย คณะบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งมีองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 คน มีลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรือกิจการ ในเรื่องนั้น ๆ • มิได้เป็นข้าราชการ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น • ต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของทุกภาคส่วน ว่ามีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกรณีการร้องเรียน หรือลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม ด้านชุมชนและสังคม ด้านการชดเชย เป็นต้น <p>คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ ทำการตรวจสอบ และพิสูจน์หาสาเหตุข้อร้องเรียน ปัญหาหรือผลกระทบต่าง ๆ ในแต่ละด้าน</p>			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นที่ ยอมรับของทุกภาคส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจชี้แจงต่อผู้ได้รับ ผลกระทบ เมื่อมีความเห็นตรงกันให้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมและ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ • กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของโครงการคณะกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่เสนอแนวทางการชดเชย ความเสียหาย รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงข้อได้เสียของทุกฝ่ายตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่าง รอบด้าน ทั้งนี้ยึดหลักความเป็นธรรมความรับผิดชอบและความเป็นจริง โดย (1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายกำหนดตามค่าใช้จ่ายจริงและ /หรือ (2) ค่าทำขวัญขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดภายใต้ ความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย <p>ทั้งนี้ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อ ตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุจนกว่าจะได้ข้อยุติข้างต้น โครงการจะทำหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน</p>			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>(6) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง</p> <p>ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน</p> <p>เมื่อครบกำหนดเวลาตามวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>ในกรณีที่กรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนแทน</p> <p>นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาย 2) ลาออก 			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<p>3) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ</p> <p>4) เป็นบุคคลล้มละลาย</p> <p>5) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน</p> <p>6) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ</p> <p>หลังรายงานฯ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 180 วัน เพื่อแจ้งความก้าวหน้าและมาตรการที่โครงการต้องการปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และให้ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในมาตรการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและความรู้ใหม่เป็นประจำทุก 4 ปี</p> <p>(7) เงินกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานฯ</p> <p>การสมทบเงินกองทุน โครงการจะหักเงินเข้ากองทุน 1 บาท/ 1 คันเหล็กที่ผลิตได้หรือขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. มาตรการด้านสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ติดโครงการในหมู่ 1 บ้านเนิน โดยให้คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนและพัฒนาอาชีพเสริม - โครงการจะดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000 และ ISO 18000 หรือมาตรฐานอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ภายหลังเปิดดำเนินการผลิต - จัดให้มีบอร์ดโทรศัพท์สายด่วน และคิดป้ายแสดงไว้บริเวณด้านหน้าโรงงานและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุของชุมชนกรณีได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง-สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ชุมชนทราบ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ - จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบปัญหาทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนบ้านเนิน - ภายในพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
11. การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - แผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ - จัดการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดให้มีการพบปะและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะ ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงโดยวิธีการสื่อสาร 2 ทางเพิ่มมากขึ้น และเข้าพบประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ - มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น <ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาและศาสนา - ด้านสาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญกับชุมชน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณะ - ทำการประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อร้องเรียน และผลการสำรวจความคิดเห็นสรุปเป็นรายงานผ่านทางผู้นำชุมชนตามความเหมาะสม - จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง - กลุ่มเป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง - กลุ่มเป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง - ภายในโครงการ - กลุ่มเป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน - รับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อรับทราบปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ชุมชนรับทราบ (ดังรูปที่ 3) - ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง-สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ชุมชนทราบ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ - ในกรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว - กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการโดยตรง บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ภายในและภายนอกโครงการ - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
12. คุณทรียภาพ (1) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกต้นไม้ขึ้นคันบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ความกว้างประมาณ 10 เมตร และสร้างทัศนียภาพที่ดีของโรงงาน โดยเฉพาะริมรั้วทางด้านที่ติดกับพื้นที่ชุมชน พิจารณาปลูกต้นไม้ทรงสูง เช่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ดันสนประติพิทธิ์ ดันพญาศัตบรรณ และคันนนทรีย์ เป็นต้น หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (ดังรูปที่ 4) - โครงการมีพื้นที่สีเขียว ประมาณ 9.80 ไร่ (15,683 ตารางเมตร) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.25 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
(2) การดูแลพื้นที่สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่สีเขียวอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตาย จะดำเนินการปลูกซ่อมทันที ภายใน 1 สัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 3


มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ทิศทางและความเร็วลม 1.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่น (Particulate) 1.3 มลพิษทางอากาศบริเวณ Working area <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Dust) 	- ตรวจวัดใน 2 สถานี (ดังรูปที่ 5) * A1 : อบค. หนองชุมพล * A2 : บ้านเนิน * A3 : วัดบ้านกล้วย - ตรวจวัดจากปล่องระบายอากาศ จำนวน 1 จุด * ปล่อง Bag House จำนวน 1 ปล่อง - ตรวจวัดฝุ่นบริเวณแหล่งกำเนิด * บริเวณเตาหลอม	- ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม - ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ (Respirable Dust) - ฝุ่นทรายซิลิกา (SiO) 	* บริเวณพื้นที่วางกองวัตถุดิบ		
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำผิวดิน <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรดค่า (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - บีโอดี (BOD) - ทีเคเอ็น (TKN) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ปริมาณเหล็ก (Fe) 2.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน พวรามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดค่า	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียงโครงการ (ดังรูปที่ 6) ได้แก่ * SW1 : บ่อหน้าวงน้ำ (ขนาด 2,400 ลบ.ม.) * SW2 : บ่อน้ำข้างโรงงาน * SW3 : หนองน้ำข้างคลองชลประทาน * SW4 : คลองชลประทานด้านทิศเหนือ * SW5 : คลองชลประทานด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ * SW6 : คลองชลประทานด้านทิศตะวันตก * SW7 : บ่อน้ำของชุมชน - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณใกล้เคียงโครงการ (ดังรูปที่ 6) ได้แก่	- ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการ	- บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


จุดค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
(pH), ค่าบีโอดี (BOD), อุณหภูมิ (Temperature), ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS), ปริมาณสารแขวนลอย (SS), ปริมาณเหล็ก (Fe) และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> * UW1 : บ่อน้ำคั้น * UW2 : บ่อน้ำคั้น * UW3 : บ่อบำบัด 	ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	
2.3 คุณภาพน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดต่าง (pH), ค่าบีโอดี (BOD), อุณหภูมิ (Temperature), ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS), ปริมาณสารแขวนลอย (SS), ปริมาณเหล็ก (Fe) และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำทิ้ง ได้แก่ * WW1 : บ่อกักน้ำทิ้ง (อาคารสำนักงาน) * WW2 : บ่อกักน้ำทิ้ง (อาคารผลิตและบ้านพักคนงาน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 	- บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
3. คุณภาพดิน <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณเหล็ก (Fe) - ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปริมาณเหล็กในดินบริเวณโดยรอบโครงการและในพื้นที่โครงการที่ระดับความลึก 0 - 5 เซนติเมตร และ 0 - 20 เซนติเมตร ตามลำดับ (ดังรูปที่ 6) ได้แก่ * S1 : บริเวณด้านหน้าโครงการ (ทิศตะวันออก) * S2 : บริเวณพื้นที่การเกษตร (ด้านทิศเหนือ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง 	- บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


จุดค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * S3 : บริเวณพื้นที่การเกษตร (ทิศตะวันตก) * S4 : บริเวณพื้นที่การเกษตร (ทิศใต้) * S5 : บริเวณอาคารผลิต 		
4. ระดับเสียง <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดค่าระดับเสียงทั่วไป ได้แก่ $Leq_{24 ชม.}$, Leq_{max}, L_{de} และ L_{90} พร้อมประเมินเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนบ้านเนิน - ทำ Noise Contour ในพื้นที่การผลิตภายใน 1 ปี หลังเปิดดำเนินการและทำการทบทวนใหม่ทุก ๆ 3 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณริมรั้วทั้ง 4 ด้านของโครงการ * N1 : รั้วด้านทิศเหนือของโครงการ * N2 : รั้วด้านทิศใต้ของโครงการ * N3 : รั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ * N4 : รั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ - บริเวณพื้นที่การผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน ต่อเนื่องครบทุกวันทำการ 3 วันและวันหยุด 1 วัน - ทุก ๆ 3 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
5. ปริมาณน้ำใช้ รวบรวมสถิติการใช้น้ำของโรงงาน	- ภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>6. ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง</p> <p>รวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของโรงงานและบันทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p>	- ภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
<p>7. อากาศของเสีย</p> <p>- รวบรวมผลการตรวจสอบชนิด ปริมาณ และลักษณะสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และบันทึกปริมาณอากาศของเสียที่โรงงานส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p>	- ภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด
<p>8. สาธารณสุข</p> <p>- รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพของพนักงานในโครงการ</p>	- ภายในโครงการ	- รวบรวมปีละ 1 ครั้งและทำการวิเคราะห์ข้อมูลทุก 3 ปี	- บริษัท ไทยเซเมนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
9.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียง <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงานในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงในหน่วย Leq (8 ชม.) - ความร้อน <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT °C) - ฝุ่นละอองและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> * สุ่มตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ (Respirable Dust) ที่ตัวบุคคล * สุ่มตรวจวัดปริมาณของฟุ้งเหล็กที่ตัวบุคคล * สุ่มตรวจวัดปริมาณของฝุ่นทรายซิลิกาที่ตัวบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่มีระดับเสียงคงเกิน 85 dB(A) เช่น <ul style="list-style-type: none"> . บริเวณเตาหลอม . บริเวณลานกองวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) . บริเวณระบบคัดฝุ่นแบบถุงกรอง - ตรวจวัดใน 3 บริเวณ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> . บริเวณหน้าเตาหลอม . บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่งแบบต่อเนื่อง . บริเวณพื้นที่วางกองผลิตภัณฑ์ - พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณเตาหลอมและบริเวณลานกองวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) - พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณเตาหลอม - พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณเตาหลอม (ซ่อมเบ้าเตาหลอม) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด - บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
9.3 การบันทึกอุบัติเหตุ <ul style="list-style-type: none"> - สาเหตุ และการแก้ไขปัญหา - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 	- ภายในโครงการ	- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดำเนินการและจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
9.4 การป้องกันอัคคีภัย <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 	- ภายในโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการและจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
10. สังคม-เศรษฐกิจ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการความคิดเห็นของผู้นำและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หลักและพื้นที่รอง เกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการผลิตและความพึงพอใจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ 	- ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรและบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีดตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
- บันทึกข้อร้องเรียนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการ	- จัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการในชุมชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ		



-69-



-70-



ที่มา : บริษัท ไทยเซตสดี จำกัด, 2554.

รูปที่ 1 โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ





ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารนำส่งรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

THS68/30

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/6170
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ฉบับระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลปฏิบัติ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ตามเลขที่ ทส 1000.3/6170
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแท่งเหล็ก (Billet)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ชิตฐิตา ตาลลักษณ์ โทร 063-0797170

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

THS68/28

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม


อ้างถึง หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/6170
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ฉบับระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 2 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลปฏิบัติ จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ตามเลขที่ ทส 1000.3/6170
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ จิตติดา ตาลลักษณ์ โทร 063-0797170

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

THS68/27

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


อ้างถึง หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/6170 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ฉบับระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลปฏิบัติ จำนวน 2 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ตามเลขที่ ทส 1000.3/6170
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชิตจิตตา ตาลลักษณ์ โทร 063-0797170

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

THS68/29

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 จังหวัดราชบุรี


อ้างถึง หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/6170
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ฉบับระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลปฏิบัติ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ตามเลขที่ ทส 1000.3/6170
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิตฐิตา ตาลลักษณ์ โทร 063-0797170


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ภาคผนวกที่ 3

หนังสือแจ้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการฯ





THAIHENGSTEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 หมู่ 1 Nongchumpon, Khasoyi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัยสน จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

เลขที่ THS 64 / 012

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.3 / 6170 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายละเอียดการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 118 - 118 / 1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาชัยสน จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อ้างอิงตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.3 / 6107 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีความประสงค์ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลรายละเอียด การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



สรุปมาตรการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)

บริษัท ไทยเอนจิเนียริง จำกัด

ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.๑๐๐๙.๓ / ๖๑๗๐

ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗

เอกสารแนบ

เอกสารแนบแก้ไขข้อกำหนดการ อภิปรายและพิจารณาแก้ไข

๑. ข้อ ๔.๑ ระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อ ๔.๑.๑ ระบบ Sprinkler เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายใน

อาคารผลิตงานแบบ ๓๐๐ จด

๒. ข้อ ๔.๑.๑ เหตุฉุกเฉิน

ข้อ ๔.๑.๑.๑ ประสานความร่วมมือกับโรงงานใกล้เคียงและหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหรือดำเนินการมาตรการป้องกัน

และแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง



บริษัท ไทยเอนจิเนียริง จำกัด



THAI HENG STEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

Head Office & Factory 116-118/1 หมู่ 1 Bang Chuan Thong, Klong Luang, Phra Pradaeng 10640 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439911
(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 116-118/1 หมู่ 1 แขวงบางขุนทอง บางเขนบุรี 10640 โทรศัพท์ 032-439911-4 โทรสาร 032-439911

เอกสารแนบ 1

เพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑.เอกสารการแจ้งลักษณะด้านกายภาพทั่วไปของอาคาร การ
ดำเนินการติดตั้งระบบดับเพลิง

๒.ภาพประกอบตามเอกสารแนบ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา

1.ลักษณะด้านกายภาพทั่วไปของอาคารที่ใช้ในการหลอมและผลิตเหล็ก (Billet)

1.1 อาคารผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.1.1 ส่วนที่ 1 เป็นอาคารในลักษณะแนวตั้ง 2 อาคารหลังคาติดกัน ภายในอาคารเปิดโล่งโล่งกันพื้น
ยกระดับ

1.1.2 ส่วนที่ 2 เป็นอาคารสร้างติดกับ 2 อาคารหลังคาติดกัน ภายในอาคารเปิดโล่งโล่งกันพื้นระดับและ
อาคารเป็นแนวขวาง

1.1.3 ทั้งส่วนที่ 1 และ 2 สร้างติดกัน มีความสูงประมาณ 24 เมตรและพื้นที่ >12,000 ตารางเมตร ถือ
ว่าเป็นประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่พิเศษ

1.2 ในส่วนที่ 1 ตามข้อ 1.1.1 ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ยกระดับค้ำยันเป็นพื้นที่โล่งด้านข้างประกอบไปด้วยเสา
คอนกรีต 2 ชุด ๆ ละ 4 เสาเหลี่ยม ติดตั้งด้านหัวและท้ายอาคาร ตรงกลางเป็นงานกว้างเป็นพื้นที่เตรียมเหล็กที่
ส่งเข้าเตาหลอมในแต่ละวัน

1.3 บริเวณหลังคาของอาคารผลิตส่วนที่ 1 (ตามข้อ 1.1.1) ติดตั้งพัดลมที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า
จำนวน 17 เครื่อง (วางเป็นแนวระยะห่างตามที่กำหนดตั้งแต่ด้านหัวไปยังด้านท้ายของอาคาร หลังละ 17 เครื่อง
จำนวน 2 หลัง รวมทั้งสิ้น 34 เครื่อง) เพื่อลดระบายอากาศทั่วไปและฝุ่นละอองและความร้อนสะสมภายในอาคาร ไปยัง
อาคารเก็บฝุ่นและปล่อยระบายของอาคารในส่วนเตาหลอมเหล็กจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4 เสาเหลี่ยม ทำการติดตั้งที่
ครอบเหนือเตาหลอม (HOOD) เพื่อดูดควันและความร้อนที่เกิดจากขบวนการหลอมเหล็ก ไปยังเครื่องดักฝุ่นและ
ระบายความร้อนออกไปทางปล่องระบายของอาคาร

1.4 อาคารผลิตส่วนที่ 3 เป็นลักษณะแนวขวาง เป็นส่วนการผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ที่รับน้ำหนักที่หลอมจาก
เตาหลอมเหล็ก ไปยังแบบที่รอรับออกมาเป็นแท่งและตัดตามขนาดที่ต้องการคือ 6 เมตรหรือ 12 เมตร นำไปพัก
รอเพื่อทำการลดอุณหภูมิในส่วนท้ายของอาคาร เมื่อรอจนเย็นต่อไป

2.การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน วสท.) หรือ NFPA และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด



THAI HENG STEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

Head Office & Factory: 110-118/1 Moo 1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 66000 Tel: 032-439911-4 Fax: 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 110-118/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 66000 โทรศัพท์ 032-439911-4 โทรสาร 032-439311

ข้อชี้แจง

2.1 บริษัท ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งปั๊มกำลังเพลิงของบริษัท ฯ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Pump) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน วสท.ข้อ 5.7.7

3. จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงรวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับรองโดยวิศวกรเครื่องกลและหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ข้อชี้แจง

3.1 ทางบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ให้จ้างบริษัท รัชท์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการทดสอบและเซ็นรับรองโดยวิศวกร รัชท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิศวกรเครื่องกล ประเภท วิศวกรรม เลขทะเบียน วท.717 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ข้อ 5.7.12 ผลการทดสอบผ่านตามมาตรฐานกำหนด (ตามรายงานแบบ 3.1)

4. บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้

4.1 ระบบ Sprinkler เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารผลิต จำนวน 1 ระบบ

(ข้อที่ 4 ทางบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ขอทำการยกเว้นไม่ติดตั้ง)

ข้อชี้แจง

4.2 ในข้อดังกล่าว บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเหตุผลดังนี้

4.2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของอาคารเป็นอาคารสูง ส่วนหนึ่งของอาคารเป็นอาคารต่างระดับ ซึ่งใช้ในการผลิตเหล็กแท่ง (Billet) มีพื้นที่ประมาณ >12,000 ตารางเมตรและ สูงประมาณ 24 เมตร

4.2.2 บริเวณอาคารสูงหลังคาอาคารผลิตตลอดแนว ทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญติดตั้งพัดลมดูดควันและระบายอากาศ จำนวน 34 เครื่อง ให้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้าเป็นลั้วยขับเคลื่อน เพื่อทำการดูดควันและความร้อนสะสมบริเวณพื้นที่ลานกองเศษเหล็กก่อนที่จะถูกนำเข้าสู่เตาหลอม

4.2.3 ระบบปั๊มน้ำดับเพลิงของบริษัท ฯ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Pump) และระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นระบบควบคุมด้วยมือ (Manual Control) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน วสท.ข้อ 5.7.7 และข้อ 5.7.6

4.2.4 จากข้อ 4.2.3 ทำให้ท่อน้ำดับเพลิงในสภาวะปัจจุบันจะไม่มีแรงดันของปั๊มคงมีแต่ที่ค้างอยู่ในท่อที่ระดับเพลิงเท่านั้น

4.2.5 การติดตั้งระบบ Sprinkler โดยทั่วไปจะติดตั้งระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบจะมีน้ำอยู่ในเส้นท่อตลอดเวลา เมื่อใดที่เกิดเพลิงไหม้หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณนั้นจะแตกและฉีดน้ำออกมาดับเพลิงทันที ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้



THAI HENG STEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

Head Office & Factory: 110-118/1 Moo 1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 66000 Tel: 032-439911-4 Fax: 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 110-118/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 66000 โทรศัพท์ 032-439911-4 โทรสาร 032-439311

4.2.5.1 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Sprinkler) เป็นหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติแบบปิด (Automatic Sprinkler) ซึ่งติดตั้งอยู่กับระบบพ่นน้ำเพื่อพื้นที่ป้องกัน (Protection Area) หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะแตกทันทีเมื่อความร้อนจากเพลิงไหม้ สูงกว่าอุณหภูมิกำหนด (Temperature Rating) ของหัวกระจายน้ำดับเพลิงนั้น

4.2.5.2 การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Sprinkler) จะต้องติดตั้งเฉพาะหลังคาในระยะไม่เกิน 30 เซนติเมตร

5. จากข้อ 1.1 1.2 1.3 และ 1.4 โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ของอาคารดังกล่าวแทบจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นลานกว้าง ไร้พื้นที่ที่กองเศษเหล็ก เพื่อนำเข้าสู่เตาหลอมเหล็ก บริเวณเตาหลอมที่มีการดูดควันและระบายความร้อนผ่านออกอีกระบบหนึ่งทางท่อน้ำดับเพลิง (Automatic Sprinkler) ได้ อุณหภูมิก็ไม่สูงพอที่จะทำให้หัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงานได้เช่นกัน ประกอบกับระบบปั๊มน้ำดับเพลิงของบริษัท ฯ ตามข้อ 4.2.3 และข้อ 4.2.4 ทำให้ท่อส่งน้ำดับเพลิงไม่มีน้ำดับเพลิงหรือมีใช้งานภายในท่อ

6. จากเหตุผลข้างต้น ทางบริษัท ฯ จึงขอยกเลิกการติดตั้งระบบ Sprinkler เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในอาคารผลิต จำนวน 900 จุด ตามข้อ 4.1

7. การประสานความร่วมมือกับโรงงานใกล้เคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง (ข้อที่ 7 ทางบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ขอทำการแก้ไขข้อความ)

ข้อชี้แจง

7.1 ทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดทำแผนการเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดระดับความรุนแรงไว้ 3 ระดับ โดยระดับที่ 1 และ 2 เป็นการแจ้งบุคลากรและทรัพยากรภายในของ บริษัท ฯ และในระดับที่ 3 เป็นการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกและขออำนาจบังคับบัญชาให้ผู้เกี่ยวข้องดับเพลิงประจำท้องถิ่น ซึ่งจะปรับเป็นแผนป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งในแผนดังกล่าวได้มีชื่อหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อขอลงโทษ

ข้อความเดิม การประสานความร่วมมือกับโรงงานใกล้เคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง


ภาคผนวกที่ 4

แผนการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร





ลำดับ	รายการเครื่องจักร	หน่วยงานที่ตรวจสอบ	แผนดำเนินงาน ปี 2568																																																												หมายเหตุ
			ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.																
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																	
1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A1	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A2	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A3	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A4	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
5	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A5	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
6	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A6	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
7	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A7	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า A8	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
9	หม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยงานไฟฟ้า	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓																
10	Gennerator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และตัว Control	หน่วยงานไฟฟ้า		✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
11	แม่เหล็กไฟฟ้า A1	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
12	แม่เหล็กไฟฟ้า A2	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
13	แม่เหล็กไฟฟ้า A3	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
14	แม่เหล็กไฟฟ้า A4	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
15	แม่เหล็กไฟฟ้า A5	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
16	แม่เหล็กไฟฟ้า C1	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
17	แม่เหล็กไฟฟ้า C2	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
18	แม่เหล็กไฟฟ้า D3	หน่วยงานไฟฟ้า			✓			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓															
19	เครน 10 T A1	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
20	เครน 10 T A2	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
21	เครน 10 T A3	หน่วยงานไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													

[illegible]



แผนดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร


ลำดับ	รายการเครื่องจักร	หน่วยงานที่ตรวจสอบ	แผนดำเนินงานปี 2568																																																หมายเหตุ
			ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
45	รถราง No.1	หน่วยงานซ่อมบำรุง			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓										
46	รถราง No.2	หน่วยงานซ่อมบำรุง			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓										
47	เครื่องหล่อโลหะ	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	รางบิดเหล็ก	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	เครื่องอัดเหล็ก No.1	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	เครื่องอัดเหล็ก No.2	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	เครื่องอัดเหล็ก No.3	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	เครื่องดูดควัน	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	เครื่องปั๊มลม	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	ปั๊มน้ำ	หน่วยงานซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ภาคผนวกที่ 5

แผนการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการเฝ้าระวัง
ผลกระทบ



[illegible]

ภาคผนวกที่ 6

แผนบำรุงรักษาอุ้งกรอง






แผนการดูแลบำรุงรักษาถุงกรอง (Bag Filter) ระบบควบคุมมลพิษอากาศ

ลำดับ	กิจกรรม	ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ทำความสะอาดถุงกรอง (Bag Filter) ครั้งที่ 1			↔										
2	ทำความสะอาดถุงกรอง (Bag Filter) ครั้งที่ 2						↔							
3	ทำความสะอาดถุงกรอง (Bag Filter) ครั้งที่ 3									↔				
4	ทำความสะอาดถุงกรอง (Bag Filter) ครั้งที่ 4												↔	
5	เปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter)													ทุก 18 เดือน
6	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถุงกรอง (Bag Filter)	↔												

- หมายเหตุ 1. ทำความสะอาดถุงกรอง (Bag Filter) ทุก 3 เดือน โดยใช้อากาศอัดที่มีความดันสูง
2. เปลี่ยนถุงกรองใหม่ทุก 18 เดือน



ภาคผนวกที่ 7

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบบำบัดมลพิษอากาศ




ลำดับ	รายการ	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1 ระบบหัวดูด																																																		
1.1	ระบบการเคลื่อนย้ายหัวดูด (Swing Hood)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
1.2	สภาพภายนอกของหัวดูด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.3	ความดันสถิตของหัวดูด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2 ระบบท่อ																																																		
2.1	สภาพภายนอกความถี่หรือของระบบท่อ	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
2.2	การอุดตันของฝุ่นในระบบท่อ	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
2.3	ท่อรวม (Header)	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
3 พัดลมดูดอากาศ																																																		
3.1	ความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลม	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
3.2	สภาพของล้อพัดลม (Fan Wheel)	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
4 เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง																																																		
4.1	ตัวเรือนของ Bag Filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.2	ถุงกรอง																																																	
	4.2.1 ตรวจสอบสภาพถุงกรอง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	4.2.2 ทำความสะอาดถุงกรอง									✓											✓																										✓			
	4.2.3 เปลี่ยนถุงกรองใหม่																																															เปลี่ยนทุก 18 เดือน		
4.3	อุปกรณ์ระบายฝุ่นด้านล่างของเครื่องดักฝุ่น	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓									
4.4	มาตรวัดความดันแตกต่าง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓									
4.5	ปล่องระบายฝุ่นระออง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓									
4.6	อุณหภูมิของก๊าซขาเข้าและขาออกถุงกรอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมเซลล์ฝากรอบช่องทางเข้า ที่เก็บ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ตารางบำรุงประจำปี 2568

ลำดับ	รายการ	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
4.7	ฝุ่นละอองวาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละออง ที่ดักจับได้ และท่อทางเข้าและทางออก	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												
4.8	วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓												



ภาคผนวกที่ 8

คู่มือระบบบำบัดมลพิษอากาศ



คู่มือ

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด



มลพิษทางอากาศและการควบคุม

(1) แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

มลพิษที่เกิดจากเตาหลอมเศษเหล็กจะเป็นฟุ้ง(Fume)ของโลหะและก๊าซต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กออกไซด์และฝุ่นละออง โดยในการหลอมเศษเหล็กทำให้มีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในสองลักษณะ คือ Primary Fume จะเกิดขึ้นในช่วงขณะทำการหลอมเศษเหล็กในเตาหลอม และ Secondary Fume เกิดขึ้นขณะเปิดฝาเตาหลอมเพื่อเติมเหล็ก(Charging Cycle)และขณะที่ใส่สารปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็ก(Refining Cycle) ชนิดและปริมาณ Primary Fume นี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น แบบของเตาหลอม ชนิดและองค์ประกอบของเศษเหล็กที่นำมาหลอม ความสะอาดของเศษเหล็ก อัตราการหลอม อุณหภูมิหน้าเหล็กที่เทออกจากเตาหลอม เป็นต้น องค์ประกอบของฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กประกอบด้วยสารประกอบต่างๆเช่น FeO,Fe₂O₃,SiO₂,MnO และ Al₂O₃ ตามลำดับ โดยมีขนาดของ grain size distribution ดังนี้

ขนาด	0 – 3 µm	3 – 11 µm	11 – 25 µm	>25 µm
สัดส่วน	18%	64%	7%	11%

จะเห็นว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอมจะมีขนาดอยู่ในช่วงเล็กกว่า 11 ไมครอน ประมาณร้อยละ 82 ที่เหลือจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการระบายมลพิษทางอากาศทางปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิตหลอมและหล่อเหล็ก โดยใช้ระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) จำนวน 1 ปล่อง

(2) การควบคุมมลพิษทางอากาศ

บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด ใช้เตาหลอมประเภทเตาหลอมเหนียวน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ดังนั้นปริมาณมลพิษทางอากาศจึงต่ำกว่าเตาหลอมประเภทอื่นๆ โดยมีผลสารหลักที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งประกอบด้วยฟุ้ง(Fume) ออกไซด์ของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เจือปนในเศษเหล็ก และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ที่ปะปนมากับเศษเหล็ก ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงแรกของการป้อนเศษเหล็กเข้าสู่เตาหลอมเท่านั้น ส่วนปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดขึ้นในสัดส่วนที่น้อยมากและไม่มีความสำคัญ

รหัสปล่อง	แหล่งกำเนิด	กรณี	เส้นผ่าศูนย์กลาง ของปล่อง(m)	ความสูงปล่อง (m)	อุณหภูมิ(K)	ความเร็ว(m/s)	Flow Rate		ฝุ่นละออง(TSP)	
							Am3/s	Nm3/s	ความเข้มข้น (mg/m3)	อัตราการระบาย (g/s)
BF-1	Bag House No.1	กรณีที่ 1	3.60	32.00	356	10.11	102.93	86.16	10	0.862
		กรณีที่ 2	3.60	32.00	356	10.11	102.93	86.16	86	7.407
ค่ามาตรฐาน									120	-

หมายเหตุ ค่าความเข้มข้นที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และสภาวะแห้ง

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็กใหม่ = 120 mg/m³

คำนวณจากค่า Emission Factor สำหรับการหลอมเหล็ก ตามเอกสาร NPi อ้างอิงจาก USEP AP-42 Section 12.10(1996)

กรณีที่ 1 ดำเนินการปกติ (Normal Operation)

กรณีที่ 2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ


เตาหลอมของบริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด เป็นประเภทเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า(Electric Induction Furnace) โดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวโดยอาศัยการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันอยู่รอบๆ ผนังเตา และก้นเตา สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เกิดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านวัตถุดิบหรือเศษเหล็กที่บรรจุอยู่ภายในเตาหลอม ความร้อนที่เกิดขึ้นจากความต้านทานภายในเหล็กจะก่อให้เกิดการหลอมละลาย ในระหว่างการหลอมจะมีระบบหล่อเย็นขดลวดด้วยน้ำ เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิและความร้อนของเศษเหล็ก ซึ่งในกระบวนการผลิตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแต่ประการใด จึงมีโอกาสดูดซับไอระเหยของไนโตรเจนน้อย

(3) ระบบป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด

บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด ได้ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด บริเวณเตาหลอม เพื่อทำหน้าที่ดูดมลสารที่เกิดจากกระบวนการหลอมเหล็กไปทำการบำบัดที่ระบบดักฝุ่นต่อไป อุปกรณ์ที่ติดตั้งดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขึ้นอยู่กับสภาพการไหลของท่อและการทำงานของพัดลมดูดอากาศ ซึ่งจะมีการตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศรวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมดูดอากาศตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

(4) ภาพรวมของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศทำหน้าที่ควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่นหรือควันที่เกิดจากกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า(Electric Induction Furnace) จำนวน 8 เตา ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศดังกล่าวประกอบไปด้วยหัวดูดแบบปิดล้อม (Enclosing Hood) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยพัดลม(Exhaust Fan)และอุปกรณ์บำบัดอากาศ(Air Cleaner) ทางบริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด เลือกใช้เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง(Fabric Dust Collector) ในการบำบัดอากาศปนเปื้อนจากเตาหลอมก่อนจะปล่อยออกสู่บรรยากาศดังรูปที่แสดงแผนผังระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ



แผนผังของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

(5) หลักการคำนวณและประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง มีพื้นฐานในการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดจาก Particle Size Distribution โดยสามารถอธิบายประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่รวบรวมจากเตาหลอมผ่านถุงกรองก่อนระบายออกสู่ภายนอกซึ่งรายละเอียดการคำนวณสรุปได้ดังนี้

(ก) ข้อมูลทั่วไป

- เตาหลอม :

ชนิดของเตาหลอม	Electric Induction Furnace (EIF)
ขนาดของเตาหลอม	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร ความสูง 1.85 เมตร
ความสามารถในการหลอม	20 ตัน/ครั้ง/90 นาที
จำนวนเตาหลอม	8 เตา (สลับกันหลอมครั้งละ 4 เตา)
ชนิดของสารปนเปื้อน	ฝุ่นและพุ่มทั่วไปจากการอัดประจุไฟฟ้าเศษเหล็ก การหลอม และการเทน้ำเหล็ก

- ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

จำนวนของบริเวณควบคุมหลัก	8 จุด (ตามจำนวนของเตาหลอม)
ชนิดของหัวดูด	หัวดูดปิดล้อม
จำนวนของหัวดูด	4 หัวดูด
อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ	ถุงกรอง

(ข) การออกแบบหัวดูด

จากข้อมูลการออกแบบ เมื่อนำมาคำนวณหาขนาดของหัวดูด อัตราการไหลของอากาศที่ต้องการ และอุณหภูมิของอากาศที่รวบรวม สรุปได้ดังนี้

- พื้นที่หน้าตัดของหัวดูด	4.5 เมตร x 5.1 เมตร
อัตราการไหล	54,525 ลูกบาศก์ฟุต / นาที หรือ 92,638 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
อุณหภูมิ(mixed air)	278 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิขาเข้าถุงกรอง	111 องศาเซลเซียส

(ค) ถุงกรอง(Bag Filter)

- ข้อมูลทั่วไป

ขนาดถุงกรอง	0.130 เมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง) หรือ 5.2 เมตร (ยาว)
ชนิดผ้ากรอง	Polyester
กระบวนการทำความสะอาดถุงกรอง	Pulse Jet
จำนวน Compartment	2 compartment
จำนวนพัดลมดูดอากาศ	2 ตัว
- สภาพที่ใช้ในการออกแบบ	
อัตราการไหลของอากาศรวม4หัวดูด	218,100 ลูกบาศก์ฟุต / นาที(370,554ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
สัดส่วนระหว่างอากาศต่อผ้ากรอง	5.5 ลูกบาศก์ฟุต/นาที/ตารางฟุต
ปริมาณมลพิษที่ระบายออกจากปล่อง	<10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่การกรองที่ต้องการ	
พื้นที่การกรองต่อถุงกรอง 1 ถุง	22.82 ตารางฟุต (2.12 ตารางเมตร)
พื้นที่การกรองรวม	39,655 ตารางฟุต

จำนวนถุงกรองที่ต้องการทั้งหมด 1,800 ใบ

จำนวนถุงกรองต่อ Compartment 900 ใบ

- ความดันตก (Pressure drop estimation)

ความดันตกรวม(Pressure drop estimation) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลรวมของความดันตก

สูญเสียขณะที่ดูดอากาศเข้าระบบ(Entry Loss) และความดันสูญเสียขณะที่ระบายออกจากระบบ(Discharge Loss) มีค่าประมาณ 4.7 นิ้วของน้ำ

- ประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

สำหรับประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นของเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนถุงกรองที่ใช้ (หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นที่ในการกรอง) และ ชนิดของผ้ากรอง ซึ่งทั้งสองปัจจัย ต้องสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของฝุ่นและอากาศ ในบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้กำหนดการใช้ผ้ากรองที่ทำจากผ้าสักหลาดที่สามารถดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด 2.5 ไมครอน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการดักฝุ่นมีค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 80 – 99 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จากการคำนวณปริมาณฝุ่นที่เข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยคำนวณจาก Emission Factor สำหรับการหลอมเหล็ก ตามเอกสาร NPi อ้างอิงจาก USEPA AP-42 Section 12.10, 1996 พบว่ามีความเข้มข้นประมาณ 86 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในการดำเนินการปกติระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรองที่เลือกใช้มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นได้สูงสุดถึงร้อยละ 99.9 ตามชนิดของผ้ากรองและพื้นที่ในการกรองจะทำให้ค่าความเข้มข้นที่ระบายออกมาไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มค่าความปลอดภัยผู้ออกแบบจึงได้กำหนดค่าควบคุมไว้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด

(ง) ระบบท่อรวบรวม

สภาวะที่ใช้ในการออกแบบ >3,400 ฟุต/นาทิต (17 เมตร / วินาที)

วัสดุที่ใช้ทำท่อรวบรวม Black Steel

(จ) พัฒลมดูดอากาศ

จำนวนพัฒลมดูดอากาศ 2 ตัว

การดูดอากาศของพัฒลมแต่ละตัว 119,955 ลูกบาศก์ฟุต / นาที
(203,804 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)

ความดันสถิตของพัฒลมแต่ละตัว 10.059 นิ้วของน้ำ

ขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

สรุปขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา วิธีการ ความถี่ และมาตรการตรวจสอบและติดตามระบบบำบัดมลพิษทางอากาศดังแสดงในตารางต่อไปนี้ โดยจำแนกระบบควบคุมมลพิษทางอากาศออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ หัวดูด ระบบท่อ พัฒลมดูดอากาศ และเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้

สรุปขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา วิธีการ ความถี่ และมาตรการตรวจสอบและติดตามระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ที่	ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	วิธีการ	ความถี่	การบำรุงดูแลรักษา / มาตรการฯ
1.ระบบหัวดูด				
1.1	ระบบการเคลื่อนย้ายหัวดูด (Swing Hood)	ตรวจสอบสภาพ	ทุกวัน	ตรวจสอบระบบการเคลื่อนย้ายหัวดูดให้อยู่ในสภาพใช้งาน หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้หยุดกระบวนการผลิตและทำการแก้ไข
1.2	สภาพภายนอกของหัวดูด	ตรวจสอบสภาพ	ทุกวัน	ค้นหาความสึกหรอ การกัดกร่อนของหัวดูด หากพบว่ามีรอยร้าวให้หยุดกระบวนการผลิตและทำการแก้ไข
1.3	ความดันสถิตของหัวดูด	ตรวจวัด	ทุกสัปดาห์	ตรวจวัดความดันสถิตของหัวดูด (Hood Static Pressure) ทุกหัวดูดเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณ (0.916 นิ้วของน้ำ) หากทราบว่าผลการตรวจวัดสูงหรือต่ำเกินไป จะทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินและตรวจสอบระบบได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่
2.ระบบท่อ				
2.1	สภาพภายนอกความสึกหรอของระบบท่อ	ตรวจสอบสภาพ	ทุกๆ 12 ชั่วโมง	เดินตรวจสอบสภาพของท่อทั้งหมด ด้วยสายตาทุกวัน โดยท่อจะต้องไม่ผุ ไม่รั่วหรือไม่สึกหรอและไม่ทำให้ฝุ่นรั่วไหลออกมาภายนอก หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ทำการแก้ไขโดยทันที(ในกรณีไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบ)
2.2	การอุดตันของฝุ่นในระบบท่อ	ตรวจสอบสภาพ	ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการทำงาน	ตรวจสอบสภาพการอุดตันของฝุ่นในระบบท่อ(โดยเฉพาะกับระบบท่อที่ติดตั้งในแนวระดับ)
		ทำความสะอาด	ทุกปี	ทำความสะอาดท่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตัน

สรุปขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา วิธีการ ความถี่ และมาตรการตรวจสอบและติดตามระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ที่	ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	วิธีการ	ความถี่	การบำรุงดูแลรักษา / มาตรการฯ
2.3	ท่อรวม(Header)	ตรวจสอบ	ทุกชั่วโมง	ตรวจสอบระดับความดันของอากาศที่ท่อรวม(Header)สำหรับระบบจ่ายอากาศอัดอากาศเพื่อความสะดวกดูแลกรอง(ระดับที่เหมาะสมคือ 5 ถึง 7 บาร์) หากพบว่าค่าความดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด ให้หยุดระบบการผลิต พร้อมค้นหาสาเหตุปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเดินระบบควบคุมมลพิษและระบบการผลิตอีกครั้ง
3.พัฒลมดุดอากาศ				
3.1	ความสมดุล(Balancing) ในการหมุนของพัดลม	ตรวจสอบ	ทุกๆ 12 ชั่วโมง	สังเกตด้วยสายตา การฟังเสียง และใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบมือถือ
3.2	สภาพของล้อพัดลม(Fan Wheel)	ตรวจสอบ	ทุกเดือนหรือ ทุกครั้งที่ระบบหยุดทำการซ่อม	ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง				
4.1	ตัวเรือนของ Bag Filter	ตรวจสอบ	ทุกสัปดาห์	ต้องไม่มีรอยร้าว หากพบว่ามีกรรลีหรือมีกรรรั่วไหลให้ทำการซ่อมแซมรอยร้าวดังกล่าวทันที
4.2	ถุงกรอง	ตรวจสอบ	ทุกสัปดาห์	ตรวจสอบสภาพการกรรลีกรร่อน กรรกัดกรร่อน หรือสภาพถุงกรองฉีกขาด ทั้งนี้มีการเปลี่ยนถุงกรองให้ทำการบันทึกไว้ทุกครั้ง
		ทำความสะอาด	ทุก 3 เดือน	ทำความสะอาดถุงกรองโดยใช้อากาศอัดที่มีความดันสูง (ห้ามทำการซักล้างโดยเด็ดขาด)
		เปลี่ยนถุงกรองใหม่	ทุก 18 เดือน	ทำการเปลี่ยนถุงกรองใหม่

สรุปขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา วิธีการ ความถี่ และมาตรการตรวจสอบและติดตามระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ที่	ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	วิธีการ	ความถี่	การบำรุงดูแลรักษา / มาตรการฯ
		บันทึกการ ล้มเหลว	ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนถุงกรอง ก่อนกำหนด	บันทึกจำนวนถุงกรองที่ทำการเปลี่ยนทุกครั้งเพื่อสามารถนำไปคิดเป็นอัตราการเสียหายของถุงกรอง หากพบว่ามีอัตราการเสียหายเพิ่มขึ้นแสดงว่าถุงกรองมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรนำถุงกรองที่ถูกเปลี่ยนออกไปทำการทดสอบการฉีกขาดเพื่อศึกษาปัญหาหลักที่ทำให้ถุงกรองเสียหายหาแนวทางป้องกันต่อไป
4.3	อุปกรณ์ระบายฝุ่นด้านล่างของ เครื่องดักฝุ่น	ตรวจสอบภาพ	ทุกวัน	ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4	มาตรวัดความดันแตกต่าง	ตรวจวัด	ทุก 1 ชั่วโมง	ตรวจวัดค่าความดันแตกต่างของอากาศที่ไหลผ่านถุงกรองจากมาตรวัดที่ติดตั้งที่ตัวเรือนเครื่องดักฝุ่น แบบถุงกรอง โดยควบคุมให้อยู่ในช่วง 2-10 นิ้วของน้ำ ทั้งนี้หากพบว่าความดันแตกต่างดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 2 นิ้วของน้ำ แสดงว่าอาจเกิดการฉีกขาดหรือทะลุถึงถุงกรอง ให้ทำการหยุดกระบวนการหลอมทันที แล้วตรวจสอบหาถุงกรองที่ชำรุดพร้อมเปลี่ยนถุงกรองใหม่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงเริ่มกระบวนการหลอมใหม่ แต่หากความดันแตกต่างดังกล่าวมีค่ามากกว่า 10 นิ้วของน้ำ แสดงว่าถุงกรองอาจเกิดการอุดตัน ให้ทำการหยุดกระบวนการหลอมทันทีเช่นกัน หลังจากนั้นให้ตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของระบบทำความสะอาดถุงกรอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงเริ่มกระบวนการหลอมอีกครั้ง
4.5	ปล่องระบายฝุ่นละออง	สังเกต	ทุกวัน	สังเกตลักษณะของก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย(จากการวัดความเข้มข้นของฝุ่น หรือ วัดค่าความทึบแสง หรือจากการสังเกตด้วยสายตา(Visible Check) หากพบว่ามีฝุ่นถูกปล่อยออกมาไม่มากนัก(ยังไม่เกินค่าควบคุม แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น)ให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของระบบควบคุมมลพิษดังกล่าวข้างต้น เมื่อพบสาเหตุให้ทำการแก้ไข แต่หากพบว่าฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมามีปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัด
		ตรวจวัดค่า ความเข้มข้น	ทุก 6 เดือน	

สรุปขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา วิธีการ ความถี่ และมาตรการตรวจสอบและติดตามระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ที่	ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	วิธีการ	ความถี่	การบำรุงดูแลรักษา / มาตรการฯ
				(หรือเกินค่าควบคุม) ให้หยุดการทำงานของระบบการผลิตทันทีเพื่อลดอัตราการระบายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วทำการแก้ไขรีบรื้อยจึงเดินระบบควบคุมมลพิษและระบบการผลิตอีกครั้ง
4.6	อุณหภูมิของก๊าซขาเข้าและขาออกถลุง	ตรวจสอบ	ทุกวัน	<p>1.ควบคุมอุณหภูมิขาเข้าถลุงกรองให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิจำกัดของผ้ากรองที่เลือกใช้ และต้องมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิ ณ จุดน้ำค้างของไอน้ำ ถ้าค่าอุณหภูมิขาเข้าที่สังเกตได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าสูงสุด อาจทำให้อายุการทำงานของถลุงกรองสั้นลง</p> <p>2.หากค่าอุณหภูมิขาเข้าซึ่งวัดที่ทางเข้าอากาศเสียของถลุงกรองต่างจากอุณหภูมิขาออกซึ่งวัดที่ทางเข้าของพัดลมมีค่ามากกว่า 11.1-16.7 องศาเซลเซียสแสดงว่าเกิดการไหลซึมของอากาศเข้าไปในพัดลมเซลล์ ฝาครอบช่องทางเข้า ที่เก็บฝุ่นละออง วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ และท่อทางเข้าและทางออก</p>
4.7	พัดลมเซลล์ ฝาครอบช่องทางเข้าที่เก็บฝุ่นละอองวาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้ และท่อทางเข้าและทางออก	ตรวจสอบการไหลซึมของอากาศ	ทุกวัน	ให้เดินสำรวจรอบๆ อุปกรณ์ว่าได้ยินเสียงการรั่วซึมเกิดขึ้นหรือไม่ หรือทำการตรวจวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิขาเข้าและขาออกดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 4.6
4.8	วาล์วสำหรับปล่อยฝุ่นละอองที่ดักจับได้	ตรวจสภาพ	ทุกเดือน	ตรวจดูการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและเปิดออกอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการบำรุงดูแลรักษา และมาตรการตรวจสอบและติดตามการทำงานระบบควบคุมมลพิษทางอากาศดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดให้มาตรการในการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน การบำรุงดูแลรักษา และตรวจติดตามการทำงานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยอาจเป็นการให้ความรู้จากวิทยากรภายนอกหรือวิทยากรภายใน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมประจำบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดการด้านมลพิษทางอากาศ


จากข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ได้ติดตั้งในแต่ละหน่วยการผลิตข้างต้น ประกอบด้วย (1) อุปกรณ์ป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ประกอบด้วย ห้องขนถ่ายทราย ฝากรอบเตาหลอม และ Exhaust Fume Hood (2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบต่างๆ ที่ออกแบบไว้ข้างต้น ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ได้มีการกำหนดมาตรการ ดังนี้

- 1) ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag House) จำนวน 2 ชุดซึ่งอากาศที่ผ่านการบำบัดจะระบายออกทางปล่องระบายอากาศจำนวน 1 ปล่อง
- 2) มีการควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละอองจากปล่องของระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง ไม่เกิน 0.862 กรัม/วินาที หรือมีความเข้มข้นไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- 3) จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance Program) สำหรับอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างการผลิต ดังนี้
 - ทำความสะอาดระบบท่ออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ
 - ดูแลรักษาหัวดูดให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อคงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิดให้คงที่
 - ทำความสะอาดถุงกรองทุก 3 เดือน
 - เปลี่ยนถุงกรองใหม่ทุก 18 เดือน
- 5) จัดเตรียมอะไหล่สำรอง ได้แก่ ถุงกรองฝุ่น เป็นต้น สำหรับระบบดักฝุ่นให้เพียงพอ และ พร้อมสำหรับการใช้งาน การแก้ไขซ่อมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง
- 6) กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุด ขัดข้องหรือไม่สามารถเดินระบบได้ โครงการต้องหยุดดำเนินงานในหน่วยการผลิตดังกล่าวทันที เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จึงเริ่มเดินเครื่องใหม่ ทั้งนี้ จะมีการบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง
- 7) จัดให้มีการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษดังนี้
 - วัดความดันสถิตของหัวดูด(Hood static pressure) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณซึ่งทำให้สามารถประเมินได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบหรือไม่
 - วัดความดันแตกต่างของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสภาพของถุงกรอง


- 8) อบรมพนักงานให้เรียนรู้การตรวจสอบมลพิษอย่างง่าย เช่น การใช้แถบการวัดความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกทางปล่อง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ(ความเข้มข้น) กับแถบการเตรียมไว้เป็นเกณฑ์ควบคุม หรือการใช้ถาดวางไว้ในบริเวณพื้นที่ทำงาน เพื่อสังเกตและตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการแก้ไขระบบได้อย่างทันเวลาเมื่อพบว่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น
- 9) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและต้องทำการเปลี่ยนถุงกรอง(Bag Filter) ใหม่ทุกๆ 18 เดือน
- 10) มีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆลงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยสรุปให้ สำนกน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน
- 11) ห้ามไม่ให้วางกองวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมีและกากของเสียที่ใช้ในกระบวนการผลิตไว้ภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการปนเปื้อนน้ำฝนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน
- 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2545

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมีแนวโน้มสูงขึ้น




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กรณีความดันอากาศแตกต่างที่ไหลผ่านถุงกรองมีค่าเกินหรือต่ำกว่าค่าควบคุม



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กรณีระดับความดันของอากาศที่ต่อระบบ(Header)ต่ำกว่าค่าที่กำหนด



แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบบำบัดมลพิษอากาศ



แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance Program)สำหรับระบบบำบัดมลพิษอากาศ

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบบำบัด มลพิษอากาศ



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องจักร

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องดูดควัน ประจำเดือน..... พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	มอเตอร์พัดลม 400 kw.																																
	เช็คเนื้อดยัดที่ระบบมอเตอร์																																
	เช็ครอยรั่วท่อน้ำหล่อเย็น																																
	เช็คกระแสลมมอเตอร์พัดลมทุกๆ 2 ชม.																																
	เช็คแรงลม																																
2	Bag Filter และ ปล่อง																																
	ตรวจสอบอายุถุงกรอง																																
	เช็คแรงลมภายในปล่องให้อยู่ประมาณ 3-4 บาร์																																
	เช็คกะแสมอเตอร์ เพื่อทดสอบการดันของถุง																																
	ตรวจสอบการทำงานของระบบดักฝุ่น																																
	ตรวจสอบระบบสั้นของ Hopper																																
	ตรวจสอบระบบซีลฝาปิดถุงกรอง																																
	เช็คระบบข้อต่อเจ็ท																																
	ตรวจสอบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของถุงกรอง																																
3	เช็คการทำงานของ PLC และ คีลย์																																
	ผู้ตรวจเช็ค																																

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

× ผิดปกติ

○ มีการแก้ไข/หยุดซ่อม

ผู้ตรวจสอบ.....

...../...../.....



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า DUST ROOM ประจำเดือน.....พ.ศ.....

ลำดับ	รายการ	อุปกรณ์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตู้ Reley	Breaker Power																																
		Power Supply																																
		PLC																																
2	ตู้ Start Power	เช็คระดับน้ำ																																
3	ตู้ Main High Volt No.1	ระบบแรงดัน(KV)																																
		ระบบกระแส(A)																																
		กระแสมอเตอร์(A)																																
4	ตู้ Main High Volt No.2	ระบบแรงดัน(KV)																																
		ระบบกระแส(A)																																
		กระแสมอเตอร์(A)																																
5	การทำงานของมอเตอร์ Dust 400 KW No.1	การทำงาน																																
		แรงดัน(V)																																
		กระแส (A)																																
6	การทำงานของมอเตอร์ Dust 400 KW No.2	การทำงาน																																
		แรงดัน(V)																																
		กระแส (A)																																
ผู้ตรวจเช็ค																																		

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

× ผิดปกติ

○ มีการแก้ไข/หยุดซ่อม

ผู้ตรวจสอบ.....

...../...../.....



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ประจำเดือน..... พ.ศ.....

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ระบบหัวดูด																																
	ความดันสถิตของหัวดูด(Hood static Pressure)																																
	ความดันแตกต่างของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง																																
	ตรวจสอบสภาพภายนอก																																
2	ระบบท่อ																																
	ตรวจสอบสภาพภายนอก																																
	ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อ																																
	ตรวจสอบการอุดตันของฝุ่นในระบบท่อ																																
3	ระบบพัดลมดูดอากาศ																																
	ตรวจสอบความสมดุล(Balancing) ในการหมุนของพัดลม																																
	ตรวจสอบสภาพของล้อพัดลม(Fan Wheel)																																
4	เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง																																
	ตรวจสอบการสึกหรอและการรั่วของตัวเรือน																																
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายฝุ่น																																
	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของวาล์วควบคุมของระบบผลิตอัดอากาศ(Compressed Air)																																
	ตรวจวัดอัตราการไหลของก๊าซที่เข้าและออก																																
ผู้ตรวจเช็ค																																	

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

× ผิดปกติ

O มีการแก้ไข/หยุดซ่อม

ผู้ตรวจสอบ.....

...../...../.....

ภาคผนวก

รายละเอียดการคำนวณ

Design Calculation of Air Pollution Control System

Thai Heng Steel Co.,Ltd.

1. General information

1.1 Plant overview

Company	Thai Heng Steel Co.,Ltd.
Location	Phetchaburi, Thailand
Process	Foundry

1.2 Basic data of melting furnaces and ladles

Melting furnaces:

Furnace type	Electric Induction Furnace (EIF)
Size of furnace (with lining material)	1,400 mm (diameter) x 1,850 mm (height)
Capacity	20 ton / batch / 90 min
Melting temperature	2550 °F (approx.)
Number of furnaces	8
Number of furnace's groups	4 (2 furnaces per group)

1.3 Type of contaminant

Type	Dust and fume generated from material charging, melting and tapping processes.
------	--

1.4 Air pollution control system

Number of main control points	8 (according to the number of furnaces)
Type of exhaust hood	Enclosing (or full closed) hood
Number of exhaust hoods	4 (for electric induction furnaces)
Air cleaning device	Fabric dust collector




Figure 1 Schematic diagram of air pollution control system.

A schematic diagram of air pollution control system is shown in Figure 1. It is seen that the air pollution control system is mainly composed of 1) an enclosing hoods which are used to control the dust and fume emitted from the furnace 2) a fabric dust collector which is used as an air cleaner of the process and 3) an exhaust fan which is used to generate the air flow rate in the system. It should be noted that enclosing hoods can manually slide to the required position set at the above of furnaces. Installation of enclosing hood to control dust and fume from the charging,

melting and taping process is illustrated in Figure 2. Because enclosing hood completely cover the contaminant source, operation of air pollution control is therefore improved.

As seen in Figure 1, 4 enclosing hoods are separately provided for 4 sets of electric induction furnace. Because, for each set of furnace (2 furnaces), only one furnace is used during the melting process, air flow rate used for calculating the sizes of duct systems, fabric dust collector and exhaust fans is therefore considered based on the summation of the air flow rate required to control the pollution emitted from 4 furnaces.

Installation of enclosing hood to control dust and fume from the charging, melting and taping process is illustrated in Figure 2. Because enclosing hood completely cover the contaminant source, operation of air pollution control is therefore improved.




Figure 2 Installation of enclosing hood (side view).

2. Exhaust hood

Size of induction furnaces

Diameter of furnace (D_s)	4.62 ft (1.4 mm)
Equivalent dimension ($D_{s,eg}$)	4.09 ft (for square cross-sectional area)

Operating conditions

Ambient temperature (T_{amb})	95 °F
Process air temperature ($T_{process\ air}$)	1000 °F (40% of melting temperature)

Sizing of enclosing hood

In this project, the enclosing (or full closed) hood is applied (see Figure 3 and 4 for hood geometry and its operation). For the reason of safety, the lower edge of hood is set to close the furnace's mouth as much as possible.




Figure 3 Operation of enclosing hood (front view).

Because source of pollution is completely covered with enclosing hood, hood size can be set up without the influence of gas stream cross-sectional area (as found in the case of canopy hood).

Hood face dimension of around 15 ft x 17 ft is thus set, in this project, to ensure that it is big enough for covering all of activities during the process. Distance between hood face and furnace's mouth, which is an importance key for evaluation of air flow rate, is around 17 ft.




Figure 4 Operation of enclosing hood (side view).

Calculation of required air flow rate

According to the above design concept, hood operation is considered as an enclosing hood principle. This can be suggested that the requirement of air volume flow rate of the enclosing hood is summation of the air volume caused by the thermal draft and outside air volume passed through the hood opening area (around 150 ft² in this case). In this case, the modified method of designing a canopy hood for hot process is applied (see also Figure 5).




Figure 5 Dimensions used to design canopy hood for hot process.

To find the required air flow rate caused by the thermal draft of hot air, the velocity of hot air at the hood face (V_f) must be determined. By using the method proposed by ACGIH (ACGIH Committee on Industrial Ventilation, Industrial Ventilation - A Manual of Recommended Practice, 22nd Ed., 1995). As the method mentioned earlier, V_f can be calculated as follow:

Distance between furnace and hood face (Y) = 16.50 ft

$$Z = (2D_{s,eq})^{1.138} = (2 \times 4.09 \text{ ft})^{1.138} = 10.93 \text{ ft}$$

$$X_c = Y + Z = 16.50 \text{ ft} + 10.93 \text{ ft} = 27.43 \text{ ft}$$

$$A_s = 4.09 \text{ ft} \times 4.09 \text{ ft} = 16.73 \text{ ft}^2$$

The value of V_f can be achieved:

$$V_f = 8(A_s)^{0.33}(\Delta t)^{0.42}/(X_c)^{0.25} = 8(16.73 \text{ ft}^2)^{0.33}(1,000^\circ\text{F} - 95^\circ\text{F})^{0.42}/(27.43 \text{ ft})^{0.25} = 155 \text{ fpm}$$

The required air flow rate caused by the thermal draft of hot air is therefore obtained from

$$Q = V_f A_{\text{hood}} = (155 \text{ fpm})(15.00 \text{ ft} \times 17.00 \text{ ft}) = \underline{39525 \text{ cfm}} \rightarrow Q_{\text{hot air}}$$

The required air flow rate caused by the outside air (cold air) passing through the hood opening area can be calculated using appropriate face velocity. Due to very large hood dimension, the value of face velocity applied in this case can be lower. This face velocity of 100 fpm is thus selected.

$$Q = V_{\text{face}} A_{\text{opening}} = (100 \text{ fpm})(150 \text{ ft}^2) = \underline{15000 \text{ cfm}} \rightarrow Q_{\text{cold air}}$$

Total air volume flow rate (Q_t) required to control the contaminant for each enclosing hood is summation of the above calculated values.

$$Q_t = 39525 \text{ cfm} + 15000 \text{ cfm} = \underline{54525 \text{ cfm}} \rightarrow Q_{\text{mixed air}}$$

Calculation of mixed air temperature

From the earlier calculation,

$$Q_{\text{hot air}} = 39525 \text{ cfm}, Q_{\text{cold air}} = 15000 \text{ cfm} \text{ and } Q_{\text{mixed air}} = 54525 \text{ cfm}$$

$$T_{\text{process air}} = 1000^\circ\text{F} = 1460 \text{ R} \text{ and } T_{\text{cold air}} = T_{\text{amb}} = 95^\circ\text{F} = 555 \text{ R}$$

$$\rho_{\text{hot air}} = 0.075(530/T_{\text{process air}}) = 0.027 \text{ lbm/ft}^3 \text{ and } \rho_{\text{cold air}} = 0.075(530/T_{\text{cold air}}) = 0.072 \text{ lbm/ft}^3$$

Density of mixed air ($\rho_{\text{mixed air}}$) is calculated based on the mass balance principle

$$\begin{aligned} \rho_{\text{mixed air}} &= (\rho_{\text{hot air}} Q_{\text{hot air}} + \rho_{\text{cold air}} Q_{\text{cold air}}) / Q_{\text{mixed air}} \\ &= (0.027 \times 39525 + 0.072 \times 15000) / (54525) = 0.040 \text{ lbm/ft}^3 \end{aligned}$$

Therefore, the mixed air temperature is obtained:

$$T_{\text{mixed air}} = 530(0.075/\rho_{\text{mixed air}}) = 530(0.075/0.040) = 993 \text{ R} = 533^\circ\text{F} (278^\circ\text{C})$$

Remark:

Generally the value of gas temperature at the inlet of fabric dust collector is much lower than $T_{\text{mixed air}}$ due to heat loss. Therefore, gas temperature at this position is assumed, in this case, to be around 40% of $T_{\text{mixed air}}$ (213°F or 111°C). Gas temperature at the outlet of fabric dust collector (inlet of exhaust fans) is lower than that at the inlet of fabric dust collector as well.

3. Fabric dust collector

General data of fabric dust collector:

Size of filter bag	130 mm (diameter) x 5200 mm (long)
Filtering media	Polyester (Dura-Life™)
Filter bag cleaning method	Online-cleaning system using pulse jet
Number of compartments	2 (parallel arrangement)
Number of exhaust fans	2 (parallel arrangement) -----> see Figure 3

Design conditions:

Total air flow rate (Q)	54525 cfm x 4 = 218100 cfm (370554 m ³ /h)
Air to cloth ratio (A/C)	5.5 cfm/ft ² (Croom, 1995)
Outlet emission level	< 10 mg/m ³

Required filtration area calculation:

Filtration area per 1 bag	= $\pi(130/1000 \text{ m})(5200/1,000 \text{ m})$
	= 2.12 m ² (22.82 ft ²)
Total filtration area	= (Total gas flow rate) / (Air-to-cloth ratio)
	= (218100 cfm) / (5.5 cfm/ft ²)
	= 39655 ft ²
Total number of filter bags (N _b)	= (Total filtration area) / (Filtration area per 1 bag)
	= (39655 ft ²) / (22.82 ft ²)
	= 1738 pcs -----> Select N _b = <u>1800 pcs</u>
Number of filter bags per compartment	= (1800 pcs)/2 = 900 pcs

Pressure drop estimation:

Generally, pressure drop (ΔP) of air across the filter bag is function of the filter drag (S) of filtering media and air to cloth ratio (A/C). The value of filter drag is depended on the physical properties of material used for making the filter bag. However, filter drag of commercial filter bag is in the ranges of 0.5 to 0.9 in.wg/fpm (Croom, 1995). The pressure drop of air across the filter bag, which is related to the filter drag and air to cloth ratio, is obtained by $\Delta P = S \times A/C$.

In this project, $S = 0.8$ in.wg/fpm is selected for pressure drop calculation. The pressure drop of air across the filter bag is then estimated according to the above relation as:

$$\Delta P = S \times A/C = (0.8 \text{ in.wg/fpm}) \times (5 \text{ fpm}) = 4.0 \text{ in.wg}$$

Actually, total pressure drop of air across the fabric dust collector is a summation of pressure drop of air across the filter bag, entry loss and discharge loss. The entry loss and discharge loss can be determined using design air velocity in duct of 3400 fpm as follows:

$$\text{Entry loss} = 0.49VP_{\text{inlet}} = 0.49 \times (3400/4,005)^2 = 0.35 \text{ in.wg}$$

$$\text{Discharge loss} = 0.49VP_{\text{outlet}} = 0.49 \times (3400/4,005)^2 = 0.35 \text{ in.wg}$$

Thus, the estimated total pressure drop of air across the bag filter is obtained using the earlier mentioned relation:

$$\text{Total pressure drop} = \Delta P + \text{Entry loss} + \text{Discharge loss} = 4.0 + 0.35 + 0.35 = \underline{4.70 \text{ in.wg}}$$

Collection efficiency:


Generally, a fabric dust collector is one of the most efficient and cost effective types of dust collectors available and can achieve a collection efficiency of more than 99% for very fine particulates (Croom, 1995). To meet the required outlet emission and to reduce energy consumption, a filtering media of filter bag must be carefully selected, in this project. Dura-Life™ polyester, which is suitable for an untrafine particle, is therefore used. Dura-Life™ polyester is claimed to be an efficient filtering media for capturing dust, even 2.5 μm or smaller particles (see below for the specification of Dura-Life™ polyester). This filtering media has been tested and

received EPA PM 2.5 performance verification from the Environmental Technology Verification (ETV) Program via ASTM D 6830-02. In addition to selecting an efficient filtering media, an appropriate value of air-to-cloth ratio is also applied during calculation of filtration area. This makes sure that the installed fabric dust collector is able to efficiently control an untrafine particle, which is generated from the furnaces, with the collection efficiency of 99.9% as noted in the specification.

Specification of Dura-Life™ polyester felt:

Breakthrough in baghouse technology:
Dura-Life bags.

- ▶ Advanced hydroentanglement technology extends bag life
- ▶ Maintenance costs are reduced with longer bag life
- ▶ Energy savings result from lower pressure drop
- ▶ Smaller particles are captured with greater efficiency
- ▶ 99.9% efficiency helps provide a cleaner, safer environment



Donaldson. And everything just got better.

Total Filtration Management

▶ Donaldson offers a wide variety of solutions to reduce your energy costs, improve your productivity, guarantee production quality and help preserve the environment.

Filtration, Sludge Filtration, Process Filtration, Wet/Dry/Dry, Adsorption Drying, Condensate Drains, Condensate Purification Systems, Water Chillers/Air / Oil Separation, Dust and Fume Removal, Process Air and Gas Processing, Oil Mist Separation

Total Filtration Service

▶ A comprehensive range of services, especially designed to keep your production at peak performance and at the lowest total cost of ownership.

Donaldson Europe B.V.
Zaventem Park Zone 1 • Zaventem Belgium
B-1934 Leuven • Belgium
Phone +32 (0)16 26 35 70 • Fax +32 (0)16 33 32 36
E-mail europe@usa.donaldson.com www.donaldson.com




Donaldson.
Filtration Solutions

Donaldson.
UltraFiltrec






Donaldson.
Metal DCE

www.donaldson.com • www.duralifefelts.com



**Breakthrough in
baghouse technology: Dura-Life™ bags.**

- ▶ Dura-Life bags are standard on Donaldson Torit DCE bag collectors and available as replacement for all brands of baghouse collectors.

Donaldson® Torit® Filter Bags					
Filter Bags Options					
					
Weight (oz.)	16.5	18	18	16.5	16.5
Thickness (inches)	0.075-0.100	0.09	0.08-0.105	0.09-0.107	0.09-0.105
Air permeability	4-5 darc/cm ² sq.	12-24 darc/cm ² sq.	4-5 darc/cm ² sq.	4-5 darc/cm ² sq.	4-5 darc/cm ² sq.
Maximum operating temperature	250°F (125°C)	400°F (205°C)	275°F (135°C)	275°F (135°C)	275°F (135°C)
Maximum storage temperature	300°F (150°C)	325°F (163°C)	300°F (150°C)	300°F (150°C)	300°F (150°C)
Abrasion resistance	Good	Good	Good	Good	Good
Alkali resistance	Good	Good	Good	Good	Good
Chemical resistance	Fair	Fair	Fair	Fair	Fair
Electrical resistance (ASTM D1708)	NA	NA	<100 ohm-cm	NA	<100 ohm-cm
Solubility in hydrocarbons	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Oleophobic (oil repellent)	No	NA	Yes	5.0 minimum	5.0 minimum
Available for Donaldson Torit baghouse collectors	DMC, PLM, DM, DF, HP2, HP, AS, PL, P10, PE, PL, TJ	HEM, P, F, S, PE, TJ	DMC, PLM, PL, DV, HP5, HP, AM, PL, P10, PE, PL, TJ	DMC, PLM, PL, DV, HP2, HP, AM, PL, P10, PE, PL, TJ	PLM, PL, DV, HP, HP2, HP, AM, PL, P10, PE, PL, TJ
Available for all other brands of baghouse collectors	Eubank, Fuchs, Koenig, Sellen, Xerox, MAE, Mikromat, Wipac, etc.				


4. Ducting system

The method used for evaluating the pressure loss in the ducting system is "Velocity pressure method". This method is performed according to ACGIH (1995). The pressure balancing method used in this case is "blast gate method". Pressure balancing stage will be made after system installation by adjusting the dampers individually installed at each hood.

Design conditions:

Duct velocity	3400 fpm (and 2000 fpm for exhaust stack)
Ducting material	Black steel
Elbow	5-pieces with $R = 1.5D$

To start the calculation for induction furnace, duct segment which has the largest resistance is firstly selected. Duct system composed of the duct segment 1-A, A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I and I-J is then expected as the path having the largest resistance in this case (see Figure 6). Detailed calculation of pressure drop and duct size are showed in the separated calculation sheet. Diagram of duct system for electric induction furnaces is showed as follow:



Segment	Discussion	Number of elbows	Number of entry	Approximated Length (ft)
1-A	Enclosing hood - Duct	2 - 90°	1	11.48
2-B	Enclosing hood - Duct	2 - 90°	1	11.48
3-C	Enclosing hood - Duct	2 - 90°	1	11.48
4-D	Enclosing hood - Duct	2 - 90°	1	11.48
A-B	Duct	-	-	39.37
B-C	Duct	-	-	249.34
C-D	Duct	-	-	39.37
D-E	Duct	2 - 90°	-	178.89
E-F	Fabric dust collector	-	-	-
F-G	Duct x 2	1 - 90°	-	22.97
G-H	Exhaust fan	-	-	-
H-I	Duct x 2	1 - 90°	-	6.56
I-J	Exhaust stack	-	-	104.99 (32 m)

Figure 6 Single-line diagram and detailed information of air pollution control system.

Calculation sheet:

1	duct segment identification	-	1-A	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	H-I	I-J	2-B	3-C	4-D
2	volume flow rate (Q)	cfm	54525	54525	109050	163575	218100	218100	109050	109050	218100	54525	54525	54525
3	minimum duct velocity	fpm	3400	3400	3400	3400	3400	FABRIC DUST COLLECTOR	3400	3400	2000	3400	3400	3400
4	duct diameter (D)	in	54	54	76	94	108		76	76	142	54	54	54
5	duct area (A)	ft ²	15.911	15.911	31.516	48.212	63.643		31.516	31.516	110.022	15.911	15.911	15.911
6	actual duct velocity (V _d)	fpm	3427	3427	3460	3393	3427		3460	3460	1982	3427	3427	3427
7	duct velocity pressure (VP _d)	in.wg	0.732	0.732	0.746	0.718	0.732		0.746	0.746	0.245	0.732	0.732	0.732
8	H hood entry loss factor (F _h)	-	0.49	0	0	0	0		0	0	0	0.49	0.49	0.49
9	O acceleration loss factor	0 or 1	1	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1
10	O entry loss per VP _d	-	1.49	0	0	0	0		0	0	0	1.49	1.49	1.49
11	D hood static pressure (SP _h)	in.wg	1.091	0	0	0	0		0	0	0	1.091	1.091	1.091
12	straight duct length (L)	ft	11.48	39.37	249.34	39.37	178.89		22.97	6.56	104.99	11.48	11.48	11.48
13	friction factor (H _f)	-	0.0026	0.0026	0.0017	0.0014	0.0011		0.0017	0.0017	0.0009	0.0026	0.0026	0.0026
14	friction loss per VP _d	-	0.03	0.102	0.424	0.055	0.197		0.039	0.011	0.094	0.03	0.03	0.03
15	No. of 90 degree elbows	-	2	0	0	0	2		2	1	0	2	2	2
16	elbows loss per VP _d	-	0.3	0	0	0	0.3		0.3	0.15	0	0.3	0.3	0.3
17	No. of entries	-	1	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1
18	entry loss per VP _d	-	0.18	0	0	0	0		0	0	0	0.18	0.18	0.18
19	special fitting loss factor	-	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20	duct loss per VP _d	-	0.51	0.102	0.424	0.055	0.497		0.339	0.161	0.094	0.51	0.51	0.51
21	duct loss (h _f)	in.wg	0.373	0.075	0.316	0.039	0.364		0.253	0.12	0.023	0.373	0.373	0.373
22	other loss	in.wg	0	0	0	0	0	4.7	0	0	0	0	0	0
23	duct SP loss	in.wg	1.464	0.075	0.316	0.039	0.364	4.7	0.253	0.12	0.023	1.464	1.464	1.464
24	cumulative static pressure	in.wg	-1.464	-1.539	-1.855	-1.894	-2.258	-6.958	-7.211	0.12	-0.143	-1.464	-1.464	-1.464
25	governing static pressure	in.wg	Gate	-	-	-	-	-	-	-	-	Gate	Gate	Gate

5. Exhaust fan

5.1 Calculation of fan static pressure

Fan static pressure (FSP) is calculated based on the results achieved from the calculation sheet as follow:

SP _{outlet} (in.wg)	SP _{inlet} (in.wg)	VP _{inlet} (in.wg)	FSP = SP _{outlet} - SP _{inlet} - VP _{inlet} (in.wg)	
			At design condition	At STP
0.143	-7.211	0.746	6.608	8.059

Remark:

- The value of air temperature at the fan inlet at design condition is assumed to be 80% of gas temperature at the inlet of fabric dust collector (192 °F or 89 °C)
- STP: Standard temperature and pressure (T = 70 °F and P = 1 atm)
- To evaluate the FSP at STP condition, density factor (df) must be calculated. In this case, df is found to be 0.82 (see Table 1).

Table 1 Density factor (df) table used to evaluate the air density (ACGIH, 1995)

Temperature (°F)	Altitude compared with the sea level (ft)								
	0	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000
0	1.15	1.11	1.07	1.03	1.00	0.96	0.92	0.89	0.86
40	1.06	1.02	0.99	0.95	0.92	0.88	0.85	0.82	0.79
70	1.00	0.96	0.93	0.90	0.86	0.83	0.80	0.77	0.74
100	0.95	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70
150	0.87	0.84	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65
200	0.80	0.77	0.75	0.72	0.69	0.67	0.64	0.62	0.60
250	0.75	0.72	0.69	0.67	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55
300	0.70	0.67	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52
350	0.65	0.63	0.61	0.59	0.57	0.54	0.52	0.50	0.49
400	0.62	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.46
450	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.45	0.43
500	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.41

5.2 Selection of exhaust fan

To select an appropriated exhaust fan, safety factor (SF) must be taken into account. In this project, safety factor for FSP and Q are set at around 2 in.wg and 10%, respectively. FSP and Q used for selecting the exhaust fan are then showed below:

FSP (in.wg)		Q (cfm)		Number of exhaust fans
Selected at STP	With SF	Calculated	With SF	
8.059	10.059	109050	119955	2

Each exhaust fan used for this system must be capable to convey 119955 cfm (203804 m³/h) of air at fan static pressure of 10.059 in.wg (255 mm.wg). Appropriated type of the exhaust fans are centrifugal fan with backward curve blades.

ภาคผนวกที่ 9

หนังสือแจ้งมีบุคคลากรถึงแวดล้อมประจำโครงการ



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑ ๑ ๕ ๕ ๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๙๕๔ ลงรับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ
บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๗๖๐๐๐๐๕๒๕๕๗๓ (๓-๕๙-๕/๕๗ พบ)
ประกอบกิจการผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๘ - ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพล
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้ มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙
โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายชนะชัย โคจรรานศาสน์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นางสาวนิพาดา ขนานวูธ	๑๒๓-๕๙-๐๐๑๕๑	✓	✓	✓
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายธนชัย กันธิยา		✓	✓	✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๙๔๔๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ภาคผนวกที่ 10

ผลการตรวจวัดเส้นระดับเสียง (Noise Contour)



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ตรวจวัดวันที่ 4 ธันวาคม 2568

1. บทนำ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของโรงงานมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานต่อไป โดยดำเนินการตรวจวัดวันที่ 4 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลของระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือแผนผังแสดงเส้นระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ราชการกำหนด และมาตรฐานตามหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัท เพื่อนำไปประเมินผลสำเร็จของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานต่อไป

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงสภาพหรือลักษณะงานเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการทำงานเนื่องจากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของพนักงาน ที่มีระดับความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ไทยเสง สตีล จำกัด คือระดับเสียงในการทำงาน (แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง) โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด
1. แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง 1.1 อาคารผลิต 1.2 อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง	4 ธันวาคม 2568	- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที (L_{eq}) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง

4. วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง	อ้างอิงวิธีวิเคราะห์
แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที (L_{eq})	Sound Level Meter	Integrated Sound Level
	- ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})		
	- แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง		


5. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 ผลการตรวจวัดแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง


การตรวจวัดระดับเสียงในการทำงาน คือ แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที (L_{eq} 1 min) และค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) จำนวน 2 จุด คือ อาคารผลิต และอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5.1-1 รูปที่ 5.1-1-5.1-2 และภาพการตรวจวัดภาพที่ 5.1-1

ตารางที่ 5.1-1 ผลการตรวจวัดแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง

จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ระหว่างค่าต่ำสุด-สูงสุด	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที dB(A)	ระดับเสียงสูงสุด dB(A)
1. อาคารผลิต	59.5-84.9	61.2-92.5
1. อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง	66.1-69.4	69.8-72.7




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Point)
รูปที่ 5.1-1 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียงอาคารผลิต




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Line)
รูปที่ 5.1-1 (ต่อ) แผนผังแสดงเส้นระดับเสียงอาคารผลิต

บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด	WO2500194-E001
-------------------------	----------------




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Point)

รูปที่ 5.1-2 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียงอาคารตักฝุ่นแบบถูกรอง




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Line)

รูปที่ 5.1-2 (ต่อ) แผนผังแสดงเส้นระดับเสียงอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง



แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Fill)

รูปที่ 5.1-2 (ต่อ) แผนผังแสดงเส้นระดับเสียงอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง



ภาพที่ 5.1-1 การตรวจวัดระดับเสียงอาคารผลิต



ภาพที่ 5.1-1 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง

6. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการตรวจวัดแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในการทำงาน คือแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 4 ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ อาคารผลิต และอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที ($L_{eq} 1 \text{ min}$) และ ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) จากผลการตรวจวัดพื้นที่โครงการ พบว่า อาคารผลิตระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที ($L_{eq} 1 \text{ min}$) มีค่าระหว่าง 59.5-84.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าระหว่าง 61.2-92.5 เดซิเบลเอ และอาคารดักฝุ่นแบบถุงกรองระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที ($L_{eq} 1 \text{ min}$) มีค่าระหว่าง 66.1-69.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าระหว่าง 69.8-72.7 เดซิเบลเอ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะยอย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
0	0	80.4	90.1
0	1	76.3	84.5
0	2	76.2	84.3
0	3	76.0	82.7
0	4	75.6	86.1
0	5	72.1	75.6
0	6	74.9	85.1
0	7	73.0	82.1
0	8	72.5	73.3
0	9	77.5	79.8
0	10	77.4	79.4
0	11	77.3	80.1
0	12	78.5	81.6
0	13	72.2	73.1
0	14	73.8	75.2
0	15	70.3	74.1
0	16	74.3	77.5
0	17	70.7	71.1
0	18	62.7	64.2
0	19	63.2	65.8
1	0	71.2	75.7
1	1	81.4	90.3
1	2	81.6	88.4
1	3	82.3	90.2
1	4	78.0	90.5
1	5	77.5	81.2
1	6	78.8	81.4
1	7	79.9	81.2
1	8	78.8	81.6
1	9	70.8	82.1
1	10	70.5	72.0
1	11	70.9	75.2
1	12	71.9	75.0
1	13	70.1	74.5
1	14	71.2	75.1
1	15	70.2	73.9
1	16	67.5	70.2
1	17	66.5	68.0
1	18	64.9	68.7
1	19	70.0	74.3

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
2	0	77.7	88.7
2	1	75.7	82.6
2	2	75.6	77.9
2	3	81.4	88.4
2	4	81.3	86.0
2	5	82.9	90.3
2	6	81.3	90.6
2	7	80.2	89.9
2	8	81.0	91.4
2	9	81.2	91.1
2	10	76.2	79.2
2	11	78.1	84.2
2	12	72.9	76.0
2	13	73.0	75.1
2	14	73.9	76.5
2	15	65.3	68.3
2	16	68.4	69.9
2	17	67.1	68.2
2	18	65.2	67.4
2	19	69.0	70.9
3	0	84.2	88.6
3	1	75.5	79.3
3	2	75.5	77.1
3	6	75.2	76.5
3	7	82.6	92.5
3	8	82.0	91.7
3	9	81.2	90.4
3	10	70.1	72.0
3	11	70.2	71.2
3	12	62.5	66.0
3	13	69.4	74.3
3	14	68.1	69.9
3	15	65.3	67.5
3	16	72.3	80.5
3	17	70.9	71.4
3	18	65.7	68.0
3	19	67.3	68.9
4	0	78.6	81.1
4	1	79.9	87.5
4	2	76.9	78.1

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 2/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
4	6	81.3	87.5
4	7	82.5	90.7
4	8	83.0	90.8
4	9	83.1	91.0
4	10	81.5	90.1
4	11	80.4	88.7
4	12	80.7	89.6
4	13	74.5	77.0
4	14	73.6	81.1
4	15	75.9	77.2
4	16	71.0	72.8
4	17	68.2	69.6
4	18	63.1	65.1
4	19	65.2	69.1
5	0	78.2	79.8
5	1	77.8	79.3
5	2	75.8	80.0
5	3	79.8	86.8
5	4	81.5	85.2
5	5	80.1	83.2
5	6	80.1	83.0
5	7	77.9	80.3
5	8	77.5	79.7
5	9	77.1	79.5
5	10	71.9	80.3
5	11	74.0	81.5
5	12	74.5	81.9
5	13	75.8	81.0
5	14	68.2	69.1
5	15	69.3	71.5
5	16	68.7	75.5
5	17	67.7	71.9
5	18	68.5	71.1
5	19	68.4	69.7
6	0	78.0	79.9
6	1	79.3	80.4
6	2	78.9	80.7
6	3	82.5	89.4
6	4	83.9	89.3
6	5	84.5	91.0

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 3/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
6	6	84.9	90.8
6	7	76.7	77.5
6	8	74.4	75.3
6	9	72.2	78.5
6	10	75.7	76.6
6	11	78.2	79.1
6	12	65.6	66.5
6	13	65.7	67.6
6	14	69.7	70.3
6	15	73.2	77.8
6	16	64.4	65.1
6	17	67.1	71.1
6	18	76.1	83.3
6	19	75.3	77.1
7	0	75.5	78.3
7	1	74.1	76.9
7	2	76.3	77.8
7	6	82.5	84.9
7	7	82.4	83.8
7	8	73.0	74.7
7	9	71.9	78.8
7	10	78.9	80.0
7	11	75.5	78.9
7	12	78.3	80.8
7	13	72.4	76.9
7	14	69.5	73.3
7	15	68.8	74.1
7	16	69.9	70.8
7	17	64.3	71.8
7	18	61.7	66.5
7	19	64.2	73.1
8	0	75.5	76.8
8	1	68.7	78.1
8	2	79.0	80.5
8	6	80.8	87.5
8	7	78.4	81.1
8	8	77.5	85.7
8	9	78.5	84.4
8	10	77.8	81.7
8	11	77.9	79.5

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 4/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
8	12	79.8	83.4
8	13	80.3	82.5
8	14	71.3	72.5
8	15	70.4	77.7
8	16	67.8	70.5
8	17	67.5	69.9
8	18	63.8	64.9
8	19	65.4	68.2
9	0	79.3	81.2
9	1	80.9	82.3
9	2	81.6	83.3
9	3	83.7	87.2
9	4	84.1	89.5
9	5	83.4	86.7
9	6	83.1	87.9
9	7	74.3	75.8
9	8	68.0	79.1
9	9	80.5	85.9
9	10	80.0	81.6
9	11	80.1	81.8
9	12	79.9	84.6
9	13	78.5	80.0
9	14	80.7	82.5
9	15	80.1	81.5
9	16	78.6	79.7
9	17	70.3	73.9
9	18	71.4	72.5
9	19	69.2	72.4
9	20	65.4	66.4
9	21	64.2	66.2
9	22	69.4	73.2
9	23	69.9	72.1
9	24	63.5	64.3
9	25	65.4	66.8
9	26	69.5	70.9
9	27	69.1	77.5
9	28	62.5	64.4
10	0	75.7	89.5
10	1	77.3	78.7
10	2	76.8	77.6

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 5/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองขุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
10	3	81.2	84.5
10	4	79.6	81.9
10	5	80.2	82.9
10	6	80.9	81.8
10	7	79.4	81.8
10	8	79.7	86.3
10	9	80.2	82.5
10	18	76.2	80.2
10	19	78.5	86.0
10	20	73.6	76.5
10	21	75.0	78.3
10	22	75.3	79.8
10	23	78.0	79.8
10	24	76.6	79.3
10	25	73.0	81.4
10	26	75.1	84.8
10	27	75.4	77.9
10	28	74.6	76.4
10	29	70.5	73.7
11	0	67.5	75.7
11	1	73.6	76.5
11	2	75.0	78.3
11	3	81.4	86.1
11	4	83.3	86.3
11	5	82.9	85.4
11	6	83.0	86.5
11	7	78.9	82.8
11	8	78.3	83.4
11	9	78.5	81.2
11	18	69.6	72.0
11	19	74.1	76.4
11	20	72.2	79.4
11	21	74.5	82.3
11	22	73.4	74.8
11	23	73.4	75.0
11	24	68.0	72.3
11	25	69.1	72.2
11	26	72.6	74.5
11	27	72.0	76.5
11	28	65.8	67.9

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 6/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองขุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
11	29	65.2	67.4
12	0	73.2	74.4
12	1	75.5	77.6
12	2	79.2	80.1
12	3	81.2	82.1
12	4	81.2	82.6
12	5	79.3	80.7
12	6	79.6	83.4
12	7	78.9	81.2
12	8	80.9	84.5
12	9	80.2	83.0
12	18	73.5	76.2
12	19	79.8	82.9
12	20	74.3	79.1
12	21	72.3	75.2
12	22	70.7	74.3
12	23	70.2	79.1
12	24	70.5	83.0
12	25	67.5	70.1
12	26	62.6	68.2
12	27	62.4	67.7
12	28	64.3	66.5
12	29	63.9	66.2
13	0	73.3	75.4
13	1	79.2	82.4
13	2	78.3	80.2
13	3	82.7	85.9
13	4	81.4	85.0
13	5	83.4	87.8
13	18	79.6	81.5
13	19	70.7	75.1
13	20	71.4	80.8
13	21	70.2	80.5
13	22	68.2	71.5
13	23	67.6	69.8
13	24	64.5	69.7
13	25	64.7	69.9
13	26	66.2	68.4
13	27	63.5	67.7
13	28	64.9	67.3

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 7/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
13	29	68.9	76.2
14	0	78.2	81.8
14	1	78.3	80.5
14	2	79.9	82.6
14	3	81.6	86.6
14	4	79.3	85.0
14	5	79.4	85.3
14	18	80.8	83.6
14	19	80.1	81.5
14	20	80.4	83.0
14	21	73.2	76.3
14	22	80.0	82.1
14	23	75.6	82.1
14	24	80.3	82.4
14	25	80.4	83.2
14	26	78.8	82.5
14	27	67.9	70.1
14	28	62.4	63.8
14	29	61.7	66.7
15	0	73.9	76.0
15	1	79.5	81.4
15	2	81.9	83.7
15	3	78.9	82.8
15	4	80.2	81.6
15	5	78.8	83.1
15	18	75.2	78.4
15	19	78.7	82.3
15	20	70.5	73.8
15	21	69.5	81.0
15	22	68.7	70.9
15	23	67.3	75.7
15	24	69.2	80.0
15	25	65.2	68.7
15	26	65.3	68.0
15	27	65.5	73.1
15	28	65.7	66.9
15	29	72.0	74.5
16	0	80.2	82.7
16	1	79.1	84.9
16	2	81.8	87.6

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 8/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
16	3	79.5	83.5
16	4	78.2	81.6
16	5	80.6	84.9
16	18	81.0	83.5
16	19	72.5	74.8
16	20	76.5	79.8
16	21	76.5	77.4
16	22	75.5	77.7
16	23	75.4	78.8
16	24	68.0	68.9
16	25	67.9	68.5
16	26	67.5	68.4
16	27	66.2	67.3
16	28	63.4	65.3
16	29	60.3	61.7
17	0	79.2	81.2
17	1	79.3	82.1
17	2	81.3	83.0
17	3	79.5	80.1
17	4	80.9	85.5
17	5	79.3	85.2
17	6	79.2	84.7
17	7	80.2	80.7
17	8	79.2	81.4
17	9	79.9	82.1
17	10	73.2	75.5
17	11	78.3	79.5
17	12	78.7	82.5
17	13	72.9	75.4
17	14	78.4	79.8
17	15	78.6	81.9
17	16	70.6	73.8
17	17	75.8	80.0
17	18	75.0	77.3
17	19	69.8	77.6
17	20	69.5	77.7
17	21	64.9	66.5
17	22	63.4	72.0
17	23	69.4	72.3
17	24	67.7	75.6

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 9/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
17	25	69.1	81.1
17	26	67.3	70.9
17	27	64.0	68.4
17	28	63.9	66.4
17	29	61.2	70.0
18	0	80.5	82.4
18	1	78.7	80.5
18	2	78.8	81.4
18	3	79.8	82.0
18	4	80.2	81.7
18	5	80.8	84.1
18	6	79.0	85.1
18	7	81.2	84.0
18	8	80.0	86.8
18	9	80.4	85.9
18	10	82.3	87.5
18	11	82.9	84.3
18	12	81.9	83.5
18	13	81.9	83.4
18	14	81.4	83.3
18	15	73.1	74.8
18	16	77.2	80.2
18	17	72.3	74.5
18	18	71.2	74.6
18	19	70.2	75.7
18	20	72.4	73.7
18	21	71.2	77.0
18	22	70.3	76.8
18	23	69.5	70.3
18	24	69.1	70.3
18	25	67.3	72.7
18	26	66.1	67.2
18	27	66.3	77.9
18	28	64.0	66.2
18	29	64.8	68.2
19	0	73.2	74.3
19	1	78.9	80.4
19	2	79.9	81.5
19	3	81.7	82.7
19	4	81.0	83.0

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 10/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือพล อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
19	5	81.1	83.3
19	6	80.0	84.3
19	7	83.1	89.5
19	8	79.5	89.7
19	9	80.0	86.0
19	10	81.0	82.3
19	11	81.0	82.4
19	12	78.7	80.3
19	13	79.2	80.5
19	14	77.2	79.5
19	15	71.6	73.9
19	16	74.4	81.7
19	17	78.7	81.3
19	18	75.1	79.4
19	19	76.8	79.8
19	20	73.9	78.3
19	21	71.4	74.6
19	22	69.6	71.4
19	23	67.7	71.3
19	24	66.5	72.8
19	25	68.3	70.5
19	26	65.6	67.5
19	27	62.2	69.0
19	28	59.7	61.2
19	29	66.7	67.4
20	0	80.6	82.2
20	1	80.4	82.6
20	2	81.2	89.2
20	3	80.5	81.4
20	4	81.0	82.7
20	5	80.1	86.0
20	6	80.0	82.1
20	7	79.0	81.9
20	8	79.8	80.1
20	9	76.5	78.0
20	10	80.2	83.0
20	11	80.5	86.5
20	12	80.3	85.9
20	13	80.0	84.9
20	14	80.4	84.9

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 11/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
20	15	78.0	80.4
20	16	78.1	83.0
20	17	77.7	81.7
20	18	75.0	79.5
20	19	71.8	74.2
20	20	72.8	79.5
20	21	66.1	67.5
20	22	64.0	70.5
20	23	64.3	72.6
20	24	63.5	67.4
20	25	65.1	69.3
20	26	66.9	68.7
20	27	64.6	66.4
20	28	61.0	69.9
20	29	59.5	64.6
21	0	73.3	80.3
21	1	72.5	79.9
21	6	81.9	88.0
21	7	82.2	88.3
21	8	82.1	87.9
21	9	80.9	87.9
21	10	77.6	80.6
21	11	71.9	76.1
21	12	80.4	83.0
21	13	76.6	81.1
21	14	77.3	87.2
21	15	73.2	77.2
21	16	73.3	77.3
21	17	73.3	77.4
21	18	73.4	77.3
21	19	70.2	73.5
21	20	70.2	73.4
21	21	73.7	77.3
21	22	70.3	73.4
21	23	66.4	74.4
21	24	66.3	71.4
21	25	66.3	74.5
21	26	66.3	74.4
21	27	66.4	75.4
21	28	68.0	76.2

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 12/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเสงสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
21	29	66.2	75.7
22	0	75.9	80.5
22	1	80.0	81.4
22	6	81.5	87.9
22	7	81.3	83.5
22	8	80.9	85.7
22	9	81.9	83.4
22	10	81.9	85.4
22	11	77.9	82.2
22	12	79.0	81.1
22	13	78.5	80.5
22	14	77.3	81.4
22	15	78.0	82.0
22	16	68.0	74.9
22	17	72.9	77.4
22	18	70.3	72.5
22	19	72.7	77.4
22	20	71.0	78.7
22	21	61.1	66.5
22	22	64.2	72.4
22	23	63.6	65.1
22	24	60.9	65.9
22	25	65.6	75.7
22	26	66.7	76.6
22	27	66.7	76.6
22	28	66.5	75.7
22	29	67.4	76.4
23	0	76.7	77.7
23	1	77.0	78.3
23	2	78.0	79.2
23	3	77.9	80.1
23	4	79.1	80.5
23	5	80.2	81.4
23	6	80.3	84.6
23	7	77.2	79.9
23	8	78.3	78.6
23	9	78.5	80.0
23	10	72.6	73.9
23	11	74.2	76.4
23	12	71.9	76.9

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 13/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
23	13	71.6	76.7
23	14	74.7	79.7
23	15	71.6	76.6
23	16	67.0	77.6
23	17	66.7	77.9
23	18	66.1	73.2
23	19	63.5	72.9
23	20	65.1	70.4
23	21	66.3	75.5
23	22	66.0	75.5
23	23	69.3	72.5
23	24	66.2	71.9
23	25	65.3	73.1
23	26	64.0	66.3
23	27	61.4	66.3
23	28	67.2	77.2
23	29	67.1	77.3
24	0	77.9	79.4
24	1	78.4	80.8
24	2	80.5	81.3
24	3	80.9	82.1
24	4	81.2	84.4
24	5	78.6	79.8
24	6	79.5	81.2
24	7	80.7	82.3
24	8	80.9	83.4
24	9	81.7	83.1
24	10	80.6	81.6
24	11	77.6	80.6
24	12	67.1	73.9
24	13	67.3	73.7
24	14	67.2	74.7
24	15	67.0	75.8
24	16	67.1	75.7
24	17	67.3	75.7
24	18	67.0	75.6
24	19	67.6	75.9
24	20	67.0	73.8
24	21	65.7	73.7
24	22	65.7	73.8

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 14/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
24	23	65.8	73.6
24	24	65.9	74.5
24	25	65.0	74.1
24	26	64.6	76.0
24	27	65.3	75.2
24	28	65.0	74.7
24	29	64.5	75.8
25	0	80.1	80.9
25	1	80.6	82.9
25	6	81.9	84.9
25	7	80.7	83.0
25	8	82.0	83.6
25	9	81.8	85.1
25	10	83.7	86.0
25	11	74.4	77.1
25	12	74.1	76.7
25	13	67.5	74.2
25	14	66.9	76.1
25	15	67.9	76.1
25	16	67.1	75.4
25	17	67.2	76.4
25	18	67.0	79.4
25	19	67.1	79.6
25	20	67.1	79.9
25	21	67.5	76.6
25	22	62.6	63.2
25	23	62.9	64.8
25	24	64.0	65.2
25	25	65.0	66.7
25	26	62.1	63.7
25	27	61.4	63.8
25	28	64.1	66.5
25	29	63.2	66.2
26	0	80.9	81.6
26	1	80.6	82.4
26	6	81.9	82.1
26	7	82.0	84.1
26	8	82.7	85.3
26	9	81.1	82.2
26	10	81.4	82.9

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 15/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	L _{max}
26	11	75.2	79.7
26	12	75.8	79.1
26	13	65.9	73.8
26	14	65.8	73.8
26	15	65.9	73.7
26	16	65.9	74.8
26	17	64.1	74.7
26	18	64.6	74.5
26	19	66.3	75.1
26	20	64.0	74.7
26	21	63.8	74.8
26	22	65.8	73.7
26	23	65.6	72.8
26	24	65.7	72.3
26	25	65.5	74.4
26	26	63.0	74.4
26	27	66.3	74.9
26	28	65.4	74.5
26	29	59.8	61.8
27	0	80.8	81.0
27	1	80.8	82.0
27	2	79.5	83.1
27	3	81.1	83.0
27	4	78.7	79.8
27	5	77.6	79.3
27	6	77.4	78.6
27	7	77.0	78.7
27	8	77.1	78.8
27	9	80.0	81.9
27	10	78.2	81.7
27	11	77.9	83.5
27	12	75.5	78.7
27	13	73.0	76.7
27	14	69.2	71.2
27	15	66.7	72.1
27	16	65.6	73.8
27	17	65.6	73.7
27	18	66.3	73.2
27	19	65.0	74.0
27	20	61.9	73.2

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น


ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอาชญากรรม

หน้า 16/20

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารผลิต บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
27	21	61.8	74.0
27	22	61.7	73.9
27	23	61.4	75.0
27	24	61.9	75.7
27	25	63.0	74.7
27	26	62.5	74.8
27	27	64.3	70.1
27	28	65.7	67.1
27	29	65.6	67.0



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซ่งสดี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี 76140
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารผลิต
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03333/68




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Point) บริเวณ พื้นที่โครงการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กนึ่ง (Billet)		
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด		
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140		
เครื่องมือเก็บ ตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารผลิต	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวเนล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812	หมายเลขรายงาน ผลการวิเคราะห์	: 03333/68



แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Line) บริเวณ พื้นที่โครงการ


ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 19/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)		
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซ강สตีล จำกัด		
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารผลิต	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวรอนลิบ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03333/68



แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Fill) บริเวณ พื้นที่โครงการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น


ห้ามคัดลอกผลงานเพื่อการวิเคราะห้เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายกัณฑ์อักษร

หน้า 20/20

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 7 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 7-12 ธันวาคม 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 ธันวาคม 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-25-130812 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03333/68

บริเวณจุดตรวจวัด		dB(A)	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
0	0	68.3	72.3
0	1	68.2	71.0
0	2	67.4	72.1
0	3	69.4	71.6
0	4	66.5	71.4
0	5	68.9	72.5
1	0	69.2	70.9
1	1	68.8	70.8
1	2	66.4	71.5
1	3	67.3	70.5
1	4	66.5	72.1
1	5	67.1	71.4
2	0	68.8	71.3
2	1	68.0	70.7
2	2	67.3	72.3
2	3	66.1	70.6
2	4	67.4	71.0
2	5	66.9	72.7
3	0	67.5	69.8
3	1	67.0	70.6
3	2	66.9	71.5
3	3	68.2	70.0
3	4	67.7	71.1
3	5	68.1	70.3




ผลการวิเคราะห์นี้มีรอมเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/4

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03333/68
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568		
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568		
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812		




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Point) บริเวณ อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอาชญากรรม
 หน้า 2/4

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี 76140
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03333/68




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Line) บริเวณ อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 3/4

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท ไทยเซมสตีล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะยอย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1844, 1877, 1879
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	: 7-12 ธันวาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-25-130812
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง	: 7 ธันวาคม 2568
วันที่พิมพ์รายงาน	: 12 ธันวาคม 2568
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03333/68




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Fill) บริเวณ อาคารดักฝุ่นแบบถุงกรอง


ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 4/4

ภาคผนวกที่ 11
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



 บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ThaiHengSteel Co.,Ltd.	บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด	รหัสเอกสาร : QP-QS-005
	ระเบียบปฏิบัติ(Quality Procedure)	ฉบับที่ : 2 แก้ไขครั้งที่ : 00
	ชื่อเอกสาร : การสื่อสารและรับข้อร้องเรียนภายในภายนอก	หน้า : 3 / 6
	หน่วยงาน : ฝ่ายระบบคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2562





บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด
บันทึกการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เลขที่/...../.....
สำหรับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ร้องเรียน

วันที่/...../.....

☐ บุคคลภายนอก

☐ บุคคลภายใน

ชื่อผู้ร้องเรียน :

รายละเอียดข้อบกพร่อง :

ตรวจพบเมื่อ :

ข้อเสนอแนะ :

สถานที่ติดต่อกลับ / โทร :

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและ EMR

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : ฝ่าย :

ความเห็น ☐ นำเข้าที่ประชุม ☐ สามารถดำเนินการได้ทันที

กำหนดวันที่ติดตาม :

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม) วันที่/...../.....

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดำเนินการ

ส่วนการดำเนินการเบื้องต้น

การดำเนินการเบื้องต้น :

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการ วันที่/...../.....

ส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุและการดำเนินการแก้ไข ป้องกัน

การตรวจสอบค้นหาสาเหตุ :

☐ มีปัญหาตามข้อร้องเรียน เกิดจาก.....

☐ ไม่มีปัญหาตามข้อร้องเรียน ข้อมูลอื่นอัน.....

การดำเนินการแก้ไข :

ผลการแก้ไข / ข้อมูลสนับสนุน :

แนวทางป้องกัน :

ส่วนที่ 4 การตรวจสอบและอนุมัติการปิดข้อร้องเรียน

☐ สามารถปิดได้

☐ ไม่สามารถปิดได้

ความคิดเห็น :

ลงชื่อ.....(EMR) วันที่/...../.....

ภาคผนวกที่ 12
บันทึกข้อร้องเรียน






บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

แบบสรุปการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไข้ปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							






บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

แบบสรุปการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไข้ปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							






บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

แบบสรุปการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไข้ปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							






บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

แบบสรุปการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							






บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด

แบบสรุปการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไข้ปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							






บริษัท ไทยเฮง สติล จำกัด

แบบสรุปการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ตรวจพบเมื่อ	ชื่อผู้ร้องเรียน	ผลการตรวจสอบและแก้ไข้ปัญหา	แนวทางป้องกัน	หมายเหตุ
1							
2			ไม่พบเรื่องร้องเรียน				
3							
4							
5							



ภาคผนวกที่ 13

เอกสารบันทึกตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย





บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณปั๊มน้ำ)		✓						✓						✓							✓								✓			
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)		✓						✓						✓							✓								✓			
8	บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน		✓						✓						✓							✓								✓			
ผู้ตรวจเช็ค			กิตติธาดา						กิตติธาดา						กิตติธาดา							กิตติธาดา								กิตติธาดา			

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข/หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณปั๊อมยาม)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
8	บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน		✓						✓						✓						✓						✓					✓	
ผู้ตรวจเช็ค			กิตติธิดา						กิตติธิดา						กิตติธิดา						กิตติธิดา						กิตติธิดา					กิตติธิดา	

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ
X ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข/หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



บริษัท ไทยเอนจิเนียริง จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณปั๊มน้ำ)	✓							✓							✓							✓								✓		
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓							✓							✓							✓								✓		
8	บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน	✓							✓							✓							✓								✓		
ผู้ตรวจเช็ค		จิตติธิดา							จิตติธิดา							จิตติธิดา							จิตติธิดา								จิตติธิดา		

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข/หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง ปอดักไขมัน/ปอดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณปั๊มน้ำ)	✓						✓							✓						✓						✓						
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓						✓							✓						✓						✓						
8	ปอดักไขมัน/ปอดักตะกอน	✓						✓							✓						✓						✓						
ผู้ตรวจเช็ค		กิตติธิดา						กิตติธิดา							กิตติธิดา						กิตติธิดา						กิตติธิดา						


สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข/หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง





บริษัท ไทยเอสทีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณปั๊มน้ำ)			✓							✓							✓							✓				✓				
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)			✓							✓							✓							✓				✓				
8	บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน			✓							✓							✓							✓				✓				
	ผู้ตรวจเช็ค			ศิริสุธา							ศิริสุธา							ศิริสุธา							ศิริสุธา				ศิริสุธา				


สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข /หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง





บริษัท ไทยเอนกสตีล จำกัด

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ, ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank), ถังพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน

แบบฟอร์มตรวจเช็คประจำเดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	Grease Trap Tank ขนาด 0.4 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
2	Grease Trap Tank ขนาด 1 ลบ.ม. (หลังบ้านพักงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 9 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
4	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (หลังอาคารสำนักงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม. (บริเวณบ่อบำบัด)	✓							✓							✓							✓							✓			
6	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 24 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
7	ถังพักน้ำทิ้งสำเร็จรูป ขนาด 25 ลบ.ม. (หลังบ้านพักคนงาน)	✓							✓							✓							✓							✓			
8	บ่อดักไขมัน/บ่อดักตะกอน	✓							✓							✓							✓							✓			
ผู้ตรวจเช็ค		คหิตวิธิตา							คหิตวิธิตา							คหิตวิธิตา							คหิตวิธิตา							คหิตวิธิตา			

สถานะในการตรวจเช็ค

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

0 มีการแก้ไข/หยุดซ่อม/บำรุงรักษา

*หมายเหตุ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ภาคผนวกที่ 14
บันทึกการนำน้ำกลับไปได้





บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด

การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน	รายการ	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	พื้นที่สีเขียวของบริษัท	10	10	10	10	10		10		10	10	10	10				10	10	10	10				10	10	10	10					10
	พื้นที่การเกษตรของบริษัท	5	5	5	5	5		5		5	5	5	5				5	5	5	5				5	5	5	5					5
	กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																															
	ล้างพื้น ล้างถนน		10		10			10			10		10				10			10		10			10							10
	อื่นๆ																															
	ผู้บันทึก		ศิริลักษณ์		ศิริลักษณ์			ศิริลักษณ์			ศิริลักษณ์		ศิริลักษณ์				ศิริลักษณ์			ศิริลักษณ์		ศิริลักษณ์		ศิริลักษณ์		ศิริลักษณ์						ศิริลักษณ์

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน	รายการ	ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	พื้นที่สีเขียวของบริษัท	10				10	10	10						10	10					10		10		10				10		10	10	
	พื้นที่การเกษตรของบริษัท	5				5	5	5						5	5					5		5		5				5		5	5	
	กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																															
	ล้างพื้นที่ ล้างถนน	10			10	10		10				10			10					10		10				10		10			10	
	อื่นๆ																															
	ผู้บันทึก	ผู้บันทึก			ผู้บันทึก	ผู้บันทึก		ผู้บันทึก				ผู้บันทึก		ผู้บันทึก						ผู้บันทึก		ผู้บันทึก				ผู้บันทึก		ผู้บันทึก			ผู้บันทึก	

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร



บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน \ รายการ	ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้นที่สีเขียวของบริษัท		10	10	10				10	10	10	10	10					10			10				10			10			10	
พื้นที่การเกษตรของบริษัท		5	5	5				5	5	5	5	5					5			5				5			5			5	
กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																															
ล้างพื้น ล้างถนน	10			10				10			10			10			10			10				10			10			10	
อื่นๆ																															
ผู้บันทึก	กิตติคุณ			กิตติคุณ				กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ				กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ	
หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร																															

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร



บริษัท ไทยเซงสตีล จำกัด
การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน \ รายการ	ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้นที่สีเขียวของบริษัท	10		10	10						10	10				10		10			10		10			10			10			10
พื้นที่การเกษตรของบริษัท	5		5	5						5	5				5		5			5		5			5			5			5
กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																															
ล้างพื้น ล้างถนน		10				10			10						10		10					10			10			10			10
อื่นๆ																															
ผู้บันทึก		กิตติคุณ				กิตติคุณ			กิตติคุณ						กิตติคุณ		กิตติคุณ					กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ			กิตติคุณ
หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร																															

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร



บริษัท ไทยเฮงสติล จำกัด
การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน \ รายการ	ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้นที่สีเขียวของบริษัท			10		10			10			10		10				10			10				10				10			
พื้นที่การเกษตรของบริษัท			5		5			5			5		5				5			5				5				5			
กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																															
ล้างพื้น ล้างถนน	10		10			10				10			10				10			10				10				10			
อื่นๆ																															
ผู้บันทึก	กัญจน์		กัญจน์			กัญจน์				กัญจน์			กัญจน์				กัญจน์			กัญจน์				กัญจน์				กัญจน์			

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร



บริษัท ไทยเฮงสติล จำกัด
การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

วัน \ รายการ	ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
พื้นที่สีเขียวของบริษัท		10				10			10			10	10			10			10			10		10			10					
พื้นที่การเกษตรของบริษัท		5				5			5			5	5			5			5			5		5			5					
กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต																																
ล้างพื้น ล้างถนน	10		10			10			10			10				10		10	10			10		10		10		10				
อื่นๆ																																
ผู้บันทึก	ค.อ.สุวิทย์		ค.อ.สุวิทย์			ค.อ.สุวิทย์			ค.อ.สุวิทย์			ค.อ.สุวิทย์				ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์			ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์		ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์	ค.อ.สุวิทย์				

หน่วยการใช้น้ำ = ลูกบาศก์เมตร

ภาคผนวกที่ 15
หนังสือขออนุญาตระบายน้ำฝน





หนังสืออนุญาต

แบบ อ.3-05

กรมทางหลวง

ที่ คค 0635/402/ 2555

วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2551

ด้วย บริษัท ไทยอินเตอร์สตีล กรุ๊ป จำกัด

ขออนุญาต ระบายน้ำทิ้ง

ในเขตทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน คอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรี ที่ กม.132+262 และ กม.132+274 ด้านขวาทาง

ฉะนั้น อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวง แผ่นดิน อาศัยอำนาจตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

จึงอนุญาตให้ บริษัท ไทยอินเตอร์สตีล กรุ๊ป จำกัด

ทำการ ระบายน้ำทิ้ง

ในเขตทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน คอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรี ที่ กม.132+262 และ กม.132+274 ด้านขวาทาง

ได้ ตามเงื่อนไขหนังสือขออนุญาต ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามเงื่อนไขเพิ่มเติม (หากมี) ดังนี้

1. ให้ก่อสร้างบ่อกักไขมันในที่ดินของผู้ขอ บริเวณริมเขตทางหลวงก่อนเชื่อมต่อระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำในเขตทางหลวง และให้ผู้ขอจัดทำประตูน้ำสำหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการระบายน้ำได้ด้วย ในกรณีที่น้ำระบายออกมาสกปรกจะสามารถปิดกั้นน้ำดังกล่าวไว้ได้
2. ให้ขนาดท่อระบายน้ำเป็นแ่งละ 1 - ϕ 0.60 เมตร
3. น้ำทิ้งที่ระบายออกมาจะต้องเป็นน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด
4. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำและยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกประการ
5. ผู้ขอ จะต้องก่อสร้างและดูแลทางระบายน้ำในเขตทางหลวงให้น้ำที่ระบายออกมาสามารถไหลผ่านลงสู่คลองสาธารณะได้ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางหลวงและความเสียหายของผู้อื่น ในกรณีที่มีปัญหา ผู้ขอ ต้องรับผิดชอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามที่แขวงทางหลวง/สำนักงานบำรุงทางกำหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้ขอ

6. หากปรากฏหรือพบว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และน้ำที่ปล่อยลงมามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงจะเพิกถอนการอนุญาตทันทีโดยผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้และต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว



ภาคผนวกที่ 16
แผนการขุดลอกที่อธิบายน้ำ





แผนดำเนินการขุดลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำรวมและบ่อน้ำของโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรม	ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ขุดลอกบ่อน้ำฝนน้าหน้าโครงการ										←→			
2	ขุดลอกบ่อน้ำฝนน้าหลังโครงการ						←→							
3	ขุดลอกบ่อกักน้ำทิ้งหลังอาคารสำนักงาน									←→				
4	ขุดลอกบ่อกักน้ำทิ้งหลังบ้านพักคนงาน										←→			
5	ขุดลอกท่อระบายน้ำเส้นที่ 1			←→										
6	ขุดลอกท่อระบายน้ำเส้นที่ 2			←→										
7	ขุดลอกท่อระบายน้ำเส้นที่ 3			←→										
8	ขุดลอกท่อระบายน้ำเส้นที่ 4			←→										
9	ขุดลอกท่อระบายน้ำเส้นที่ 5			←→										
10	ตรวจสอบท่อระบายน้ำรวมและบ่อน้ำของโครงการ	←→												

- หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าการสะสมของตะกอนหรือต้นทุนเงินของระบบท่อระบายน้ำหรือบ่อน้ำจะจัดให้มีการขุดลอกทันที
2. แผนดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามช่วงเวลาและสถานการณ์

