


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ	รูปที่ ผ7.2 ตู้รับเรื่องร้องเรียน และชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ผ7.3 ชื่อ-เบอร์โทรติดต่อผู้รับเรื่องกรณีต่างๆ	รูปที่ ผ7.4 ป้ายข้อมูลตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ผ7.5 รั้ว Metal sheet	
	
รูปที่ ผ7.6 ท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.7 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray nozzles)




รูปที่ ผ7.8 ปูนซีเมนต์ผง



รูปที่ ผ7.9 พนักงานทำความสะอาดพื้น



รูปที่ ผ7.10 จุดล้างล้อรถ



รูปที่ ผ7.11 การปิดทึบบริเวณปากทางเข้า-ออก

รูปที่ ผ7.12 Sheet pile ในระยะฐานราก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.13 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.14 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ



รูปที่ ผ7.15 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ ผ7.16 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง และพนักงาน



รูปที่ ผ7.17 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.18 ถึงขยะภายในโครงการและการรวบรวมขยะเพื่อรอรถจากสำนักงานเขตมารับไปกำจัด



รูปที่ ๗7.19 ป้ายประหยัดไฟฟ้า




รูปที่ ๗7.20 พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟ

รูปที่ ๗7.21 ป้ายเตือนเขตการก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.22 ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.23 ถังดับเพลิงเคมี




รูปที่ ผ7.24 จุดรวมพล



รูปที่ ผ7.25 ป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

รูปที่ ผ7.27 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ



รูปที่ ผ7.28 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.29 ข้อกำหนดการแต่งการของคนงาน




รูปที่ ผ7.30 สปูเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์



รูปที่ ผ7.31 ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง บริเวณแนวรั้วด้านใน-นอกโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.32 กล้องวงจรปิด (CCTV)




รูปที่ ๗.33 แผ่นป้ายสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายรถขนส่ง



รูปที่ ๗.34 รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างของรถขนส่ง

รูปที่ ๗.35 กระงกปิดมิดชิดที่ Cabin ของรถบรรทุก



รูปที่ ๗.36 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ ๗.37 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.38 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ




รูปที่ ผ7.40 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.41 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.๔๒ การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง (ช่วงก่อนก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้าง)



รูปที่ ๗.๔๓ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)



รูปที่ ๗.๔๔ อบรม Safety Meeting



รูปที่ ๗.๔๕ ป้ายควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.46 รถปูน



รูปที่ ผ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19



รูปที่ ผ7.48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.49 ระบบ Silent pile

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ๗7.50 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าตรวจสอบ และเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมภายในพื้นที่ของบ้านข้างเคียง



รูปที่ ๗7.51 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet




รูปที่ ๗7.52 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray nozzles) บนอาคารย้ายไปตามชั้นที่มีการก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.53 หน่วยงานเขตบางกะปิเข้ามาสูบตะกอนส่วนเกินออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว เพื่อนำไปกำจัด

รูปที่ ๗7.54 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.55 การจัดพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ ผ7.56 กระจกอลูมิเนียมกันเสียง



รูปที่ ผ7.57 เอกสารสรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2 ฉบับ




รูปที่ ผ7.58 กำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งมีการก่อสร้างบริเวณชั้นที่ 6-17


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.60 การจัดการมูลฝอยประเภทคอนกรีต



รูปที่ ๗7.61 Line official account ของโครงการ