

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 สันนลดความเร็ว



รูปที่ ผ7.2 พนักงานทำความสะอาดถนน และบริเวณลานจอดรถภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารส่วนขยาย บริเวณชั้นที่ 2-10




รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ



รูปที่ ผ7.6 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.8 พื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า

รูปที่ ผ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบต่าง ๆ ของโครงการ



รูปที่ ๗7.11 รถสูบลึงปฏิกล



รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ ๗7.13 ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้




รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน

รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.16 สภาพปัจจุบันของโครงการ	รูปที่ ผ7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อน้ำ
	
รูปที่ ผ7.18 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	รูปที่ ผ7.19 ถังมูลฝอยประจำห้องประชุม
	  
รูปที่ ผ7.20 พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ในการรวบรวมมูลฝอย จากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และบริเวณต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร	
	
รูปที่ ผ7.21 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๗.23 ล้างห้องพักมูลฝอย และถังขยะ



รูปที่ ๗.24 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูล
และจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา

รูปที่ ๗.25 ร้านรับซื้อของเก่า




รูปที่ ๗.26 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ

รูปที่ ๗.27 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.28 ระบบท่อเย็น และเครื่องสูบน้ำ	
	
	
รูปที่ ผ7.29 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)	
	
รูปที่ ผ7.30 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	
	
รูปที่ ผ7.31 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร	รูปที่ ผ7.32 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.34 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)
	
รูปที่ ผ7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.37 ลำโพงเตือนภัย (Horn speaker)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

 5 ก.ค. 2568 18:50:27	 5 ก.ค. 2568 10:39:12
รูปที่ ผ7.38 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง	รูปที่ ผ7.39 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency call)
 2 ก.ส. 2568 10:55:20	 2 ก.ส. 2568 10:55:41
รูปที่ ผ7.40 จุดรวมคน	
 2 ก.ส. 2568 10:42:08	
รูปที่ ผ7.41 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร	
 2 ก.ส. 2568 10:37:01	 2 ก.ส. 2568 10:37:11
รูปที่ ผ7.42 จุดจอดรถดับเพลิง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ ผ7.42 หลอดประหยัดไฟ



รูปที่ ผ7.43 พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ผ7.44 รั้วทึบขนาดความสูง 2 เมตร

รูปที่ ผ7.45 ระแนงบังสายตาบริเวณชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย