

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัญญาณ



รูปที่ ผ7.2 ฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรในโครงการ

รูปที่ ผ7.4 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.8 การเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๙ ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๐ ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๑๑-๑๒ งานติดตั้งระบบประปา</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๑๓-๑๔ งานติดตั้งระบบประปา</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๑๕ งานติดตั้งระบบประปา</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๖ ป้ายประชาสัมพันธ์</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๑๗ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๘ ตะแกรงดักขยะ</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.17 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ</p> | <p>รูปที่ ผ7.17 ถังรองรับมูลฝอยประจักษ์ และป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.18 พนักงานทำความสะอาดถังขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> | |
|  | |
| <p>รูปที่ ผ7.19 ถังมูลฝอยอันตราย</p> | |
|  | |
| <p>รูปที่ ผ7.20 ห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.21 จุดจอดรถขยะชั่วคราว และรถขนขยะ</p> | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.22 เครื่องดูดอากาศ</p> | <p>รูปที่ ๗7.23 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายขยะ</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.25 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP)</p> | <p>รูปที่ ๗7.26 เครื่องตรวจจับควัน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.27 เครื่องตรวจจับความร้อน</p> | <p>รูปที่ ๗7.28 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.29 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ</p> | <p>รูปที่ ๗7.30 หัวรับน้ำดับเพลิง</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | | | |
|---|--|---|--|
| |  <p>11 ต.ค. 2568 13:33:01</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:33:06</p> | |
| รูปที่ ผ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet : FHC) | | | |
| |  <p>11 ต.ค. 2568 13:35:43</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:33:10</p> | |
| รูปที่ ผ7.32 ประตูหนีไฟ บ้านโด ST01 และผนังกันไฟ | | | |
| |  <p>11 ต.ค. 2568 13:36:51</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:37:01</p> | |
| รูปที่ ผ7.33 ประตูหนีไฟ บ้านโด ST02 และผนังกันไฟ | | | |
| |  <p>11 ต.ค. 2568 13:36:10</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:37:27</p> | |
| รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได | | รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ | |
| |  <p>11 ต.ค. 2568 13:49:47</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:49:33</p> | |
| รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพลของโครงการ | | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.38 การอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.39 พื้นที่จอดรถสำหรับรถติดแก๊ส ชั้น 1



รูปที่ ผ7.40 ป้ายไม่ให้รถติดแก๊สเข้าไปจอดภายในที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน

รูปที่ ผ7.41 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ




รูปที่ ผ7.42 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงน้ำลิฟต์ดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | | |
|---|--|---|
|  |  | |
| รูปที่ ผ7.43 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | | |
|  |  | |
| รูปที่ ผ7.44 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ | รูปที่ ผ7.45 สัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน | |
|  |  | |
| รูปที่ ผ7.46 ป้ายชื่อโครงการ | | |
|  |  | |
| รูปที่ ผ7.47 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | | |
|  |  |  |
| รูปที่ ผ7.48 กระบอกโค้งจราจร | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.49 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.50 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.51 บัตรจอดรถชั่วคราว



รูปที่ ผ7.52 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน



รูปที่ ผ7.53 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | | |
|--|---|--|
|  | | รูปที่ ผ7.54 ตัวอาคารของโครงการ |
|  |  | รูปที่ ผ7.55 หลอดไฟฟ้า LED |
|  | | รูปที่ ผ7.56 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน |
|  | | รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิดโครงการ |
|  |  | รูปที่ ผ7.58 ล้างแผ่นกรองอากาศ |
|  |  | รูปที่ ผ7.59 เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.60 อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.61 ห้องน้ำ อ่างล้างมือ และพื้นที่สำหรับล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.62 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.63 เจ้าหน้าที่ขจัดทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พาร์ค 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| | |
|---|---|
|  <p>11 ต.ค. 2568 13:25:08</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:25:28</p> |
| รูปที่ ผ7.64 สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ | |
|  <p>11 ต.ค. 2568 13:26:19</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:26:37</p> |
| รูปที่ ผ7.65 รางระบายน้ำล้นแบบมีฝาปิด | รูปที่ ผ7.66 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ |
|  <p>22:10 วันเสาร์ 20-12-2025 Phyl Phulad 34 Korntown/Boi Phulad</p> <p>22:05 วันจันทร์ 22-12-2025 Phyl Phulad 34 Korntown/Boi Phulad</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:26:39</p> |
| รูปที่ ผ7.67 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ | รูปที่ ผ7.68 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ |
|  <p>11/10/68</p> | |
| รูปที่ ผ7.69 ปัดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ | |
|  <p>11 ต.ค. 2568 13:54:26</p> |  <p>11 ต.ค. 2568 13:54:28</p> |
| รูปที่ ผ7.70 ร้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

