

ภาคผนวก ง
รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-1 โครงการเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้



รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2-3 รั้ว/กำแพงรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-4 โครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้



รูปที่ 2-5 แผ่นพับคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



รูปที่ 2-6 ฝึกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2568 และป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอพยพ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนนในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 2-9 ต้นไม้บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของอาคาร




รูปที่ 2-10 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายอากาศ




รูปที่ 2-12 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-12 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง



รูปที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อดูแลรับเรื่อง
ร้องเรียน




รูปที่ 2-14 เครื่องมือช่าง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-16 หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้า บริเวณที่จะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ



รูปที่ 2-17 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 2-18 การล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า



รูปที่ 2-19 ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-20 ถังเก็บน้ำตาดฟ้า



รูปที่ 2-21 วาล์วเพื่อปิด-เปิดรับน้ำประปาเข้าโครงการ



รูปที่ 2-22 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-23 ฝาท่อเก็บน้ำใต้ดินมี 2 ฝาท่อ



รูปที่ 2-24 ฝาท่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามี 2 ฝาท่อ



ระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ 2-25 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และบ่อหน่วงน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-26 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-27 แผงควบคุมและมิเตอร์ไฟฟ้า
ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-28 การสูบน้ำออก



รูปที่ 2-28 (ต่อ) การสูบน้ำออก



รูปที่ 2-29 แนวท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-30 ระบบสูบน้ำออกจากโครงการ



รูปที่ 2-31 ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า (Gen) ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 2-32 ฐานเครื่องปั่นไฟฟ้า (Generator)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-33 ปลั๊กติดตั้งสูงกว่าพื้น 1.20 เมตร



รูปที่ 2-34 กำแพง Retaining Wall ของโครงการ



รูปที่ 2-35 ถังรองรับมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-37 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-38 ห้องพักมูลฝอยรวม และการแยกประเภทมูลฝอยที่รวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ



รูปที่ 2-39 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
เก็บขนมูลฝอย





รูปที่ 2-40 ป้ายบอกระยะเวลารถเก็บขนมูลฝอย
เข้าเก็บขน



รูปที่ 2-41 ไฟส่องสว่างบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-42 หลอดไฟลูออเรสเซนต์, คอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ ในโครงการ



รูปที่ 2-43 สวิตช์เปิด-ปิดไฟในพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ



รูปที่ 2-44 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง




รูปที่ 2-45 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-45 (ต่อ) ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 2-46 ห้องพักทุกห้องมีหน้าต่างที่ติดต่อกับภายนอก



รูปที่ 2-47 หน้าต่างระบายอากาศบริเวณบันได

รูปที่ 2-48 ตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้ดี

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-49 ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-50 ตู้ควบคุมสวิทช์ไฟภายนอกอาคารตั้งอยู่บริเวณ
สนามหญ้าบริเวณสนามหญ้า




รูปที่ 2-51 เจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวกใน
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-52 ทางเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-53 ป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางและบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-54 ทางเดินเท้าจากด้านหน้าโครงการเข้าสู่ตัวอาคาร



รูปที่ 2-55 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ 2-56 กระจกนูนในจุดที่มีโอกาสเกิดการตัดกระแสนจราจร



รูปที่ 2-57 ที่จอดรถ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-57 (ต่อ) ที่จอดรถ



รูปที่ 2-58 สติกเกอร์ติดรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ





รูปที่ 2-59 ระบบ Key card สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการผ่านเข้า-ออกโครงการ





รูปที่ 2-60 จุดรวมพล บ้ายประชาสัมพันธ์จุดรวมพล

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-61 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัย



รูปที่ 2-62 บริเวณเส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง



รูปที่ 2-63 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



Fire Alarm



FHC



ไฟฉุกเฉิน



ประตูทางหนีไฟ



ลิฟท์ฉุกเฉิน



ถังดับเพลิงเคมีแบบแห้ง

รูปที่ 2-64 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




Smoke Detector




ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปที่ 2-64 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-65 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-66 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 2-66 (ต่อ) ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์





รูปที่ 2-67 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-68 ระบบไม้กั้นรถยนต์



รูปที่ 2-69 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และตามพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-70 ระบบคีย์การ์ดในโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย



รูปที่ 2-71 ป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่าง ๆ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-72 ห้องออกกำลังกายภายในโครงการ




รูปที่ 2-73 สระว่ายน้ำภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-74 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-75 แม่บ้านดูแลความเรียบร้อย บริเวณรอบสระว่ายน้ำ


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-76 ป้ายเตือนบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-77 ห่วงชูชีพ



รูปที่ 2-78 การปลูกต้นไม้บริเวณระเบียงเพื่อบดบังมุมมอง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย



รูปที่ 2-79 ตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ห้องสำนักงานโครงการ