


รายงานสำรวจพื้นที่ข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มงานโครงการ

รายงานสำรวจพื้นที่ข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง
ก่อนเริ่มงาน โครงการ

The Standard Residences Phuket Bang Tao



ผู้ดำเนินโครงการ

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลน์ส จำกัด

55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Construction Lines Company Limited

55 Soi Ramindra 23, Anusawaree

Bangkhon, Bangkok 10220

ผังแสดงที่ตั้งของผู้อาศัยข้างเคียง (ภายนอก) หน่วยงานก่อสร้าง The Standard Residences Phuket Bang Tao



ทะเบียนบ้าน มวลชนล้มพันธ์

1 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH1 (100)	ผลการสำรวจ	ไม่พบเจ้าของบ้าน สํารวจด้านนอกอาคาร
- เป็นบ้านเช่า ติดต่อกุณภา เบอร์ติดต่อ 086-272-8092		มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
2 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH2 (102)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
- เป็นบ้านเช่า ติดต่อกุณภา เบอร์ติดต่อ 086-272-8092		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
3 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH3 (104)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
คุณอุษณีย์ (ผู้ดูแล) เบอร์ติดต่อ 064-4929-6986		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
4 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH4 (106)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
- เบอร์ติดต่อ -		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
5 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH5 (108)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
- เบอร์ติดต่อ -		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
6 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH6 (110)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
- เบอร์ติดต่อ -		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
7 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH7 (112)	ผลการสำรวจ	ด้านในอาคารมีรอยต่อฝ้ากับผนังแตกจากการ
คุณอารีย์ (ผู้ดูแล) เบอร์ติดต่อ 095-418-3238		ใช้งาน บันไดด้านนอกมีรอยร้าวจากการใช้งาน
8 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล TH8 (114)	ผลการสำรวจ	ภายในบ้านชั้น 1 ผนังใกล้ประตูมีรอยร้าว ส่วน
คุณเคน เบอร์ติดต่อ -		ด้านนอกอาคารมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย
9 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาภูณ เชียงทะเล ส่วนกลาง	ผลการสำรวจ	มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย อาคารจอด
คุณภา เบอร์ติดต่อ 086-272-8092		รถพบหลังคากระเบื้องแตกบางส่วน

ผังแสดงที่ตั้งของผู้อาศัยข้างเคียง (ภายนอก) หน่วยงานก่อสร้าง The Standard Residences Phuket Bang Tao



ทะเบียนบ้าน มวลชนสัมพันธ์

10 เลขชอร์ วิลล่า ถนนลาดหญ้า เชียงทะเล Villa 4 (8)

- เป็นบ้านเช่า ติดต่อคุณภาพ เบอร์ติดต่อ 086-272-8092

ผลการสำรวจ มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

ภาพถ่ายจากการสำรวจ

ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 21 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไพยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณภา ที่อยู่ Townhome 1 (100) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เบอร์ติดต่อ 086-272-8092

ลักษณะอาคาร

- ☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
- ☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

- ☐ ไม้ ☒ ค.ส.ด. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ค.ส.ด. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหลังบ้าน

1-P01



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

1-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

1-P05

รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหลังบ้าน

1-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านข้างบ้าน

1-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านข้าง

1-P06

รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 21 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไชยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณภา ที่อยู่ Townhome 2 (102) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เบอร์ติดต่อ 086-272-8092

ลักษณะอาคาร

- ☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮ้าส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

- ☐ ไม้ ☒ ค.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ค.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ส่วนด้านในอาคารพบมีรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณทางขึ้นบันได

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหน้าบ้าน

2-P01



รายละเอียด : บริเวณเสาหน้าบ้าน

พื้นที่ : ด้านหน้าบ้าน

2-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

2-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : บริเวณภายในบ้าน

2-P07



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านข้าง

2-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหน้าบ้าน

2-P04



รายละเอียด : หน้าต่างหลังบ้าน

พื้นที่ : หลังบ้าน

2-P06



รายละเอียด : ผนังทางเข้าประตูหลังบ้าน

พื้นที่ : บริเวณภายในบ้าน

2-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ผ้า ภายในบ้าน

2-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้าน

2-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอน

2-P13



รายละเอียด : รอยร้าวบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น2

พื้นที่ : บันไดทางขึ้นชั้น2


2-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัว


2-P10



รายละเอียด : บันไดทางขึ้นชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : บันไดขึ้นชั้น2


2-P12



รายละเอียด : ประตู ชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : ประตูห้องนอนชั้น2

2-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : บริเวณห้องน้ำ

2-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : บริเวณพื้นที่ชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : บริเวณพื้นที่ชั้น2

2-P17

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด : บันไดทางขึ้น ชั้น2มีรอยร้าว

พื้นที่ : บันไดขึ้นชั้น2

2-P18

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไพบูลย์

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล - ที่อยู่ Townhome 3 (104) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์ติดต่อ - 064-929-6986

ลักษณะอาคาร

☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ค.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ค.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ส่วนด้านในอาคารพบมีรอยร้าวเล็กน้อยทางชั้นบันได และบริเวณผนังห้องครัว

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

3-P01



รายละเอียด : มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

3-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P07



รายละเอียด : แตกจากการใช้งาน

พื้นที่ : โคมไฟ

3-P02



รายละเอียด : สึกเปื้อนจากการใช้งาน

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

3-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P13

รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

3-P10



รายละเอียด : ขอบฟาบ่อพักน้ำแตกจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

3-P14

รายละเอียด :

พื้นที่ :

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : หน้าค้ำด้านหลังบ้านมีรอยร้าว

พื้นที่ : บริเวณหลังบ้าน


3-P15



รายละเอียด : บันไดทางขึ้นชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : บันไดทางขึ้นชั้น2

3-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น2


3-P19



รายละเอียด : ทางขึ้นบันไดมีรอยร้าว

พื้นที่ : บันได

3-P21



รายละเอียด : บันไดทางขึ้น ชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : ทางขึ้นชั้น2

3-P16



รายละเอียด : ฝ้าผนัง ชั้น2 มีรอยร้าว

พื้นที่ : ชั้น2

3-P18



รายละเอียด : ผนังหน้าห้องน้ำมีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ชั้น2

3-P20



รายละเอียด : ผนังโถงชั้น1 มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ในบ้านชั้น1

3-P22

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : ผนังห้องครัวชั้น1 มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1

3-P23



รายละเอียด : ผนังห้องครัวชั้น1 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1

3-P25



รายละเอียด : ผนังชั้น2 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ชั้น2


3-P27



รายละเอียด : บันไดทางขึ้นชั้น2 มีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : บันไดทางขึ้นชั้น2

3-P29



รายละเอียด : ผนังห้องครัวชั้น1 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1

3-P24



รายละเอียด : เสาหน้าห้องน้ำ มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ทางเข้าห้องน้ำชั้น1


3-P26



รายละเอียด : ผนังชั้น2 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ชั้น2

3-P28



รายละเอียด : ประตูด้านหลังบ้านมีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

3-P32

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไผยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล - ที่อยู่ Townhome 4 (106) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์ติดต่อ -

ลักษณะอาคาร

☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ค.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ค.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ส่วนด้านในอาคารพบมีรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณทางขึ้นบันได มีรอยร้าวบริเวณประตูชั้น 1 และพื้นที่ห้องครัว


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : บ้านไคหลังบ้าน

4-P01



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P03



รายละเอียด : ปูนรอบขอบบ่อพักแตกจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P07



รายละเอียด :

พื้นที่ : บ้านไคหลังบ้าน

4-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P13



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P10



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

4-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : พื้นที่หลังบ้าน

4-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

4-P19



รายละเอียด : ทางขึ้นบันไดชั้น2 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : บันไดทางขึ้นชั้น2

4-P21



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1


4-P23



พื้นที่ : พื้นหลังบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : พื้นหลังบ้าน

4-P18



รายละเอียด : หน้าต่างหลังบ้านมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : หลังบ้าน


4-P20



รายละเอียด : พื้นห้องครัวมีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1

4-P22




รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

4-P24


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : เสาภายในบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

4-P25



รายละเอียด : ประตูภายในชั้น1 มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1


4-P16



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1


4-P27



รายละเอียด : เสาบริเวณห้องโถงมีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1


4-P28



รายละเอียด :


พื้นที่ : หน้าบ้าน

4-P29




รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไผยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล - ที่อยู่ Townhome 5 (108) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์ติดต่อ -

ลักษณะอาคาร

☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวเฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ก.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ก.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ส่วนด้านในอาคารพบมีรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณประตูหลังบ้าน

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : มีรอยร้าวจากกรใช้งาน

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

5-P01



รายละเอียด : ขอบปูนบ่อพักแตกจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน


5-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


5-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน


5-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องบ้าน

5-P06



รายละเอียด : พื้นหน้าบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

5-P07



รายละเอียด : ฝ้าบนผนังมีรอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

5-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

5-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : พื้นที่ภายในบ้านชั้น1

5-P13



รายละเอียด : พื้นหลังบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

5-P10



รายละเอียด : รอยร้าวเล็กน้อยภายในบ้านชั้น1 จากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

5-P12



รายละเอียด : รั้วหลังบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P14



รายละเอียด : รอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : หลังบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ :

5-P19

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

5-P18

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไผยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล - ที่อยู่ Townhome 6 (110) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์ติดต่อ -

ลักษณะอาคาร

☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ก.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ก.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ส่วนด้านในอาคารพบมีรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณประตูหลังบ้านบันไดทางขึ้นชั้น 2 และรอยร้าวบริเวณผนังห้องครัว

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

6-P01



รายละเอียด : มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : ทางเดินด้านหลัง

6-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P07



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหลังบ้าน


6-P02



รายละเอียด : สีเปลี่ยนจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P06



รายละเอียด : พื้นหลังบ้านมีรอยแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P09



รายละเอียด : เพดานหลังบ้าน

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P11



รายละเอียด : บันไดทางขึ้นชั้น2มีรอยร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : ทางขึ้นบันไดชั้น2

6-P13



รายละเอียด : พื้นก่อนทางขึ้นบันไดมีรอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : ทางขึ้นบันไดชั้น2

6-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P10



รายละเอียด : พื้นหลังบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อยจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

6-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : ภายในบ้านชั้น1

6-P14




รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัว

6-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าต่างฝั่งห้องครัว

6-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : ครัวในบ้านชั้น 1


6-P18



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


6-P19



รายละเอียด : ประตูหลังบ้าน มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน


6-P20



รายละเอียด :


พื้นที่ : หน้าบ้าน

6-P21




รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไพบูลย์

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณอารีย์ (ผู้ดูแล)

ที่อยู่ Townhome 7 (112) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เบอร์ติดต่อ 095-418-3238

ลักษณะอาคาร

- ☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
- ☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

- ☐ ไม้ ☒ ก.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ก.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกเล็กน้อยจากการใช้งาน ด้านในอาคารบริเวณรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้ามีรอยแตกเล็กน้อย

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : **ทราบจากอาการใช้งาน**

พื้นที่ : **หลังบ้าน**

7-P01



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P04



รายละเอียด : **มีรอยแตกร้าวจากอาการใช้งาน**

พื้นที่ : **หลังบ้าน**

7-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P07



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : สนิมเหล็กจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P13



รายละเอียด : แคร็ก ร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน


7-P15



รายละเอียด : คราบจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P10



รายละเอียด : แคร็ก ร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P16


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


7-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P19



รายละเอียด : บ้านไคทางขึ้นมีรอยร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

7-P21



รายละเอียด : บ้านไคทางขึ้นมีรอยร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

7-P23



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P18



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

7-P20



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

7-P22



รายละเอียด : บ้านไคทางขึ้นมีรอยร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

7-P24

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 1


7-P25



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 1

7-P27



รายละเอียด :

พื้นที่ : บันไดขึ้นชั้น 2


7-P29



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น 1


7-P31



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 1


7-P26



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 1


7-P28



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าห้องน้ำชั้น 1

7-P30



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น 1

7-P32

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น 1

7-P33



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น 1


7-P34



รายละเอียด : รอยต่อระหว่างฝ้ากับผนังแตก

พื้นที่ : ห้องน้ำชั้น 1


7-P35



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 2


7-P36



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 2

7-P37



รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 2


7-P38



รายละเอียด : มุมฝ้ามีรอยร้าว

พื้นที่ : ชั้น 2

7-P39




รายละเอียด :

พื้นที่ : ชั้น 2

7-P40


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P41



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P43



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P45



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P47



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P42



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P44



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P46




รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P48

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P49



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P51



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P53



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P55



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P50



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P52



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P54



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P56

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P57



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P59



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P61



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P63



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P58



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2


7-P60



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P62



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P64

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงห้องนอนใหญ่ชั้น 2

7-P65



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P67



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P69



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P71



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P66



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P68



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P70



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P72

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P73



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P75



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P77



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P79



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P74



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2


7-P76



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P78




รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P80

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องน้ำห้องนอนเล็กชั้น 2

7-P81



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น 1


7-P83



รายละเอียด : กระเบื้องแตกบิ่นจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน


7-P85



รายละเอียด : ประตูตู้เก็บของหักชำรุดจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P87



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น 1

7-P82



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น 1


7-P84



รายละเอียด : กระเบื้องแตกบิ่นจากการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

7-P86



รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไผยกาล

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณเคน ที่อยู่ Townhome 8 (114) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์ติดต่อ -

ลักษณะอาคาร

☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☒ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ก.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ก.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน ด้านในอาคารพบฝ้าห้องรับแขกมีรอยแตกจากอายุการใช้งาน

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : มีคราบจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P01



รายละเอียด : มีคราบจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน


8-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P04



รายละเอียด : ขอบปูนแตกจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P07




รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


8-P13



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P10



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P19



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P21



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P23



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P18



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P20



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน

8-P22



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P24


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : รอยแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P25



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P27




รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P29

รายละเอียด :


พื้นที่ :



รายละเอียด : รอยแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : หน้าบ้าน

8-P26



รายละเอียด :

พื้นที่ : บริเวณภายในบ้าน ชั้น 1

8-P28

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 31 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไพบูลย์

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณภา ที่อยู่ Villa4 (8) ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เบอร์ติดต่อ 086-272-8092

ลักษณะอาคาร

☒ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☐ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น ☐ อื่นๆ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

☐ ไม้ ☒ ค.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม่ยึดถอยด้วยเสา ค.ส.ล. ☐ อื่นๆ

แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

อาคารพักอาศัย Villa 2 ชั้น สำรวจบริเวณด้านนอกอาคารมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยจากการใช้งาน
ด้านในอาคารพบผ้าห่ม บันไดทางขึ้นชั้น 2 ประตูทางเข้า และท่อระบายน้ำมีรอยร้าว จากอายุการใช้งาน

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าบ้าน Villa

4-P01



รายละเอียด : ประตูหน้าบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : หน้าบ้าน Villa

4-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านข้างบ้าน


4-P05



รายละเอียด : เสาหน้าบ้านมีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : เสาหน้าบ้าน

8-P07



รายละเอียด : ท่อระบายน้ำหน้าบ้าน มีรอยร้าวเล็กน้อย

พื้นที่ : หน้าบ้าน Villa

4-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : เสาหน้าบ้าน


4-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : หน้าต่างหน้าบ้าน

4-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : บันไดขึ้นชั้น 2

4-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : บันไดขึ้นชั้น2

4-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูห้องนอนชั้น2

4-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น2

4-P13



รายละเอียด :

พื้นที่ : มุมเสาทางเข้าห้องนอนชั้น2

4-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังคา หลังบ้าน


4-P10



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น2

4-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : กำแพงทางขึ้นชั้น2

4-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น2

4-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : พื้นที่ระเบียงชั้น2

4-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องเสื้อผ้าชั้น2

4-P19



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น2

4-P21



รายละเอียด :

พื้นที่ : ระเบียงหลังบ้าน


4-P23



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องพักผ่อนชั้น2


4-P18



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น2

4-P20



รายละเอียด : พื้นห้องนอนชั้น2 มีรอยร้าวจากการใช้งาน

พื้นที่ : พื้นห้องนอนชั้น2

4-P22



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูชั้น2

4-P24

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : รอยแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : กำแพงบันไดทางขึ้นชั้น2

4-P25



รายละเอียด : รอยแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : กำแพงบันไดทางขึ้นชั้น2

4-P26



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัว

4-P27



รายละเอียด :

พื้นที่ : บันไดทางขึ้นชั้น2


4-P28



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องครัวชั้น1

4-P29



รายละเอียด :

พื้นที่ : พื้นชั้น1


4-P30



รายละเอียด : พื้นชั้น มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : พื้นชั้น1

4-P31



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องโถงชั้น1

4-P32

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : โต๊ะกินข้าวชั้น1

4-P33



รายละเอียด :

พื้นที่ : ฝ้าประตูทางเข้าบ้าน

4-P35



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องโถงชั้น1

4-P37



รายละเอียด :

พื้นที่ : พื้นที่นั่งพัก ชั้น1

4-P39



รายละเอียด :

พื้นที่ : โต๊ะกินข้าวชั้น1

4-P34



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องโถงชั้น1

4-P36



รายละเอียด :

พื้นที่ : กำแพงชั้น1

4-P38



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น1

4-P40

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น1

4-P41



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูทางเข้าชั้น1


4-P43



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น1

4-P45



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

4-P47



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องนอนชั้น1

4-P42



รายละเอียด :

พื้นที่ : ห้องทำงานชั้น1

4-P44



รายละเอียด : มีรอยร้าวจากการใช้งานเล็กน้อย

พื้นที่ : ทางเข้าประตูชั้น1

4-P46



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

4-P48

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน


4-P49



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน


4-P50



รายละเอียด :

พื้นที่ : ฝ้าหลังบ้าน


4-P51



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

4-P52



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


4-P53



รายละเอียด :

พื้นที่ : หลังบ้าน


4-P54



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหลังบ้าน

4-P55




รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหลังโครงการ

4-P56

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : บริเวณหลังบ้าน

4-P57



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหน้าโครงการ

4-P59



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหน้าบ้าน

4-P61



รายละเอียด :

พื้นที่ : ด้านหน้าบ้าน

4-P63



รายละเอียด :

พื้นที่ : เสาหน้าบ้าน

4-P58



รายละเอียด : มีรอยร้าวบนถนนจากการใช้งาน

พื้นที่ : ถนนทางเข้าหน้าบ้าน


4-P60



รายละเอียด :

พื้นที่ : เสาหน้าบ้าน

4-P62



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูด้านหน้าโครงการ

4-P64


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : ประตูหน้าบ้าน

4-P65



รายละเอียด :

พื้นที่ : ท่อระบายน้ำหน้าบ้าน

4-P67

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :



รายละเอียด :

พื้นที่ : ท่อระบายน้ำหน้าบ้าน

4-P66

รายละเอียด :

พื้นที่ :

6-P52

รายละเอียด :

พื้นที่ :

รายละเอียด :

พื้นที่ :

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่สำรวจ 10 ต.ค. 67 ผู้สำรวจ นายวัชรพงษ์ อุ่นพินิจ น.ส.สุนารี ไพบูลย์

ข้อมูลผู้อาศัยที่มีเขตติดกับหน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล คุณภา ที่อยู่ ถนนลาภูน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เบอร์ติดต่อ 086-272-8092

ลักษณะอาคาร

- ☐ บ้านเดี่ยว ☐ ทาวน์เฮาส์ ☐ ตึกแถว ☐ คูหา ☐ บ้านแฝด ☐ หอพัก ☐ ชั้น ☐ อาคาร ☐ ชั้น
- ☒ อื่นๆ พื้นที่ส่วนกลาง ถนน อาคารจอดรถ สระว่ายน้ำ

วัสดุหลักการก่อสร้าง

- ☐ ไม้ ☐ ก.ส.ล. ☐ เหล็ก ☐ ไม้ยกลอยด้วยเสา ก.ส.ล. ☒ อื่นๆ


แผนที่แสดงที่ตั้ง



ผลการสำรวจอาคาร

-

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P01



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P02



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P03



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P04



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P05



รายละเอียด :

พื้นที่ : สระว่ายน้ำ

9-P06



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหน้าบ้าน

9-P07



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหน้าบ้าน

9-P08

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ :

9-P09



รายละเอียด :

พื้นที่ :

9-P10



รายละเอียด :

พื้นที่ : ศาลา

9-P11



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P12



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P13



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P14



รายละเอียด :

พื้นที่ : ศาลา

9-P15



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P16

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : สวน

9-P17



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P19



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P21



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P23



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ


9-P18



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P20



รายละเอียด : คราบจากอาชกรใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P22



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P24


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P25



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ


9-P27



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P29



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ


9-P31



รายละเอียด : พื้นแตกร้าวจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ


9-P26



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P28



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P30



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P32


ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P33



รายละเอียด : กระเบื้องหลังคาแตกจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P35



รายละเอียด :

พื้นที่ : สวน

9-P37



รายละเอียด :

พื้นที่ : ถนนส่วนกลาง

9-P39



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P34



รายละเอียด : กระเบื้องหลังคาแตกจากอายุการใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P36



รายละเอียด :

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P38



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P40

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน


9-P41



รายละเอียด : ถนนปรแตกรั้วจากอาคารใช้งาน

พื้นที่ : หลังร้าน


9-P43



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P45



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน


9-P47



รายละเอียด :

พื้นที่ : สวน

9-P42



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P44



รายละเอียด :

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P46



รายละเอียด : ช่องเปิดจากระดับดินไม่เท่ากัน

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P48

ภาพประกอบการสำรวจ



รายละเอียด : ช่องเปิดจากระดับดินไม่เท่ากัน

พื้นที่ : รั้วด้านหลังติดแนวเขตที่ดิน

9-P49



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดิน

9-P51



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหน้าบ้าน

9-P53



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหน้าบ้าน

9-P55



รายละเอียด : กระเบื้องหลังคาแตกจากอาชญากรใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P50



รายละเอียด : กระเบื้องหลังคาแตกจากอาชญากรใช้งาน

พื้นที่ : โรงจอดรถ

9-P52



รายละเอียด :

พื้นที่ : ทางเดินหน้าบ้าน

9-P54



รายละเอียด :

พื้นที่ : ถนนส่วนกลาง

9-P56