

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.1 การก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut



รูปที่ ๗.2 ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ



รูปที่ ๗.3 ป้ายแผนผังเส้นทางหนีภัย

รูปที่ ๗.4 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ ๗.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.6 ร้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.7 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.8 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์	รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.10 บ่อสำหรับทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน	รูปที่ ๗7.11 ผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.12 พนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่น บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.13 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ ๗7.14 ป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์	รูปที่ ๗7.15 ป้ายห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.16 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 	รูปที่ ๗7.17 ป้ายรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด 
รูปที่ ๗7.18 รถรับส่งคนงานก่อสร้าง 	รูปที่ ๗7.19 ถังเก็บน้ำ 
รูปที่ ๗7.20 แพล้นผสมคอนกรีต 	รูปที่ ๗7.21 บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบตลอดเวลา
รูปที่ ๗7.22 เจ้าหน้าที่เข้าพบชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการอีกครั้ง ก่อนเริ่มก่อสร้าง 	
รูปที่ ๗7.23 กล่องรับความคิดเห็น	รูปที่ ๗7.24 ถังเก็บน้ำใช้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.25 จุดล้างล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.26 ห้องน้ำ สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.27 ห้องน้ำ สำหรับบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.28 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.29 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สำหรับบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.30 คนงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.31 ท่อระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.32 ถึงขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายให้คัดแยกขยะ
	
รูปที่ ๗7.33 ป้ายกำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับ	รูปที่ ๗7.34 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.36 ป้ายลูกศรแสดงทิศทาง



รูปที่ ผ7.37 ป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ



รูปที่ ผ7.38 เจ้าหน้าที่เข้าพบชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.39 คนงานคอยดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม สำหรับบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.40 การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค โดยการฉีดพ่นยา บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.41 ผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบ

รูปที่ ผ7.42 กฎระเบียบในบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ ผ7.43 กล้อง CCTV บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.44 ป้ายกำกับให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัย

รูปที่ ผ7.45 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.46 ถังดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ ๗7.47 คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน



รูปที่ ๗7.48 ผ้าใบตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบอาคาร ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น

รูปที่ ๗7.49 ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.50 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.51 ไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ผ7.52 บ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ผ7.53 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น		