



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
	
	
	
<p>รูปที่ ๗7.7 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ แบบถุงกรอง (Bag filter)</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.9 ร้วคอนกรีตสูง 3 เมตร ล้อมรอบโครงการ



รูปที่ ๗7.10 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ ๗7.11 ป้ายสัญลักษณ์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.12 พัดลม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.13 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงงาน	
	
รูปที่ ผ7.14 การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566	