

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 ลำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการบ้านพัก 8 ที่ วว 0804/3039 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545

ภาคผนวก ก-2 ลำเนาหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (จส.5)

ภาคผนวก ก-3 ลำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก-4 ลำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข ลำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข -3 เอกสารการบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

ภาคผนวก ข -4 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก ข -5 เอกสารสัญญาว่าจ้างเก็บขยะ

ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ง ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ข

ตำแนเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 2 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 4 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 5 บ่อหนองน้ำ




รูปที่ 6 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 7 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 9 มิเตอร์ประปาภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 10 สวนสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 11 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 12 พื้นที่รกร้างภายในพื้นที่โครงการ (พื้นที่เตรียมสำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล)



รูปที่ 13 ท่อระบายน้ำออกนอกโครงการ



รูปที่ 14 ลำโพงประกาศเสียงตามสาย



รูปที่ 15 บริเวณคลองบางเก้ง



รูปที่ 16 เส้นท่อระบายน้ำบริเวณคลองบางเก้ง



รูปที่ 17 ท่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อหนองน้ำ



รูปที่ 18 กระงกนูนบริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ 19 กระดูงู/หลังเต่า บนถนนสายหลักของโครงการ



รูปที่ 20 ป้อมของสายตรวจตำบลนาตากฟ้า สภ.นครชัยศรี



รูปที่ 21 คลองมหาสวัสดิ์



รูปที่ 22 ทางเชื่อมระหว่างโครงการพัฒนา 4 และพัฒนา 8