

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดีเวียง สันติธรรม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568



บริเวณชั้น 1



บริเวณชั้น 2

รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้างพื้นทางเดิน/ถนน


	
รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้
	
รูปที่ 5 สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้	
	
รูปที่ 6 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	






รูปที่ 7 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ Activated Sludge

	
รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	
	
รูปที่ 10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	
	
รูปที่ 11 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ 12 ระบบปั้มน้ำใช้

	
รูปที่ 13 ห้องเก็บสารเคมี	
	
รูปที่ 14 ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 15 ตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ และขายน้ำดื่ม	

	
รูปที่ 16 ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 17 สระว่ายน้ำ	รูปที่ 18 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 19 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่วัดค่า pH และ Cl น้ำสระ



รูปที่ 21 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 22 โทรสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 23 บ่อหมุนน้ำ



รูปที่ 24 ห้องพักขยะประจำชั้น




รูปที่ 25 พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 26 พื้นที่พักขยะ



รูปที่ 27 ห้องพักขยะ



รูปที่ 28 พื้นที่รวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล



รูปที่ 29 รณรงค์คัดแยกขยะ


 รูปที่ 30 มาตรการประหยัดไฟ	 รูปที่ 31 เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
 รูปที่ 32 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP)	 รูปที่ 33 สัญญาณเตือนภัยแบบกริ่ง
 รูปที่ 34 ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิง	 รูปที่ 35 ถังดับเพลิงมือถือ



รูปที่ 36 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 37 สัญลักษณ์จราจร



รูปที่ 38 ระเบียบการพักอาศัย



รูปที่ 39 ที่จอดรถ



รูปที่ 40 กล้องวงจรปิด

