
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.2 ไม่น้ำมันต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ ๗7.4 สันนูนลดความเร็วบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.5 ลาดจอดรถภายในโครงการ




รูปที่ ๗7.6 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ ๗7.7 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ

รูปที่ ๗7.8 ข้อปฏิบัติการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ




รูปที่ ๗7.9 ผนังที่บิ่นแสงไฟจากรถยนต์



รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.11 รถสูบล้างปฏิกรของสำนักงานเขตพญาไท (มี.ค.68)



รูปที่ ผ7.12 ห้องควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.13 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.14 ท่อระบายก๊าซ



รูปที่ ๗7.15 ป้ายข้อมูลและฝาท่อเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า




รูปที่ ๗7.17 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ



รูปที่ ๗7.18 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.19 สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.20 รางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.21 ไฟบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.23 ป้ายบอกระดับความลึก
	
รูปที่ ผ7.24 อุปกรณ์ช่วยชีวิต	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.25 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ	รูปที่ ผ7.26 ป้ายบอกระดับ pH ในระบบคลอรีน
	
รูปที่ ผ7.27 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.28 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.29 ท่อระบายน้ำ	
	 
รูปที่ ผ7.30 ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
	
รูปที่ ผ7.31 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.32 ถังมูลฝอยแห้ง และถังเก็บมูลฝอยเปียก	รูปที่ ๗7.33 ถังมูลฝอยอันตราย บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมชั้น 1
	
รูปที่ ๗7.34 ป้ายเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย	รูปที่ ๗7.35 ป้ายคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท
	
รูปที่ ๗7.36 ห้องพักมูลฝอยแห้ง	รูปที่ ๗7.37 ห้องพักมูลฝอยเปียก
	
รูปที่ ๗7.38 ห้องพักมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ๗7.39 บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมชั้น 1
	
รูปที่ ๗7.40 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.41 เครื่องตรวจจับควัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.๔๒ ป้ายข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"



รูปที่ ๗.๔๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ล้างเครื่องปรับอากาศ


รูปที่ ๗.๔๔ เลขชั้นบริเวณบันได



รูปที่ ๗.๔๕ ท่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังพื้นที่ Low Zone และพื้นที่ High Zone



รูปที่ ๗.๔๖ ห้องเครื่องสูบน้ำ




รูปที่ ๗.๔๗ หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร

รูปที่ ๗.๔๘ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.49 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



รูปที่ ผ7.50 ลิฟต์ดับเพลิง




รูปที่ ผ7.51 เครื่องตรวจจับความร้อน

รูปที่ ผ7.52 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ






รูปที่ ผ7.53 กรังสัญญาณเตือนอัคคีภัย

รูปที่ ผ7.54 บันไดหนีไฟ ST-01




รูปที่ ผ7.55 บันไดหนีไฟ ST-02


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ฎ7.56 จดรวมพล	
	
รูปที่ ฎ7.57 การซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 (22 มิ.ย.68)	
	
รูปที่ ฎ7.58 เส้นทางกรอพยพหนีไฟ	รูปที่ ฎ7.59 พนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.60 ไฟฟ้าส่องสว่าง




รูปที่ ผ7.61 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ ผ7.62 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ




รูปที่ ผ7.63 ป้ายระวังคนเดินเท้า



รูปที่ ผ7.64 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ฏ7.65 การประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นฆ่าแมลง




รูปที่ ฏ7.66 พนักงานรักษาความสะอาด



รูปที่ ฏ7.67 รวากันตกบริเวณระเบียงห้องพัก



รูปที่ ฏ7.68 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ ฏ7.69 พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

			
รูปที่ ๗7.70 พนักงานทำความสะอาดและดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว			
			
รูปที่ ๗7.71 อาคารโครงการในปัจจุบัน	รูปที่ ๗7.72 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียน		
			
รูปที่ ๗7.73 รั้วด้านทิศใต้			
			
รูปที่ ๗7.74 เครื่องสำรองไฟ			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

