

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
ตำบลปางเปซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ไดโกลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949 ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้ อย่างสม่ำเสมอ

1. ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแต่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เช่น การฉีดสเปรย์น้ำระหว่างการโม่หิน จัดให้มีถังครอบบริเวณปลายสายพานลำเลียง
2. ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง ตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. จัดเตรียมพื้นที่ลานล้างล้อสำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
4. ดูแลซ่อมแซมป้ายแสดงเวลาระเบิดให้สามารถบ่งบอกเวลาที่ชัดเจน