







ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



	
<p>รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ 3 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ 4 ช่องระบายอากาศ</p>	<p>รูปที่ 5 ถนนภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 5 (ต่อ) ถนนภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ 6 สันนูนชะลอความเร็ว</p>

	
<p>รูปที่ 7 ป้ายห้ามบีบแตรภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถ</p>
	
<p>รูปที่ 8 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ</p>	
	
<p>รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 10 บ่อระบายน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ</p>



รูปที่ 11 ประตูอัตโนมัติ









รูปที่ 12 กระจกโค้ง










รูปที่ 13 ป้ายบอกทิศทางภายในโครงการ




รูปที่ 14 ห้องน้ำภายในโครงการ

	
<p>รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อปะปา</p>	<p>รูปที่ 16 ถังเก็บน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 17 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน</p>	<p>รูปที่ 18 ขึ้น-ลง ขึ้นเดียวให้ใช้บันไดแทนลิฟต์</p>
	
<p>รูปที่ 19 ภาพขณะรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 20 ห้องพักขยะรวม</p>







	
<p>รูปที่ 21 บ่อหนองน้ำ</p>	<p>รูปที่ 22 กล้องวงจรปิด CCTV</p>
	
<p>รูปที่ 22 (ต่อ) กล้องวงจรปิด CCTV</p>	<p>รูปที่ 23 พื้นที่ส่วนกลาง</p>
	
<p>รูปที่ 24 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	



รูปที่ 24 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 25 ตู้และถังดับเพลิง

	
<p>รูปที่ 25 ตู้และถังดับเพลิง (ต่อ)</p>	
	
<p>รูปที่ 26 ห้องสูบน้ำดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ 27 บันไดหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 28 จุดรวมพล</p>



รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 30 ระบบไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 31 ราวกันตกระเบียงดาดฟ้า



รูปที่ 32 ตัวอาคาร เลือกใช้กระจกประกอบอาคารดูดซับความร้อนต่ำ




รูปที่ 33 เบอร์ดิตต่อฉุกเฉิน




รูปที่ 34 ป้ายจำกัดความเร็ว

 <p>4/11/68 11:32 47P 666958 1520141 29 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330</p>	 <p>4/11/68 10:47 47P 666940 1520115 29 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330</p>
<p>รูปที่ 35 คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 36 ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟแบบ LED</p>
 <p>4 พ.ย. 2568 11:06:35 N 1520141 E 667019 29 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330 ประเทศไทย</p>	 <p>4 พ.ย. 2568 11:21:48 N 1520078 E 667040 29 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330 ประเทศไทย</p>
<p>รูปที่ 37 ป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 38 ไฟส่องสว่าง</p>
 <p>4 พ.ย. 2568 11:12:03 N 1520113 E 666993 7-9 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330 ประเทศไทย</p>	 <p>4 พ.ย. 2568 11:22:46 N 1520114 E 667028 29 ถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330 ประเทศไทย</p>
<p>รูปที่ 39 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>	<p>รูปที่ 40 พื้นที่สูบบุหรี่</p>



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่สูบล้างท่อส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 43 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 44 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ