


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.๑ รั้ว Metal Sheet



รูปที่ ๗.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปที่ ๗.๓ เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๔ การจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗.๕ เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๖ คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ฎ7.7 รถบรรทุกใช้ผ้าใบคลุมรถ



รูปที่ ฎ7.8 บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบ



รูปที่ ฎ7.9 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ ฎ7.10 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย

รูปที่ ฎ7.11 Sheet Pile ในช่วงก่อสร้างฐานราก


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.12 ถึงสำรองน้ำใช้



รูปที่ ผ7.13 ถึงขยะ



รูปที่ ผ7.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.16 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ผ7.17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ





รูปที่ ผ7.18 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.19 ป้ายอันตรายเขตก่อสร้าง และไฟกระพริบ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ๗7.20 คนงานให้ดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.21 ป้ายกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	
		
รูปที่ ๗7.22 บ้านพักคนงานชั่วคราว		
		
รูปที่ ๗7.23 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ๗7.24 เครน	รูปที่ ๗7.25 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
		
รูปที่ ๗7.26 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.27 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด



รูปที่ ผ7.28 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่กองทราย

รูปที่ ผ7.29 ปูนซีเมนต์ผง



รูปที่ ผ7.30 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)



รูปที่ ผ7.31 วิศวกรควบคุมงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.32 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.33 ท่อระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน




รูปที่ ๗7.34 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.35 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)



รูปที่ ๗.36 การ Morning talk



รูปที่ ๗.37 ป้ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

			
รูปที่ ๗7.38 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน			
			
รูปที่ ๗7.39 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน		รูปที่ ๗7.40 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน	
			
รูปที่ ๗7.41 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน		รูปที่ ๗7.42 ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณบ้านพักคนงาน	
			
รูปที่ ๗7.43 ลานซักล้าง บริเวณบ้านพักคนงาน		รูปที่ ๗7.44 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน	
			
รูปที่ ๗7.45 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ ผ7.47 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.48 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.49 ปลั๊กอุดหู (Ear plug)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.50 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



รูปที่ ผ7.51 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.52 ถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.53 ป้ายควบคุมความเร็วรถไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.54 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.55 การจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 68 (ธ.ค.68)



รูปที่ ผ7.56 แผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้



รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.58 Chain link