


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 ร้วโดยรอบแนว




รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.3 บริเวณบ่อหน่วยน้ำ จำนวน 2 บ่อ บ่อ เชื่อมต่อกัน




รูปที่ ผ7.4 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.6 ที่จอดรถ ชั้น 1



รูปที่ ผ7.7 ป้ายห้ามสูบบุหรี่เครื่องยนต์ทั้งไว้ และเร่งเครื่องยนต์ขณะจอดบริเวณที่จอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ ผ7.9 คนงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.10 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.11 ช่างเทคนิคประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.12 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ ผ7.13 ถังเก็บน้ำใต้ดิน

รูปที่ ผ7.14 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปชั้นหลังคา/ดาดฟ้า



รูปที่ ผ7.15 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.16 พนักงานทำความสะอาด และใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.18 ป้ายบอกระดับความลึก



รูปที่ ผ7.19 การทำความสะอาดไม่ให้ขบสระ และทางเดินขบสระเปียก



รูปที่ ผ7.20 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.21 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

รูปที่ ผ7.22 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.๒๓ เจ้าหน้าที่ดูตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง



รูปที่ ๗.๒๔ การตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual chlorine) ของน้ำในสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗.๒๕ โครงสร้างของสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗.๒๖ รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

รูปที่ ๗.๒๗ บริเวณบ่อดินบำบัด Aerosol



รูปที่ ๗.๒๘ บริเวณบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ขั้นต้นชุดที่ 1

รูปที่ ๗.๒๙ บริเวณบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำ
เสียขั้นต้นชุดที่ 2


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.30 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ ผ7.31 ถังมูลฝอย สำหรับพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ



รูปที่ ผ7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการคัดแยก
มูลฝอยก่อนทิ้งลงภาชนะรองรับ

รูปที่ ผ7.33 พนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำ
ชั้น



รูปที่ ผ7.34 พนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ ผ7.35 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.36 บริเวณบ่อดินบำบัดอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้



รูปที่ ผ7.37 การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จ




รูปที่ ผ7.38 พนักงานรักษาความปลอดภัย





รูปที่ ผ7.39 ไฟฟ้าส่องสว่าง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ๗7.40 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน		
		
รูปที่ ๗7.41 ป้ายเตือน “ระวังไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ๗7.42 แผ่นกันโดยใช้วัสดุเป็นไม้เทียม บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า	
		
รูปที่ ๗7.43 แสดงเลขชั้น	รูปที่ ๗7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	
		
		
รูปที่ ๗7.45 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.46 ทาสีขอบทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ผ7.47 สติกเกอร์เข้า-ออกรถยนต์ เฉพาะรถในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.48 รถรับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการ	รูปที่ ผ7.49 ช่องจอดรถยนต์ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)
	
รูปที่ ผ7.50 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) บริเวณ ช่องจอดรถยนต์ ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)	รูปที่ ผ7.51 กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่หันมายังบริเวณช่องจอด รถยนต์ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)
	
รูปที่ ผ7.52 ระบบท่อเย็น (Stand pipe)	
	
รูปที่ ผ7.53 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.54 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC) และถังดับเพลิง พร้อมติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์
แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่



รูปที่ ผ7.55 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)

รูปที่ ผ7.56 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)






รูปที่ ผ7.57 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)

รูปที่ ผ7.58 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Voice Tone alarm Loudspeaker) พร้อมชุดเต้าเสียบโทรศัพท์ (Fire telephone jack)



รูปที่ ผ7.59 เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มีดิ่ง (Manual station with key operate)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ผ7.60 บันไดหนีไฟ		
		
รูปที่ ผ7.61 แบบแปลนแผนผังแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ	รูปที่ ผ7.62 ประตูหนีฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะเชื่อมกับซอยลาดพร้าววังหิน 57 บริเวณด้านทิศใต้สำหรับอพยพหนีไฟ	
		
รูปที่ ผ7.63 จุดรวมพลที่ 1	รูปที่ ผ7.64 จุดรวมพลที่ 2	
		
รูปที่ ผ7.65 จุดรวมพลที่ 3	รูปที่ ผ7.66 จุดรวมพลที่ 4	
		
รูปที่ ผ7.67 จุดรวมพลที่ 5	รูปที่ ผ7.68 การติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ให้เป่าลมออกทางด้านข้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.69 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate social responsibility) ของโครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าทำความสะอาด กวาด เก็บขยะ บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และซอยลาดพร้าววังหิน 57 สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง



รูปที่ ผ7.70 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.71 ประตูกิยการภายในชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร

รูปที่ ผ7.72 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ผ7.73 ค้ายันไม้ยืนต้น

รูปที่ ผ7.74 เครื่องถ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

