

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิสา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิแทร์โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 1.ป้ายโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 2. รั้วโครงการ



ภาพที่ 3. อาคารปัจจุบัน

---

บริษัท อีเกิ้ล มาร์ีน (ไทยแลนด์) จำกัด ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 4 ฝ่ายบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 5 พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม



ภาพที่ 6.พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด

---




ภาพที่ 7. ป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 8.พนักงานทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำความสะอาด



ภาพที่ 9.ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 10.ถังเก็บน้ำสำรองใช้



ภาพที่ 11.ระบบวาล์วควบคุมน้ำใช้



ภาพที่ 12.บ่อน้ำ



ภาพที่ 13.เครื่องสำรองไฟฟ้า



ภาพที่ 14.ห้องพักขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 15.ลานจอดรถ



ภาพที่ 16 เครื่องหมายจราจร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ โฮเทล จำกัด


---



ภาพที่ 17 อุปกรณ์จราจร



ภาพที่ 18.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้าโรงแรม




ภาพที่ 19 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 20 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า



ภาพที่ 21.ถังดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ



ภาพที่ 22.ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆทั่วบริเวณ โรงแรม



ภาพที่ 23.ถังน้ำสำรองดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด

---




ภาพที่ 24 .เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน



ภาพที่ 25.ระบบการแจ้งเตือนเพลิงไหม้




ภาพที่ 26 หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ



ภาพที่ 27 ไฟฟ้าสำรอง



ภาพที่ 28 อุปกรณ์ตรวจจับควัน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 29.บันไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 30.แผนที่บอกทางหนีไฟประจำชั้น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิสา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 31.หัวรับน้ำดับเพลิง




ภาพที่ 32 ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ 2568


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ ไฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 33.ระบบไฟส่องสว่าง



ภาพที่ 34.ช่องแสงธรรมชาติ เพื่อลดพลังงาน



ภาพที่ 34.ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า



ภาพที่ 35 สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 36 อุปกรณ์ช่วยชีวิต

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 37 สวนบริเวณชั้นดาดฟ้า