

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ






รูปที่ ๗7.2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗7.3 ท่อระบายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ๗7.4 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง		
		
รูปที่ ๗7.5 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของโครงการ		
		
รูปที่ ๗7.6 แผนผังองค์กรนิติบุคคลอาคารชุด		
		
รูปที่ ๗7.7 ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้นที่ 1		
		
รูปที่ ๗7.8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.9 ระเบียงห้องพักด้านทิศเหนือ ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนเป็นกระจกหนา



รูปที่ ผ7.10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ ผ7.11 ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และ 2 (สำหรับอาคารชุดพักอาศัยและอาคารสโมสร)



รูปที่ ผ7.12 ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 (สำหรับรับป้อมยาม)



รูปที่ ผ7.13 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ผ7.14 ถังเก็บน้ำใต้ดิน		
		
รูปที่ ผ7.15 สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ		
		
รูปที่ ผ7.16 เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง		
		
		
รูปที่ ผ7.17 สระว่ายน้ำ		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
<p>รูปที่ ๗7.18 รางระบายน้ำล้น</p>	<p>รูปที่ ๗7.19 ป้ายบอกระดับความลึก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.20 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.21 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.22 บ่อดินบำบัดก๊าซ</p>	
	 
<p>รูปที่ ๗7.23 บ่อหน่วงน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.24 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.25 ถังมูลฝอยสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ๗7.26 ห้องพักรมูลฝอยรวมของโครงการ		
		
รูปที่ ๗7.27 สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร และสวิตช์บอร์ดแรงต่ำ	รูปที่ ๗7.28 หม้อแปลงไฟฟ้า และป้ายเตือนแสดงข้อความ "ระวังไฟฟ้าแรงสูง"	
		
รูปที่ ๗7.29 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)		
		
รูปที่ ๗7.30 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน		
		
รูปที่ ๗7.31 ลิฟต์	รูปที่ ๗7.32 เลขชั้น	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



4/9/68 11:23


รูปที่ ฅ7.33 การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส



4/9/68 10:50




4/9/68 10:53




4/9/68 10:50

รูปที่ ฅ7.34 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ




4/9/68 10:12




4/9/68 10:18

รูปที่ ฅ7.35 ป้ายบอกทิศทางจราจร




4/9/68 10:15


รูปที่ ฅ7.36 ลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออกของรถยนต์ในบริเวณทางเข้า-ออก



4/9/68 10:13



4/9/68 10:09



4/9/68 10:13

รูปที่ ฅ7.37 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางวิ่ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

<div>    </div>		
รูปที่ ผ7.38 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		
<div>   </div>		
รูปที่ ผ7.39 ระบบ Smart card สติกเกอร์หนารถสำหรับผู้อยู่อาศัยโครงการ		
<div>   </div>		
รูปที่ ผ7.40 ระบบท่อยืน (Stand pipe)		
<div>   </div>		
รูปที่ ผ7.41 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)		
<div>  </div>		
รูปที่ ผ7.42 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC)		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

  		 	
รูปที่ ๗7.43 บันไดหนีไฟ		รูปที่ ๗7.44 ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ภายนอกตู้ FHC	
 		รูปที่ ๗7.45 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	
รูปที่ ๗7.46 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)		 	
รูปที่ ๗7.47 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)		รูปที่ ๗7.48 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ (Fire alarm manual station)	
รูปที่ ๗7.49 โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm telephone)			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ฝ7.50 เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียง (Fire alarm speaker)



รูปที่ ฝ7.51 แบบแปลนแผนผังแต่ละชั้น



รูปที่ ฝ7.52 จุดรวมพลที่ 1













รูปที่ ฝ7.53 จุดรวมพลที่ 2



รูปที่ ฝ7.54 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดด้านล่างถนนภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

					
รูปที่ ๗7.55 อาคารโครงการ					
					
					
รูปที่ ๗7.56 เจ้าหน้าที่ดูแลระว้ยน้ำ					
					
					
รูปที่ ๗7.57 การเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลตำบลศาลายา					
					
รูปที่ ๗7.58 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ					

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
<p>รูปที่ ฃ7.59 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฃ7.60 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ</p>
	
<p>รูปที่ ฃ7.61 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณที่จอดรถ</p>	<p>รูปที่ ฃ7.62 การจัดส่งข้อมูลจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานให้แก่หน่วยงาน</p>
	
<p>รูปที่ ฃ7.63 การซักซ้อมอพยพหนีไฟดับประจำปี 68 (ก.ย.68)</p>	