

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างสิ้นสุดก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.1 รั้ว Aluminium Sheet (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗.2 สภาพปัจจุบันของโครงการ




รูปที่ ๗.3 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(ช่วงก่อสร้าง)

รูปที่ ๗.4 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗.5 ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะ (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างก่อนก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.6 การซ่อมแผนอพยพกรณีการเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ ผ7.7 แผ่นเหล็กค้ำยัน (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.8 คนงานเก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างสิ้นสุดก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.9 คนงานล้างความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ ๗7.10 ร่องระบายน้ำแบบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.11 ท่อระบายน้ำของโครงการ



รูปที่ ๗7.12 ป้ายเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่ทำการขุดดิน พร้อมเทปสะท้อนแสงขาวแดง (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างสิ้นสุดก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.13 ต้นไม้คลุมดิน



รูปที่ ๗7.14 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.15 ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.16 รถปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างก่อนสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗.17 ป้ายจำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗.18 กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม
	
รูปที่ ๗.19 การตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ	
	
รูปที่ ๗.20 นั่งร้านและค้ำยัน	
	
รูปที่ ๗.21 วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างสิ้นสุดก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.23 ประกันภัยของโครงการ



รูปที่ ผ7.24 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.25 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ ผ7.26 ถังเก็บน้ำสำรอง

รูปที่ ผ7.27 ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างสิ้นสุดก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.28 ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออกโปรดระวัง และป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ๗7.29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	รูปที่ ๗7.30 หัวหน้าคนงาน
	
รูปที่ ๗7.31 แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างก่อสร้าง ประจำปีเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.32 ห้องส้วมสำหรับคนงาน



รูปที่ ๗7.33 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ ๗7.34 Morning Talk