

## 5 บทสรุป

---

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (บริษัท เซฟรอนฯ) ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหนังสือเห็นชอบสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลข B12/27 ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ใน**บทที่ 2 และบทที่ 3**

ในบทนี้จะนำเสนอบทสรุปของผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ ซึ่งได้มาจากการทบทวนสถานภาพโครงการฯ หลักฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจประเมินตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน คือ

- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน**ตารางที่ 5-1**
- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน**ตารางที่ 5-2**

ตารางที่ 5-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี พ.ศ. 2568 (จากข้อมูลในบทที่ 2)

รายงานฯ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นใน รูปแบบที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับมาตรการ (☑)	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่กำหนด (X)
โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 (ตารางที่ 2-2 - ตารางที่ 2-5)	124	10	113	0	1	0

ตารางที่ 5-2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี พ.ศ. 2568 (จากข้อมูลในบทที่ 3)

รายงานฯ	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นใน รูปแบบที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับมาตรการ (☑)	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่กำหนด (X)
โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 (ตารางที่ 3-2 - ตารางที่ 3-5)	29	16	13	0	0	0