

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/9774 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (ภาคผนวก ก-1) ระยะดำเนินการ โดยวิธี Walk-Through Survey และรวบรวมข้อมูลจากโครงการสำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประกอบด้วย

- 1) มาตรการทั่วไป
- 2) ทรัพยากรกายภาพ
- 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- 4) คุณภาพชีวิต

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

จากผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนดไว้ สรุปได้ดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป	(1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม รามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด อย่าง เคร่งครัด	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการ ดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน โดยดำเนินการจัดส่งข้อมูล ครั้งล่าสุดนับเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาคผนวก ก-3 สำเนาจดหมาย นำส่งรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2 1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	(3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนแล้ว แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นชอบไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-

ตารางที่ 2 1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	อนุญาตจัดสร้างงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่พบ ข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ อย่างใดก็ตาม โครงการได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่อง ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบ กรณีเกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันโดยเร่งด่วน รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ ของทางโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-39 กล่องรับเรื่อง ร้องเรียน
	(4) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ เดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือ โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ แก้ไขปัญหาดังต่อไป			

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2 1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. ทรัพยากรกายภาพ 2.1 ทรัพยากรดินและ การเกิดดินถล่ม	(1) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ และดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ	- โครงการมีพนักงานคอยดูแลรักษาพื้นที่ภูมิทัศน์อยู่เป็นประจำ โดยทำการตัดแต่งกิ่งไม้และดูแลรักษาบริเวณพื้นที่รอบโครงการให้สวยงามอยู่เป็นประจำ	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
	(2) ปกคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	- โครงการได้ทำการปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รวมถึงจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาอยู่เป็นประจำ	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-2 หญ้าคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ
	(3) ดูแลต้นไม้รอบอาคารและพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	- โครงการมีพนักงานคอยดูแลรักษาพื้นที่ภูมิทัศน์อยู่เป็นประจำ โดยทำการตัดแต่งกิ่งไม้และดูแลรักษาบริเวณพื้นที่รอบโครงการให้สวยงามอยู่เป็นประจำ	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
	(4) จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการตลอดจนปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตที่ดิน	- โครงการได้จัดให้มีรั้วและปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-5 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
2.2 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และ การเกิดสึนามิ	(1) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม	- โครงการจัดให้มีเส้นทางหนีภัย โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และป้ายทางออกฉุกเฉินกระจายตามจุดต่างๆทั่วบริเวณพื้นที่อาคารและห้องพัก	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-3 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน -ภาพที่ 2-4 ป้ายทางหนีไฟ
	(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที	- โครงการมีการเตรียมความพร้อมในการประสานงานหากเกิดกรณีแผ่นดินไหวเบื้องต้นกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบึงขัง เพื่อขอความช่วยเหลือในการอพยพผู้อยู่อาศัยออกจากอาคารได้ทันที	-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-ภาพที่ 2-5 เบอร์โทรฉุกเฉิน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักและแปรรูปผลไม้ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักและแปรรูปผลไม้ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 2.2 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และ การเกิดสึนามิ (ต่อ)	(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดธรณีพิบัติภัย แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และผู้พักอาศัยในโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในกรณีเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวในรูปแบบโดยการติดไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-6 โปสเตอร์การปฏิบัติ ตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว
	(4) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และผู้พักอาศัยในโครงการด้วย หรือหากถึงหัวค่ำมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ของโครงการ จะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อ เกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพ ผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับ แผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	- โครงการจัดให้มีการซ้อมอพยพป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2568 โครงการดำเนินการ ซ้อมอพยพป้องกันและระงับอัคคีภัย ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ภาคผนวก ข-2 การซ้อมดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2568
	(5) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของ กรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบ อาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	- โครงการได้ทำการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองและ มาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง ภายหลัง เปิดดำเนินการ โครงการได้มีการตรวจสอบอาคารและ อุปกรณ์ของอาคารเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-3 รายงานการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ของอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 2.2 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และ การเกิดสึนามิ (ต่อ)	(6) ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	- โครงการได้ทำการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองและ มาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง ภายหลัง เปิดดำเนินการ โครงการได้มีการตรวจสอบอาคารและ อุปกรณ์ของอาคารเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาคผนวก ข-3 รายงานการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ของอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568
(7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด		- โครงการดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ ต่อ เทศบาลตำบลวิชิต ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาคผนวก ข-4 ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. พหุวิทยาการทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 คุณภาพอากาศ	(1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยระดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหารถวิ่งปล่อยควันพิษ	- โครงการมีการติดป้ายเตือน เช่น ให้ดับเครื่องยนต์ขณะไม่มีการขับเคลื่อน ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น ไว้ตามจุดต่างๆ ให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ปฏิบัติตาม	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์ - ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว (30 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
	(2) จัดพื้นที่สีเขียวขนาด 784.72 ตารางเมตร โดยรอบโครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วนของการอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
	(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นบริเวณผิวถนนโดยยึดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การสั่นสะเทือน และการเกิดฝุ่นจากการจราจร	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว (30 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
	(4) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นบริเวณผิวถนน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้างถนนภายในโครงการเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-9 การทำความสะอาดถนนภายในโครงการ
2.4 เสียงและควมสั่นสะเทือน	(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการมีการติดป้ายเตือน เช่น ให้ดับเครื่องยนต์ขณะไม่มีการขับเคลื่อน ป้ายจำกัดความเร็ว ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ปฏิบัติตาม	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์ - ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว (30 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบและโรงกลั่นปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบและโรงกลั่นปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ) 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปัจจุบัน (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 784.71 ตารางเมตร เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับ สภาพการใชงานประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ และเพื่อลด ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก เดิมเป็นพื้นที่ว่างมาเป็นโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น โดยจัด ตามผังเมืองปฎิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วนของการเพิ่ม พื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความ สมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ -ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว
3.2 การคมนาคมขนส่ง	(1) จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในระยะดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการและ ป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สัญจรผ่านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัดต่อวัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย
	(2) จัดให้มีป้ายชี้โครงการในช่วงดำเนินการ ก่อนถึงพื้นที่ โครงการ 30 เมตร และ 500 เมตร	- โครงการจัดตั้งป้ายชี้โครงการบริเวณหน้าทางเข้า-ออก โครงการ	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-11 ป้ายชี้โครงการ
	(3) โครงการจะติดตั้งป้ายเตือนรถที่จะออกจากโครงการ เพื่อกลับรถไปยังอำเภอกะห้ โดยระบุข้อความ “ห้าม กลับรถบริเวณด้านหน้าโครงการ” โดยให้ขั้วตรงไปและ วนรถกลับมายังทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4022-บ้านกะห้ (ถนนเหมืองเจ้าฟ้า)	- ถนนด้านหน้าโครงการบริเวณทางเข้า-ออก มีเกาะกลาง ถนนกั้นระหว่างเลน จึงไม่สามารถทำให้รถที่จะออกจาก โครงการกลับรถจากด้านหน้าโครงการไปยังอำเภอกะห้ ได้ ต้องขั้วตรงไปและวนรถกลับมายังทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022-บ้านกะห้ (ถนนเหมืองเจ้าฟ้า)	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-12 ถนนหน้าโครงการ และป้ายเข้า-ออก โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยมน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
(4) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออก โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะเวลา ที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย		- โครงการดำเนินการติดป้ายบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-12 ถนนหน้าโครงการ และป้ายเข้า-ออก โครงการ
(5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแล และตรวจรถเข้า-ออก ตลอดเวลา		- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดแบ่งเป็นวันละ 2 ผักตบชวา โดยเจ้าหน้าที่ จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย
(6) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ		- โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-13 ไฟส่องสว่างทาง จราจร
(7) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 74 คัน ซึ่งเป็นไป ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการ ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยใน โครงการจอดรถที่ขวางเส้นทางจราจร		- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 39 คัน ภายในอาคารจำนวน 35 คัน รวมทั้งจอดรถโครงการทั้งสิ้น 74 คัน (รวมทั้งจอดรถผู้พักอาศัยจำนวน 2 คัน) ซึ่งเพียงพอต่อ การใช้บริการต่างๆ ภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-14 ลานจอดรถภายใน โครงการ
(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการ บน ทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4022-บ้านกะตุ้ (ถนนเหมืองเจ้าฟ้า) และบริเวณใต้เสา เพื่อป้องกันกีดขวางจราจร		- โครงการจัดให้มีที่จอดรถต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ อย่างเพียงพอ จึงทำให้ไม่มีรถที่เข้ามาใช้บริการจอดรถบริเวณ ถนนภายนอกโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-14 ลานจอดรถภายใน โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตไฟฟ้า กู้ภัย ของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	(9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดง ทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดระเบียบการเดินรถภายในโครงการโดย การแสดงลูกศรเส้นทางเดินรถ และดำเนินการติดป้าย บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถเห็นได้ชัดเจน	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-12 ป้ายเข้า-ออก โครงการ - ภาพที่ 2-15 ลูกศรแสดงเส้นทาง การจราจร
	(10) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว
3.3 การใช้น้ำ	(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ใน โครงการ ทั้งหมด 768.90 ลูกบาศก์เมตร โครงการ สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน	- โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 ถังสำรองไว้ใช้ ปริมาณรวม 768.90 ลูกบาศก์เมตร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-16 ถังสำรองน้ำใช้
	(2) จัดให้มีที่รองรับน้ำประปา เข้าสู่ถังเก็บน้ำดี โดยใช้ แรงโน้มถ่วง ก่อนสูบไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยไม่ดึงน้ำจากท่อหลักโดยตรง	- โครงการจะสูบน้ำดีขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำดีชั้นหลังคา โดยชั้นที่ 7 ถึง ชั้นที่ 4 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อด้วยเครื่องสูบน้ำ เพิ่มแรงดัน และชั้นที่ 3 ถึง ชั้นที่ 1 จะส่งจ่ายโดยอาศัย แรงโน้มถ่วงของโลก	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-17 ถังเก็บน้ำดี
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำ เป็นประจำทุกวันๆ 6 เดือน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยดูแลทำความสะอาดถังน้ำ สะอาดถึงกับน้ำเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพผนวก ข-6 แผนการบำรุง รักษาระบบสุขาภิบาล (PM Plant)
	(4) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ	- โครงการมีการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยร่วมกันประหยัดน้ำ และทาง โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้มีการ ประหยัดน้ำมากที่สุด	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-18 โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประหยัดน้ำ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน (ต่อ) 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากพบชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้ โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่อง สูบน้ำที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหล ได้ง่าย	- โครงการได้จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM Plant) และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการดูแลรักษา ระบบท่อน้ำรวม เครื่องสูบน้ำ ทากพบว่ามีการชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-6 แผนการบำรุง รักษาระบบสุขาภิบาล (PM Plant)
3.4 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	(1) โครงการจัดให้มีการท่อน้ำฝนในภายในท่อระบายน้ำ โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำฝน (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวทั้งหมด 273 เมตร และท่อระบาย น้ำฝน (2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว ทั้งหมด 298 เมตร ออกแบบให้ท่อระบายน้ำมีความ ลาดเอียง 1 : 500 และมีความยาวทั้งสิ้น 571 เมตร รวมปริมาตรท่อน้ำฝนในเส้นท่อ 161.47 ลูกบาศก์- เมตร	- โครงการมีการท่อน้ำฝนไว้ในเส้นท่อ โดยมีท่อระบาย น้ำฝน ขนาดต่างๆ ดังนี้ (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวทั้งหมด 273 เมตร (2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวทั้งหมด 298 เมตร ทั้งนี้ได้ออกแบบให้ท่อระบายน้ำมีความลาดเอียง 1 : 500 และมีความยาวทั้งสิ้น 571 เมตร รวมปริมาตรท่อน้ำฝน ภายในเส้นท่อ 161.47 ลูกบาศก์เมตร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-19 บ่อท่อน้ำฝน
	(2) จัดให้มีบ่อท่อน้ำ ปริมาตร 18 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรท่อน้ำภายในโครงการ 197.47 ลูกบาศก์เมตร	- โครงการมีบ่อท่อน้ำ จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรรวม 197.47 ลูกบาศก์เมตร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-19 บ่อท่อน้ำฝน
	(3) ออกแบบให้มีบ่อกักน้ำ และติดตั้งแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	- โครงการได้มีการออกแบบบ่อกักน้ำให้มีตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนที่ น้ำจากบ่อกักน้ำที่จะถูกระบายออกไปนอก โครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-20 ถึงท่อน้ำทิ้ง

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยมน้ำประปาเจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตา์ โอเดิล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	(4) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำ ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบระบายน้ำของ โครงการ โดยจะมีการขุดลอกพื้นที่เมื่อมีปริมาณตะกอนดิน สะสมในบ่อ หรือหากพบว่าระบบชำรุดจะทำการแก้ไข ทันที	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคนวนก ข-6 แผนการบำรุง รักษาระบบสุขภิบาล (PM Plant)
3.5 การจัดการน้ำเสีย	(1) โครงการจัดให้มีส่วนพักน้ำเสีย (Equalization Tank) มีปริมาตร 28.80 ลูกบาศก์เมตร และระยะเวลาเก็บ 3 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ (2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 179.92 ลูกบาศก์- เมตร/วัน มีค่า BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับรับน้ำดิบไม่ขเจมาด 35 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ จากนั้นจะสูบน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบระบบ ซึมดิน น้ำทั้งส่วนที่เหลือปล่อยลงบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า โครงการ	- โครงการมีถังพักน้ำเสีย (Equalization Tank) ปริมาตร 28.80 ลูกบาศก์เมตรมีระยะเวลาเก็บกัก 3 ชั่วโมง จากนั้น น้ำเสียจะถูกส่งไปยังถังบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อไป - น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าระบบการกรองระบบ UF (Ultra Filtration) เพื่อนำน้ำที่ได้ไปใช้ในระบบชำระ ชักโครก น้ำที่ผ่านระบบ UF โครงการทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทุกเดือน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วทาง โครงการจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งเป็นประจำทุก เดือน ซึ่งทางโครงการไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอก โครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคนวนก ค ใบรับรอง ผลการตรวจวัด

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะของ บริษัท เจ้าฟ้า กูเกิ้ล ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	(7) สุ่มตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดู ผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ	- โครงการจะดำเนินการประสานไปยังบริษัทผู้รับเหมามาในการ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนเกิดขึ้น ในปริมาณมาก	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-57 สุ่มกากตะกอน
	(8) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ ยืนต้นประมาณ 67 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วนของอาคารเพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาดูแลไม่ ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	(1) จัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น สำนักงาน ห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการ อื่นๆ เป็นต้น โดยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร แบบ มีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถัง ขยะเปียก และถังขยะแห้ง สำหรับในห้องน้ำรวมจะจัดให้ มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง	- โครงการมีการจัดการจัดวางถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ ภายใน โครงการอย่างเพียงพอ และภายในห้องพักมีถังขยะ ในห้องทุกห้อง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-22 ถังขยะในพื้นที่ โครงการ
	(2) จัดให้มีห้องพักขยะรวมอยู่บริเวณชั้น 1 ของโครงการ โดยแยกออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะแห้ง ห้องพัก ขยะเปียก และห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน โครงการจะแจ้งหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต ดำเนินการจากเทศบาลตำบลวิชิต ให้ดำเนินการเก็บขน ขยะต่อไป	- โครงการมีห้องพักขยะอยู่บริเวณชั้น 1 ซึ่งสามารถรองรับ มูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการ ให้บริษัท บิ๊กบอส เติจิ้น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งได้รับใบอนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานราชการ เข้ามา เก็บขนมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-23 ห้องพักขยะ - ภาพผนวก ข-7 ใบเสร็จกำจัดขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตไฟฟ้า ก่อสร้างและดำเนินการ (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตไฟฟ้า ก่อสร้างและดำเนินการ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน (ต่อ)				
3.6 การจัดกิจกรรมชุมชน (ต่อ)	(3) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ รวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพัก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อน นำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมของโครงการ	- โครงการมีแม่บ้านในการทำความสะดวกและเก็บรวบรวม มูลฝอยในห้องพักรวัน	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน
	(4) ทำความสะอาดอาคารห้องพักขยะรวมทุกครั้ง หลังจาก รถมาเก็บขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสีย ที่เกิดจากการทำความสะอาดอาคารห้องพักขยะรวม จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของ โครงการ เพื่อการบำบัดต่อไป	- โครงการทำความสะอาดห้องพักทุกครั้งที่มีการเก็บขยะ ออกจากห้องพักขยะ สำหรับน้ำขยะขยะที่เกิดขึ้นจะ ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน
	(5) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งเก็บ ขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง	- โครงการแยกถังขยะเปียก และถังขยะแห้งออกจากกัน แม่บ้านจะทำการเก็บขยะแยกใส่ถุงดำและนำมาพักไว้ยัง ห้องพักขยะ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-22 ถังขยะในพื้นที่ โครงการ
	(6) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทั้งขยะลงถังรับมูลฝอย ที่ทาง โครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะ แห้ง และขยะรีไซเคิล	- โครงการได้จัดทำโปสเตอร์รณรงค์การทิ้งขยะติดไว้ยัง จุดต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน ที่อยู่ภายในโครงการได้ทิ้งขยะลงถังอย่างถูกต้อง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-25 โปสเตอร์รณรงค์การ ทิ้งขยะ
	(7) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด	- โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมอยู่บริเวณชั้น 1 ของ โครงการ มีประตูและเป็นที่ปิดมิดชิด สามารถป้องกัน กลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-23 ห้องพักขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงรับรามาตา เจ้าฟ้า กูเกิ้ล ของบริษัท เทพที่เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	(9) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง เวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED ใช้หลอดประหยัด พลังงาน ใช้หลอด LED ที่ประหยัดไฟ ใช้หลอดประหยัด พลังงาน เป็นต้น ทางโครงการควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้า แบบ 2 ทาง เพื่อดูแลเรื่องเวลาในการเปิด-ปิด ไฟส่วนกลาง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-30 หลอดไฟ LED - ภาพที่ 2-27 หลอดไฟ LED - ภาพที่ 2-32 หลอดไฟ LED
	(10) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับ การใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดเครื่อง ตู้และตู้หรือตู้ไฟฟ้าภายในอาคารในโครงการ อยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-30 แผนการ บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (PM-Plant)
	(11) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้สภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-30 แผนการ บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (PM-Plant)
	(12) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัด พลังงานเป็นประจำ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึง การประหยัดพลังงาน โดยการติดโปสเตอร์รณรงค์ประหยัด พลังงานในอาคาร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-33 โปสเตอร์ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
	(13) รณรงค์ให้ผู้ที่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการมีการติดโปสเตอร์รณรงค์ให้ผู้ที่อาศัยภายใน โครงการช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-33 โปสเตอร์ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
	(14) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดท่อไฟ และ คอมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะท่อไฟและ ทำให้แสงสว่างน้อยลง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดเครื่อง ตู้และตู้หรือตู้ไฟฟ้าภายในอาคาร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-30 แผนการ บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (PM-Plant)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน (ต่อ) 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	(15) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อน สำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน	- โครงการได้เลือกสีของหลังคาเป็นสีสะท้อนแสง กันความร้อน เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน และเป็นการ อนุรักษ์พลังงานอีกด้วย	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย ของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/ อุปกรณ์นั้น	- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ อุปกรณ์ระงับเพลิงเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-34 สัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิง
		- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการคอยตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งใหญ่เป็นประจำทุกปี	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-35 การตรวจสอบ ถังดับเพลิง - ภาพผนวก ข-8 Check like fire alarm system - ภาพผนวก ข-3 รายงานการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของ อาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	- โครงการดำเนินการซ้อมอพยพป้องกันและระงับอัคคีภัย ในปี พ.ศ. 2568 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 อุบัติ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาคนวท ข-1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - ภาคนวท ข-2 การซ้อมดับเพลิงประจำปี พ.ศ. 2568
(4) โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด กระจายอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนี้ จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศเหนือ ขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร จุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศตะวันตก ขนาดพื้นที่ 111 ตารางเมตร โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 175 ตารางเมตร	โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด กระจายอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนี้ จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศเหนือ ขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร จุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศตะวันตก ขนาดพื้นที่ 111 ตารางเมตร โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 175 ตารางเมตร	- โครงการมีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศเหนือ จุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทางทิศตะวันตก รวมพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 175 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-37 จุดรวมพล
(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัดต่อวัน โดยเจ้าหน้าที่จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคารบริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	- โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-36 ป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ดัดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ตามเส้นทางหนีไฟ ที่โครงการกำหนดเพื่อไปยังจุดรวมพล	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-4 ป้ายทางหนีไฟ - ภาคผนวก ข-9 ผังแสดงเส้นทาง หนีไฟ
	(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่	- โครงการดำเนินการจัดการตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยใน การควบคุมดูแลสถานการณ์อัคคีภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ภาคผนวก ข-2 การซ้อมดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2568
	(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับการรับมือเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีการจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับการรับมือเกิดอัคคีภัย เรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย
	(1) ทักความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดและดูแล ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ สะสมของเชื้อโรค	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-38 การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
3.9 การระบายอากาศและ ความร้อน	(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดและดูแล ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ สะสมของเชื้อโรค	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-38 การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ - ภาคผนวก ข-6 แผนการ บำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM-Plant)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแย้มรามาตา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของอากาศและ ความร้อน (ต่อ)	(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ โดยสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์
	(4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด (พื้นที่สีเขียว ขนาด 784.71 ตารางเมตร และมีพื้นที่ไม้ยืนต้น 336.32 ตารางเมตร) เพื่อลดความร้อนจากภาวะอบอ้าวของเครื่องปรับอากาศ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและบริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	(1) โครงการจะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุน พร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประโยชน์ของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา	- โครงการมีการพิจารณารับสมัครคนในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน และทางโครงการพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมและประโยชน์ต่างๆ ของชุมชนอย่างเต็มที่ โดยในปี พ.ศ. 2568 ทางโครงการยังไม่มีมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น แต่ทางโครงการมีความยินดีสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นหากมีการร้องขอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตาม และประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบ รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-39 กล้องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแอมรามาตา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	(3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย ของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่ - ไม่นำวัสดุขยะเปิด วัสดุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - กรณีผ่านเข้า-ออก บริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ห้ามเผาหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบียงห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ฝ้านอนมัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบาย น้ำทิ้งโสจุภัณฑ์โดยเด็ดขาด - ห้ามกระทำการติดตั้งพืชมพ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณ พื้นที่ส่วนกลาง และประตูหน้าต่าง ผนัง ระเบียง หรือส่วนใดภายนอกห้องพัก - ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออก ภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพัก นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และไวภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น	- โครงการมีการแจ้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ปฏิบัติตามที่ทางโครงการกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข-10 กฎระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานที่ อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุ ผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานอยู่ในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดย เจ้าหน้าที่จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการ หากพบเหตุการณ์ผิดปกติจะรีบดำเนินการ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันที ทั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย
	(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัย สามารถ ติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการมีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัย สามารถ ติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-40 พนักงานต้อนรับ
	(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) กระจาย ครอบคลุมทั้ง พื้นที่โครงการ รวม 85 จุด	- โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กระจาย ครอบคลุมทั่วพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 85 จุด ดังนี้ 1. ชั้นใต้ดิน จำนวน 15 จุด 2. ชั้นที่ 1 จำนวน 12 จุด 3. ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 จำนวน 9 จุด/ชั้น 4. ชั้นที่ 7 จำนวน 13 จุด และมีห้อง CCTV Control Room เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเหตุการณ์บริเวณโดยรอบและภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพผนวก ข-13 ตัวอย่าง Daily Check CCTV - ภาพที่ 2-41 CCTV Control Room

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเจ้าฟ้า จุฑาทิพย์ ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตรีท โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของ เจ้าหน้าที่ โครงการ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่าง ชัดเจนในทุกชั้น ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย	- โครงการมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณเคาน์เตอร์พนักงาน ต้อนรับ หากเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือผู้พักอาศัย ในโครงการต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรมายัง พนักงานต้อนรับเพื่อจะได้ประสานการช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานต่างๆ ได้รวดเร็ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-5 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
	(5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ ทันที	- โครงการได้ติดตั้งป้ายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในบริเวณที่มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-36 ป้ายแสดงวิธีใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง
	(6) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้ง เตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อนำ ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	- โครงการมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับ กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งเตรียมพร้อม ประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลโดยทันที	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-42 กล่องเครื่องมือ ปฐมพยาบาล
	(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบระบบ ป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งใหญ่เป็นประจำทุกปี	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพผนวก ข-8 Check like fire alarm system - ภาพผนวก ข-3 รายงานการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของ อาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย สม่ำเสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ระบบ บำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย ภายในโครงการอย่าง สม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-6 แผนการ บำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM-Plant) - ภาคผนวก ข-3 รายงานการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของ อาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568
	(9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจาการเก็บขนขยะ เข้ามาเก็บขนมูลฝอย	- โครงการมีการกำชับพนักงานในการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจาก รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร	มาตรการป้องกันและแก้ไขสระว่ายน้ำ (1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำให้ออกแบบให้อยู่ห่างจาก ห้องพักขยะรวม (2) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนน ของโครงการ (3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม่พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่น ของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ	- โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณชั้นที่ 7 ของอาคาร ซึ่งมีระยะห่างจากห้องพักขยะรวมของโครงการที่อยู่บริเวณ ชั้น 1 - โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณชั้น 7 ของอาคาร - โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้น และไม่พุ่มตลอดบริเวณ สระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและช่วยเพิ่มความเป็น ส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-23 ห้องพักขยะ - ภาพที่ 2-43 สระว่ายน้ำ - ภาพที่ 2-43 สระว่ายน้ำ - ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 การจัดการสละขี้มูล และร้านอาหาร (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขสละขี้มูล (ต่อ) (4) โครงสร้างของสละขี้มูลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ชีมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย (5) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสละขี้มูล ไม่เป็น สนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มี มีน้ำล้นออกจากราง (6) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสละขี้มูล ไม่เป็น มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (7) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (8) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสละขี้มูล น้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สละในเวลากลางคืน (9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสละขี้มูลและเดิมคอลอรีนในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการใช้สละ	- โครงสร้างของสละขี้มูลที่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ไม่เป็นสนิม อยู่ใน สภาพดีและทำความสะอาดได้ง่าย - โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดรอบสละขี้มูล ไม่เป็นสนิม แข็งแรงและทำความสะอาดได้ง่าย โดยน้ำจาก สละขี้มูลไม่มีการล้นออกจากราง - โครงการออกแบบพื้นบริเวณทางเดินรอบสละขี้มูลโดย การเลือกวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกของสละขี้มูล ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณ สละขี้มูล ในกรณีที่มีการเปิดใช้สละขี้มูลในเวลากลางคืน - โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และ ที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสละขี้มูลและเดิมคอลอรีน ลงใน ที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการใช้สละขี้มูล และมีการรักษาความ สะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-43 สละขี้มูล - ภาพที่ 2-44 รางระบายน้ำ จากสละขี้มูล - ภาพที่ 2-45 บริเวณทางเดินรอบ สละขี้มูล - ภาพที่ 2-46 ป้ายบอกระดับ ความลึกสละขี้มูล - ภาพที่ 2-47 ไฟส่องสว่างบริเวณ สละขี้มูล - ภาพที่ 2-48 บริเวณล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้าก่อนเข้าสละขี้มูล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตไฟฟ้า กู้ภัย ของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตไฟฟ้า กู้ภัย ของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 การจัดการขยะมูลฝอย และร้านอาหาร (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขขยะมูลฝอย (ต่อ) (10) จัดให้มีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บขยะมูลฝอยอันตราย" และ "ห้ามเข้า" ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายน้ำเสีย ที่ดี และมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด (11) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น (12) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่ สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิด ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ใน ที่เห็นได้ชัดเจน	- โครงการมีการติดป้ายระบุ "สถานที่เก็บขยะมูลฝอยอันตราย" และ "ห้ามเข้า" บริเวณที่มีการเก็บขยะมูลฝอยในส่วนของ สระมูลฝอย ซึ่งสถานที่เก็บขยะมูลฝอยระบายอากาศที่ดี และสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ เป็นต้น - โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ พนักงานต้อนรับ หากผู้ที่อยู่บริเวณสระน้ำต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรมายังพนักงานต้อนรับเพื่อจะได้ ประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้รวดเร็ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-49 ห้องเก็บสารเคมีที่ใช้ ในสระมูลฝอย - ภาพที่ 2-50 SDS - ภาพที่ 2-51 อุปกรณ์ช่วยชีวิต ทางน้ำ - ภาพที่ 2-52 อุปกรณ์สื่อสาร บริเวณสระมูลฝอยน้ำ
	มาตรการป้องกันและแก้ไขร้านอาหาร (1) โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวง สาธารณสุข	- โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมโครงการอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จาก กระทรวงสาธารณสุข	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-
	(2) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ ที่สะอาด เป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียม ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจาก พื้นมากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม	- สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหารของโครงการมีความ สะอาด มีระเบียบ เป็นสัดส่วน โดยบริเวณปรุงประกอบ อาหารจัดทำบนโต๊ะมีความสูงจากพื้นมากกว่า 60 เซนติเมตร เท่านั้น และบริเวณห้องครัวไม่อยู่หน้าห้องน้ำ ห้องส้วม	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-53 ห้องครัว

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 การจัดการสวะน้ำ และร้านอาหาร (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขร้านอาหาร (ต่อ) (3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมาย รับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้ มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	- โครงการมีการเลือกใช้สารปรุงแต่งที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้านอาหารต่างๆ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-
4.4 สุขภาพ	โรคระบบทางเดินหายใจ (1) ล้างทำความสะอาดถังรับน้ำเครื่องปรับอากาศ	- โครงการมีแผนการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-6 แผนการ บำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM-Plant) - ภาพที่ 2-38 การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
	(2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการได้จัดให้มีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ ด้านที่ติดกับภายนอก ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ห้อง	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-54 ช่องระบายอากาศ โดยธรรมชาติ
	(3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดล้างถนน ภายในโครงการเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-9 การทำความสะอาด ถนนภายในโครงการ
	(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อ ลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การสั่นสะเทือน และลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่น	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) (5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการ รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วย ดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ ที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วน ของอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว
	(6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว	- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การสั่นสะเทือน และลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว
โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท		- โครงการมีห้องพักขยะรวมอยู่บริเวณชั้น 1 ของโครงการ มีประตูและเบ็นพื้นที่ปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการ แพร่กระจายของเชื้อโรคได้	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-23 ห้องพักขยะ
(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด		- สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหารของโครงการมีความ สะอาด มีระเบียบ เป็นสัดส่วน โดยอาหารสดและ อาหารแห้งจะเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-53 ห้องครัว
(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ		- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพัก ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ และบริเวณพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน
(4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ		- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพัก ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ และบริเวณพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแย้มรามาตา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแย้มรามาตา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณ ห้องพัก ทุก 1 เดือน โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค (1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไป วางไข่ (2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็น ประจำ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ใน กรณีที่มีโรคใช้เล็ดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณ โครงการ (4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด โห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มีมิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ (5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ใต้อับๆ ควรแก้ไขให้ โปร่งมากขึ้น (6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบ โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังและสามารถระบาย น้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน	- โครงการมีการกำจัดแมลงสาบโดยการฉีดพ่นสารกำจัด แมลงที่มีความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน - โครงการได้กำหนดให้ภาชนะเก็บน้ำต้องมิดฝาปิดให้สนิท และทำการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำ ยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ - โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรค - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำ ยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ - โครงการมีแผนการขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำขังและเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-55 การฉีดพ่นแมลง พาหะนำโรค - ภาพที่ 2-55 การฉีดพ่นแมลง พาหะนำโรค - ภาพที่ 2-55 การฉีดพ่นแมลง พาหะนำโรค - ภาพที่ 2-55 การฉีดพ่นแมลง พาหะนำโรค - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว - ภาพผนวก ข-6 แผนการ บำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM-Plant)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงหมักแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคผิวหนัง (1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้โดยโครงการ ได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้ เป็นระบบหยดซึมดิน (2) ติดป้ายให้ผู้ที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องย่นดินในกรณีที่ไม่มีการ ขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลด ความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหา เรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการ รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วย ดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ (4) จำกัดความเร็วของรถยนต์โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว	- โครงการไม่ได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ บริเวณโดยรอบโครงการ โดยน้ำที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการจะเป็นน้ำจากกระบอกประปาซึ่งโครงการใช้ ระบบสปริงเกอร์ - โครงการมีการติดป้ายเตือน เช่น ให้ดับเครื่องยนต์ขณะไม่ มีการขับเคลื่อน ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น ไว้ตามจุดต่างๆ ให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ปฏิบัติตาม - โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วน ของอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ - โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การสิ้นเปลือง และลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่น	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับ เครื่องยนต์ - ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว - ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว - ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยมน้ำบาดาล เจ้าปู่เกิด ของบริษัท เขาไฟเทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)				
4.4 สุขภาพ (ต่อ)				
	โรคเครียด			
	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกัน การสะสมของเชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและดูแล ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกัน การสะสมของเชื้อโรค	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-38 การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
	(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นทั้งไวภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการมีการติดป้ายเตือน เช่น ให้ลดเครื่องยนต์ขณะไม่มี การขับเคลื่อน ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น ไว้ตามจุดต่างๆ ให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ปฏิบัติตาม	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับ เครื่องยนต์ -ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว
	(3) จัดให้มีป้ายยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วน ของอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ -ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว
	(4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วน ของอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	-ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ -ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักและหมักชีวภาพของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงหมักและหมักชีวภาพของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคเครียด (ต่อ) (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 784.71 ตารางเมตร (ร้อยละ 12.07% ของพื้นที่โครงการ) (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าอยู่เสมอ เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ 784.81 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่าง 434.71 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 พื้นที่ 273.37 ตารางเมตร และชั้นที่ 7 พื้นที่ 76.73 ตารางเมตร - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
	อุบัติเหตุ (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับเพลิงเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-34 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิง
	(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการคอยตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งใหญ่เป็นประจำทุกปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-35 การตรวจสอบถังดับเพลิง - ภาพผนวก ข-8 Check like fire alarm system - ภาพผนวก ข-3 รายงานการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยมน้ำมันท่าเสา จำกัด ผู้เกิด ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โอئل จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	อุบัติเหตุ (ต่อ) (3) จัดให้มีการซ่อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แก่ พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ของโครงการเกิดความรู้ความคุ้นเคย สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความ ปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการซ่อมอพยพป้องกันและระงับอัคคีภัย ในปี พ.ศ. 2568 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ผู้เกิด	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ภาพผนวก ข-2 การซ้อมดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2568
		- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดย เจ้าหน้าที่จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการ หากพบเหตุการณ์ผิดปกติจะรีบดำเนินการ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันที โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย
	(5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุด ติดตั้งทุกจุด		- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-36 ป้ายแสดงวิธีใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง
	(6) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ บริเวณทางเดินในอาคาร		- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-4 ป้ายทางหนีไฟ - ภาพผนวก ข-9 ผังแสดงเส้นทาง หนีไฟ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยมน้ำมันดิบ และโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>อุบัติเหตุ (ต่อ)</u> (7) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย (9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดง ทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ (10) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย ควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา (12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก โครงการและทางจราจรให้เพียงพอ (13) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออก โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่ จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการดำเนินการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยในการ ควบคุมดูแลสถานการณ์อัคคีภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เรียบร้อยแล้ว - โครงการมีการจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย เรียบร้อยแล้ว - โครงการดำเนินการติดป้ายบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว - โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เรียบร้อยแล้ว - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัดต่อวัน โดยเจ้าหน้าที่จะ คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบอาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง - โครงการดำเนินการติดป้ายบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค - ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาคผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ภาคผนวก ข-1 แผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ภาพที่ 2-12 ป้ายเข้า-ออก โครงการ - ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว - ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย - ภาพที่ 2-13 ไฟส่องสว่างทาง จราจร - ภาพที่ 2-12 ป้ายเข้า-ออก โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบ้านนา จ.บุรีรัมย์ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 สุขภาพ (ต่อ)	อุบัติเหตุ (ต่อ) (14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (15) จัดให้ส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งมีความแข็งแรง และทนทานไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพัก ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ และบริเวณพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน
4.5 ทัศนียภาพ	(1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 784.71 ตารางเมตร (ร้อยละ 12.07 ของพื้นที่โครงการ)	- โครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วนของการอาคาร สอดคล้องกับพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้ความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ - โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ 784.81 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่าง 434.71 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 พื้นที่ 273.37 ตารางเมตร และชั้นที่ 7 พื้นที่ 76.73 ตารางเมตร	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว - ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักและแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาฟฟ์ โฮลดิ้ง จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต 4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่ เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย			
4.6 การดับั้งแสงและ ทิศทางลม	(1) โครงการจะมีการทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในรัศมี 150 เมตร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดับั้งทิศทางแสงแดด และทิศทางลม สามารถแจ้งหรือหารือกับโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังจากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้ความสมบูรณ์และสวยงามอย่างสม่ำเสมอ - โครงการเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 10 ปี ทั้งนี้โครงการมีการทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในรัศมี 150 เมตร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดับั้งทิศทางแสงแดด และทิศทางลมสามารถแจ้งหรือหารือกับโครงการ ในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการก่อสร้างจนถึงภายหลังเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตามโครงการยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีกล่องรับข้อร้องเรียน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว - ภาพที่ 2-39 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
	(2) หากโครงการส่งผลกระทบด้านการดับั้งทิศทางแสงแดด และทิศทางลม ต่อบ้านอยู่อาศัยที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท เซาท์เทิร์น สตาฟฟ์ โฮลดิ้ง จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวิจิตร)	- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการร้องเรียนเรื่องการดับั้งทิศทางแสงแดด และทิศทางลม ต่อบ้านอยู่อาศัยที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.6 การบดบังแสงและ ทิศทางลม (ต่อ)	(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของ แนวอาคาร เว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน	- โครงการจัดให้มีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ทิศเหนือ : มีระยะร่นจากแนวอาคาร (ผนังเปิด) ห่างจาก ที่ดินที่ใกล้ที่สุด 8.93 เมตร - ทิศใต้ : มีระยะร่นจากแนวอาคาร (ผนังเปิด) ห่างจากที่ดิน ที่ใกล้ที่สุด 9.09 เมตร - ทิศตะวันออก : มีระยะร่นจากแนวอาคาร (ผนังเปิด) ห่าง จากที่ดินที่ใกล้ที่สุด 9.09 เมตร - ทิศตะวันตก : มีระยะร่นจากแนวอาคาร (ผนังเปิด) ห่าง จากที่ดินที่ใกล้ที่สุด 8.37 เมตร และห่างจากถนนทางหลวง ชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 4022- บ้านกะทู้ (ถนน เหมืองเจ้าฟ้า) 8.37 เมตร	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	-
	(4) ปลู๊กไม่ย่นด้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคาร และพื้นที่ โครงการ เพื่อให้โอกาสเกิดการไหลเวียน และช่วยลด ความร้อนให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการในส่วน ของอาคาร สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณพื้นที่ว่างของ โครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดความร้อนให้กับ โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลรักษาดูแลต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่าง สม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของ บริษัท เจ้าฟ้า ภูเก็ต จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เอกสารประกอบผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.6 การบดบังแสงและ ทิศทางลม (ต่อ)	(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 784.71 ตารางเมตร (ร้อยละ 12.07 ของพื้นที่โครงการ) และไม่มียืนต้น 67 ต้น หรือ 336.32 ตารางเมตร	- โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ 784.81 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่าง 434.71 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 พื้นที่ 273.37 ตารางเมตร และชั้นที่ 7 พื้นที่ 76.73 ตารางเมตร ต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะช่วยดูดซับมลสารทางอากาศ ได้ดี และทำการปลูกต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการใน ส่วนของอาคาร สอดคล้องกับพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของ โครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดความร้อนให้กับ โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลรักษาดูแลไม่ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่าง สม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ - ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียว



ภาพที่ 2-1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 2-2 หลุมดินภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-3 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-4 ป้ายทางหนีไฟ



ภาพที่ 2-5 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-6 โปสเตอร์ การปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว




ภาพที่ 2-7 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 2-8 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 2-9 การทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




ภาพที่ 2-11 ป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2-12 ถนนหน้าโครงการและป้ายเข้า-ออก โครงการ



ภาพที่ 2-13 ไฟส่องสว่างทางจราจร




ภาพที่ 2-14 ลานจอดรถภายในโครงการ



ภาพที่ 2-15 ลูกศรแสดงเส้นทางการจราจร



ภาพที่ 2-16 ถังสำรองน้ำใช้



ภาพที่ 2-17 ถังเก็บน้ำดี




ภาพที่ 2-18 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 2-19 ป่อท่อน้ำฝน



ภาพที่ 2-20 ถังพักน้ำทิ้ง




ภาพที่ 2-21 มิเตอร์ไฟระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 2-22 ถังขยะในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-23 ห้องพักขยะ



ภาพที่ 2-24 แม่บ้าน



ภาพที่ 2-25 โปสเตอร์รณรงค์การทิ้งขยะ




ภาพที่ 2-26 ป้ายติดประตูห้องพักขยะ




ภาพที่ 2-27 หม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 2-28 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ภาพที่ 2-29 Circuit Breaker



ภาพที่ 2-30 หลอดไฟฟ้า LED



ภาพที่ 2-31 ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง




ภาพที่ 2-32 สวิตช์เปิด-ปิดไฟ



ภาพที่ 2-33 โปสเตอร์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า



ภาพที่ 2-34 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2-34 (ต่อ) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2-35 การตรวจสอบถังดับเพลิง



ภาพที่ 2-36 ป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง




ภาพที่ 2-37 จุดรวมพล




ภาพที่ 2-38 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่ 2-39 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 2-40 พนักงานต้อนรับ



ภาพที่ 2-41 CCTV Control Room



ภาพที่ 2-42 กล่องเครื่องมือปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2-43 สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-44 รางระบายน้ำล้นจากน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-45 บริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-46 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-47 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ






ภาพที่ 2-48 บริเวณล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้าก่อนเข้าสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-49 ห้องเก็บสารเคมีที่ใช้ในสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2-50 SDS



ภาพที่ 2-51 อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ



ภาพที่ 2-52 อุปกรณ์สื่อสารบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 2-53 ห้องครัว





ภาพที่ 2-54 ช่องระบายอากาศโดยธรรมชาติ



ภาพที่ 2-55 การฉีดพ่นแมลงพาหะนำโรค



ภาพที่ 2-56 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 2-56 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 2-57 สืบกากตะกอน