

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.3 ท่อระบายน้ำ

รูปที่ ผ7.4 บ่อหน่วงน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.5 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.6 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของโครงการ



รูปที่ ผ7.7 ผังองค์กรนิติบุคคลอาคารชุด



รูปที่ ผ7.8 พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณชั้นที่ 1


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.9 ป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน




รูปที่ ผ7.10 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์




รูปที่ ผ7.11 สันชะลอความเร็วของรถ

รูปที่ ผ7.12 ส่วนรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ผ7.13 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.14 ช่างประจำโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



อาคาร A



อาคาร B



อาคาร C



อาคาร C

รูปที่ ผ7.16 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ ผ7.17 สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.18 สระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.19 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗.20 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ



รูปที่ ๗.21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ ๗.22 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน อาคาร A



รูปที่ ๗.23 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน อาคาร B



รูปที่ ๗.24 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน อาคาร C




รูปที่ ๗.25 ห้องพักรวมของประจำชั้น


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

			
รูปที่ ๗7.26 ถังขยะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ			
			
			
รูปที่ ๗7.27 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ			
			
รูปที่ ๗7.28 พัดลมดูดอากาศในห้องพักมูลฝอย			
			
รูปที่ ๗7.29 พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	รูปที่ ๗7.30 ควบคุมระบบไฟฟ้า		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.31 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.32 หลอดไฟ Light emitting diode (LED)
	 
รูปที่ ผ7.33 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน	
	
รูปที่ ผ7.34 ลิฟต์	รูปที่ ผ7.35 การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
	
รูปที่ ผ7.36 ป้ายบอกทิศทางจราจร	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.37 ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง	รูปที่ ผ7.38 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางวิ่ง
	
รูปที่ ผ7.39 กระจกโค้งนูน (Convex Minor)	รูปที่ ผ7.40 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ผ7.41 ระบบ Smart card	รูปที่ ผ7.42 สตีกเกอร์หน้ารถผู้อยู่อาศัยในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.43 จุดชาร์จรถ EV	
	
รูปที่ ผ7.44 ป้ายแสดงชื่อโครงการ	รูปที่ ผ7.45 เนินชะลอความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.46 ระบบท่อยืน (Stand pipe)




รูปที่ ๗7.47 สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



รูปที่ ๗7.48 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department connector : FDC)





รูปที่ ๗7.49 ถังดับเพลิงมือถือชนิด CO₂ นอกตู้ FHC



รูปที่ ๗7.50 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)

รูปที่ ๗7.51 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.52 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.53 เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Voice tone alarm loudspeaker)
	
รูปที่ ผ7.54 เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual station with key operate)	
	
รูปที่ ผ7.55 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.56 ป้ายบอกทางออกฉุกเฉินเส้นทางหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.57 แบบแปลนแผนผังแต่ละชั้น	รูปที่ ผ7.58 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ATMOZ CANVAS RAYONG (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.59 จุดรวมพล



รูปที่ ๗.60 ป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น