




เอกสารแบบ 7

สำหรับบัญชีลงทุน

164-3-51131-9 2001 0211 บจก. สหศิลาเพิ่มพูล (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ เหมืองแร่ 3 Br.0211
20/09/24 12:37:03 K0622343 CPB
01d0003053384 New0008866094

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันบุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่สำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและอาจคิดค่าธรรมเนียมรักษารับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-04-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน

办事处

OFFICE

สาขาพระพุทธบาท

ธนาคารกสิกรไทย

开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี

帐户号码

A/C NO.

164-3-51131-9

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. สหศิลาเพิ่มพูล (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ 33289/16524)

ออกทดแทนสมุดเดิม 0003053384

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0211
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0622343

08866094

ธนาคารไม่มียกยอรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1 *****B/F				500,000.00	
2 15/12/23INN			761.64	500,761.64	PCB09400
3 15/12/23TXN			7.62	500,754.02	PCB09400
4 23/01/24TRN		500,000.00		1,000,754.02	K0264721
5 21/06/24INN		2,323.87		1,003,077.89	PCB09400
6 21/06/24TXN		23.24		1,003,054.65	PCB09400
7 20/12/24INN		2,426.57		1,005,481.22	PCB09400
8 20/12/24TXN		24.27		1,005,456.95	PCB09400
9 20/06/25INN		1,811.20		1,007,268.15	PCB09400
10 20/06/25TXN		18.11		1,007,250.04	PCB09400
11 20/08/25CS		500,000.00		507,250.04	K0632118
12 28/08/25CS		500,000.00		7,250.04	K0264721
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement
บริการรับรายการเงินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

K-eMail Statement (บริการรับรายการเงินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
 เช็กทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
 ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
 K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“คำย่อ”และ“หมายเลข” โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 “CODE” and “TELLER NO.” Please see inside back cover

164-3-49932-7 2001 0211 บจก. สหศิลาเพิ่มพูล (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 33289/1 6524 Br.0211
20/09/24 12:41:44 K0622343 CPB
01d0003053382 New0008866095

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
客户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีทั้งสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-04-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888886 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处 สาขาสหประชาชาติ
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码 164-3-49932-7
A/C NO.

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. สหศิลาเพิ่มพูล (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 33289/1
6524)

ออกทดแทนสมุดเดิม 0003053382

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款保险机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0211
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0622343

08866095

ธนาคารไม่มียกเว้นนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1 *****B/F				200,000.00	
2 15/12/23INN			304.66	200,304.66	PCB09400
3 15/12/23TXN			3.05	200,301.61	PCB09400
4 23/01/24TRN		200,000.00		400,301.61	K0264721
5 21/06/24INN			929.55	401,231.16	PCB09400
6 21/06/24TXN			9.30	401,221.86	PCB09400
7 20/12/24INN			970.63	402,192.49	PCB09400
8 20/12/24TXN			9.71	402,182.78	PCB09400
9 20/06/25INN			724.48	402,907.26	PCB09400
10 20/06/25TXN			7.24	402,900.02	PCB09400
11 28/08/25CS		100,000.00		302,900.02	K0264721
12 28/08/25CS		26,000.00		276,900.02	K0264721
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
 เช็กทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
 ไม่ต้องไปที่สาขา สบายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
 K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ 8
รายงานการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อเหมือง

รายงานการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อเหมือง


ประทานบัตรที่ 33289/16524 ของ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จำกัด

วันที่ตรวจสอบล่าสุด..... วันที่ตรวจสอบครั้งนี้..... 27 ตุลาคม 2568

ลักษณะหน้างาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
7. มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	7. ไม่มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
8. มีรอยแตกที่พื้นผิวหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	8. ไม่พบรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
9. มีน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	9. ไม่พบน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
10. มีน้ำซึมผ่านรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได	✓		10. พบร่องรอยน้ำซึมผ่านแต่ปัจจุบันมีสภาพแห้ง
11. เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	11. ไม่พบสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
12. มีน้ำหนึ่กกดทับพื้นหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	12. ไม่มีน้ำหนึ่กกดทับพื้นหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
ผนังชั้นบันได	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
11. ผนังชั้นบันไดมีการโป่งพอง		✓	11. ไม่มีการโป่งพองของผนังชั้นบันได
12. การวางตัว (Settlement) ของผนังชั้นบันได	✓		12. การวางตัวของผนังชั้นบันไดเป็นปกติ
13. การเคลื่อนตัวของแนวรอยแตกหรือแนวชั้นหิน		✓	13. ไม่พบการเคลื่อนตัวตามรอยแตก
14. โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 10 องศา	✓		14. การวางตัวตามมุมเอียงชั้นบันไดของเหมืองทรายแก้วมากกว่า 10 องศา
15. โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา		✓	15. ไม่พบแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา
16. มีเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได		✓	16. ไม่พบเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได
17. ความชื้นของผนังชั้นบันไดผิดปกติ		✓	17. ไม่พบความชื้นของผนังชั้นบันไดผิดปกติ
18. มีความผิดปกติของแนวผนังชั้นบันได		✓	18. ไม่มีความผิดปกติของแนวผนังชั้นบันได
19. มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได		✓	19. ไม่มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได
20. แนวระบายน้ำโดนกัดเซาะ		✓	20. ไม่พบแนวระบายน้ำโดนกัดเซาะ
ดินความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
5. มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	5. ไม่มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง
6. มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	6. มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง
7. เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	7. เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
8. มีการขุดชนบริเวณดินหรือใกล้กับดินของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ		✓	8. ไม่มีการขุดชนบริเวณดินหรือใกล้กับดินของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ

ลักษณะหน้างาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ทางน้ำหรือสถานที่กักเก็บน้ำหลังแนวยอด	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
8. มีการกัดเซาะคันกันน้ำ		✓	8. ไม่มีการกัดเซาะคันกันน้ำ
9. ทางน้ำเข้าออกถูกกีดขวาง		✓	9. ไม่พบทางน้ำเข้าออกถูกกีดขวาง
10. แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงน้อยกว่าระยะตามหลักเกณฑ์หรือไม่		✓	10. แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงอยู่ในระยะตามหลักเกณฑ์หรือไม่
11. ร่องรอยความเสียหายจากสัตว์		✓	11. ไม่พบร่องรอยความเสียหายจากสัตว์
12. การรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสายละลาย		✓	12. ไม่มีการรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสายละลาย
13. สัญญาณชี้บ่งการตกตะกอนที่บ่อสูงชัน		✓	13. ไม่พบสัญญาณชี้บ่งการตกตะกอนที่บ่อสูงชัน
14. การกีดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น		✓	14. ไม่มีการกีดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น
ข้อสังเกตอื่น	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
11. การระบายน้ำจากเส้นทางเข้าออกที่อาจเป็นอันตราย		✓	11. ไม่มีการระบายน้ำเนื่องจากเส้นทางไม่มีน้ำขัง
12. สัญญาณชี้บ่งการเคลื่อนตัวของพื้นดินที่เพิ่งเกิดขึ้น		✓	12. ไม่มีสัญญาณชี้บ่งการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
13. การก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการกองวัสดุ		✓	13. ไม่พบการก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการกองวัสดุ
14. อุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น		✓	14. ไม่พบอุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
15. เกิดหินร่วงในช่วงที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นบ่อย		✓	15. ไม่เกิดหินร่วงเนื่องจากเป็นแร่ทรายแก้ว
16. เกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง		✓	16. ไม่พบเกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง
17. มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้า		✓	17. ไม่พบลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้า
18. มีการเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่สังเกตได้		✓	18. ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่สังเกตได้
19. สัญญาณชี้บ่งการลุกไหม้		✓	19. ไม่พบสัญญาณชี้บ่งการลุกไหม้
20. การเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ		✓	20. ไม่พบการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ
ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียง	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
8. ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณบ่งบอกการพังทลาย ใช่หรือไม่	✓		8. ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณบ่งบอกการพังทลาย
9. มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพหรือไม่		✓	9. ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพ
10. เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชันปลอดภัยหรือไม่	✓		10. เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชันปลอดภัย
11. เส้นทางลำเลียงมีร่องน้ำหรือเป็นหลุมเป็นบ่อมากเกินไปหรือไม่	✓		11. เส้นทางลำเลียงมีร่องน้ำหรือเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างเล็กน้อย
12. มีคันกันตกขอบบ่อเพียงพอหรือไม่	✓		12. มีคันกันตกขอบบ่อเพียงพอ
13. มีการขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่	✓		13. มีการขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาต
14. ขนาดพื้นที่ขุดตักเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่	✓		14. มีขนาดพื้นที่ขุดตักเพียงพอต่อการทำงาน

ความคิดเห็น	ต้องดำเนินการ
ความปลอดภัยและควมมีเสถียรภาพของการขุดชน/กองวัสดุ เส้นทางขนส่งในช่วงฤดูฝน จะต้องหมั่นปรับปรุงเส้นทางในการสัญจรในเหมือง ให้มีความปลอดภัย บดอัดผิวถนนทางลำเลียงให้แน่นเพื่อลดปัญหาการขนส่งที่อาจจะติดหล่มและเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ ปรับแต่งหน้าความลาดชันให้มีความแข็งแรง ไม่ให้เกิดการกัดเซาะพังทลาย	
คำแนะนำสำหรับการดำเนินการในทันที -ไม่มี-	
คำแนะนำที่เห็นด้วยหรือแตกต่างกัน -ไม่มี-	
การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง -ไม่มี-	



ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

วิศวกรควบคุม