

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุตรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ	8-17
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	8
1.2 รายละเอียดของโครงการ โดยสังเขป	8
1.3 ผู้ดูแลโครงการ	17
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	19
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	21-28
บทที่ 3 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	31
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32-33
ภาคผนวก	35
ภาคผนวก ก. รูปประกอบตาราง 2.1	35 -41
ภาคผนวก ข. แผนผังผังเคมีดับเพลิงประจำจุด ภายในโครงการบุตรินทร์-รามอินทรา	42-43
ภาคผนวก ค. ผังถังใบโพล BT-37E	44-45
ภาคผนวก ง. หนังสือจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุตรินทร์-รามอินทรา (จสก.10)	46-47
ภาคผนวก จ. หนังสือขอบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุตรินทร์-รามอินทรา	48-68
ภาคผนวก ช. ระเบียบการก่อสร้าง	69-70
ภาคผนวก ซ. ใบเสร็จค่าบริการเก็บขยะ	71-73

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญภาพ ภาคผนวก ก 2.1

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1 ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าให้ดียิ่งขึ้น	36
รูปที่ 2 ตักใบไม้ที่แห้ง, จอกเห่นและขยะภายในสระบัว	36
รูปที่ 3 คูแล่นน้ำพุให้สะอาด	36
รูปที่ 4 จัดสรรสวนสาธารณะให้ดีต่อภูมิทัศน์	36
รูปที่ 5 เติมดิน	36
รูปที่ 6 จัดเตรียมน้ำสะอาดรดน้ำต้นไม้	36
รูปที่ 7 ถังวางสาธารณะ	37
รูปที่ 8 กำจัดวัชพืชรื้อถอนหลังโครงการ	37
รูปที่ 9 สระว่ายน้ำแล้วเสร็จ	37
รูปที่ 10 เปลี่ยนตำแหน่งถังดับไข่มัน	37
รูปที่ 11 คูแล่นนามกีฬา บริเวณด้านหลังหมู่บ้าน	37
รูปที่ 12 ให้มีผ้าใบป้องกันฝุ่นขณะก่อสร้าง	37
รูปที่ 13 ป้อนน้ำพุเพิ่มออกซิเจนในน้ำ	38
รูปที่ 14 ซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน	38

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุตรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญภาพ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 15 ให้ลูกบ้าน Download BKK Waste Pay	38
รูปที่ 16 ถึงขยะสโมสร	38
รูปที่ 17 ถึงขยะสนามกีฬา	38
รูปที่ 18 ถึงขยะมีฝาปิด	38
รูปที่ 19 อุปกรณ์สนับสนุน	39
รูปที่ 20 ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน	39
รูปที่ 21 ขุดลอกลำราง	39
รูปที่ 22 ปรับปรุงห้องน้ำสโมสร	39
รูปที่ 23 ปรับปรุงห้องน้ำสระเวย์น้ำ	39
รูปที่ 24 สระเวย์น้ำปรับปรุงแล้วเสร็จ	39
รูปที่ 25 สายไฟและอุปกรณ์	40
รูปที่ 26 ปรับปรุงสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม	40
รูปที่ 27 เปลี่ยนระบบไม้กั้นสแกนบัตรเป็นอ่านป้ายทะเบียน	40
รูปที่ 28 พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.	40
รูปที่ 29 ติดเสาจราจรล้มลุกเพิ่ม	40
รูปที่ 30 วางกรวยห้ามจอดบริเวณหัวดับเพลิง	41

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญภาพ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 31 วางกรวยห้ามจอดบริเวณหัวดับเพลิง (อีกจุด)	41
รูปที่ 32 พนักงานกวาด	41
รูปที่ 33 พนักงานสวน	41
รูปที่ 34 กำจัดวัชพืชทางเท้าให้สะอาด ปลอดภัย	41
รูปที่ 35 ซ่อมถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอย	41

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดถนนสายรองของโครงการ	12-14
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	21-28
