



รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน และกล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 3 ป้ายขอรถกรุณาดับเครื่องยนต์





รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 พัฒนาระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 6 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน




รูปที่ 7 สันนูนชะลอความเร็ว



รูปที่ 8 ป้ายกรุณาลดความเร็ว



รูปที่ 9 กระจากโค้งนูน



รูปที่ 10 ตัวอาคาร



รูปที่ 10 (ต่อ) ตัวอาคาร



รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสีย






รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการ



รูปที่ 13 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำและไฟ



รูปที่ 14 ตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ



รูปที่ 15 ถนนภายในโครงการ




รูปที่ 16 พื้นที่ว่างของโครงการ






รูปที่ 17 ระยะถอยร่นจากแนวที่ดินถึงตัวอาคาร



รูปที่ 18 ถนนอินทรพิทักษ์



รูปที่ 19 ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินในด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับคลองบางไผ่



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 20 (ต่อ) พื้นที่จอดรถของโครงการ




รูปที่ 21 ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก



รูปที่ 22 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ



รูปที่ 23 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน




รูปที่ 24 ติดสติ๊กเกอร์นำรถ




รูปที่ 25 บัตรจอดรถชั่วคราว




รูปที่ 26 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ



รูปที่ 27 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 28 ท่อน้ำประปา




รูปที่ 29 วัดคูมุงหลังคาและผนังอาคารที่มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ



รูปที่ 30 กระจกดูดซับความร้อน




รูปที่ 31 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน




รูปที่ 32 บริเวณริมระเบียงห้องพัก



รูปที่ 33 ห้องขยะประจำชั้นและถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง





รูปที่ 34 ห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านล่างของอาคาร



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 รางระบายน้ำภายในห้องพักขยะส่วนกลาง



รูปที่ 37 สูบล้างปลักอุดตัน



รูปที่ 38 ตัวกรองชีวภาพ (Biofilter) และ Gas Burner System สำหรับกำจัดก๊าซมีเทน




รูปที่ 39 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 40 ระบบสัญญาณเตือนภัย




รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 41 ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือผจญเพลิง



รูปที่ 41 ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือผจญเพลิง



รูปที่ 41 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือผจญเพลิง



รูปที่ 42 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 43 ป้ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรม ซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 44 ป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 45 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ



รูปที่ 46 จุดรวมพล



รูปที่ 47 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 48 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 49 ตู้ปฐมพยาบาล

นิคมอุตสาหกรรมพิเศษ เขตเมืองพิเศษ
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมพิเศษ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2886-1114

ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรช่างล้างแอร์และร้านอกรีด

ลำดับที่	ชื่อร้าน	บริการ	เบอร์โทรศัพท์
1.	ช่างเอกอุ	ล้างแอร์-ซ่อม-ล้างแอร์บ้าน	090-417-3815
2.	TI Air	ล้างแอร์-ซ่อม-ล้างแอร์บ้าน	080-578-8315
3.	ขวัญใจ ช่างแอร์	ช่างแอร์-ล้างแอร์	081-885-8853
4.	โพธิ์ ช่างแอร์	ช่างแอร์-ล้างแอร์	094-487-9726

รูปที่ 50 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 51 คนสวนดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวน