



รูปที่ 1 ป้ายบอกทางเข้าโครงการ




รูปที่ 2 กำแพงคอนกรีตป้องกันการพังทลายของหน้าดิน



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ



รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ





รูปที่ 7 ถนนสาธารณะตัดผ่านโครงการ



รูปที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 9 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล



รูปที่ 10 ระบบ R.O.ปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้




รูปที่ 10 แทงค์เก็บน้ำภายในโครงการ




รูปที่ 12 บ่อดักไขมัน





รูปที่ 13 ตะแกรงดักขยะบ่อหน่วยสุดท้ายก่อนลงทะเล



รูปที่ 14 ห้องพักขยะแห้งและรีไซเคิลภายในโครงการ



รูปที่ 15 ห้องพักขยะเปียกภายในโครงการ



รูปที่ 16 ถังขยะภายในห้องพักขยะ




รูปที่ 17 ถังแยกขยะภายในอาคาร



รูปที่ 18 ถังแยกขยะบริเวณหาดโครงการ





รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ




รูปที่ 21 กระจกนูนบริเวณทางเชื่อมเข้า-ออก



รูปที่ 22 ลานจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 23 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเกิดอัคคีภัย



รูปที่ 24 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ





รูปที่ 25 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ




รูปที่ 26 ถังดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ 27 แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้



รูปที่ 28 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 29 จุดรวมพลของโครงการ



รูปที่ 30 ระบบเส้นท่อน้ำภายในโครงการ





รูปที่ 31 ท่อน้ำทิ้งบริเวณหน้าหาด



รูปที่ 32 ป้ายเตือนภัยสึนามิ



รูปที่ 33 สัญลักษณ์ธงเตือนบริเวณหน้าหาด



รูปที่ 34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ 35 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 36 หลอดไฟ LED





รูปที่ 37 ระบบ CCTV ภายในโครงการ



รูปที่ 38 ลานจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 39 บริเวณหาดหน้าโครงการ



รูปที่ 40 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 41 การฝึกอบรมดับเพลิงประจำปี 2568

