

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 อาคารของโครงการ



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ ผ7.4 ที่จอดรถภายในโครงการ และจัดให้มีกระถางปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงชั้นจอดรถ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗.5 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ๗.6 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	
รูปที่ ๗.8 บริเวณบ่อดินที่มีการบำบัดก๊าซมีเทน	
	
รูปที่ ๗.9 สันนูนชะลอความเร็ว	
	
รูปที่ ๗.10 ป้ายขอความร่วมมือการใช้เสียงแตรรถ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗.๑๑ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ ๗.๑๒ ช่วงประจำโครงการ

รูปที่ ๗.๑๓ กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



รูปที่ ๗.๑๔ การสูบน้ำจากตะกอนไปกำจัด เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๘



รูปที่ ๗.๑๕ ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.16 ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถสาธารณะ



รูปที่ ผ7.17 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด




รูปที่ ผ7.18 ไฟฟ้าสำรอง สำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน




รูปที่ ผ7.19 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ ผ7.20 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า




รูปที่ ผ7.21 การล้างและทำความสะอาดถังเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำใต้ดินและบนชั้นดาดฟ้า)



รูปที่ ผ7.22 ป้ายรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.23 หน้าต่างระบายอากาศ บริเวณโถงบันได และบริเวณโถงทางเดิน



รูปที่ ผ7.24 ทำความสะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ




รูปที่ ผ7.25 รั้วของโครงการ






รูปที่ ผ7.26 ห้องพัสดุโดยรวม สำหรับจัดเก็บขยะเปียก และขยะแห้ง

รูปที่ ผ7.27 บริเวณพื้นที่สำหรับจัดเก็บขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายโครงการ




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ฌ7.28 ขยะประจำชั้นแต่ละอาคาร	รูปที่ ฌ7.29 ป้ายแนะนำวิธีการการคัดแยกประเภทมูลฝอย
	
รูปที่ ฌ7.30 พนักงานรวบรวมมูลฝอย และขนย้ายมูลฝอยจากถังขยะ ประจำชั้นแต่ละอาคาร	รูปที่ ฌ7.31 พนักงานรวบรวมขยะรีไซเคิล
	
รูปที่ ฌ7.32 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	
	
รูปที่ ฌ7.33 พนักงานตรวจสอบ และคอยดูแลความสะอาด บริเวณ ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	รูปที่ ฌ7.34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอย ของโครงการ
	
รูปที่ ฌ7.35 ท่อระบายน้ำในห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร	รูปที่ ฌ7.36 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

		
รูปที่ ๗7.37 โครงสร้างสระว่ายน้ำของโครงการ		
		
รูปที่ ๗7.38 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.39 อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	
	 	
รูปที่ ๗7.40 ป้ายบอกความลึก	รูปที่ ๗7.41 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน	
		
		
รูปที่ ๗7.42 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.43 อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า	รูปที่ ๗7.44 พนักงานคอยรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำโดยรอบ
	
รูปที่ ๗7.45 การป้องกัน ควบคุม และกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค	
	
รูปที่ ๗7.46 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ	รูปที่ ๗7.47 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ
	
รูปที่ ๗7.48 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.49 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉิน	รูปที่ ๗7.50 เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานกับสารเคมี

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.51 ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ




รูปที่ ผ7.52 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองเป็นประจำ



รูปที่ ผ7.53 ระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตัด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.53 ระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ ผ7.54 การจัดฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนตุลาคม 2568

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตัด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.55 จุตรวมพลของโครงการ	รูปที่ ผ7.56 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย