

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ สกาย วิว คอนโดมิเนียม (Sky View Condominium)

ดำเนินการโดย บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2568





รูปที่ 3 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 4 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 5 ป้ายกำหนดความเร็ว



รูปที่ 6 ป้ายกำหนดห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ง



รูปที่ 7 คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 8 ห้ามเผาขยะมูลฝอย



รูปที่ 9 พื้นที่กองวัสดุ



รูปที่ 10 รถผสมปูน



รูปที่ 11 สเปรย์น้ำ



รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 แผ่นเหล็กสำหรับทางวิ่งรถ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 15 ขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา



รูปที่ 16 กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 18 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 19 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 22 ป้าย "โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก"



รูปที่ 23 รางระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 24 ห้องส้วม



รูปที่ 25 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 26 คนงานทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 27 ป้ายแสดงทิศทางการเข้า-ออก



รูปที่ 28 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 29 ถังขยะในโครงการ



รูปที่ 30 ถังดับเพลิง



รูปที่ 31 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 33 ป้ายห้ามเกิดประกายไฟ



รูปที่ 34 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 35 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ



รูปที่ 36 การขนส่งวัสดุต่างๆ



รูปที่ 37 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 38 ห้องสโตร์



รูปที่ 39 ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ 40 Safety Talk



รูปที่ 40 (ต่อ) Safety Talk



รูปที่ 41 สายดาวน์แจ๊ง



รูปที่ 42 ช่างเทคนิคไฟฟ้า



รูปที่ 43 กล้องวงจรปิด




รูปที่ 44 ป้ายห้ามเข้าพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 45 ไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ




รูปที่ 46 ตรวจหาสารเสพติด



รูปที่ 47 อบรมการใช้เครื่องจักร



รูปที่ 48 ป้ายอุปกรณ์ป้องกันภัย



รูปที่ 49 การประชุม Safety Meeting



รูปที่ 50 กล่องรับเรื่องร้องเรียน