

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของบริษัท ซี. เจ. แลนด์ จำกัด

ภาคผนวก ก-2 ลำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เลขที่ ทส. 1009/6682 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2546

ภาคผนวก ก-3 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

ภาคผนวก ก-4 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ ร.1)

ภาคผนวก ก-5 ลำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ภาคผนวก ก-6 ลำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ ต่อหน่วยงานราชการ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข ลำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-2 บันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2

ภาคผนวก ข-3 เอกสารตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา เครื่องสูบน้ำและถังความดันน้ำของโครงการ

ภาคผนวก ข-4 เอกสารตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโครงการ

ภาคผนวก ข-5 เอกสารตรวจสอบระบบโทรศัพท์ภายในโครงการ

ภาคผนวก ข-6 เอกสารการเก็บขนขยะของโครงการ

ภาคผนวก ข-7 การสุบสิ่งปฏิกูล/สุบตะกอนของโครงการ

ภาคผนวก ข-8 ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยระบบสัญญาณเตือนภัยของโครงการ

ภาคผนวก ข-9 ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-10 ตรวจสอบเครื่องจักรกลและสภาพการทำงานของตัวลิฟท์ของโครงการ

ภาคผนวก ข-11 ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ประจำปี

ภาคผนวก ข-12 การซ่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก ค ลำเนาเอกสารประกอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ภาคผนวก ง ลำเนาเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวก ง-1 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก จ ลำเนาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 อาคารโครงการ ไม่แขวนหรือติดตั้งป้ายหรือสื่อโฆษณาใดๆ



รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ




รูปที่ 3 พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ของโครงการ




รูปที่ 4 สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 เครื่องหมายบังคับห้ามจอด เช่น ป้ายห้ามจอดรถ และทำสัญลักษณ์ขาว-แดงบริเวณขอบทาง




รูปที่ 6 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ



รูปที่ 7 บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ





รูปที่ 8 ระบบเส้นท่อประปาของโครงการ




รูปที่ 9 ติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินภายนอกและภายในอาคารอย่างเพียงพอ



รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทประจำทุกชั้นในทุกอาคารของโครงการ
และพื้นที่รวบรวมขยะของโครงการ




รูปที่ 11 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ฯลฯ
ของโครงการ



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่/พนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ






รูปที่ 13 ลิฟต์ภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย





รูปที่ 14 ระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ของโครงการ




รูปที่ 15 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการ



รูปที่ 16 ตรวจสอบ/ดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน/บันไดหนีไฟ



รูปที่ 17 กล้องวงจรปิดของโครงการ



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลัง
ของเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 19 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ