


Sri panwa PHUKET

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล
ตั้งอยู่เลขที่ 88/55 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต





ที่ ภก. 028723



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 028723

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
ก้าวล้ำ

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



(1) ซื้อ ขาย เช่าถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง จำนำ รับจำนำ รับจัดสรร ที่ดินและบ้าน หรือจัดหาด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งที่ดิน สหกรณ์ทรัพย์ ตลอดจน พัฒนาที่ดิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (ยกเว้นกิจการ เทรดดิ้งเฟอร์นิเจอร์และการค้าหลักทรัพย์)

(2) ทำการตั้งเช่า ซื้อขาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจน จำหน่าย จ่ายโอน ซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่วนประกอบ โครงสร้าง ตลอดจนวัสดุ รวมทั้ง สหกรณ์ทรัพย์อื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ทำการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ อาคาร สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท เช่า ให้เช่า ช่อม เครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจการก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งการจัดหา ขนส่ง ขาย ทำการดัดแปลง การหาตลาด การ บำรุงรักษา ตั้งเช่าและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

(4) ควบคุมการก่อสร้าง ทำการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างทุกชนิด ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทนในการก่อสร้างทุกชนิดให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือ องค์การของรัฐบาลโดยได้รับค่าตอบแทน

(5) ตั้งเช่า ผลิต ประกอบ ซื้อ ขาย เป็นผู้แทนจำหน่าย ขายส่งและขายปลีก เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด ตลอดจน อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการขนส่งการก่อสร้างถนน อาคารบ้านเรือนและการก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งวัสดุสิ้นค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

(6) รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิศวกรรมทุกแขนง รวมทั้งการสำรวจ ทดลอง คำนวณ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อกิจการของบริษัทฯ



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



(7) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(8) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(9) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ตะขู้ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ขำทะเล น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(12) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น

(13) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(14) ประกอบกิจการค้ายา รักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ไม้ ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



- (15) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (16) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ดู่เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (17) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (18) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (19) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (20) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ดวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบาบประดูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (21) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (22) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (23) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



- (24) ประกอบกิจการระเบิดหินและข่อยหิน
- (25) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรองแร่
วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (26) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ กักตุนอาหาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง
อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (27) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และขนส่งโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า
ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการผลิตและบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ
อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สนิรมิต สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์
ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล
อื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

/



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



(36) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนิน ธุรกิจ

(37) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไจ์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ ฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(39) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(40) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้



ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายอัศรพล บุตรสุริย์
 2. นายเสริญ ขวัญมุณี/
 3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/
- 4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พลุกซอมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กับสำนักงานธุรกิจ

Leads to Business

Registration



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:27 น.

Ref:688300215C24398

ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ

เลขที่ ภก. 024398
วันที่ 15/01/2568



รายละเอียดวัตถุประสงค์



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง บาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย หนูน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันมีผลผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของดินยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมย้อม เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายย้อม เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงมือ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคเท็กท์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่ง อาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business

Trade Information



(21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ควบคุม

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั๊มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั๊มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลฤทธิ์ของสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ และทางด้านเศรษฐศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ

Public Business

Information



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2


วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตของบริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

☐ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

☐ อื่นๆ (ระบุ)



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล
สารบัญ**

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	5
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการขยะมูลฝอย	6
กิจกรรมในโครงการ 5. ไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 6. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 7. การป้องกันอัคคีภัย	8
กิจกรรมในโครงการ 8. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	10
กิจกรรมในโครงการ 9. การระบายอากาศ	10
กิจกรรมในโครงการ 10. การรักษาความปลอดภัย	11
กิจกรรมในโครงการ 11. การจัดการสระว่ายน้ำ	11
กิจกรรมในโครงการ 12. การจัดภูมิสถาปัตย์พื้นที่สีเขียวของโครงการ	11
กิจกรรมในโครงการ 13. การจราจร	12
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	13
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	14
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	18
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	63
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	88
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	89
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	89
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	99
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	102
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	103
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	103
เอกสารแนบ	105

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่อาคาร	13
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว	74
รูปภาพที่ 2.2 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	74
รูปภาพที่ 2.3 การรวมกิจกรรมชุมชน	74
รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	75
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ	75
รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ	75
รูปภาพที่ 2.7 โทรศัพท์ติดต่อกายในห้องพัก	75
รูปภาพที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว	75
รูปภาพที่ 2.9 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ	75
รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใช้	76
รูปภาพที่ 2.11 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	76
รูปภาพที่ 2.12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	76
รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ	77
รูปภาพที่ 2.14 บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ	77
รูปภาพที่ 2.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย	77
รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการขุดลอกตะกอน	77
รูปภาพที่ 2.17 บริเวณพื้นที่จัดรวมพล	78
รูปภาพที่ 2.18 โรงคัดแยกขยะ	78
รูปภาพที่ 2.19 เบอร์โทรฉุกเฉิน	78
รูปภาพที่ 2.20 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม	78
รูปภาพที่ 2.21 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆของโรงแรม	78
รูปภาพที่ 2.22 ป้ายทางหนีไฟ	79
รูปภาพที่ 2.23 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถังขยะ	79
รูปภาพที่ 2.24 หม้อแปลงไฟฟ้า	79
รูปภาพที่ 2.25 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน	79
รูปภาพที่ 2.26 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลาง	80
รูปภาพที่ 2.27 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	80
รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว	81
รูปภาพที่ 2.29 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	81
รูปภาพที่ 2.30 การร่วมกิจกรรมชุมชน	81
รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	82
รูปภาพที่ 2.32 ป้ายโครงการ	82
รูปภาพที่ 2.33 ลานจอดรถ	82
รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	82
รูปภาพที่ 2.35 ป้ายจำกัดความเร็ว	82
รูปภาพที่ 2.36 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ	83
รูปภาพที่ 2.37 ถังเก็บน้ำใช้	83
รูปภาพที่ 2.38 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	83

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.39 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	83
รูปภาพที่ 2.40 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ	84
รูปภาพที่ 2.41 โทรศัพท์ติดต่อกภายในห้องพัก	84
รูปภาพที่ 2.42 ระบบบำบัดน้ำเสีย	84
รูปภาพที่ 2.43 รางระบายน้ำและการขุดลอกตะกอน	84
รูปภาพที่ 2.44 พื้นที่จัดรวมพล	84
รูปภาพที่ 2.45 โรงคัดแยกขยะ	84
รูปภาพที่ 2.46 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	85
รูปภาพที่ 2.47 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม	85
รูปภาพที่ 2.48 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆของโรงแรม	85
รูปภาพที่ 2.49 เบอร์โทรฉุกเฉิน	86
รูปภาพที่ 2.50 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถึงขยะ	86
รูปภาพที่ 2.51 Circuit Breaker	86
รูปภาพที่ 2.52 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลาง	86
รูปภาพที่ 2.53 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน	86
รูปภาพที่ 2.54 การซ่อมอพยพหนีไฟ	87
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	90

สารบัญตาราง	
ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	14
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	18
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	63
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และสถานะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	89
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดเฟส2 (X29)	91
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดเฟส4 (Habita)	95

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (การเกิดแผ่นดินไหว, คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, ไฟฟ้า, การป้องกันอัคคีภัย, การระบายอากาศและความร้อน) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

1. ทรัพยากรทางกายภาพ

1.1 การเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โครงการได้จัดเส้นทางหนีภัยในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุมนุม
- (2) โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย
- (3) โครงการได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ
- (4) โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์
- (5) โครงการได้เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้งที่
- (6) โครงการได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง

1.2 คุณภาพอากาศ

- (1) โครงการได้มีการติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีรถขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย
- (2) โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว หรือทำสัญญาณบนผิวถนน
- (3) โครงการมีที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- (1) โครงการได้จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (2) โครงการได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ
- (3) โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ

2. ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

2.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ
- (2) โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ
- (3) โครงการมีการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
- (4) โครงการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ
- (5) โครงการมีที่จอดรถยนต์ จำนวน 16 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร
- (6) โครงการได้ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง
- (7) โครงการได้ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย

2.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการได้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการทั้งสิ้น 120 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน
- (2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน
- (3) โครงการมีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- (4) โครงการมีการตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย

2.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ มีปริมาตร 135 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการ
- (2) โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ
- (3) โครงการจัดให้ชุดลอกตะกอนในรางระบาย ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที

2.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการได้บำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อซึมดิน น้ำบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนน้ำที่ล้นจากจากบ่อซึมจะไหลไปตามท่อระบายน้ำภายในโครงการลงสู่บ่อน้ำล้น โดยน้ำจากบ่อสูบน้ำล้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
- (2) โครงการมีบ่อซึมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 1.7 เมตร จำนวน 8 และบ่อสูบน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึก 1.70 เมตร โดยน้ำจากบ่อสูบจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ แบบห้วยดซึมดิน น้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ โครงการจะจัดให้มีการระบายน้ำน้ำทิ้งดังกล่าว โดยรวบรวมผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน) ด้านหน้าโครงการ
- (3) โครงการได้ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา
- (4) โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ
- (6) โครงการได้ทำการสูบกะตอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลวิเชียรให้เข้ามาดำเนินการ
- (7) โครงการได้ปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 41 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้

2.5 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องทุกห้องพัก ขนาด 110 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ส่วนบริการเครื่องดื่มจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สำหรับห้องครัว ห้องอาหาร จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยก

เป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในท้องงวนจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง

- (2) โครงการได้กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ
- (3) โครงการมีห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถเข้าเก็บได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ ห้องพักขยะรวม แบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
- (4) โครงการมีการเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง
- (5) โครงการได้รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
- (6) โครงการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากการมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป

2.6 ไฟฟ้า

- (1) โครงการได้ติดตั้ง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แบบแห้ง ขนาด 400/560 KVA จำนวน 1 ต เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 KVA จำนวน 1 ชุด
- (2) โครงการได้เปิดไฟส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.
- (3) โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
- (4) โครงการได้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ
- (5) โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- (6) โครงการได้อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ
- (7) โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- (8) โครงการมีเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- (2) โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น
- (3) โครงการมีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568
- (4) โครงการมีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 5.3 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 2.83 ตารางเมตร/คน หรือ 0.35 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 15 คน (รวมจำนวนพนักงาน)
- (5) โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
- (6) โครงการได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด
- (7) โครงการได้ทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร

- (8) โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่
- (9) โครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

2.8 การระบายอากาศและความร้อน

- (1) โครงการได้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
- (2) โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
- (3) โครงการได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไวภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
- (4) โครงการได้จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

3. คุณภาพชีวิต

3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้พิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที
- (2) โครงการมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ
- (3) โครงการได้ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
- (4) โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที
- (5) โครงการได้จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
- (6) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้
- (7) โครงการมีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย
- (8) โครงการได้กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย

3.3 ทักษะคุณภาพ

- (1) โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ
- (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางเมตร (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ)
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ของบริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (การเกิดแผ่นดินไหว, คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, ไฟฟ้า, การป้องกันอัคคีภัย, การระบายอากาศและความร้อน) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ทัศนียภาพ, การบดบังแสงแดดและทิศทางลม) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568

1. ทรัพยากรทางกายภาพ

1.1 การเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โครงการได้จัดเส้นทางหนีภัยในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการจะสามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุมนุม
- (2) โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย
- (3) โครงการได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ
- (4) โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์
- (5) โครงการได้เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันเวลาที่
- (10) โครงการได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567

1.2 คุณภาพอากาศ

- (1) โครงการได้มีการติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีภาระขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย
- (2) โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว หรือทำสัญญาณบนผิวถนน
- (3) โครงการมีที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- (1) โครงการได้จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (2) โครงการได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ
- (3) โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ

2. ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

2.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้
- (2) โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ
- (3) โครงการมีการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา
- (4) โครงการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ

- (5) โครงการที่มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 16 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร
- (6) โครงการได้ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง
- (7) โครงการได้ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย

2.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการได้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 16 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน
- (2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน
- (3) โครงการมีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- (4) โครงการมีการตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย

2.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ มีปริมาตร 135 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการ
- (2) โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ
- (3) โครงการจัดให้ชุดลอกตะกอนในรางระบาย ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที

2.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการได้บำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 2 ถัง ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนรวบรวมลงสู่บ่อเก็บร่น้ำต้นไม่ ส่วนที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำ และเข้าสู่รางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการศรีพันวาต่อไป
- (2) โครงการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 6 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้
- (3) โครงการได้ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา
- (4) โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต่อกำจัดจะนำไปตากแห้ง ก่อนรวบรวมให้เทศบาลตำบลวิชิตเก็บขนไปกำจัดต่อไป
- (5) โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- (6) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ
- (7) โครงการได้ทำการสุบกะตอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลวิชิตให้เข้ามาดำเนินการ

2.5 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) ห้องพักขยะรวมของโครงการ บังออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย รองรับได้นาน 21 วัน โดยจะจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากเทศบาลวิจิตรให้ดำเนินการเก็บขนขยะต่อไป
- (2) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ
- (3) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ เพื่อทำการบำบัดต่อไป
- (4) การเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง
- (5) รมรงศ์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

2.6 ไฟฟ้า

- (1) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้
- (2) เปิดไฟส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. โดยการตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)
- (3) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนไม่ให้เกิดรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
- (4) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ
- (5) โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- (6) โครงการได้อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ
- (7) โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- (8) โครงการมีเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- (2) โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น
- (11) โครงการมีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568
- (3) โครงการมีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 5.3 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 2.83 ตารางเมตร/คน หรือ 0.35 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 15 คน (รวมจำนวนพนักงาน)
- (4) โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
- (5) โครงการได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด
- (6) โครงการได้ทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
- (7) โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่
- (8) โครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

2.8 การระบายอากาศและความร้อน

- (1) โครงการได้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
- (2) โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
- (3) โครงการได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
- (4) โครงการได้จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

3. คุณภาพชีวิต

3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้พิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
- (3) โครงการได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที
- (2) โครงการได้จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (3) โครงการมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ
- (4) โครงการได้ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
- (5) โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที
- (6) โครงการได้จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
- (7) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้
- (8) โครงการมีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย
- (9) โครงการได้กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย

3.3 ทศนิยมภาพ

- (1) โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ
- (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตร.ม. (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ)
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

3.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

- (1) โครงการมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม สามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว

- (2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ซาญอัสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวิชิต)
- (3) โครงการได้ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน
- (4) โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับโครงการแลพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
- (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางเมตร (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ)

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล, โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟซ 2 ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว, การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย, การป้องกันอัคคีภัย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โครงการมีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567

2.2 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการได้ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) โครงการมีมาตรการห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทางตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการมีการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (1) โครงการมีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.5 การจัดการน้ำเสีย

- (1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) โครงการได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.6 การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และอาคารพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้งทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บทที่ 1

บทนำ


บทที่ 1 บทนำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล

1. ชื่อโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 88/55 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 88/55 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ (+66) 7637 1000
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ
9. โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 5 ห้อง และที่จอดรถภายในโครงการ 2 คัน พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1979 ขนาดเนื้อที่ 3 งาน 43.3 ตารางวา หรือคิดเป็น 1,373.20 ตารางเมตร


ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน)
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ที่ดินเจ้าของเดียวกัน มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ที่ดินเจ้าของเดียวกัน มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม

โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย จำนวน 2 อาคาร ได้แก่อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล สูง 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 18 ห้อง และอาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล สูง 2 ชั้น มีห้องพักจำนวน 12 ห้อง รวมทั้งสิ้น 30 ห้องพัก และอาคารห้องไฟฟ้าจำนวน 1 อาคาร และที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 16 คัน

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	โรงแรม (เจ้าของเดียวกัน)
ทิศใต้	ติดต่อกับ	โรงแรม (เจ้าของเดียวกัน)
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน)



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเทล เฟส 2

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 4.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 0.44 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

โรงแรมใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคผ่านท่อเมนประปาส่วนกลางของโครงการศรีพันวา โดยมีแนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนประปาส่วนกลางของโครงการศรีพันวา ผ่านมิเตอร์น้ำ ด้วยท่อขนาด 6 นิ้ว เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร ปริมาตรกักเก็บ 16 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินจะถูกสูบโดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) เพื่อแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของอาคาร

โรงแรมมีถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 16 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการทั้งสิ้น 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้นานประมาณ 3 วัน

2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 3.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550) ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักขยะ คิดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้

โรงแรมได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 2 ชุด (WWT-1 และ WWT-2) เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร ปริมาตร 3.08 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

(1) ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า ปริมาณ BOD_{๕๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร รองรับน้ำเสียจากส้วมและอ่างล้างมือ (คิดจาก 60% ของน้ำเสีย) ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 1.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(2) ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-2 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า ปริมาณ BOD_{๕๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร รองรับน้ำเสียจากส้วมและอ่างล้างมือ (คิดจาก 40% ของน้ำเสีย) ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 1.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 5 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ค ตามประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BOD_{๕๐๐} 40 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วทั้งหมด (ปริมาณ BOD_{๕๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำ และเข้าสู่รางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการศรีพันวาต่อไป

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีปริมาณ 3.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD_{๕๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค. กำหนดค่า BOD_{๕๐๐} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำ และเข้าสู่รางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการ

3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

การระบายน้ำภายในโรงแรมจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีปริมาณ 3.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD_{๕๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค. กำหนดค่า BOD_{๕๐๐} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำ และเข้าสู่รางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการศรีพันวาต่อไป

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยน้ำฝนจะถูกระบายจากหลังคาของอาคารลงสู่ท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ส่วนการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบ คือ การไหลไปตามลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการเท่ากับ 0.0152 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการระบายน้ำหลังมีโครงการเท่ากับ 0.0436 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สำหรับผลต่างของปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วง 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีค่าเท่ากับ 20.02 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น

ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดที่โครงการต้องการกักเก็บไว้ ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีการกักเก็บน้ำฝนไว้ภายในบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรกักเก็บรวม 24 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ภายในโครงการ ก่อนค่อยๆ สูบน้ำออกตลอดเวลาด้วยเครื่องสูบน้ำ โครงการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ มีอัตราการสูบ 0.0152 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ

4. การจัดการขยะมูลฝอย

โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ส่วนบริการเครื่องดื่มจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สำหรับห้องครัว ห้องอาหาร จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 60 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในห้องน้ำรวมจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงดำรองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลได้อีกครั้ง ขยะจากส่วนต่างๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไว้บริเวณห้องพักขยะรวม 1 จุด โดยห้องพักขยะรวมอยู่บริเวณด้านตะวันออกของอาคาร

สำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวด พลาสติก พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า โดยจะเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะรีไซเคิล ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า

สำหรับการจัดการขยะอันตราย จะเก็บไว้ในถังขยะอันตราย ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็นต้น เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลตำบลวิชิต จากนั้นเทศบาลตำบลวิชิตจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

ส่วนมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้จากถังมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้บริเวณพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ มายังถังมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เอกชน รับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป

ห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันตกของอาคาร สามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

โรงแรมประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลวิชิต ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะมีการเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวม ไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเช่นกัน

5. ไฟฟ้า

โรงแรมเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ากับสายเมนส่วนกลางของโครงการศรีพันวา เข้าสู่ห้องไฟฟ้าชั้น 1 ของอาคาร โครงการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมีขีด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการ และมีที่ว่างเพียงพอเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

6. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

เนื่องจากโรงแรมมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ

- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
 - เลือกใช้สีสะท้อน สักความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อน สำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน
 - เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
 - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
 - ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก
 - ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสม โดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
 - ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ
- 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75%
 - เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉนวนภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%
- 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- โคมไฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดกำหนดให้ใช้ Electronic Ballast
 - โคมไฟ Down Light กำหนดให้ใช้เป็นหลอด Compact Fluorescent With Electronic Ballast
 - ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร
 - การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
 - เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์)
 - ติดตั้งสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
 - หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
 - เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดชั้นเขียว (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต์) หากค่ายิ่งมากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง
- 4) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
 - หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบท่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
 - เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
 - ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม

สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องห้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน มีดังนี้

(1) วิธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง

- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก
- ปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน

(2) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

(3) วิธีลดใช้พลังงาน ตู้เย็น

- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น
- ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน
- ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน

(4) วิธีลดใช้พลังงาน โทรทัศน์

- ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์

(5) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องทำน้ำอุ่น

- ไม่เปิดเครื่องตลอดเวลา ในขณะที่ฟอกสบู่หรืออาบน้ำ
- ปิดวาล์วน้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
- ควรตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางไม่ควรตั้งไว้ที่ระดับแรงสุด

7. การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โรงแรมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- **แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP)** เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจวัดสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 1 ของอาคาร
- **แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Board Annunciator : ANN)** ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องไฟฟ้าชั้น 1 ของอาคาร
- **อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมีอกด (Manual Station : M)** ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการไขมีอกด (Push) และแบบมือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาค้นค่าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาวะเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณโถงบันไดชั้น 1-3
- **อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD)** ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่งตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo

Receptor แต่แสดงดังล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องเอนกประสงค์ ห้องแม่บ้าน และห้องพักรู้อย่างเป็นต้น

- **อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector : F)** ทำงานเมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุดที่กำหนดไว้ซึ่งมีตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสไปจนถึง 150 องศาเซลเซียส การทำงานอาศัยหลักการของโลหะสองชนิด เมื่อถูกความร้อนแล้วมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวแตกต่างกัน เมื่อนำโลหะทั้งสองมาแนบติดกัน (Bimetal) และให้ความร้อนจะเกิดการขยายตัวที่ต่างกัน ทำให้เกิดบิดโค้งงอไปอีกด้านหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะคืนสู่สภาพเดิม โดยโครงการจะติดตั้งภายในบริเวณส่วนเตรียมอาหาร และห้องครัว เป็นต้น

ระบบดับเพลิง

โรงแรมจัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4.5 กิโลกรัม บริเวณต่างๆ จำนวน 5 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จำนวน 1 จุด และบริเวณพื้นที่ส่วนบริการ จำนวน 1 จุด
- ชั้นที่ 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จำนวน 1 จุด และบริเวณห้องครัว จำนวน 1 จุด
- ชั้นที่ 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จำนวน 1 จุด และบริเวณห้องครัว จำนวน 1 จุด

การติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ จะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีไฟฟ้าดับ โดยติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร

- **โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)** พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสถานะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ 2 x 50 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.70 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัด หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร บริเวณโถงบันได ห้องแม่บ้าน ห้องเอนกประสงค์ และห้องพักรู้อย่าง
- **โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน** ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1 x 10 W พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.40 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินจะติดตั้งบริเวณโถงบันได และโถงทางเดิน

บันไดหลัก

โรงแรมจัดให้มีบันไดหลัก จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- บันไดหลัก (1) จำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 1.80 เมตร มีชันพักกว้าง 1.27 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหลัก (2) จำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 1.80 เมตร มีชันพักกว้าง 1.27 เมตร ลูกตั้ง 0.80 เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร
- บันไดหลัก (3) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.40 เมตร มีชันพักกว้าง 1.47 เมตร ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหลัก (4) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.10 เมตร มีชันพักกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โรงแรมจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า กรณีเกิดฟ้าผ่าบริเวณชั้นหลังคา ซึ่งมีรัศมีในการป้องกันครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal) รัศมีครอบคลุมตัวอาคาร ติดตั้งอยู่บนสุดส่วนสูงของอาคารหรือกระจายอยู่ เพื่อรัศมีในการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด

2. สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาด 5/8" x 10' ฝังลึกลงไปในดินต่ำกว่าผิวดิน 3.0 เมตร และมีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 10 โอห์ม
3. สายตัวนำลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 80 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐานตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล

โรงแรมจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ภายในอาคารสามารถหนีไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้เข้าไปบริการรับทราบ และควบคุมไม่ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โรงแรมจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด อยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 5.3 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 2.83 ตารางเมตร/คน หรือ 0.35 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้เข้าพักอาศัยในโครงการสูงสุด 15 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ว่าง ที่มีลักษณะเป็นทางเดิน ผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ

อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต ในการที่จะกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้นต่อไป

8. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม

โรงแรมจัดเป็นโรงแรมประเภท 2 (โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร) ตามกฎกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก จำนวน 5 ห้อง โดยจัดให้มีส่วนต่างๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

9. การระบายอากาศ

โรงแรมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ

โรงแรมจัดให้มีการระบายอากาศทั้งวิธีกลและธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงฯ ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบบระบายอากาศ โดยทั่วไปการระบายอากาศในส่วนต่างๆ ที่ไม่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศนั้น ก็จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศเช่นกัน เพื่อให้เกิดมีอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) เข้าไปแทนที่

- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านที่ติดกับภายนอก ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ห้อง

- การระบายอากาศโดยวิธีกล ทางโครงการจะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ติดตั้งตามห้องพัก ห้องอเนกประสงค์ ห้องไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และห้องครัว เป็นต้น เพื่อช่วยในการระบายอากาศ

- การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไปสำหรับห้องพัก ห้องอเนกประสงค์ ห้องนั่งเล่น ห้องเตรียมอาหาร และห้องรับประทานอาหาร มีอัตราการระบายอากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร รายการคำนวณระบบระบายอากาศ

10. การรักษาความปลอดภัย

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ

นอกจากนี้ โรงแรมมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ และได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่ให้บริการส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงต้อนรับ และบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 จุด

11. การจัดการสระว่ายน้ำ

โรงแรมจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.30 เมตร) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโรงแรม ได้ออกแบบให้อยู่ในตัวอาคาร โดยห่างจากจุดพักขยะรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ อีกทั้งสระว่ายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ นอกจากนี้โครงการยังออกแบบให้มีการปลูกไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ

การออกแบบสระว่ายน้ำของโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยโรงแรมจัดให้มีการจัดป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่เปิดใช้สระในตอนกลางคืน อีกทั้งบริเวณระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ำ วัสดุที่โครงการเลือกใช้เป็นวัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี

สำหรับการจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี โรงแรมจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องระบายอากาศที่ดี และจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสารเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ

นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โคมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้ง โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นชัดเจน

12. การจัดภูมิสถาปัตย์พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 138 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 9.2 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการรวมพนักงาน 15 คน) โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด และเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น 114 ตารางเมตร

โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้อยู่อาศัย 1 คน โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว”

นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ระบุว่า “สัดส่วนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่าง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 ข้อ 33 (1) ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร


13. การจราจร

เส้นทางที่ 1 จากเทศบาลตำบลวิชิต เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนศักดิ์เดช (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4032) ขับตรงไปประมาณ 6.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4129 จากนั้นตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 2.90 กิโลเมตร ผ่านทิวเรือภาคที่ 3 ตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร ให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนส่วนบุคคลตรงไปประมาณ 84 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง จากนั้นตรงไปอีกเป็นระยะทาง 700 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ


เส้นทางที่ 2 จากถนนศักดิ์เดช (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4032) มุ่งหน้าสู่อ่าวมะขาม ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4129 จากนั้นตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 2.90 กิโลเมตร ผ่านทิวเรือภาคที่ 3 ตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนส่วนบุคคลตรงไปประมาณ 84 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง จากนั้นตรงไปอีกเป็นระยะทาง 700 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ

ที่จอดรถยนต์ของโรงแรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 1 คัน ซึ่งที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่จัดแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ทั้งนี้ โรงแรมจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 1 คัน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

เพลส 2



เพลส 4



รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเทล จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2557 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.7/2866 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่พื้นที่ - ภายในโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแผน อพยพ	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณ โครงการ - ตรวจสอบการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2. การคมนาคมขนส่ง	- ทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกถนน สาธารณะและไหล่ทาง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- การอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต - ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบนถนน สาธารณะ และไหล่ทาง ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ - เครื่องสูบน้ำ - ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการ รั่วซึมของท่อ - อัตราการสูบ - ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบการขุดตะกอน	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกโครงการ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกโครงการ	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ - บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ซัลไฟด์ - ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภทและบางขนาด - pH Meter - วิธี Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) - วิธี Titrate - วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube Fermentation technique	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ขาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการมูลฝอย	- จุดพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการ รั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาด ถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
7. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย และสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว			
(1) จัดเส้นทางหนีภัยในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุลมุน	- โรงแรมจัดเส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายเส้นทางอพยพหนีภัยไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางอพยพหนีไฟ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุลมุน	-	รูปภาพที่ 2.17 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล
(2) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย	- โรงแรมมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหว บริเวณส่วนกลาง ที่มองเห็นชัดเจน	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ (4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (5) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง (6) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	- ทางโรงแรมมีคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ และถ้าเกิดเหตุการณ์การสั่นสะเทือน ทางโรงแรมมี Website standby แจ้งเตือน และทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะแจ้งข่าวสารเสียงตามสายโดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือโทรศัพท์ให้ทุกคนทราบ พร้อมแนวปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในโรงแรมทราบโดยทันที - โรงแรมมีเบอร์ติดต่อไปยังหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เพื่อประสานกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องพักเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - โรงแรมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และโรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	- - -	เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สึนามิ รูปภาพที่ 2.19 เบอร์โทรฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สึนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โฮเทล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (2) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสัญญาณบนผิวถนน (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ ” จอดรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย - ทางโรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนสวน ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโรงแรมให้มีความสวยงามเป็นระเบียบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- - -	- รูปภาพที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลุกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลงไปด้วย - โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ ” จอดรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โรงแรมได้มีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียง โดยรอบโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดเสียงที่เกิดจากรถยนต์ของโครงการ	- - -	รูปภาพที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. - รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณเพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	-	รูปภาพที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.
(3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (5) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 16 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถขวางเส้นทางการจราจร (6) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง (7) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โรงแรมมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโรงแรม หากมีการชำรุด ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - ทางโรงแรมจัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 16 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และทางโรงแรมจัดให้มีรถบริการรับส่งสำหรับผู้เข้าพักในโรงแรม - โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง - โรงแรมได้ติดตั้งป้ายโครงการในระยะที่สามารถชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- - - -	รูปภาพที่ 2.9 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ (1) จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการทั้งสิ้น 120 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน (3) มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ (4) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	- โรงแรมมีถังเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว และได้มีการสำรองน้ำโดยการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเพียงพอ - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ เป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน - ทางโรงแรมได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่กำหนดในมาตรการ - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- - - -	รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใช้ เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค - รูปภาพที่ 2.11 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ มีปริมาตร 135 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการ (2) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ (3) จัดให้ชุดลอกตะกอนในรางระบาย ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (4) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที	- โรงแรมมีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตรตามที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการก่อนระบายน้ำออกสู่ทางทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน ขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- - - -	รูปภาพที่ 2.14 บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ - รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) บำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักรวม 10 ห้อง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อซึมดิน น้ำบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนน้ำที่ล้นจากจากบ่อซึมจะไหลไปตามท่อระบายน้ำภายในโครงการลงสู่บ่อน้ำทิ้ง โดยน้ำจากบ่อสูบน้ำทิ้งจะถูกสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อพักน้ำ และมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ทางโรงแรมมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน	-	รูปภาพที่ 2.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2
(2) โครงการจัดให้มีบ่อซึมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 1.7 เมตร จำนวน 8 และบ่อสูบน้ำเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึก 1.70 เมตร โดยน้ำจากบ่อสูบน้ำจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแบบหยดซึมดิน น้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ โครงการจะจัดให้มีการระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยรวบรวมผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคล (เจ้าของเดียวกัน) ด้านหน้าโครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	รูปภาพที่ 2.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) (3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (4) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ (6) ทำการสูบน้ำจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลวิชิตให้เข้ามาดำเนินการ (7) ปลุกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 41 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	- การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ไม่ได้แยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น ซึ่งจะใช้ไฟฟ้ารวมกับส่วนอื่นเพื่อควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา - โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ - โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ - โรงแรมทำการสูบน้ำจากถัง/ไขมัน จากถัง เป็นประจำหรือตามความเหมาะสม โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชนให้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โครงการได้ทำการสูบน้ำจากถังแล้ว - โรงแรมได้ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโรงแรม เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- - - - -	- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2 เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2 เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จรับเงิน ฝอย/สูบน้ำจากถัง/ไขมัน รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) จัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องทุกห้องพัก ขนาด 110 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ส่วนบริการเครื่องดื่มจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สำหรับห้องครัว ห้องอาหาร จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในห้องงวนจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง (2) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ (3) ห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถเข้าเก็บได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ ห้องพักขยะรวม แบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโรงแรม บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน - สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และป๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง -	- -	รูปภาพที่ 2.21 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.18 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.20 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สับตะกอน/ไขมัน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (4) การเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง (5) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย (6) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากกลับมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป	- ทางโรงแรมมีแม่บ้านคอยรวบรวมขยะทั้งหมดภายในโรงแรม โดยกำหนดให้แม่บ้านเก็บขยะแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิล ทิ้งทีในแต่ละวันก่อนที่จะนำไปรวบรวมยังจุดพักขยะของโรงแรม - โรงแรมมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น ที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีการเตรียมถังขยะไว้ในห้องพักทุกห้องพัก - ทางโรงแรมมอบหมายให้แม่บ้าน ตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะรวม ทุกครั้งที่มีการเก็บขน เพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่น ป้องกันกลิ่นรบกวน และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย	- - -	- - รูปภาพที่ 2.23 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถังขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (1) ติดตั้ง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แบบแห้ง ขนาด 400/560 KVA จำนวน 1 ต เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 KVA จำนวน 1 ชุด (2) เปิดไฟส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. (3) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง เวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โรงแรมมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 - ทางโรงแรมมีการกำหนดระยะเวลาการเปิดไฟฟ้ส่วนกลางตามมาตรการกำหนด โดยการตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer) - โรงแรมมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดไฟ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบและลักษณะการใช้งาน	- - -	รูปภาพที่ 2.24 หม้อแปลงไฟฟ้า - รูปภาพที่ 2.25 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (4) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ (5) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (6) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (7) รมรงคิให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (8) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นประจำ หากเกิดการเสียหายทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โรงแรมมีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้พักอาศัยภายในโรงแรมตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นประจำ หากเกิดการเสียหายทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- - -	รูปภาพที่ 2.26 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง - รูปภาพที่ 2.26 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้การซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ เช่น ห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน เป็นต้น - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที - โรงแรมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ โรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	- - -	รูปภาพที่ 2.27 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (4) จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 5.3 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 2.83 ตารางเมตร/คน หรือ 0.35 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 15 คน (รวมจำนวนพนักงาน) (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	- โรงแรมจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโรงแรม เพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม โดยแบ่งเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ - บริเวณถังดับเพลิงของโรงแรม ได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน - ผังเส้นทางอพยพหนีไฟกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ ซึ่งจะติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร แต่ทางโรงแรมได้ติดตั้งป้ายทางหนีไฟไว้บริเวณทางเดินภายในอาคาร - โรงแรมได้จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยไว้เรียบร้อยแล้ว	- - - - -	รูปภาพที่ 2.17 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - รูปภาพที่ 2.22 ป้ายทางหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โฮเทล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การระบายอากาศและความร้อน (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ สะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความ ร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- ทางโรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน - โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่จอด ” รถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นภายในโรงแรม เพื่อลดร้อนจากการระบายอากาศ	- - -	รูปภาพที่ 2.2 การทำความ สะอาดเครื่องปรับอากาศ - รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- ทางโรงแรมมีนโยบายในการพิจารณาการรับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งตามเหมาะสมของงานและบุคคล - ทางโรงแรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น บริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของ กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น - โรงแรมมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โรงแรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเข้าไปดูแลเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับประชาชนโดยรอบ	- -	รูปภาพที่ 2.3 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ (3) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย	 - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม โดยแบ่งเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบูชาอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ - ภายในโรงแรมมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ - ทางโรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้พักโดยมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องพัก รวมถึงเบอร์ติดต่อเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	 - - -	 รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รูปภาพที่ 2.7 โทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพัก รูปภาพที่ 2.19 เบอร์โทรฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที (5) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้	- บริเวณถึงดับเพลิงของโรงแรม ได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน - ทางโรงแรมมีการจัดเตรียมเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริการจัดส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและผู้พักอาศัย ไปยังโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที	- - -	- - เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (7) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย (8) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านคอยตรวจเช็คและทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน หลังจากเก็บขนมูลฝอย	- -	รูปภาพที่ 2.23 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถังขยะ
4.3 ทิศนียภาพ (1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางเมตร (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ) (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- ภายโรงแรมมีพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่างของโครงการ ตามมาตรการกำหนด รวมถึงมีคนสวนที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรมให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ และสวยงามอยู่ตลอดเวลา ระยะดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (1) จัดเส้นทางหนีภัยในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการขุมน (2) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย	- โรงแรมจัดเส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายเส้นทางอพยพหนีภัยไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางอพยพหนีไฟ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการขุมน - โรงแรมมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน กรณีเกิดแผ่นดินไหว บริเวณส่วนกลาง ที่มองเห็นชัดเจน	-	รูปภาพที่ 2.44 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ (4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (5) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง (6) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	- ทางโรงแรมมีคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ และถ้าเกิดเหตุการณ์การสั่นสะเทือน ทางโรงแรมมี Website standby แจ้งเตือน และทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะแจ้งข่าวสารเสียงตามสายโดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือโทรศัพท์ให้ทุกคนทราบ พร้อมแนวปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในโรงแรมทราบโดยทันที - โรงแรมมีเบอร์ติดต่อไปยังหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เพื่อประสานกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องพักเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - โรงแรมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และโรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	- - -	เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ รูปภาพที่ 2.41 โทรศัพท์ติดต่อกภายในห้องพัก รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพัญชา โฮเทล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (2) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสัญญาณบนผิวถนน (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ ” จอดรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย - ทางโรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนสวน ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโรงแรมให้มีความสวยงามเป็นระเบียบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- - -	- รูปภาพที่ 2.35 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลุกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณ เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลงไปด้วย - โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ ” จอดรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียง โดยรอบโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดเสียงที่เกิดจากรถยนต์ของโครงการ	- - -	รูปภาพที่ 2.35 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. - รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	- โรงแรมมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และได้ติดตั้งสัญญาณเพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลงไปด้วย	-	รูปภาพที่ 2.35 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.
(3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (5) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร (6) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการบนถนน สาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง (7) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โรงแรมมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโรงแรม หากมีการชำรุด ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - ทางโรงแรมจัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 16 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และทางโรงแรมจัดให้มีรถบริการรับส่งสำหรับผู้เข้าพักในโรงแรม - โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง - โรงแรมได้ติดตั้งป้ายโครงการในระยะที่สามารถชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- - - -	รูปภาพที่ 2.36 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.33 ลานจอดรถ รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.32 ป้ายโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ (1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 16 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน (3) มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ (4) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะ หมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะ ชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	 - โรงแรมมีถังเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว และได้มีการสำรองน้ำโดยการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเพียงพอ - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ เป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน - ทางโรงแรมได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่กำหนดในมาตรการ - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุด ของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดี เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทาง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	 - - - -	 รูปภาพที่ 2.37 ถังเก็บน้ำใช้ เอกสารแนบที่ 9 ระบบ สาธารณูปโภค - รูปภาพที่ 2.38 สุขภัณฑ์ที่ ประหยัดน้ำ รูปภาพที่ 2.40 การตรวจเช็ค เส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพัญชา โฮเทล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ มีปริมาตร 135 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการ	- โรงแรมมีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตรตามที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ในโครงการก่อนระบายน้ำออกสู่ทางทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปภาพที่ 2.54 บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ
(2) เลือกใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการระบายน้ำไม่เกิน 0.0152 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการระบายน้ำก่องมีโครงการ	-สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงแรม น้ำที่ผ่านการบำบัดและจะระบายออกสู่บ่อพักน้ำและซึมลงดินในบริเวณโรงแรม	-	
(3) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตันขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม	-	-
(4) จัดให้ชุดลอกตะกอนในรางระบาย ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา			
(5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักรวมด้วย ด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยัดเกาะ จำนวน 2 ถัง ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนรวบรวมลงสู่บ่อเก็บน้ำต้นน้ำ ส่วนที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำ และเข้าสู่รางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการศรีพันวาต่อไป (2) ปลุกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 6 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อบำบัด และมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ทางโรงแรมมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน - โรงแรมได้ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโรงแรม เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- -	รูปภาพที่ 2.42 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2 รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพัญชา โฮเทล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) (3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (4) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ตักกำจัดจะนำไปตากแห้ง ก่อนรวบรวมให้เทศบาลตำบลวิจิตรเกษมไปกำจัดต่อไป (5) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ (7) ทำการสูบน้ำจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อยานยนต์ของเทศบาลตำบลวิจิตรเกษมให้เข้ามาดำเนินการ	- การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ไม่ได้แยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น ซึ่งจะใช้ไฟฟ้ารวมกับส่วนอื่นเพื่อควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา - ทางโรงแรมมีเจ้าหน้าที่ดูแลถังดักไขมันในแต่ละห้องพัก เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ - โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส. 1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิจิตร ทุกเดือน - โรงแรมทำการสูบน้ำตะกอน/ไขมัน จากถัง เป็นประจำหรือตามความเหมาะสม โดยติดต่อยานยนต์ของเอกชนให้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการได้ทำการสูบน้ำตะกอนแล้ว	- - -	- - เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2 เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จจุมลฝอย/สูบน้ำตะกอน/ไขมัน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ห้องพักขยะรวมของโครงการ บ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย รองรับได้นาน 21 วัน โดยจะว่าจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากเทศบาลวิจิตรให้ดำเนินการเก็บขนขยะต่อไป (2) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ (3) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป	- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้องห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโรงแรม บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน - สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต - ทางโรงแรมมอบหมายให้แม่บ้าน ตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะรวม ทุกครั้งที่มีการเก็บขน เพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่น ป้องกันกลิ่นรบกวน และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย	- - -	รูปภาพที่ 2.48 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.45 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.47 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สับตะกอน/ไขมัน รูปภาพที่ 2.50 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถังขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (4) การเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง (5) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการ จัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	 - ทางโรงแรมมีแม่บ้านคอยรวบรวมขยะทั้งหมดภายในโรงแรม โดยกำหนดให้แม่บ้านเก็บขยะแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิล ทันทีในแต่ละวันก่อนที่จะนำไปรวบรวมยังจุดพักขยะของโรงแรม - โรงแรมมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น ที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีการเตรียมถังขยะไว้ในห้องพักทุกห้องพัก	 - -	 - -
3.7 ไฟฟ้า (1) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลวลจรได้ (2) เปิดไฟส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.	 - โรงแรมมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 - ทางโรงแรมมีการกำหนดระยะเวลาการเปิดไฟฟ้าส่วนกลาง ตามมาตรการกำหนด โดยการตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)	 - -	 รูปภาพที่ 2.51 Circuit Breaker ของโรงแรม -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (3) เลือกใช้ไฟฟ้าสองส่วและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง เวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (4) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ (5) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (6) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (7) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (8) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	- โรงแรมมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดไฟ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบและลักษณะการใช้งาน - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นประจำ หากเกิดการเสียหายทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โรงแรมมีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้พักอาศัยภายในโรงแรมตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นประจำ หากเกิดการเสียหายทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- - - -	รูปภาพที่ 2.53 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค รูปภาพที่ 2.52 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง - รูปภาพที่ 2.52 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้การซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ เช่น ห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน เป็นต้น - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที - โรงแรมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ โรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	- - -	รูปภาพที่ 2.46 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (4) จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ 5.3 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 2.83 ตารางเมตร/คน หรือ 0.35 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 15 คน (รวมจำนวนพนักงาน) (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	- โรงแรมจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโรงแรม เพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม โดยแบ่งเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ - บริเวณถังดับเพลิงของโรงแรม ได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน - ผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ ซึ่งจะติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร แต่ทางโรงแรมได้ติดตั้งป้ายทางหนีไฟไว้บริเวณทางเดินภายในอาคาร - โรงแรมได้จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยไว้เรียบร้อยแล้ว	- - - - -	รูปภาพที่ 2.44 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - - เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพัญญา โฮเทล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การระบายอากาศและความร้อน (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- ทางโรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - โรงแรมมีการติดตั้งป้าย “ป้ายดับเครื่องยนต์ในพื้นที่จอด ” รถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นภายในโรงแรม เพื่อลดร้อนจากการระบายอากาศ	- - -	รูปภาพที่ 2.29 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (1) โครงการจะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ (3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่ - จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในโครงการ โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ทางโรงแรมมีนโยบายในการพิจารณาการรับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งตามเหมาะสมของงานและบุคคล - ทางโรงแรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น บริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของ กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น - โรงแรมมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โรงแรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเข้าไปคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับประชาชนโดยรอบ - โรงแรมได้ชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยแก่ผู้เข้าพักตั้งแต่การ Check in ครั้งแรก	- - -	รูปภาพที่ 2.30 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน รูปภาพที่ 2.30 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) (3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่ - ห้ามเหล้าหรือทั้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบื้องห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทั้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่างผนังกระเบื้องหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก - ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น	- โรงแรมได้ชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยแก่ผู้เข้าพักตั้งแต่การ Check in ครั้งแรก	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ (4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม โดยแบ่งเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ - โรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของล็อบบี้โรงแรมแก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ภายในโรงแรมมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ - ทางโรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้พักโดยมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องพัก รวมถึงเบอร์ติดต่อเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- - - -	รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - รูปภาพที่ 2.39 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รูปภาพที่ 2.41 โทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพัก รูปภาพที่ .249 เบอร์โทรฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที (6) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้	- บริเวณถังดับเพลิงของโรงแรม ได้ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน - ทางโรงแรมมีการจัดเตรียมเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริการจัดส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและผู้พักอาศัย ไปยังโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที	- - -	- รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย (9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านคอยตรวจเช็คและทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน หลังจากเก็บขนมูลฝอย	-	รูปภาพที่ 2.50 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและถังขยะ
4.3 ทัศนียภาพ (1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางเมตร (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ) (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- ภายโรงแรมมีพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่างของโครงการ ตามมาตรการกำหนด รวมทั้งมีคนสวนที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรมให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ และสวยงามอยู่ตลอดเวลา ระยะดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมศรีพินา โอเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม สามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว (2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวิชิต) (3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน (4) ปลุกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับโครงการแลพื้นที่ข้างเคียงโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางเมตร (ร้อยละ 10.05 ของพื้นที่โครงการ)	- โรงแรมมีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบตามมาตรการกำหนดฯ ทั้งนี้เมื่อเกิดข้อร้องเรียนฯ โครงการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการชดเชย ซึ่งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนฯ - หากมีข้อร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดดและลม ทางโครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนดฯ ทั้งนี้เมื่อเกิดข้อร้องเรียนฯ โครงการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการชดเชย ซึ่งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนฯ - ตัวอาคารของโรงแรมมีการออกแบบให้ตัวอาคารของโครงการมีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้านตามมาตรการกำหนด - ภายโรงแรมมีพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่างของโครงการ ตามมาตรการกำหนด รวมทั้งมีคนสวนที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โรงแรมให้มีสภาพน่าอยู่เสมอ โรงแรมให้มีสภาพน่าอยู่เสมอ และสวยงามอยู่ตลอดเวลาในระยะดำเนินการ	- - - -	- - - รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (1) ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ (2) ตรวจสอบการซ่อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงแรมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ โรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.17 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ
1.4 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
2.2 นิเวศทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขีรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน ขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- -	รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค	-	รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส 1, ทส.2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองรับถึงขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับรองรับถึงขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.23 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะ เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน/ไขมัน
3.7 ไฟฟ้า ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที	-	เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การระบายอากาศและความร้อน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4.3 ทัศนียภาพ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (1) ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ (2) ตรวจสอบการซ่อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายเส้นทางอพยพหนีภัยบริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางอพยพหนีไฟ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการขุมน หากเกิดการชำรุด ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที รวมทั้งโรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.44 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สีนามิ เอกสารแนบที่ 8 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ
1.4 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
2.2 นิเวศทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อแล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขีรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.40 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน ขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- -	รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค	-	รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส 1, ทส.2
3.6 การจัดการมูลฝอย (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองรับถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับรองรับถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.63 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะ เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สับตะกอน/ไขมัน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที	-	เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.9 การระบายอากาศและความร้อน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้งทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้ง หากชำรุดทางโรงแรมจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.39 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
4.3 ทัศนียภาพ ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
4.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.2 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปภาพที่ 2.3 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน



รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ




รูปภาพที่ 2.7 โทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพัก




รูปภาพที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.





รูปภาพที่ 2.9 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใช้



รูปภาพที่ 2.11 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.14 บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ



รูปภาพที่ 2.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.16 รางระบายน้ำและการทำความสะอาด



รูปภาพที่ 2.17 บริเวณพื้นที่จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.18 โรงคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.19 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 2.20 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.21 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.22 ป้ายทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.23 การทำความสะอาดห้องพักรวมและถังขยะ



รูปภาพที่ 2.24 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.25 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.26 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง



ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

รูปภาพที่ 2.27 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2



รูปภาพที่ 2.28 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.29 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปภาพที่ 2.30 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน



รูปภาพที่ 2.31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.32 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.33 ลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.35 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปภาพที่ 2.36 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.37 ถังเก็บน้ำใช้



รูปภาพที่ 2.38 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.39 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



รูปภาพที่ 2.40 การตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้/ระบบการจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.41 โทรศัพท์ติดต่อกภายในห้องพัก



รูปภาพที่ 2.42 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.44 บริเวณพื้นที่จัดรวมพล



รูปภาพที่ 2.45 โรงคัดแยกขยะ



ถังดับเพลิง

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพที่ 2.46 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.47 จุดทำปฏิกิริยาหมักชีวภาพของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.48 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.49 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 2.50 การทำความสะอาดห้องพักรวมและถังขยะ



รูปภาพที่ 2.51 Circuit Breaker ของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.52 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง



รูปภาพที่ 2.53 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.54 การซ้อมอพยพหนีไฟ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ได้ทำสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสีย ; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มีด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของ โครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ โฮเทล ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2 – 3.3

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม ศรีพนา โฮเต็ล เฟส 2 ของบริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด เฟส 2 (X29)

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเฟส 2 (X29)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾			ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ⁽³⁾
		18-07-68	29-09-68	25-11-68			
pH	-	7.3	7.1	7.0	7.3/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	4.5	16.0	1.6	16.0/1.6	≤40.0	≤40.0
Settleable Solids	mL/L	0.10	<0.10	<0.10	0.10/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	18.4	7.9	4.6	18.4/4.6	≤50	≤50
Total Dissolved Solids	mg/L	100	132	102	132/100	≤1,300	≤1,300
Nitrogen, TKN	mg/L	0.56	8.1	16.5	16.5/0.56	≤40.0	≤40.0
Sulfide	mg/L	<1.0	0.05	0.05	0.05/<1.0	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	0.33	0.67	<0.33	0.67/<0.33	≤20.0	≤20.0

หมายเหตุ



- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด เฟส 2 (x29)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด เฟส 2 (x29) (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด เฟส 2 (x29) (ต่อ)



รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด เฟส 4 (Habita)

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเฟส 4 (Habita)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾			ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ⁽³⁾
		18-07-68	29-09-68	25-11-68			
pH	-	7.1	7.0	7.0	7.1/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	6.0	9.5	17.0	17.0/6.0	≤40.0	≤40.0
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	4.3	10.8	22.1	22.1/4.3	≤50	≤50
Total Dissolved Solids	mg/L	524	360	184	524/184	≤1,300	≤1,300
Nitrogen, TKN	mg/L	0.84	2.0	11.8	11.8/0.84	≤40	≤40
Sulfide	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	0.67	0.33	0.33	0.67/0.33	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/100 ml	150	110	3,600	3,600/110	-	-

หมายเหตุ


- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด เฟส 4 (Habita)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด เฟส 4 (Habita)(ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด เฟส 4 (Habita)(ต่อ)



3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล และ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ่อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายเส้นทางอพยพหนีภัยบริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางอพยพหนีไฟ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุมนุม หากเกิดการชำรุด ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที รวมทั้งโรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทางตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับซักรัดด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม

3. การใช้น้ำ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตันขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

5. การจัดการน้ำเสีย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- (2) การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำทิ้งโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค

โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำทิ้งโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง **รูปภาพที่ 3.1**

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 คือ น้ำผ่านการบำบัด **รูปภาพที่ 3.1**

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด ของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด เฟซ 2 (X29) พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด เฟซ 4 (Habita) พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

6. การจัดการมูลฝอย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองรับถึงขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับรองรับถึงขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

7. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้งทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้ง หากชำรุดทางโรงแรมจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล และ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล และ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล และ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายเส้นทางอพยพหนีภัยบริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางอพยพหนีไฟ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการขุมน หากเกิดการชำรุด ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที รวมทั้งโรงแรมจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

- (1) โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม

3. การใช้น้ำ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบสิ่งอุดตันขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ หรือตามความเหมาะสม
- (2) โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

5. การจัดการน้ำเสีย

- (1) โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค

โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งอาคาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง **รูปภาพที่ 3.1**

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 คือ น้ำผ่านการบำบัด **รูปภาพที่ 3.1**

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด ของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา โฮเต็ล ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด เฟซ 2 (X29) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด เฟซ 4 (Habita) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- ควบคุมอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงที่ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้
- ฝักระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ทำความสะอาดบ่อกักน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรคในน้ำน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

6. การจัดการมูลฝอย

ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับรองรับถังขยะการรื้อซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

7. การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนโดยทันที

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดติดตั้ง หากชำรุดทางโรงแรมจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2
- เอกสารแนบที่ 5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สึนามิ
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน
- เอกสารแนบที่ 9 ระบบสารสนเทศยุค
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานซ่อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ด้อยอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ด้อยอายุ/เปลี่ยนแปลงเอกสาร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือตอบรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะตุ อำเภอกะตุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีส่วนประกอบดังนี้
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๑
 - ๒) นางสาวเสาวณีย์ บุตรสุรีย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๒
 - ๓) นายจิระศักดิ์ หนัดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๓
- ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นางสาววันวิสา นวลไย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๓
 - ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๔
 - ๓) นางสาวศรพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๕
 - ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๖
 - ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๗
 - ๖) นางสาวธิติมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๘
 - ๗) นางสาวสุวิสา สังศรีอิน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๙
 - ๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๑๐
 - ๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารเคมีซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนไว้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๒๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงงานอุตสาหกรรม
มีอำนาจลงนามและใช้ตราโรงงาน

กองวิจัยและเตือนภัยแลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยแลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๕๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๕๔๙ ๐๖๓๕ ตล ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sinw@diw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเด เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อก ๐๓๐๘/ ๒๘๓๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
นี้เสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of

BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

**The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)**

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number 14143419
Certification Date December 24, 2025
Revision No. 00
Revised Date N/A
Recertification Due date August 26, 2028

Chief of Certification

Chief of Certification

Further Clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be consulted to the Certification body.
To check this, certificates validity please call: 092-2230895

Certification body address:

INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
1911 8th Floor, 4th Floor, 112/10, Bangkok, 10260, THAILAND



This is an accredited certificate awarded for times by International Certification & Compliance Co., Ltd. who have assessed INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
against defined criteria and in accordance with ISO 9001:2015. Conformity Assessment - the assurance for issuing and certifying the management system.
This certificate is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assurance, www.iraqao.com



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดอุบลราชธานี
(58/346 Moo 4, Kaphu, Ubon Ratchathani)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ 1001.๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 1001-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สม.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 15:56:59+07:00

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



แบบ กษช./กษช.๒
Form ISC/TISI.2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานที่ห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว
(Laboratory status) (Permanent) (Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่
(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February 8 E 2566 (2023))

สถานที่ห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เครื่องมือ

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อน้ำ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หน้า ๑
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ขณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำเพื่อเดียวหรือ
มีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ
ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล
ทั้งการอยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) มัคตาคารหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ

อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ประเภทที่ระบุไว้ในข้างต้น

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐ ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	-	-	-
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์ โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ	-	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ใช้การของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
		ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง				

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พหุมิติเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พหุมิติเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์
	เกินขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. ทิตเนียม (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	-
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์ชนิดโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อเทียบด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปีโอได้ ให้ใช้วิธีบ่งตัวอย่างทั้งอุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีแอสโดมอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทิตเรชั่น ให้ใช้วิธีเจลดาทัล (Kjeldahl)

๖.๗ นีตริเจนและไนโตรเจน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของนํ้ามันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดยุคและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอรัม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอริเมนทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียปัส (Colometric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งส่งสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากรวม ในการมีกรรมการทั้งสายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

สิ่งแวดล้อมที่ โครงการ โรงแรมศรีพินา ไชล์ เฟส ๒ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซาฮิลส์
เรซิเดนซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า
เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา
๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรืออนุญาตผ่อนผันมาตรา
๕๗ ที่เสนอให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการปล่อยมลพิษที่อนุญาต
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ
หรืออนุญาต ขอให้แจ้งเหตุที่ต้องพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ สุทธิรักษ์)
รองเลขาธิการ สม.ปฎิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๓
โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๒๖๑๖



ที่ ทส ๐๐๙๔๒/ ๒๕ ๐ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๒ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒.๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรมศรีพินา ไชล์ เฟส ๒
(เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซาฮิลส์ เรซิเดนซ์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ปก ๐๐๑๑๒/๒๖๒๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ โรงแรมศรีพินา ไชล์ เฟส ๒ (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

ของบริษัท ซาฮิลส์ เรซิเดนซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในภาพประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรมศรีพินา ไชล์ เฟส ๒ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของ
บริษัท ซาฮิลส์ เรซิเดนซ์ จำกัด ดังอยู่ที่ ผูกที่ ๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๒๔ ตำบลวิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวนห้องพักรวม ๕ ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม
๑,๕๔๔ ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ๓ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างอาคารป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ โรงแรมศรีพินา
ไชล์ เฟส ๒ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซาฮิลส์ เรซิเดนซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ความละเอียดดังแนบนี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการ โรงแรมศรีพินา ไชล์ เฟส ๒ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซาฮิลส์ เรซิเดนซ์
จำกัด พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59230 หมู่ 4 ตำบลวังช้างสิงห์ อำเภอวังช้างสิงห์ จังหวัดน่าน 55100 โทร : 076 623295, 082 059 4838 โทรสาร : 076 619068
Address : 59230 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phulst, 55100 Tel: 076 623295, 082 059 4838 Fax: 076 619068
เบอร์โทรมือถือ (Fax ID) : 083556015613 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน Report No. : W-125605

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีทรา แอสเซส จำกัด (สงขลาใหญ่)
: 88 หมู่ 6 ตำบลวังช้างสิงห์ อำเภอวังช้างสิงห์ จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคซีทรา หมู่ 2 เขต 4
: 18/7/2025
: 18/7/2025
: 22/07/2025
: 24/07/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sandong Pongpetch, BSc

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			250716/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก (x20) 10.00 น.	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากน้ำตก	
การวัดความเข้มข้น (Saturable Solids) (%)	m/L	Gravimetric part 2540F	0.10	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปา พ.ศ.2557

ประกาศใช้มาตรฐานฉบับที่ 14 เมื่อวันที่ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

(3) Not ISO Accredited

(4) หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ (Analyzed by Subcontractor)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P-F-18-01/1 V2.1 วันที่ 25/3



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59230 หมู่ 4 ตำบลวังช้างสิงห์ อำเภอวังช้างสิงห์ จังหวัดน่าน 55100 โทร : 076 623295, 082 059 4838 โทรสาร : 076 619068
Address : 59230 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phulst, 55100 Tel: 076 623295, 082 059 4838 Fax: 076 619068
เบอร์โทรมือถือ (Fax ID) : 083556015613 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน Report No. : W-125605

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีทรา แอสเซส จำกัด (สงขลาใหญ่)
: 88 หมู่ 6 ตำบลวังช้างสิงห์ อำเภอวังช้างสิงห์ จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคซีทรา หมู่ 2 เขต 4
: 18/7/2025
: 18/7/2025
: 22/07/2025
: 24/07/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sandong Pongpetch, BSc

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			250716/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก (x20) 10.00 น.	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากน้ำตก	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electronic Method part 4500-H ⁺ B	7.3	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C1	4.5	540
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	5-Boys BOD Test part 5210B	18.4	550
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	100	51300
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	0.06"	540
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Macro-Kylench part 4500-M _h B	<1.0	510
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.35	520

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปา พ.ศ.2557

ประกาศใช้มาตรฐานฉบับที่ 14 เมื่อวันที่ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

(3) Not ISO Accredited

(4) หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. หากพบค่าผิดปกติในการทดสอบ กรุณาแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ (Analyzed by Subcontractor)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P-F-18-01/1 V2.1 วันที่ 25/3



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59536 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองจอก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร : 076 625265, 082 059 2884, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619605
Address : 59536 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakket, 31100 Tel: 076 625265, 082 059 2884, 082 059 4888 Fax: 076 619605
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-135566

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีเอ็น แอสเซต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดสุรินทร์ 33500
โทร (Tel) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคซีเอ็น หมู่ 2 และหมู่ 4
: 18/7/2025
: 18/7/2025
: 21-23/07/2025
: 24/07/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samdech Pengsakdech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25071505	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกตะกอนน้ำใต้ หมู่ 4 (Shallow)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใต้	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บโดยสุญญากาศ	
ค่าความขุ่น (Suspendable Solids) (M)	mg/L	Gronometric port 2540F	<0.10	-
ค่าความขุ่น (Total Solids) (M)	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Test port U211 A-B	150	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

ประกาศใช้รายงานผลการทดสอบนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ : (1)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเท่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole w. in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

-End-

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
การทดสอบและการรายงานผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59536 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองจอก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร : 076 625265, 082 059 2884, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619605
Address : 59536 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakket, 31100 Tel: 076 625265, 082 059 2884, 082 059 4888 Fax: 076 619605
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-235663
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ : W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีเอ็น แอสเซต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดสุรินทร์ 33500
โทร (Tel) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคซีเอ็น หมู่ 2 และหมู่ 4
: 18/7/2025
: 18/7/2025
: 18-23/07/2025
: 24/07/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samdech Pengsakdech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25071505	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกตะกอนน้ำใต้ หมู่ 4 (Shallow)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใต้	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บโดยสุญญากาศ	
ค่าความขุ่น (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.1	5.5-9.0
ค่าความขุ่น (BOD)	mg/L	APHA Modification port 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test port 5310B	6.0	≤40
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	4.5 ⁽³⁾	≤50
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	924	≤1,500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, Tot)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4500-N _{total} B	0.84 ⁽⁴⁾	≤40
ค่าความขุ่น (pH)	mg/L	Isometric port 4500-S ⁺ F	0.05	≤1.0
ค่าความขุ่น (Pet. Oil & Grease) (PM)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	0.97	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

ประกาศใช้รายงานผลการทดสอบนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเท่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
การทดสอบและการรายงานผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)



BK Nature Taurus Co., Ltd.

บริษัท บีเค เมเจอร์ ทอร์ส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



Address: 59386 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phaksa
Email: tanphui@stanford (Tan ID: 0835561017613 E-mail: tanphui@stanford)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175508
พระปิ่นทองเนกบัณฑิตการุญการพระพรหม ๗-๒๓๐

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)
 ที่อยู่ (Address)
 : บริษัท (บริษัท) แผนกขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 : 68 หมู่ 5 ตำบลวัดไร่ขี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 35100
 โทร (Tel.) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่เก็บข้อมูล (Sampling Date) : 29/02/2525
 วันที่รับข้อมูล (Received Date) : 29/02/2525
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/03-04/02/2525

วิธีการสุ่ม (Sampling Method) : Grab sampling
 ผู้เก็บข้อมูล (Sampling By) : Mr. Somakong Pengsardach

7-290-A-0025

: 2005-04/02/25
 : 06/10/25
 : 2005-04-005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard)
การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Sample Analysis)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			26029/4	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อมขมิ้น	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			วันที่ 2 (x29)	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำขุ่น	
			09.30 น.	
			อุณหภูมิห้อง	
การตกตะกอน (Settleable Solids)	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแบ่งมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2567

ประกาศนียบัตรจากแบบขอ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[S] Not TISI Accredited

[4] ครอบคลุมด้วยสัญญาปฏิบัติการทดสอบกับ/แห่ง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำขวัญไม่แน่นอนในการวัด

(C) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การขอรับเพียงผู้ใด

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

(Seaton) *Malvastrum*

จากงานวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจะใช้เวลาว่างดื่มฟาน

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

- รพระมาดฉบับนี้จะคือสิ่งใหม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงวงสังฆมยุรวันการนำป้ใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้ขัความมอิมยวมเป็นหลายลัษณัถักจจากบริวัห ฐีเศ เมเจธั พชรฐิ จ่ากัค

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On standard first service

$$U^2 = (1 + \frac{1}{2} \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt})^2 = 1 + \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} + \frac{1}{4} \frac{1}{\rho^4} \left(\frac{d\rho}{dt} \right)^2$$

1000

F-P-7.8-01/1. V2, 1 unit/mm 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 38305 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร: 078 623953, 062 059 2865, 062 059 4853 โทรสาร: 078 619965
Address: 38305 Village No.4 Tambon Ban Dong, Khet Bueng Chan, Buriram Province, 33100 Tel: 078 623953, 062 059 2865, 062 059 4853 Fax: 078 619965
E-mail: bk@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175608

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัท เคทีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ส่วนกลาง)
: 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33000
โทร (Tel) : 078 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคทีอาร์ หมู่ 2 และ หมู่ 4
: 28/02/255
: 28/02/255
: 28/02-01/03/255
: 01/02/255

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsriphat

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2509295	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงน้ำเย็น หมู่ 4 (เหนือ) น้ำเย็น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเย็น	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.38 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
การวิเคราะห์ (Analytical Solid) (3)	mg/L	Gravimetric part 2540F	≤0.10	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (4)	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	110	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาล พ.ศ. 2547
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Salsomator)
- (5) กระทรวงสาธารณสุข
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรองโดย

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบที่แสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง
- The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...
"PROF" Principle Reliability in standard First service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. Buriram 33100, Thailand



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 38305 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร: 078 623953, 062 059 2865, 062 059 4853 โทรสาร: 078 619965
Address: 38305 Village No.4 Tambon Ban Dong, Khet Bueng Chan, Buriram Province, 33100 Tel: 078 623953, 062 059 2865, 062 059 4853 Fax: 078 619965
E-mail: bk@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175605
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ : 200

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัท เคทีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ส่วนกลาง)
: 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33000
โทร (Tel) : 078 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เคทีอาร์ หมู่ 2 และ หมู่ 4
: 28/02/255
: 28/02/255
: 28/02-01/03/255
: 01/02/255

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsriphat

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2509295	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงน้ำเย็น หมู่ 4 (เหนือ) น้ำเย็น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเย็น	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.38 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
การวิเคราะห์ (Analytical Solid) (3)	mg/L	Gravimetric Method part 4500-H ₂ O	7.0	0.5-4.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (4)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ₃ 5-Day BOD Test part 9103	9.5	≤40
โคลิฟอร์มที่ทนความร้อน (Thermotolerant Coliform) (5)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540C	10.1	≤50
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual) (6)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	360	≤1,300
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TEN) (7)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ -B	2.0	≤40
ซัลเฟต (Sulfate) (8)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.05	≤1.0
ความขุ่น (Turbidity) (9)	mg/L	Particulate Gravimetric part 9503	0.33	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาล พ.ศ. 2547
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Salsomator)
- (5) กระทรวงสาธารณสุข
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- ***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบที่แสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง
- The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...
"PROF" Principle Reliability in standard First service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. Buriram 33100, Thailand

ที่อยู่ : 259266 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง 51120 โทร : 076 635953, 022 039 2834, 062 039 4808 โทรสาร : 076 616885
 Address : 259266 Village No.4 Kangai Sub-district, Kullu District, Puket, 51120 Tel: 076-635953, 062 039 2834, 062 039 4808 Fax: 076 616885

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 44-274553
รายละเอียด/ข้อเท็จจริง : รายงาน ตรวจ 1-50

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท สหวิทย์-วิทย์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 88 หมู่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร (Tel) : 078 371 000 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งข้อมูล (Sampling Source) : เครื่องจักรภายใน 2 ยานยนต์
 วันที่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/12/25
 ผู้สุ่มตัวอย่าง (Received Date) : 25/12/25
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26/12/25
 ผู้ทดสอบ (Received By) : Mr. Somchai Pongsitthichai
 หมายเลข (Batch No.) : 1-20-4-0005

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product)	พืชม (Plant)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) 18	ค่าที่ได้ออกมา (Result)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)			
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2519264
ชื่อสินค้า (Sample Name)			ใบชาสดแห้ง
รายละเอียดสินค้า (Sample Description)			ชนิด 2 (L20)
เวลาที่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Time)			วันพุธ
ลักษณะการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Condition)			09.25 น.
อุณหภูมิ (Temp at 25 °C)	-	Electrometric Method port 450C-H ⁺ B	7.0
ค่า pH (pH)	mgl	Acid Modification port 480D-O C/	1.6 ^{H+}
ค่า BOD (BOD)	mgl	5-Days BOD Test port 52 OB	4.8 ^{H+}
รวมสารทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mgl	Dried at 103 - 105 °C port 25A0D	≤40
รวมสารทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mgl	Dried at 180 °C port 25A0C	≤40
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNK)	mgl	Morgan-Kjeldahl port 450D-N ₄ B	\$1,320
ซัลเฟต (Sulfate) (M)	mgl	Iodometric port 450D-S ²⁻ F	≤40
กรดไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) ^{19(a)}	mgl	Petition & Gravimetric port 5020B	≤1.0
			<0.35

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2561). การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

[5] Not TISI Accredited
[4] หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนการควบคุมคุณภาพ (Certified by Subcommittee)
[3] หน่วยงานไม่ขึ้นทะเบียน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certified

...Certification

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principles Reproducibility On standard Fleet service



บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสามัคคีชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 85132 โทร : 076 623955, 062 059 2456, 062 059 4856 โทรสาร : 076 619865
Address: 59256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 85132 Tel: 076 623955, 062 059 2456, 062 059 4856 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-217505

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศรีวิชัย แมลงสาบ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสีดิน อำเภอสีดา จังหวัดบุรีรัมย์ 35000
โทร (Tel.) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงอาหาร หมู่ 2 แปลก 4
: 25/11/2563
: 25/11/2563
: 25-27/11/2563
: 02/12/2563

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ไขมัน (Fat Content)	Gravimetric part 25.40F	0.10	0.10
การวิเคราะห์โปรตีน (Protein Content)	Kjeldahl part 25.40F	3.00	3.00

ชื่อผู้รับจ้าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
: 08.30 น.
: แช่เย็น

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับความถูกต้องของวิธีการที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)



บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสามัคคีชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 85132 โทร : 076 623955, 062 059 2456, 062 059 4856 โทรสาร : 076 619865
Address: 59256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 85132 Tel: 076 623955, 062 059 2456, 062 059 4856 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-217505

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศรีวิชัย แมลงสาบ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสีดิน อำเภอสีดา จังหวัดบุรีรัมย์ 35000
โทร (Tel.) : 076 371 000 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงอาหาร หมู่ 2 แปลก 4
: 25/11/2563
: 25/11/2563
: 25-27/11/2563
: 02/12/2563

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ไขมัน (Fat Content)	Gravimetric part 25.40F	0.10	0.10
การวิเคราะห์โปรตีน (Protein Content)	Kjeldahl part 25.40F	3.00	3.00

ชื่อผู้รับจ้าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
: 08.30 น.
: แช่เย็น

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับความถูกต้องของวิธีการที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)

การรับรอง (Certification):
1. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)
2. บริษัท บีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง (BK Nature Taurus Co., Ltd. certifies that the results of the test are true and correct.)

100

Continued on next page

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแยกรับน้ำดิบ
 แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแยกรับน้ำดิบ
 ประเภท : อุตสาหกรรม
 หมู่ที่ : 8
 เขต/ตำบล : เมืองเก่า
 โทรศัพท์ : 076371000
 โทรสาร : 076371010
 มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ปรายอบกจิการประเมภ : โรงแยกรับน้ำดิบ
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถมิ) : 13/2562
 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย
 หมดอายุ : 2092566
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สมนรณค อีสสระ เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิเวนต์สัจตั้ง (Activated Sludge Process) 391.00 ลบ.ม./วัน
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ เครื่องสูบน้ำ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
☐ เครื่องสูบลำโพง
☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส้วนาฝังหลุมของหน่วยงานภายในโรงงาน
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีตะกอน
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (หน่วย)	2,292.800 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (ลบ.ม.)	7,906.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,811.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
 1. จุลินทรีย์ Super A

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสีย
 เครื่องสูบน้ำ
 ระบบเติมอากาศ
☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จำกัดกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทันกับที่หรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

10

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,281.100 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,878.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,907.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. จุลินทรีย์ Super A ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องสูบน้ำ
- ระบบเติมอากาศ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 18.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8

ถนน : ศักดิ์เดช แขวง/ตำบล : วิจิต เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประมาณขาย : ประมาท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถนัด) : 13/2562 ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สกกรณต์ อีสสระ เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกตัวตะกอน (Activated Sludge Process)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียในอุตสาหกรรมเมทิล (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผลกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผลกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/9/68	69.9	179	579	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
2/9/68	71.1	203	101	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3/9/68	71.7	214	107	-	1 ลิตร สารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
4/9/68	71.5	210	105	-	2 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
5/9/68	73.8	246	123	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
6/9/68	69.2	164	82	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
7/9/68	69.9	177	88	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
8/9/68	74.0	260	130	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9/9/68	71.1	202	101	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
10/9/68	74.0	260	130	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
11/9/68	73.5	247	123	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
12/9/68	73.4	249	124	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
13/9/68	73.4	248	124	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
14/9/68	75.6	293	146	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
15/9/68	71.2	204	102	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16/9/68	68.2	149	72	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

ลายมือชื่อผู้บันทึก



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียในอุตสาหกรรมเมทิล (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผลกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผลกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/9/68	68.1	142	71	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
18/9/68	70.8	196	98	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
19/9/68	72.2	225	112	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
20/9/68	70.7	194	97	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
21/9/68	71.1	212	101	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
22/9/68	70.5	190	95	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
23/9/68	72.5	230	115	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
24/9/68	71.7	215	107	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
25/9/68	70.3	187	93	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
26/9/68	80.2	384	192	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
27/9/68	74.1	262	131	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
28/9/68	79.5	370	185	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
29/9/68	73.1	287	141	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
30/9/68	73.6	252	126	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	2,169.6	6,803	3,411											

ลายมือชื่อผู้บันทึก



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงบรรจุภัณฑ์วาว ภูเก็ต
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8
ถนน : ศักดิ์เดช แขวง/ตำบล : วิจิต เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงบรรจุภัณฑ์วาว
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมายเลข : 2092566
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สภกรรมการค ีอิสระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____
ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกตัวเสด็จ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ☒ ระบบเติมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส้วางไหลลงอ่างล้างจานในโรงงาน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีตะกอน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,169,600 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	6,803,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,411,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ระบายทุกวัน
	☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	☐ ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดกร่อนที่ใช้	ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม
1. จุลินทรีย์ Super A	
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนสะสมเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด	0.00 ลบ.ม.
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี	

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้จ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิด หรือไม่ทำตามหน้าที่หรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำเกินหน้าที่หรือรายงาน

โดยแสดงความคิดเห็นเป็นเหตุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา อุบลราชธานี
 หมายเลขบัญชี : 88 หมู่ที่ : 8
 ถนน : ศักดิ์เดช แขวงตำบล : วัดโคก
 จังหวัด : อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 076371000
 มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรสาร : 076371010
 ประกอบกิจการประเภท : โรงนม
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 สิ่งกีดขวาง : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 2092566
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สมนานต์ อัสสระ เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเจนที่เร่งด้วย (Activated Sludge Process) 391.00 ลบ.ม./วัน
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) : แหล่งไหลลงหนองน้ำภายในโรงงาน
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด คู่อัดตั้งโดยผู้รับจ้างทั่วไป
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,250.700 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,144.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,547.000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 [] ไม่ระบายเลย ปริมาณ หน่วย
 2,000 กิโลกรัม
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
 1. จุลินทรีย์ Super A
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 12.00 ลบ.ม.
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา อุบลราชธานี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8
 ถนน : ศึกษิตเดช แขวง/ตำบล : วิชาดี เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ด
 จังหวัด : อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010
 มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 ลักษณะ : ออกลอย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สกกรณต์ อีสสระ เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
 [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลำก่อน [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สร้างให้แหล่งรองรับน้ำทิ้งภายในโรงงาน
- (5) วิธีจัดการกากตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบทิ้งโดยผู้รับแจ้งทิ้งทั่วไป
- สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

	ปริมาณ หน่วย	วัน
(1) ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,156.600 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	6,567.000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,276.000 ลบ.ม.	
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน	
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)		
[] ไม่ระบายเลย		
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดตัวสภาพที่ข
 1. จูนิทรี Super A ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 200 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ผู้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
ร.บ. เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อยน้ำ จากระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย ในคู่อุตสาหกรรม ของท้องถิ่น (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ตกค้าง (ชื่อ/ปริมาณ) (พิษหรือ ไม่พิษ)	การบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน, สารพิษ ที่เกินขีดจำกัด ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ข้อมูล สุขภาพ และแนวทางการ แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/1/66	44.7	274	137	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2/1/66	45.7	284	147	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
3/1/66	46.7	314	157	-	1.2 ม.ค.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
4/1/66	44.5	270	135	-	2.0 ม.ค.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
5/1/66	43.5	251	125	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
6/1/66	42.6	273	136	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑๓ 12.9	-	-
7/1/66	41.5	210	105	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
8/1/66	33.2	92.4	212	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
9/1/66	40.8	196	98	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
10/1/66	47.9	328	169	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11/1/66	45.6	293	146	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
12/1/66	49.9	377	189	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
13/1/66	40.3	187	93	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
14/1/66	44.8	277	138	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
15/1/66	45.4	295	147	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
16/1/66	46.2	344	172	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อยน้ำ จาก บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย ในคู่อุตสาหกรรม ของท้องถิ่น (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ตกค้าง (ชื่อ/ปริมาณ) (พิษหรือ ไม่พิษ)	การบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน, สารพิษ ที่เกินขีดจำกัด ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ข้อมูล สุขภาพ และแนวทางการ แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17/1/66	43.8	252	128	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
18/1/66	44.4	268	134	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
19/1/66	46.9	319	159	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
20/1/66	47.8	137	68	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
21/1/66	43.3	246	123	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
22/1/66	49.8	377	188	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
23/1/66	47.9	238	169	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
24/1/66	46.0	301	150	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
25/1/66	45.6	293	146	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
26/1/66	47.1	522	261	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
27/1/66	47.8	377	188	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
28/1/66	43.4	495	247	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
29/1/66	49.2	544	272	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
30/1/66	43.4	354	177	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
31/1/66	45.6	293	146	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2/2/66	47.0	970	485	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา ภูเก็ต
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8
 ถนน : ทัศนศึกษา แขวง/ตำบล : วิชิต เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต
 จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 สังกัด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สภามานด์ อิศระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวติสดีคัง (Activated Sludge Process) 391.00 ลบ.ม./วัน
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ [X] เครื่องสูบน้ำ ☐ [] ระบบเติมอากาศ
☐ [] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย ☐ [] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
☐ [] เครื่องสูบละกอน ☐ [] อื่นๆ
☐ [] อื่นๆ ☐ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ตารางให้แหล่งรองรับน้ำทิ้งภายในโรงงาน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,380,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	9,701,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	4,859,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดใช้จากพื้นที่
 1. จูนิทรี Super A ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 6.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ให้บันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5
เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ.....16 กรกฎาคม.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	การดำเนินการ
1	ตัวบ่งชี้ระบบ Auto	✓		
2	ตัวบ่งชี้แบบ ตั้ง	✓		
3	แบบต่อมือ	✓		
4	ตัวชี้แจงรายละเอียด	✓		
5	รายละเอียดแบบตั้ง	✓		
6	รายละเอียดแบบตั้ง	✓		
7	ตัวชี้แจงแบบตั้ง รายละเอียด	✓		
8	นำแบบมาขึ้นตอน	✓		
9	นำแบบขึ้น	✓		
10	นำแบบขึ้น	✓		
11	จะนำแบบขึ้น	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ... ๕๘ กทม.๖๖๖๖

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	ทางดำเนินการ
1	ตัวอักษร แบบ Auto	✓		
2	ตัวอักษร แบบ ค้าง	✓		
3	แบบต่อหัว	✓		
4	ตัวอักษรแบบหนา	✓		
5	ตัวเลขตัวบนค้ำ	✓		
6	ตัวเลขตัวบนค้ำ	✓		
7	ตัวอักษรแบบค้ำ	✓		
8	ตัวอักษรแบบค้ำ	✓		
9	ตัวอักษรแบบค้ำ	✓		
10	ตัวอักษรแบบค้ำ	✓		
11	ตัวอักษรแบบค้ำ	✓		

ข้อมูลรถจักรยาน	
ลำดับ	ชื่อรถจักรยาน
1	จักรยานยนต์ (30-1 ลิตร) จำนวน 16 คัน
2	จักรยาน 21 จำนวน 3 คัน
3	จักรยาน 41 จำนวน 6 คัน
4	จักรยาน 50cc จำนวน 1 คัน

⁴⁴ ตระกูลเหล็ก Fire Fighting Pump (p5725) ฐานตั้งตรงๆ ๒ ก.ก. ๗๗๓๗ ๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	ตัวอักษร บน A4to	/		
2	ตัวอักษร บน ใต้	/		
3	บนบนหัว	/		
4	ตัวอักษรภายใน	/		
5	ตัวอักษรด้านข้าง	/		
6	ตัวอักษรด้านหลัง	/		
7	ตัวอักษรบนหลัง	/		
8	ตัวอักษรบนหน้า	/		
9	ตัวอักษรบน	/		
10	ตัวอักษรบน	/		
11	ตัวอักษรบน	/		

๙

๑๖๕๔๓ Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจพบ ๒๐/๗/๘๖

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	ตัวแปรตั้ง บน Auto	✓		
2	ตัวแปรตั้ง บน ตั้ง	✓		
3	แบบตัว	✓		
4	ตัวแปรขยายออก	✓		
5	ตามรูปแบบที่ตั้ง	✓		
6	ตามตัวแปรที่ตั้ง	✓		
7	ตัวแปรตัวแปรที่ตั้ง	✓		
8	ตัวแปรตัวแปร	✓		
9	ตัวแปรตัวแปร	✓		
10	ตัวแปรตัวแปร	✓		
11	ตัวแปรตัวแปร	✓		

ข้อมูลพื้นฐาน	
ลำดับ	ข้อมูลพื้นฐาน
1	ข้อมูลพื้นฐาน (20 ปี) จำนวน 0 ปี
2	ข้อมูล 2T จำนวน 5 ปี
3	ข้อมูล 4T จำนวน 3 ปี
4	ข้อมูล 5T จำนวน 1 ปี

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/06/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านปืน"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/06/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านปืน"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- น้ำมันเบรกลื่นผสม (DOT 4) จำนวน 15 ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน 5 กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน 5 กระป๋อง
4	- น้ำมัน Sorex จำนวน 5 กระป๋อง

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/06/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านปืน"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/06/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านปืน"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- น้ำมันเบรกลื่นผสม (DOT 4) จำนวน 15 ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน 5 กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน 5 กระป๋อง

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 19/11/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวกรองภายนอก	✓		
5	สายสูบลมดับเพลิง	✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านหน้า"	✓		
8	หัวฉีดแบบฉีดผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 05/10/64

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวกรองภายนอก	✓		
5	สายสูบลมดับเพลิง	✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านหน้า"	✓		
8	หัวฉีดแบบฉีดผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดแบบฉีดผสม (30.1 ลิตร) จำนวน 3 หัวฉีด
2	- หัวฉีด 2T จำนวน 1 หัวฉีด
3	- หัวฉีด 4T จำนวน 1 หัวฉีด
4	- หัวฉีด Sonax จำนวน 1 หัวฉีด
5	- หัวฉีด WD40 จำนวน 1 หัวฉีด

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/11/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวกรองภายนอก	✓		
5	สายสูบลมดับเพลิง	✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านหน้า"	✓		
8	หัวฉีดแบบฉีดผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ 02/11/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวกรองภายนอก	✓		
5	สายสูบลมดับเพลิง	✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านหน้า"	✓		
8	หัวฉีดแบบฉีดผสม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดแบบฉีดผสม (30.1 ลิตร) จำนวน 3 หัวฉีด
2	- หัวฉีด 2T จำนวน 1 หัวฉีด
3	- หัวฉีด 4T จำนวน 1 หัวฉีด
4	- หัวฉีด Sonax จำนวน 1 หัวฉีด
5	- หัวฉีด WD40 จำนวน 1 หัวฉีด

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง - หัวฉีดดับเพลิง	✓		
8	น้ำมันเครื่องดับเพลิง	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่ต่างๆ	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง - หัวฉีดดับเพลิง	✓		
8	น้ำมันเครื่องดับเพลิง	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่ต่างๆ	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดดับเพลิง (201 ลิตร) จำนวน ๑ หัวฉีด
2	- หัวฉีด 2T จำนวน ๑ หัวฉีด
3	- หัวฉีด 4T จำนวน ๑ หัวฉีด
4	- หัวฉีด Sonax จำนวน ๑ หัวฉีด
5	- หัวฉีด WD40 จำนวน ๑ หัวฉีด
6	- หัวฉีด จำนวน ๑ หัวฉีด

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง - หัวฉีดดับเพลิง	✓		
8	น้ำมันเครื่องดับเพลิง	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่ต่างๆ	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓		
5	สายสูบน้ำดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง - หัวฉีดดับเพลิง	✓		
8	น้ำมันเครื่องดับเพลิง	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่ต่างๆ	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดดับเพลิง (201 ลิตร) จำนวน ๑ หัวฉีด
2	- หัวฉีด 2T จำนวน ๑ หัวฉีด
3	- หัวฉีด 4T จำนวน ๑ หัวฉีด
4	- หัวฉีด Sonax จำนวน ๑ หัวฉีด
5	- หัวฉีด WD40 จำนวน ๑ หัวฉีด
6	- หัวฉีด จำนวน ๑ หัวฉีด

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง		✓	
3	แบตเตอรี่	✓		
4	คันเร่ง/เกาเบรก	✓		
5	สายสูบลม/ดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "พริตต์คันปัม"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นลม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	คันเร่ง/เกาเบรก	✓		
5	สายสูบลม/ดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "พริตต์คันปัม"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นลม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- น้ำมันเบรกลื่นลม (30.1 ลิตร) จำนวน ๒๐.....ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน ๑.....กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน ๑.....กระป๋อง
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน ๑.....กระป๋อง
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน ๑.....กระป๋อง
6	- ปีกสับ จำนวน ๑.....กระป๋อง

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	คันเร่ง/เกาเบรก	✓		
5	สายสูบลม/ดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "พริตต์คันปัม"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นลม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓		
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓		
3	แบตเตอรี่	✓		
4	คันเร่ง/เกาเบรก	✓		
5	สายสูบลม/ดับเพลิง	✓		
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓		
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "พริตต์คันปัม"	✓		
8	น้ำมันเบรกลื่นลม	✓		
9	น้ำมันเครื่อง	✓		
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	อะไหล่สำรอง	✓		

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- น้ำมันเบรกลื่นลม (30.1 ลิตร) จำนวน ๒๐.....ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน ๑.....กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน ๑.....กระป๋อง
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน ๑.....กระป๋อง
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน ๑.....กระป๋อง
6	- ปีกสับ จำนวน ๑.....กระป๋อง

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ : 25 / 07 / 64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chainsaw)	1	✓				
2	เลื่อยกันชน (Bow saw)	2	✓				
3	รวม (รวม)	1	✓				

บันทึก :




Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ : 25 / 7 / 64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบหัวฉีดเป็น Fire Fighting Nozzles (gun)	1	✓				
6	หัวฉีดแบบหัวฉีดแบบหัวฉีด (Fire Branch Pipe)	1	✓				
7	ขวานดับเพลิง (Fire ax)	1	✓				
8	ข้อต่อ 3 ทาง (Three way connector)	1	✓				
9	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" หัวฉีด (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" หัวฉีด (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :



Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ: 09/01/64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	หมวกดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓		
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓		
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓		
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓		
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓		
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบตัวต่อ (Fire Branch Pipe)	1	✓		
7	ขวานดับเพลิง (Fire ax)	1	✓		
8	ข้อต่อ 3 ทาง (Three way connector)	1	✓		
9	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓		
10	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓		
11	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓		
12	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓		

บันทึก:

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ: 09/01/64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓		
2	เชือกคั่น (Bow saw)	2	✓		
3	ขวาน (Ax)	1	✓		

บันทึก:

Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ: 09/08/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	หมวกดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓		
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓		
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓		
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓		
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓		
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบตัวต่อ (Fire Branch Pipe)	1	✓		
7	ขวานดับเพลิง (Fire ax)	1	✓		
8	ข้อต่อ 3 ทาง (Three way connector)	1	✓		
9	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓		
10	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓		
11	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓		
12	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" 3/4" ดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓		

บันทึก:

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ: 10/08/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓		
2	เชือกคั่น (Bow saw)	2	✓		
3	ขวาน (Ax)	1	✓		

บันทึก:

วันที่ตรวจ 04/11/69

Fire Equipment Cabinet Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	หมวกกันน็อก (Fire helmet)	2	✓		
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓		
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓		
4	ถังดับเพลิงแบบมือถือ No.42, 43, 44 (Firefighting Boods)	3	✓		
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓		
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Branch Pipe	1	✓		
7	สายดับเพลิง (Fire hose)	1	✓		
8	ข้อต่อ 3 ทาง (Three-way connector)	1	✓		
9	สายดับเพลิงแบบมือถือ 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓		
10	สายดับเพลิงแบบมือถือ 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓		
11	สายดับเพลิงแบบมือถือ 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓		
12	สายดับเพลิงแบบมือถือ 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓		

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	เลื่อยโซ่ยนต์ (Chain saw)	1	✓		
2	เชือกผูกรัด (Bow saw)	2	✓		
3	ขวาน (Axe)	1	✓		

บันทึก :

วันที่ตรวจ 04/11/69

Fire Equipment Cabinet Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	หมวกกันน็อก (Fire helmet)	2	✓		
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓		
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓		
4	ถังดับเพลิงแบบมือถือ No.42, 43, 44 (Firefighting Boods)	3	✓		
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓		
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ Fire Branch Pipe	1	✓		
7	สายดับเพลิง (Fire hose)	1	✓		
8	ข้อต่อ 3 ทาง (Three-way connector)	1	✓		
9	สายดับเพลิงแบบมือถือ 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓		
10	สายดับเพลิงแบบมือถือ 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓		
11	สายดับเพลิงแบบมือถือ 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓		
12	สายดับเพลิงแบบมือถือ 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓		

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ
1	เลื่อยโซ่ยนต์ (Chain saw)	1	✓		
2	เชือกผูกรัด (Bow saw)	2	✓		
3	ขวาน (Axe)	1	✓		

บันทึก :

ที่	รายการ	รุ่น/ยี่ห้อ	ถังดับเพลิง		การดำเนินการ
			CO2	ชนิด	
1	Py 1	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
2	Py 2	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
3	Py 3A1	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
4	Py 3A2	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
5	Py 4	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
6	Py 5	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
7	Py 6	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
8	Py 7	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
9	Py 8	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
10	Py 9	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
11	Py 10	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
12	Py 11	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
13	Py 12	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
14	Py 13	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
15	Py 14	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
16	Py 15	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
17	Py 16	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
18	Py 17	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
19	Py 18	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
20	Py 19	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
21	Py 20	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
22	Py 21	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
23	Py 22	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
24	Py 23	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
25	Py 24	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
26	Py 25	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
27	Py 26	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
28	Py 27	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
29	Py 28	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
30	Py 29	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
31	Py 30	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
32	Py 31	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
33	Py 32	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
34	Py 33	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
35	Py 34	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
36	Py 35	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
37	Py 36	ถังดับเพลิง	1	✓	✓
38	Py 37	ถังดับเพลิง	1	✓	✓

Fire Equipment Cabinet Check				
วันที่ตรวจ: 31/12/66				
ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ
1	ถังดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓	
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting suit)	2	✓	
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting gloves)	2	✓	
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting boots)	3	✓	
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพา Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓	
6	บันไดดับเพลิงแบบเลื่อน (Fire Branch Pipe)	1	✓	
7	ขบวนดับเพลิง (Fire aa)	1	✓	
8	ชุดท่อ 3 ทาง (Three-way connector)	1	✓	
9	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓	
10	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓	
11	สายส่งน้ำดับเพลิง 2.5" สายส่ง (Fire hose 2.5")	1	✓	
12	สายส่งน้ำดับเพลิง 1.5" สายส่ง (Fire hose 1.5")	1	✓	

บันทึก:

Wood Sawing Equipment Check				
วันที่ตรวจ: 31/12/66				
ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓	
2	เชือกผูกรัด (Bow saw)	2	✓	
3	ขวาน (Ax)	1	✓	

บันทึก:

No	Location	Room No.	Room Name	Status			Remarks	Status	Remarks
				Occupied	Free	Not			
39	MEP2		MEP2	1					
40	MEP3		MEP3	1					
41	MEP4		MEP4	1					
42	MEP5		MEP5	1					
43	MEP6		MEP6	1					
44	MEP7		MEP7	1					
45	MEP8		MEP8	1					
46	MEP9		MEP9	1					
47	MEP10		MEP10	1					
48	MEP11		MEP11	1					
49	MEP12		MEP12	1					
50	MEP13		MEP13	1					
51	MEP14		MEP14	1					
52	MEP15		MEP15	1					
53	MEP16		MEP16	1					
54	MEP17		MEP17	1					
55	MEP18		MEP18	1					
56	MEP19		MEP19	1					
57	MEP20		MEP20	1					
58	MEP21		MEP21	1					
59	MEP22		MEP22	1					
60	MEP23		MEP23	1					
61	MEP24		MEP24	1					
62	MEP25		MEP25	1					
63	MEP26		MEP26	1					
64	MEP27		MEP27	1					
65	MEP28		MEP28	1					
66	MEP29		MEP29	1					
67	MEP30		MEP30	1					
68	MEP31		MEP31	1					
69	MEP32		MEP32	1					
70	MEP33		MEP33	1					
71	MEP34		MEP34	1					
72	MEP35		MEP35	1					
73	MEP36		MEP36	1					
74	MEP37		MEP37	1					
75	MEP38		MEP38	1					
76	MEP39		MEP39	1					
77	MEP40		MEP40	1					
78	MEP41		MEP41	1					

No	Location	Room No.	Room Name	Status			Remarks	Status	Remarks
				Occupied	Free	Not			
79	MEP42		MEP42	1					
80	MEP43		MEP43	1					
81	MEP44		MEP44	1					
82	MEP45		MEP45	1					
83	MEP46		MEP46	1					
84	MEP47		MEP47	1					
85	MEP48		MEP48	1					
86	MEP49		MEP49	1					
87	MEP50		MEP50	1					
88	MEP51		MEP51	1					
89	MEP52		MEP52	1					
90	MEP53		MEP53	1					
91	MEP54		MEP54	1					
92	MEP55		MEP55	1					
93	MEP56		MEP56	1					
94	MEP57		MEP57	1					
95	MEP58		MEP58	1					
96	MEP59		MEP59	1					
97	MEP60		MEP60	1					
98	MEP61		MEP61	1					
99	MEP62		MEP62	1					
100	MEP63		MEP63	1					
101	MEP64		MEP64	1					
102	MEP65		MEP65	1					
103	MEP66		MEP66	1					
104	MEP67		MEP67	1					
105	MEP68		MEP68	1					
106	MEP69		MEP69	1					
107	MEP70		MEP70	1					
108	MEP71		MEP71	1					
109	MEP72		MEP72	1					
110	MEP73		MEP73	1					
111	MEP74		MEP74	1					
112	MEP75		MEP75	1					
113	MEP76		MEP76	1					
114	MEP77		MEP77	1					
115	MEP78		MEP78	1					
116	MEP79		MEP79	1					
117	MEP80		MEP80	1					
118	MEP81		MEP81	1					

ปี	สถานที่	วัตถุประสงค์	ชนิดไม้		สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			PY 0 Cst	พค.ปศ.๒๐๑-๓๔ A๕	Yes	No				
1	PV 1	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
2	PV 2	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
3	PV 3A1	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
4	PV 3B2	หลัง HK	1			✓				
5	PV 4	หน้าประตูด้านใน	1			✓				ใช้ชุด ปกป้องภายนอก
6	PV 5	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
7	PV 6	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
8	PV 7	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
9	PV 8	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
10	PV 9	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
11	PV 10	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
12	PV 11	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
13	F001/1	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
14	F001/2	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
15	F002	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
16	F003	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
17	F004	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
18	F005	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
19	F012	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
20	F013	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
21	F019/1	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
22	F019/2	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
23	F020	หน้าประตูด้านใน	1			✓				
24	G11	หน้าห้อง Heat	1			✓				
25	G16	บันไดจากลิฟท์	1			✓				
26	M21	หน้าห้องลิฟท์	1			✓				
27	C22#1	บันไดจากลิฟท์	1			✓				
28	C22#2	หน้าประตูกระจก	1			✓				
29	L15#1	ตู้	1			✓				
30	L15#2	ตู้ Bz.34	1			✓				
31	X23#1	บันไดจากลิฟท์	1			✓				
32	X23#2	หน้าห้อง Heat	1			✓				
33	Reception1	ทางเข้าอาคาร	1			✓				
34	Reception2	ตู้	1			✓				
35	Reception3	บันไดจากลิฟท์	1			✓				
36	Reception4	บันไดจากลิฟท์	1			✓				
37	Reception5	บันได Stair	1			✓				
38	MAE #1	หน้าประตูด้านใน	1			✓				

ที่	รายการ	จุดพักรับ	ชนิดพัสดุ		จำนวน		รวม	หมายเหตุ	
			SPC Code	Description	A	Qty			
119	Cut me 3	เชือกมัด	1		✓				
120	HOT BOX	กล่องร้อน		1	✓				
121	ถังน้ำดื่ม	น้ำดื่ม	1		✓				
122	ผ้าเช็ดตัว	ผ้าเช็ดตัว HIC	1		✓				
123	The Heart	Finger coin	1		✓				
124	The Heart	Garten 1	1		✓				
125	The Heart	Garden 2	1		✓				
126	The Heart	Garten 3	1		✓				
127	The Head	Server room	1		✓				
128	The Heart	Meeting Office	1		✓				
129	The Heart	HR Office	1		✓				
130	The Heart	HR Office	1		✓				
131	The Heart	Gas station	1		✓				
132	The Heart	Pump room	1		✓				
133	VAVA	Server room	1		✓				
134	VAVA	HR Office 2	1		✓				
135	HR01	Meeting Room	1		✓				
136	HR02	Meeting Room	1		✓				
137	HR03	Meeting Room	1		✓				
138	HR04	Gay 1 Meeting	1		✓				
139	HR05	Gay 1 Meeting	1		✓				
140	HR06	Gay 2 Meeting	1		✓				
141	HR07	Gay 2 Meeting	1		✓				
142	HR08	Office house	1		✓				
143	A5	Meeting Room	1		✓				
57H			07	44	12	17	1	2	143

PG9, PG10, PG05 LV16, LV19, LV15

PG9, PG10, PG05 LV16, LV19, LV15

[illegible]

A

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดสื่อ				สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			DVD	CD	Hard Drive	Pen Drive	K	YES				
119	Chia no 3	ห้องผลิต	1					✓				
120	NOT BOX	ห้องผลิต					1	✓				
121	ห้องบันทึก B	ห้อง B	1					✓				
122	เครื่องบันทึก HK	เครื่องบันทึก HK	1					✓				
123	The Heart	Finger scan	1					✓				
124	The Heart	Camken 1	1					✓				
125	The Heart	Camken 2	1					✓				
126	The Heart	Camken Kikiam				1		✓				
127	The Heart	Server room	1					✓				
128	The Heart	Accounting Office	1					✓				
129	The Heart	HR Office	1					✓				
130	The Heart	HK Office	1					✓				
131	The Heart	Gas station	1					✓				
132	The Heart	Pump room	1					✓				
133	YAYA	Server room	1					✓				
134	YAYA	ครัวชั้น 2				1		✓				
135	HR01	หอพักนักศึกษา	1					✓				
136	HR02	หอพักนักศึกษา	1					✓				
137	HR03	หอพักนักศึกษา	1					✓				
138	HR04	Gray 1 ชั้นล่าง	1					✓				
139	HR05	Gray 1 ชั้นบน	1					✓				
140	HR06	Gray 2 ชั้นล่าง	1					✓				
141	HR07	Gray 2 ชั้นบน	1					✓				
142	HR08	Blue house	1					✓				
143	A5	ทางเข้าที่จอดรถ	1					✓				
รวม			87	43	12	17	1	3	143			

အိတ်ကပ် နှင့် အိတ်ကပ် (အိတ်ကပ် နှင့် အိတ်ကပ်)

1. 01/05/2020 2. 02/05/2020 3. 03/05/2020 4. 04/05/2020 5. 05/05/2020 6. 06/05/2020 7. 07/05/2020 8. 08/05/2020 9. 09/05/2020 10. 10/05/2020 11. 11/05/2020 12. 12/05/2020 13. 13/05/2020 14. 14/05/2020 15. 15/05/2020 16. 16/05/2020 17. 17/05/2020 18. 18/05/2020 19. 19/05/2020 20. 20/05/2020 21. 21/05/2020 22. 22/05/2020 23. 23/05/2020 24. 24/05/2020 25. 25/05/2020 26. 26/05/2020 27. 27/05/2020 28. 28/05/2020 29. 29/05/2020 30. 30/05/2020 31. 31/05/2020 32. 01/06/2020 33. 02/06/2020 34. 03/06/2020 35. 04/06/2020 36. 05/06/2020 37. 06/06/2020 38. 07/06/2020 39. 08/06/2020 40. 09/06/2020 41. 10/06/2020 42. 11/06/2020 43. 12/06/2020 44. 13/06/2020 45. 14/06/2020 46. 15/06/2020 47. 16/06/2020 48. 17/06/2020 49. 18/06/2020 50. 19/06/2020 51. 20/06/2020 52. 21/06/2020 53. 22/06/2020 54. 23/06/2020 55. 24/06/2020 56. 25/06/2020 57. 26/06/2020 58. 27/06/2020 59. 28/06/2020 60. 29/06/2020 61. 30/06/2020 62. 01/07/2020 63. 02/07/2020 64. 03/07/2020 65. 04/07/2020 66. 05/07/2020 67. 06/07/2020 68. 07/07/2020 69. 08/07/2020 70. 09/07/2020 71. 10/07/2020 72. 11/07/2020 73. 12/07/2020 74. 13/07/2020 75. 14/07/2020 76. 15/07/2020 77. 16/07/2020 78. 17/07/2020 79. 18/07/2020 80. 19/07/2020 81. 20/07/2020 82. 21/07/2020 83. 22/07/2020 84. 23/07/2020 85. 24/07/2020 86. 25/07/2020 87. 26/07/2020 88. 27/07/2020 89. 28/07/2020 90. 29/07/2020 91. 30/07/2020 92. 31/07/2020 93. 01/08/2020 94. 02/08/2020 95. 03/08/2020 96. 04/08/2020 97. 05/08/2020 98. 06/08/2020 99. 07/08/2020 100. 08/08/2020 101. 09/08/2020 102. 10/08/2020 103. 11/08/2020 104. 12/08/2020 105. 13/08/2020 106. 14/08/2020 107. 15/08/2020 108. 16/08/2020 109. 17/08/2020 110. 18/08/2020 111. 19/08/2020 112. 20/08/2020 113. 21/08/2020 114. 22/08/2020 115. 23/08/2020 116. 24/08/2020 117. 25/08/2020 118. 26/08/2020 119. 27/08/2020 120. 28/08/2020 121. 29/08/2020 122. 30/08/2020 123. 31/08/2020 124. 01/09/2020 125. 02/09/2020 126. 03/09/2020 127. 04/09/2020 128. 05/09/2020 129. 06/09/2020 130. 07/09/2020 131. 08/09/2020 132. 09/09/2020 133. 10/09/2020 134. 11/09/2020 135. 12/09/2020 136. 13/09/2020 137. 14/09/2020 138. 15/09/2020 139. 16/09/2020 140. 17/09/2020 141. 18/09/2020 142. 19/09/2020 143. 20/09/2020 144. 21/09/2020 145. 22/09/2020 146. 23/09/2020 147. 24/09/2020 148. 25/09/2020 149. 26/09/2020 150. 27/09/2020 151. 28/09/2020 152. 29/09/2020 153. 30/09/2020 154. 01/10/2020 155. 02/10/2020 156. 03/10/2020 157. 04/10/2020 158. 05/10/2020 159. 06/10/2020 160. 07/10/2020 161. 08/10/2020 162. 09/10/2020 163. 10/10/2020 164. 11/10/2020 165. 12/10/2020 166. 13/10/2020 167. 14/10/2020 168. 15/10/2020 169. 16/10/2020 170. 17/10/2020 171. 18/10/2020 172. 19/10/2020 173. 20/10/2020 174. 21/10/2020 175. 22/10/2020 176. 23/10/2020 177. 24/10/2020 178. 25/10/2020 179. 26/10/2020 180. 27/10/2020 181. 28/10/2020 182. 29/10/2020 183. 30/10/2020 184. 31/10/2020 185. 01/11/2020 186. 02/11/2020 187. 03/11/2020 188. 04/11/2020 189. 05/11/2020 190. 06/11/2020 191. 07/11/2020 192. 08/11/2020 193. 09/11/2020 194. 10/11/2020 195. 11/11/2020 196. 12/11/2020 197. 13/11/2020 198. 14/11/2020 199. 15/11/2020 200. 16/11/2020 201. 17/11/2020 202. 18/11/2020 203. 19/11/2020 204. 20/11/2020 205. 21/11/2020 206. 22/11/2020 207. 23/11/2020 208. 24/11/2020 209. 25/11/2020 210. 26/11/2020 211. 27/11/2020 212. 28/11/2020 213. 29/11/2020 214. 30/11/2020 215. 01/12/2020 216. 02/12/2020 217. 03/12/2020 218. 04/12/2020 219. 05/12/2020 220. 06/12/2020 221. 07/12/2020 222. 08/12/2020 223. 09/12/2020 224. 10/12/2020 225. 11/12/2020 226. 12/12/2020 227. 13/12/2020 228. 14/12/2020 229. 15/12/2020 230. 16/12/2020 231. 17/12/2020 232. 18/12/2020 233. 19/12/2020 234. 20/12/2020 235. 21/12/2020 236. 22/12/2020 237. 23/12/2020 238. 24/12/2020 239. 25/12/2020 240. 26/12/2020 241. 27/12/2020 242. 28/12/2020 243. 29/12/2020 244. 30/12/2020 245. 31/12/2020 246. 01/01/2021 247. 02/01/2021 248. 03/01/2021 249. 04/01/2021 250. 05/01/2021 251. 06/01/2021 252. 07/01/2021 253. 08/01/2021 254. 09/01/2021 255. 10/01/2021 256. 11/01/2021 257. 12/01/2021 258. 13/01/2021 259. 14/01/2021 260. 15/01/2021 261. 16/01/2021 262. 17/01/2021 263. 18/01

No	สถานที่	จุดสัมผัส	วัน/เดือน/ปี							หมายเหตุ
			Day	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
1	PA 1	หน้าประตูด้านใน	1							✓
2	PA 2	หน้าประตูด้านใน	1							✓
3	PA 3A1	หน้าประตูด้านใน	1							✓
4	PA 3A2	ด้านใน HSE	1							✓
5	PA 4	หน้าประตูด้านใน	1							✓
6	PA 5	หน้าประตูด้านใน	1							✓
7	PA 6	หน้าประตูด้านใน	1							✓
8	PA 7	หน้าประตูด้านใน	1							✓
9	PA 8	หน้าประตูด้านใน	1							✓
10	PA 9	หน้าประตูด้านใน	1							✓
11	PA 10	หน้าประตูด้านใน	1							✓
12	PA 11	หน้าประตูด้านใน	1							✓
13	PA 11A	หน้าประตูด้านใน	1							✓
14	PA 11B	หน้าประตูด้านใน	1							✓
15	PA 12	หน้าประตูด้านใน	1							✓
16	PA 13	หน้าประตูด้านใน	1							✓
17	PA 14	หน้าประตูด้านใน	1							✓
18	PA 15	หน้าประตูด้านใน	1							✓
19	PA 16	หน้าประตูด้านใน	1							✓
20	PA 17	หน้าประตูด้านใน	1							✓
21	PA 18A	หน้าประตูด้านใน	1							✓
22	PA 18B	หน้าประตูด้านใน	1							✓
23	PA 19	หน้าประตูด้านใน	1							✓
24	PA 20	หน้าประตูด้านใน	1							✓
25	PA 21	หน้าประตูด้านใน	1							✓
26	PA 22	หน้าประตูด้านใน	1							✓
27	PA 23	หน้าประตูด้านใน	1							✓
28	PA 24	หน้าประตูด้านใน	1							✓
29	PA 25	หน้าประตูด้านใน	1							✓
30	PA 26	หน้าประตูด้านใน	1							✓
31	PA 27	หน้าประตูด้านใน	1							✓
32	PA 28	หน้าประตูด้านใน	1							✓
33	PA 29	หน้าประตูด้านใน	1							✓
34	PA 30	หน้าประตูด้านใน	1							✓
35	PA 31	หน้าประตูด้านใน	1							✓
36	PA 32	หน้าประตูด้านใน	1							✓
37	PA 33	หน้าประตูด้านใน	1							✓
38	PA 34	หน้าประตูด้านใน	1							✓
39	PA 35	หน้าประตูด้านใน	1							✓
40	PA 36	หน้าประตูด้านใน	1							✓
41	PA 37	หน้าประตูด้านใน	1							✓
42	PA 38	หน้าประตูด้านใน	1							✓
43	PA 39	หน้าประตูด้านใน	1							✓
44	PA 40	หน้าประตูด้านใน	1							✓
45	PA 41	หน้าประตูด้านใน	1							✓
46	PA 42	หน้าประตูด้านใน	1							✓
47	PA 43	หน้าประตูด้านใน	1							✓
48	PA 44	หน้าประตูด้านใน	1							✓
49	PA 45	หน้าประตูด้านใน	1							✓
50	PA 46	หน้าประตูด้านใน	1							✓
51	PA 47	หน้าประตูด้านใน	1							✓
52	PA 48	หน้าประตูด้านใน	1							✓
53	PA 49	หน้าประตูด้านใน	1							✓
54	PA 50	หน้าประตูด้านใน	1							✓
55	PA 51	หน้าประตูด้านใน	1							✓
56	PA 52	หน้าประตูด้านใน	1							✓
57	PA 53	หน้าประตูด้านใน	1							✓
58	PA 54	หน้าประตูด้านใน	1							✓
59	PA 55	หน้าประตูด้านใน	1							✓
60	PA 56	หน้าประตูด้านใน	1							✓
61	PA 57	หน้าประตูด้านใน	1							✓
62	PA 58	หน้าประตูด้านใน	1							✓
63	PA 59	หน้าประตูด้านใน	1							✓
64	PA 60	หน้าประตูด้านใน	1							✓
65	PA 61	หน้าประตูด้านใน	1							✓
66	PA 62	หน้าประตูด้านใน	1							✓
67	PA 63	หน้าประตูด้านใน	1							✓
68	PA 64	หน้าประตูด้านใน	1							✓
69	PA 65	หน้าประตูด้านใน	1							✓
70	PA 66	หน้าประตูด้านใน	1							✓
71	PA 67	หน้าประตูด้านใน	1							✓
72	PA 68	หน้าประตูด้านใน	1							✓
73	PA 69	หน้าประตูด้านใน	1							✓
74	PA 70	หน้าประตูด้านใน	1							✓
75	PA 71	หน้าประตูด้านใน	1							✓
76	PA 72	หน้าประตูด้านใน	1							✓
77	PA 73	หน้าประตูด้านใน	1							✓
78	PA 74	หน้าประตูด้านใน	1							✓
79	PA 75	หน้าประตูด้านใน	1							✓
80	PA 76	หน้าประตูด้านใน	1							✓
81	PA 77	หน้าประตูด้านใน	1							✓
82	PA 78	หน้าประตูด้านใน	1							✓
83	PA 79	หน้าประตูด้านใน	1							✓
84	PA 80	หน้าประตูด้านใน	1							✓
85	PA 81	หน้าประตูด้านใน	1							✓
86	PA 82	หน้าประตูด้านใน	1							✓
87	PA 83	หน้าประตูด้านใน	1							✓
88	PA 84	หน้าประตูด้านใน	1							✓
89	PA 85	หน้าประตูด้านใน	1							✓
90	PA 86	หน้าประตูด้านใน	1							✓
91	PA 87	หน้าประตูด้านใน	1							✓
92	PA 88	หน้าประตูด้านใน	1							✓
93	PA 89	หน้าประตูด้านใน	1							✓
94	PA 90	หน้าประตูด้านใน	1							✓
95	PA 91	หน้าประตูด้านใน	1							✓
96	PA 92	หน้าประตูด้านใน	1							✓
97	PA 93	หน้าประตูด้านใน	1							✓
98	PA 94	หน้าประตูด้านใน	1							✓
99	PA 95	หน้าประตูด้านใน	1							✓
100	PA 96	หน้าประตูด้านใน	1							✓
101	PA 97	หน้าประตูด้านใน	1							✓
102	PA 98	หน้าประตูด้านใน	1							✓
103	PA 99	หน้าประตูด้านใน	1							✓
104	PA 100	หน้าประตูด้านใน	1							✓
105	PA 101	หน้าประตูด้านใน	1							✓
106	PA 102	หน้าประตูด้านใน	1							✓
107	PA 103	หน้าประตูด้านใน	1							✓
108	PA 104	หน้าประตูด้านใน	1							✓
109	PA 105	หน้าประตูด้านใน	1							✓
110	PA 106	หน้าประตูด้านใน	1							✓
111	PA 107	หน้าประตูด้านใน	1							✓
112	PA 108	หน้าประตูด้านใน	1							✓
113	PA 109	หน้าประตูด้านใน	1							✓
114	PA 110	หน้าประตูด้านใน	1							✓
115	PA 111	หน้าประตูด้านใน	1							✓
116	PA 112	หน้าประตูด้านใน	1							✓
117	PA 113	หน้าประตูด้านใน	1							✓
118	PA 114	หน้าประตูด้านใน	1							✓
119	PA 115	หน้าประตูด้านใน	1							✓
120	PA 116	หน้าประตูด้านใน	1							✓
121	PA 117	หน้าประตูด้านใน	1							✓
122	PA 118	หน้าประตูด้านใน	1							✓
123	PA 119	หน้าประตูด้านใน	1							✓
124	PA 120	หน้าประตูด้านใน	1							✓
125	PA 121	หน้าประตูด้านใน	1							✓
126	PA 122	หน้าประตูด้านใน	1							✓
127	PA 123	หน้าประตูด้านใน	1							✓
128	PA 124	หน้าประตูด้านใน	1							✓
129	PA 125	หน้าประตูด้านใน	1							✓
130	PA 126	หน้าประตูด้านใน	1							✓
131	PA 127	หน้าประตูด้านใน	1							✓
132	PA 128	หน้าประตูด้านใน	1							✓
133	PA 129	หน้าประตูด้านใน	1							✓
134	PA 130	หน้าประตูด้านใน	1							✓
135	PA 131	หน้าประตูด้านใน	1							✓
136	PA 132	หน้าประตูด้านใน	1							✓
137	PA 133	หน้าประตูด้านใน	1							✓
138	PA 134	หน้าประตูด้านใน	1							✓
139	PA 135	หน้าประตูด้านใน	1							✓
140	PA 136	หน้าประตูด้านใน	1							✓
141	PA 137	หน้าประตูด้านใน	1							✓
142	PA 138	หน้าประตูด้านใน	1							✓
143	PA 139	หน้าประตูด้านใน	1							✓
144	PA 140	หน้าประตูด้านใน	1							✓
145	PA 141	หน้าประตูด้านใน	1							✓
146	PA 142	หน้าประตูด้านใน	1							✓
147	PA 143	หน้าประตูด้านใน	1							✓
148	PA 144	หน้าประตูด้านใน	1							✓
149	PA 145	หน้าประตูด้านใน	1							✓
150	PA 146	หน้าประตูด้านใน	1							✓
151	PA 147	หน้าประตูด้านใน	1							✓
152	PA 148	หน้าประตูด้านใน	1							✓
153	PA 149	หน้าประตูด้านใน	1							✓
154	PA 150	หน้าประตูด้านใน	1							✓
155	PA 151	หน้าประตูด้านใน	1							✓
156	PA 152	หน้าประตูด้านใน	1							✓
157	PA 153	หน้าประตูด้านใน	1							✓
158	PA 154	หน้าประตูด้านใน	1							✓
159	PA 155	หน้าประตูด้านใน	1							✓
160	PA 156	หน้าประตูด้านใน	1							✓
161	PA 157	หน้าประตูด้านใน	1							✓
162	PA 158	หน้าประตูด้านใน	1							✓
163	PA 159	หน้าประตูด้านใน	1							✓
164	PA 160	หน้าประตูด้านใน	1							✓
165	PA 161	หน้าประตูด้านใน	1							✓
166	PA 162	หน้าประตูด้านใน	1							✓
167	PA 163	หน้าประตูด้านใน	1							✓
168	PA 164	หน้าประตูด้านใน	1							✓
169	PA 165	หน้าประตูด้านใน	1							✓
170	PA 166	หน้าประตูด้านใน	1							✓
171	PA 167	หน้าประตูด้านใน	1							✓
172	PA 168	หน้าประตูด้านใน	1							✓
173	PA 169	หน้าประตูด้านใน	1							✓
174	PA 170	หน้าประตูด้านใน	1							✓
175	PA 171	หน้าประตูด้านใน	1							✓
176	PA 172	หน้าประตูด้านใน	1							✓
177	PA 173	หน้าประตูด้านใน	1							✓
178	PA 174	หน้าประตูด้านใน	1							✓
179	PA 175	หน้าประตูด้านใน	1							✓
180	PA 176	หน้าประตูด้านใน	1							✓
181	PA 177	หน้าประตูด้านใน	1							✓
182	PA 178	หน้าประตูด้านใน	1							✓
183	PA 179	หน้าประตูด้านใน	1							✓
184	PA 180	หน้าประตูด้านใน	1							✓
185	PA 181	หน้าประตูด้านใน	1							✓
186	PA 182	หน้าประตูด้านใน	1							✓
187	PA 183	หน้าประตูด้านใน	1</							

ร.ร.	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด				จำนวน		รวม	หมายเหตุ	วันที่	ผู้ตรวจ	สถานที่	จำนวน
			CC	DC	Head	Foot	CC	DC						
119	Old no 3	Head	1				✓							
120	MOI 8026	Head					1	✓						
121	Head	Head	1				✓							
122	Head	Head	1				✓							
123	Head	Head	1				✓							
124	Head	Head	1				✓							
125	Head	Head	1				✓							
126	Head	Head	1				✓							
127	Head	Head	1				✓							
128	Head	Head	1				✓							
129	Head	Head	1				✓							
130	Head	Head	1				✓							
131	Head	Head	1				✓							
132	Head	Head	1				✓							
133	Head	Head	1				✓							
134	Head	Head	1				✓							
135	Head	Head	1				✓							
136	Head	Head	1				✓							
137	Head	Head	1				✓							
138	Head	Head	1				✓							
139	Head	Head	1				✓							
140	Head	Head	1				✓							
141	Head	Head	1				✓							
142	Head	Head	1				✓							
143	Head	Head	1				✓							

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด			หมายเหตุ
			Dr/C	Co	Non-Dr/C	
79	Bed Bar	Bar	1			
80	Pump Room 1	ปั๊มน้ำ ลิฟต์	1			
81	Pump Room 2	ปั๊มน้ำ ลิฟต์	1			
82	Unit DJ	Unit DJ	1			
83	Unit DJ	Unit DJ	1			
84	Unit DJ	Unit DJ	1			
85	Unit DJ	Unit DJ	1			
86	Unit DJ	Unit DJ	1			
87	Unit DJ	Unit DJ	1			
88	Unit DJ	Unit DJ	1			
89	Unit DJ	Unit DJ	1			
90	Unit DJ	Unit DJ	1			
91	Unit DJ	Unit DJ	1			
92	Unit DJ	Unit DJ	1			
93	Unit DJ	Unit DJ	1			
94	Unit DJ	Unit DJ	1			
95	Unit DJ	Unit DJ	1			
96	Unit DJ	Unit DJ	1			
97	Unit DJ	Unit DJ	1			
98	Unit DJ	Unit DJ	1			
99	Unit DJ	Unit DJ	1			
100	Unit DJ	Unit DJ	1			
101	Unit DJ	Unit DJ	1			
102	Unit DJ	Unit DJ	1			
103	Unit DJ	Unit DJ	1			
104	Unit DJ	Unit DJ	1			
105	Unit DJ	Unit DJ	1			
106	Unit DJ	Unit DJ	1			
107	Unit DJ	Unit DJ	1			
108	Unit DJ	Unit DJ	1			
109	Unit DJ	Unit DJ	1			
110	Unit DJ	Unit DJ	1			
111	Unit DJ	Unit DJ	1			
112	Unit DJ	Unit DJ	1			
113	Unit DJ	Unit DJ	1			
114	Unit DJ	Unit DJ	1			
115	Unit DJ	Unit DJ	1			
116	Unit DJ	Unit DJ	1			
117	Unit DJ	Unit DJ	1			
118	Unit DJ	Unit DJ	1			

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด			หมายเหตุ
			Dr/C	Co	Non-Dr/C	
39	Unit DJ	Unit DJ	1			
40	Unit DJ	Unit DJ	1			
41	Unit DJ	Unit DJ	1			
42	Unit DJ	Unit DJ	1			
43	Unit DJ	Unit DJ	1			
44	Unit DJ	Unit DJ	1			
45	Unit DJ	Unit DJ	1			
46	Unit DJ	Unit DJ	1			
47	Unit DJ	Unit DJ	1			
48	Unit DJ	Unit DJ	1			
49	Unit DJ	Unit DJ	1			
50	Unit DJ	Unit DJ	1			
51	Unit DJ	Unit DJ	1			
52	Unit DJ	Unit DJ	1			
53	Unit DJ	Unit DJ	1			
54	Unit DJ	Unit DJ	1			
55	Unit DJ	Unit DJ	1			
56	Unit DJ	Unit DJ	1			
57	Unit DJ	Unit DJ	1			
58	Unit DJ	Unit DJ	1			
59	Unit DJ	Unit DJ	1			
60	Unit DJ	Unit DJ	1			
61	Unit DJ	Unit DJ	1			
62	Unit DJ	Unit DJ	1			
63	Unit DJ	Unit DJ	1			
64	Unit DJ	Unit DJ	1			
65	Unit DJ	Unit DJ	1			
66	Unit DJ	Unit DJ	1			
67	Unit DJ	Unit DJ	1			
68	Unit DJ	Unit DJ	1			
69	Unit DJ	Unit DJ	1			
70	Unit DJ	Unit DJ	1			
71	Unit DJ	Unit DJ	1			
72	Unit DJ	Unit DJ	1			
73	Unit DJ	Unit DJ	1			
74	Unit DJ	Unit DJ	1			
75	Unit DJ	Unit DJ	1			
76	Unit DJ	Unit DJ	1			
77	Unit DJ	Unit DJ	1			
78	Unit DJ	Unit DJ	1			

4	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dr. C	Out	Number of Tanks				
81	YAYA #1	Server room	1						
82	YAYA #2	ครัวชั้น 2		1					
83	YAYA #3	Drop off							
84	YAYA #4	แม่บ้านชั้น 10							
85	The Heart #1	Triger scan	1						
86	The Heart #2	Garden 1			1				
87	The Heart #3	Garden 2							
88	The Heart #4	Carium Kitchen			1				
89	The Heart #5	Accounting Office							
90	The Heart #6	HR Office							
91	The Heart #7	HR Office	1						
92	The Heart #8	Gas station							
93	The Heart #9	Pump room		1					
94	Pool club #1	ครัวแม่บ้านชั้น 2			1				
95	Pool club #2	ครัว Office 17							
96	Pool club #3	แม่บ้านชั้น 10							
97	Pool club #4	ใน HR Show							
98	Pool club #5	แม่บ้านชั้น 10			1				
99	Pool club #6	ครัวแม่บ้านชั้น 10							
100	Pool club #7	Pump room 1 100m2							
101	Pool club #8	Pump room 2 100m2							
102	Pool club #9	Pump room 3 100m2							
103	Pool club #10	Discard 1 100m2							
104	Pool club #11	Discard 2 100m2							
105	Pool club #12	แม่บ้านชั้น 10							
106	MSE #1	แม่บ้านชั้น 10							
107	MSE #2	แม่บ้านชั้น 10							
108	MSE #3	แม่บ้านชั้น 10							
109	MSE #4	แม่บ้านชั้น 10							
110	MSE #5	แม่บ้านชั้น 10							
111	MSE #6	แม่บ้านชั้น 10							
112	MSE #7	แม่บ้านชั้น 10							
113	MSE #8	แม่บ้านชั้น 10							
114	MSE #9	CCTV							
115	MSE #10	แม่บ้านชั้น 10							
116	MSE #11	แม่บ้านชั้น 10							
117	MSE #12	แม่บ้านชั้น 10							
118	MSE #13	แม่บ้านชั้น 10							
119	MSE #14	แม่บ้านชั้น 10							
120	MSE #15	แม่บ้านชั้น 10							
121	MSE #16	แม่บ้านชั้น 10							

5	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dr. C	Out	Number of Tanks				
40	X24#1	แม่บ้านชั้น 10		1					
41	X24#2	แม่บ้านชั้น 1		1					
42	X24#3	แม่บ้านชั้น 2		1					
43	X24#4	แม่บ้านชั้น 2		1					
44	X25#1	Bed room 1		1					
45	X25#2	Bed room 2		1					
46	X25#3	Bed room 3		1					
47	X25#4	Bed room 4		1					
48	X25#5	แม่บ้านชั้น 1		1					
49	X25#6	แม่บ้านชั้น 1		1					
50	X26#1	แม่บ้านชั้น 1		1					
51	X26#2	แม่บ้านชั้น 1		1					
52	X26#3	แม่บ้านชั้น 1		1					
53	X26#4	แม่บ้านชั้น 1		1					
54	X26#5	แม่บ้านชั้น 1		1					
55	X26#6	แม่บ้านชั้น 1		1					
56	X26#7	แม่บ้านชั้น 1		1					
57	X26#8	แม่บ้านชั้น 1		1					
58	X26#9	แม่บ้านชั้น 1		1					
59	X26#10	แม่บ้านชั้น 1		1					
60	X26#11	แม่บ้านชั้น 1		1					
61	X26#12	แม่บ้านชั้น 1		1					
62	X26#13	แม่บ้านชั้น 1		1					
63	X26#14	แม่บ้านชั้น 1		1					
64	X26#15	แม่บ้านชั้น 1		1					
65	X26#16	แม่บ้านชั้น 1		1					
66	X26#17	แม่บ้านชั้น 1		1					
67	X26#18	แม่บ้านชั้น 1		1					
68	X26#19	แม่บ้านชั้น 1		1					
69	X26#20	แม่บ้านชั้น 1		1					
70	X26#21	แม่บ้านชั้น 1		1					
71	X26#22	แม่บ้านชั้น 1		1					
72	X26#23	แม่บ้านชั้น 1		1					
73	X26#24	แม่บ้านชั้น 1		1					
74	X26#25	แม่บ้านชั้น 1		1					
75	X26#26	แม่บ้านชั้น 1		1					
76	X26#27	แม่บ้านชั้น 1		1					
77	X26#28	แม่บ้านชั้น 1		1					
78	X26#29	แม่บ้านชั้น 1		1					
79	X26#30	แม่บ้านชั้น 1		1					
80	X26#31	แม่บ้านชั้น 1		1					

ร.ร.	สถานที่	จุดเสี่ยง	ชนิด			การดำเนินการ	ผู้ดูแล	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			On	Off	Not				
81	YAYA 51	Server room	1						
82	YAYA 52	ครัวชั้น 2		1					
83	YAYA 53	Drop off			1				
84	YAYA 54	บันไดหนีไฟ 18		1					
85	The Heart 51	Finger scan	1						
86	The Heart 52	Carlane 1							
87	The Heart 53	Carlane 2			1				
88	The Heart 54	Carlane Kitchen							
89	The Heart 55	Accounting Office	1						
90	The Heart 56	HR Office	1						
91	The Heart 57	HK Office	1						
92	The Heart 58	Gas station		1					
93	The Heart 59	Pump room	1						
94	Pool club 21	รถบรรทุกชั้น 2							
95	Pool club 22	บันได Office 11	1						
96	Pool club 23	บันได Office 18	1						
97	Pool club 24	บันได HK Store	1						
98	Pool club 25	บันได HK Store	1						
99	Pool club 26	บันได Pool Bar	1						
100	Pool club 27	Pump Room 11	1						
101	Pool club 28	Pump Room 22	1						
102	Pool club 29	Pump Room 33	1						
103	Pool club 30	Discard 11	1						
104	Pool club 31	Discard 2	1						
105	Pool club 32	บันไดสวนพฤกษศาสตร์	1						
106	MEE 31	บันไดบันได	1						
107	MEE 32	บันไดบันได	1						
108	MEE 33	บันไดบันได	1						
109	MEE 34	บันไดบันได	1						
110	MEE 35	บันไดบันได	1						
111	MEE 36	บันไดบันได	1						
112	MEE 37	บันไดบันได	1						
113	MEE 38	บันไดบันได	1						
114	MEE 39	บันไดบันได	1						
115	MEE 40	บันไดบันได	1						
116	MEE 41	บันไดบันได	1						
117	MEE 42	บันไดบันได	1						
118	MEE 43	บันไดบันได	1						
119	MEE 44	บันไดบันได	1						
120	MEE 45	บันไดบันได	1						
121	MEE 46	บันไดบันได	1						

ร.ร.	สถานที่	จุดเสี่ยง	ชนิด			การดำเนินการ	ผู้ดูแล	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			On	Off	Not				
40	X2461	บันไดหนีไฟ G	1						
41	X2462	บันไดหนีไฟ 1		1					
42	X2463	บันไดหนีไฟ 2		1					
43	X2464	บันไดหนีไฟ 2		1					
44	X2465	บันไดหนีไฟ 1		1					
45	X2466	บันไดหนีไฟ 2		1					
46	X2467	บันไดหนีไฟ 3		1					
47	X2468	บันไดหนีไฟ 4		1					
48	X2469	บันไดหนีไฟ		1					
49	X2470	บันไดหนีไฟ		1					
50	X2471	บันไดหนีไฟ		1					
51	X2472	บันไดหนีไฟ		1					
52	X2473	บันไดหนีไฟ		1					
53	X2474	บันไดหนีไฟ		1					
54	X2475	บันไดหนีไฟ		1					
55	X2476	บันไดหนีไฟ		1					
56	X2477	บันไดหนีไฟ		1					
57	X2478	บันไดหนีไฟ		1					
58	X2479	บันไดหนีไฟ		1					
59	X2480	บันไดหนีไฟ		1					
60	X2481	บันไดหนีไฟ		1					
61	X2482	บันไดหนีไฟ		1					
62	X2483	บันไดหนีไฟ		1					
63	X2484	บันไดหนีไฟ		1					
64	X2485	บันไดหนีไฟ		1					
65	X2486	บันไดหนีไฟ		1					
66	X2487	บันไดหนีไฟ		1					
67	X2488	บันไดหนีไฟ		1					
68	X2489	บันไดหนีไฟ		1					
69	X2490	บันไดหนีไฟ		1					
70	X2491	บันไดหนีไฟ		1					
71	X2492	บันไดหนีไฟ		1					
72	X2493	บันไดหนีไฟ		1					
73	X2494	บันไดหนีไฟ		1					
74	X2495	บันไดหนีไฟ		1					
75	X2496	บันไดหนีไฟ		1					
76	X2497	บันไดหนีไฟ		1					
77	X2498	บันไดหนีไฟ		1					
78	X2499	บันไดหนีไฟ		1					
79	X2500	บันไดหนีไฟ		1					
80	X2501	บันไดหนีไฟ		1					
81	X2502	บันไดหนีไฟ		1					
82	X2503	บันไดหนีไฟ		1					
83	X2504	บันไดหนีไฟ		1					
84	X2505	บันไดหนีไฟ		1					
85	X2506	บันไดหนีไฟ		1					
86	X2507	บันไดหนีไฟ		1					
87	X2508	บันไดหนีไฟ		1					
88	X2509	บันไดหนีไฟ		1					
89	X2510	บันไดหนีไฟ		1					
90	X2511	บันไดหนีไฟ		1					
91	X2512	บันไดหนีไฟ		1					
92	X2513	บันไดหนีไฟ		1					
93	X2514	บันไดหนีไฟ		1					
94	X2515	บันไดหนีไฟ		1					
95	X2516	บันไดหนีไฟ		1					
96	X2517	บันไดหนีไฟ		1					
97	X2518	บันไดหนีไฟ		1					
98	X2519	บันไดหนีไฟ		1					
99	X2520	บันไดหนีไฟ		1					
100	X2521	บันไดหนีไฟ		1					
101	X2522	บันไดหนีไฟ		1					
102	X2523	บันไดหนีไฟ		1					
103	X2524	บันไดหนีไฟ		1					
104	X2525	บันไดหนีไฟ		1					
105	X2526	บันไดหนีไฟ		1					
106	X2527	บันไดหนีไฟ		1					
107	X2528	บันไดหนีไฟ		1					
108	X2529	บันไดหนีไฟ		1					
109	X2530	บันไดหนีไฟ		1					
110	X2531	บันไดหนีไฟ		1					
111	X2532	บันไดหนีไฟ		1					
112	X2533	บันไดหนีไฟ		1					
113	X2534	บันไดหนีไฟ		1					
114	X2535	บันไดหนีไฟ		1					
115	X2536	บันไดหนีไฟ		1					
116	X2537	บันไดหนีไฟ		1					
117	X2538	บันไดหนีไฟ		1					
118	X2539	บันไดหนีไฟ		1					
119	X2540	บันไดหนีไฟ		1					
120	X2541	บันไดหนีไฟ		1					
121	X2542	บันไดหนีไฟ		1					

อิน รามบุญ

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 15/6/63


ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	Staff Extincter	Michan	IKI	Serial no	Front Tube	Disco BB	Ps. 1	Ps7	
2.สายดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 15/6/63

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ถังดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.ถังดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	อิน รามบุญ	

* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ



ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด				สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Day	Cool	Heating	Ad. Water					
122	Cool SPAN6	Habla 6	1				✓				
123	Cool SPAN7	Reception	1				✓				
124	Cool SPAN8	Staff	1				✓				
125	Cool SPAN9	Steam room	1				✓				
126	Habla 71	CHI CHI ในห้อง Server					✓				
127	Habla 72	Server no 2					✓				
128	Habla 73	ในตู้ไฟฟ้า CHI no 3	1				✓				
129	Habla 74	ในตู้ไฟฟ้า CHI B	1				✓				
130	Habla 75	ในตู้ไฟฟ้า HK ลิฟท์	1				✓				
131	HOT BOX	ห้องลิฟท์				1	✓				
132	HOT BOX	ห้องควบคุมลิฟท์	1				✓				
133	Filled Station	ประจุลิฟท์	1				✓				
134	Beach Pool	บ่อ	1				✓				
135	Office Side	ถังลิฟท์	1				✓				
136	ถังลิฟท์ 1	ถังลิฟท์	1				✓				
137	ถังลิฟท์ 2	ถังลิฟท์	1				✓				
138	Capacitor#1	ถังลิฟท์	1				✓				
139	Driver#1	ถังลิฟท์	1				✓				
140	Office Gardener	ถังลิฟท์	1				✓				
141	Control P#2 #1	ถังลิฟท์ P#2 #1	1				✓				
142	Control P#2 #2	ถังลิฟท์ P#2 #2	1				✓				
143	Control C22	ถังลิฟท์ C22	1				✓				
144	Control J#0#1	ถังลิฟท์ C18	1				✓				
145	H#E#1	ถังลิฟท์	1				✓				
146	H#E#2	ถังลิฟท์	1				✓				
147	H#E#3	ถังลิฟท์	1				✓				
148	H#E#4	Gray 1 ลิ้นชัก	1				✓				
149	H#E#5	Gray 1 ลิ้นชัก	1				✓				
150	H#E#6	Gray 2 ลิ้นชัก	1				✓				
151	H#E#7	Gray 2 ลิ้นชัก	1				✓				
152	H#E#8	Bus house	1				✓				
รวม			67	50	0	18	6	4	7	162	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking-2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 10	หมายเหตุ
1.ยกตัวขึ้นเพื่อจัด มรดก 1 "	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.ตามใบตรวจวัด 25'	N/A	✓	N/A	N/A	N / K	N/A	N/A	N / K	
3.เบี่ยง	N/A	N/A	N/A	N/A	N / K	N/A	N/A	N / K	
4.เช็คค่า / เช็คท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ปิดแอร์ในตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมีสวิตช์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปิดแอร์พัด	N/A	H/A	H/A	H/A	G/A	S/A	S/A	B/A	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ถัดไปจนถึง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ		ที่ No 9 LIR-1	ที่ No 10 LIR-2	ที่ No 11 พร้อมใบแนบ	ที่ No 12	ที่ No 13	ที่ No 14	ที่ No 15	ที่ No 16	หมายเหตุ
1. สายส่งไฟฟ้าบริเวณวัด ขนาด 1"		✓	✓	✓						
2. สายส่งไฟฟ้าขนาด 2.5"		N/K	N/K	N/K						
3. รางเดิน		N/K	N/K	N/K						
4. บันได / รางเดิน		✓	✓	✓						
5. อุปกรณ์เสริม		✓	✓	✓						
6. รางเดิน / รางเดิน		✓	✓	✓						
7. เสาตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า		✓	✓	✓						
8. อุปกรณ์		อุปกรณ์	อุปกรณ์	อุปกรณ์						

[illegible]

ប្រើប្រាស់៖

๒๖๘
 นายณัฐพงษ์
 นายณัฐพงษ์

[illegible]

รายงานสหประชาชาติประจำปี ๒๕๖๕
YAYA Convention

ลำดับ	ชื่อหัวข้อ	ผู้ No.9	ผู้ No.10	ผู้ No.11	ผู้ No.12	ผู้ No.13	ผู้ No.14	ผู้ No.15	ผู้ No.16	รวม
		LP-1	LP-2	ผู้ No.10	ผู้ No.11	ผู้ No.12	ผู้ No.13	ผู้ No.14	ผู้ No.15	ผู้ No.16
1	งานสำรวจดินบริเวณรอบ 1"	✓	✓	✓						
2	งานสำรวจดินรอบ 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3	งานสำรวจดินรอบ 3"	N/A	N/A	N/A						
4	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
5	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
6	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
7	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
8	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
9	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
10	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
11	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
12	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
13	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
14	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
15	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
16	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
17	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
18	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
19	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
20	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
21	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
22	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
23	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
24	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
25	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
26	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
27	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
28	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
29	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
30	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
31	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
32	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
33	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
34	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
35	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
36	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
37	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
38	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
39	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
40	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
41	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
42	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
43	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
44	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
45	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
46	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
47	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
48	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
49	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						
50	ดินรอบ / ไร่	✓	✓	✓						

บทเรียน	สาระการเรียนรู้	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการเรียนรู้
บทเรียนที่ ๑	ความรู้เกี่ยวกับความหมายของงานเขียนเชิงพรรณนา	การบรรยาย	เอกสารประกอบการเรียน
บทเรียนที่ ๒	ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานเขียนเชิงพรรณนา	การบรรยาย	เอกสารประกอบการเรียน
บทเรียนที่ ๓	ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนงานเขียนเชิงพรรณนา	การบรรยาย	เอกสารประกอบการเรียน
บทเรียนที่ ๔	ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนเชิงพรรณนา	การบรรยาย	เอกสารประกอบการเรียน

ប្រើប្រាស់៖

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Sanitary room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco 88	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายดับเพลิงขนาด 2.5"	/	N/A	N/A	N/A	/	/	N/A	N/A	
3.ถังดับเพลิงชนิด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 Pa	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chho	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 PS3	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายดับเพลิงขนาด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คพบเรียบร้อย
* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ไม่ครบชุด
* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (อุปกรณ์เป็นแบบอื่น)

วันที่ : _____

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco 88	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายดับเพลิงขนาด 2.5"	/	N/A	N/A	N/A	/	/	N/A	N/A	
3.ถังดับเพลิงชนิด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 Pa	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chho	ตู้ No.6 PS10	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 PS3	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายดับเพลิงขนาด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.ถังดับเพลิงชนิด 1.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	สุเมธ	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คพบเรียบร้อย
* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ไม่ครบชุด
* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (อุปกรณ์เป็นแบบอื่น)

วันที่ : _____

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 5 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking-2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 2 กันยายน 2564

ลำดับ	ตู้ No.9 LR-1	ตู้ No.10 LR-2	ตู้ No.11 ห้องเก็บของ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓						
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
5.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
6.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
7.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน						

หมายเหตุ :
• เครื่องหมาย
• เครื่องหมาย
• เครื่องหมาย

วันที่ :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 5 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking-2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 10	หมายเหตุ
1.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน 9 กันยายน 2564

ลำดับ	ตู้ No.9 LR-1	ตู้ No.10 LR-2	ตู้ No.11 ห้องเก็บของ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.งานส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓						
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
5.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
6.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
7.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค	หิฎฎาน	หิฎฎาน	หิฎฎาน						

หมายเหตุ :
• เครื่องหมาย
• เครื่องหมาย
• เครื่องหมาย

วันที่ :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	HK Office	Training	Parking-1	Parking-2	YAYA 3	YAYA 11	YAYA 23	YAYA 16	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ถังดับเพลิง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายส่งน้ำดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.9	ตู้ No.10	ตู้ No.11	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายส่งน้ำดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย

* เครื่องหมาย

* เครื่องหมาย

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

บันทึก

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Told	Disc 88	Pa 1	Pa7	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายส่งน้ำดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	PA	2B	P823	1B	Total chao	P510	P512	P3	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ถังดับเพลิง	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายส่งน้ำดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.ถังดับเพลิง / ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	หิวงอก	

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย

* เครื่องหมาย

* เครื่องหมาย

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

บันทึก

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.หัวฉีด/ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / ใช้งานได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 PB	ตู้ No.2 ZB	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 PS	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / ใช้งานได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย

วันที่:

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.หัวฉีด/ถังดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / ใช้งานได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 PB	ตู้ No.2 ZB	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS10	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 PS	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / ใช้งานได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย

วันที่:

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking-2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ถังกด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องมือทดสอบมีบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.9 LHC-1	ตู้ No.10 LHC-2	ตู้ No.11 ห้องเก็บของ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ถังกด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพดี / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องมือทดสอบมีบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	พญ.ดร.กนก	

หมายเหตุ


- * เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คครบถ้วนสมบูรณ์
- * เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
- * เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีการตรวจเช็ค (อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้)

บันทึก :




เอกสารแนบที่ 6
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / สึนามิ

Fire Evacuation Plan



Tsunami Activation Flow Chart



เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket
Delivery Note - 2025000261

Purchase Admin
PURCHASE ORDER RECEIVING

Thanuchanock Kiewthianong
25.08.2025 17:00

RECEIVING RECORD

YAYA

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
พิกุล ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
81 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิกุล อำเภอเมืองภูเก็ต 83000

Invoice No.: 2025000261
Order No.: POYAYA202508-01183
Receipt No.: 001387
Date: 25.08.2025
Invoice Date: 17.08.2025

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/การกำจัดขยะ	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item									0.00
System Currency									THB
Supplier Currency									THB
Total:									THB
Engineer (Yaya)									THB
Grand Total Net									2,500.00
Supplier Currency									2,500.00
Grand VAT Amount									0.00
Grand Total Gross									2,500.00

THB 2,500.00
THB 2,500.00
THB 0.00
THB 2,500.00

Department By :
Date :
Cost Controller By :
Date :

Delivery Note - 2025000261
Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, Pf-Deposit, Z-add. Position

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakdidd Rd., Tambol Wichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lucky@phuketmail.com
Tax Payer No.: 0833547001415

INVOICE	
MESSRS: บริษัท พิกุล ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด (ส่วนกลาง) Tax: 0-1055-45088-75-9	INVOICE NO: IT2025000261
ADDRESS: 81 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิกุล อำเภอเมืองภูเก็ต 83000 Tel. Fax. Email.	DATE: 17 Aug 2025
	DUE DATE: 31 Aug 2025

DATE	Description	PAX	VAT NO.	VCH NO.	AMOUNT
17 Aug 2025	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 1 คัน @ 2,500 บาท *** รวมค่าขนส่ง 339,255.172*** (two thousand, five hundred)	0	70-1598	41/12	2,500.00
Baht				Total	2,500.00

SEID BY	DATE	RECEIVED BY	DATE
	17 Aug 2025		

Please Examine This Statement. If no error is reported within seven days the account will be considered correct. Please make your cheque cross "A/C Payee Only" and made payable to "PHUKET LUCKY TRANSPORT Ltd.,Part. " ACCOUNT 482 2 357 39
9 KASIKORN BANK Centre Festival Phuket

PURCHASE ORDER

Code Supplier	CPH112	PO No.	POYAYA202508-01183				
Supplier	Phuket Lucky Transport Limited Partnership ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต 51 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000	PR No.	i25-05803				
		Order Date:	19.08.2025				
		Delivery Date:	22.08.2025				
		Page No :	PAGE1 Of 1				
Tel:		Term of payment :	Credit 15 Days				
Fax:		Delivery to:	Engineer (Yaya)				
Contract							
Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถส่งสิ่งปฏิกูล รถปฎิกูล The heart	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :	Sub Total	2,500.00
	Val 7%	0.00
	Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (กรณีส่งของไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รับทราบทันที)
2. Delivery accepted subject to count, weight and approval. (รับของแล้วแต่ไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รับทราบทันที)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (เมื่อชำระเงินต้องมีใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษีแนบมา)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (กรณีไม่ส่งของครบถ้วนตามกำหนดเวลาให้แจ้งผู้รับทราบทันที)

APPROVED BY: User Status OK
Level 1 OK
Supawong Siemsorn
Date/Time
19/08/2025 8:29 AM

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket

PURCHASE REQUEST

Authorised
Request No. : i25-05810
Request Date: 19.08.2025

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
51 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รถปฎิกูล The heart

Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Date Wanted
1	Waste Removal/รถส่งสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	2,500.000	22.08.2025
	Expense Account: 89132	Inventory Account: 15110	Last recv. Price/BU: 4,000.00	Min SOH: 0.00	
		Preferred Stock Unit: Each	SOH: 27.00	Max SOH: 0.00	

Notes: รถปฎิกูล The heart

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn		19/08/2025 8:29 AM

Requestor :

Department Head:

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket
Delivery Note - 43-05

PURCHASE ORDER RECEIVING

Purchase Admin
24.10.2025 14:58
Thanutchanon Kiewthianong

RECEIVING RECORD

YAYA

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
สำนักงานขนส่งภูเก็ต จำกัด
51 หมู่ 7 ถนนสาย 1 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองภูเก็ต 83000

Invoice No.: 43-05
Order No.: POYAYA202510-01423
Receipt No.: 001664
Data : 24.10.2025
Invoice Date : 29.10.2025

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/อุปกรณ์กำจัด	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item									
System Currency									
Supplier Currency									
Total:									
Engineer (Yaya)									
THB									
2,500.00									
THB									
2,500.00									
THB									
2,500.00									

Grand Total Net
Supplier Currency
Grand VAT Amount
Grand Total Gross

THB
2,500.00
THB
0.00
THB
2,500.00

Department By :
Date :
Cost Controller By :
Date :

Page 1
: S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, PF-Deposit, Z-add, Position



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership

51 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

Authorized

Request No. : 125-06144

Request Date: 22.10.2025

Internal Note : ภูเก็ต อุทยาน The Heart

External Note :

Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)

Delivery Date: 24.10.2025

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/รถสูบล้าง	1,000	Each	2,500.000	2,500.00

Notes: ภูเก็ต อุทยาน The Heart

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn		23/10/2025 1:44 PM

Charn Issara Residence Co.,Ltd. (Head Office)

88 Moo 8 , Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000,

Thailand

TAX ID: 0-1056-45088-75-9

Tel : (06 76) 371 002 Fax : (06 76) 371 011



PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112

Supplier

Phuket Lucky Transport Limited Partnership

51 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

PO No.

PR No.

Order Date:

Delivery Date:

Page No :

Term of payment :

Delivery to:

POYAYA202510-01423

125-06144

24.10.2025

24.10.2025

PAGE1 OF 1

Credit 15 Days

Engineer (Yaya)

Tel:

Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถสูบล้าง ภูเก็ต อุทยาน The Heart	1,000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery (กรณีไม่แนบใบแจ้งหนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval (หากไม่ชั่งน้ำหนักและไม่อนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่ลงนามแล้วมาพร้อมใบรับ)
- The Hotel reserves the right to cancel all order not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับส่งมอบภายในวันที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY:

Level 1 Status OK

User

Supawong Siemsorn

Department /Info

Date/Time
23/10/2025 1:44 PM

Purchasing MGR

Date

2,500.00

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket
Delivery Note - 43-22

PURCHASE ORDER RECEIVING

Purchase Admin
19.12.2025 16:39
Thamuchanock Kiewthanong

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
จำนวนรถบรรทุก ๑ คัน และ รถบรรทุก ๑ คัน
๕๑ ตู้ ๗ คันรถบรรทุก จำนวนรถบรรทุก ๑ คัน ๕๑ ตู้

YAYA

Invoice No.: 43-22
Deliv. Loc: Engineer (Yaya)
Order No.: POYAYA202512-01744
Receipt No.: 002033
Data : 19.12.2025
Invoice Date : 07.12.2025

Sl. No.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
1	1003901	Waste Removal/รถบรรทุก	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item									0.00
System Currency									THB
Supplier Currency									THB
Total:									THB

Grand Total Net
Supplier Currency
Grand VAT Amount
Grand Total Gross

THB 2,500.00
THB 2,500.00
THB 0.00
THB 2,500.00

Department By :

Cost Controller By :

Date :

Date :

Page 1

and (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-incomplete, PI-Deposit, Z-add, Position



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ทางด่วนภูเก็ต จำกัด ถนนภูเก็ต
51 หมู่ 7 ถนนภูเก็ต ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต 83000

Authorised
Request No. : 125-06625
Request Date: 19.12.2025

Internal Note :
External Note :

Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)				Delivery Date: 20.12.2025	
Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/กำจัดมูลฝอย	1.000	Each	2,500.000	2,500.00
Authorization Details					
Level	Status	User	Department / Info		
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	19/12/2025 3:16 PM		

Requested By

Orathai Nantaboot

Date: 19.12.2025

Purchasing MGR

Date

2,500.00

Charm Issara Residence Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000,
Thailand

TAX ID: 0-1055-45088-75-9
Tel : (66 76) 371 082 Fax : (66 76) 371 011

Sri panwa
PHUKET

PURCHASE ORDER

Code Supplier		CPH112		PO No.		POYAYA202512-01744	
Supplier		Phuket Lucky Transport Limited Partnership บริษัท ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด และ หจก. ลัคกี้		PR No.		125-06625	
51 หมู่ 7 ถนนภูเก็ต ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต 83000				Order Date:		19.12.2025	
				Delivery Date:		20.12.2025	
				Page No :		PAGE1 OF 1	
				Term of payment :		Credit 15 Days	
				Delivery to:		Engineer (Yaya)	
Tel:							
Fax:							
Contract							
Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/กำจัดมูลฝอย	1.000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :	Sub Total	2,500.00
	Vat 7%	0.00
	Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

1. Invoice must accompany delivery (ราคาส่งและใบกำกับภาษีต้องมีครบถ้วน)
2. Delivery accepted subject to count, weight and approval (ราคาส่งและใบกำกับภาษีต้องมีครบถ้วน)
3. Attach Original Purchase order and Invoice duly signed to the receipt when present for payment (ราคาส่งและใบกำกับภาษีต้องมีครบถ้วน)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order (ราคาส่งและใบกำกับภาษีต้องมีครบถ้วน)

APPROVED BY:

Level 1 Status OK

User Supawong Siemsorn

Department /Info

Date/Time 19/12/2025 3:16 PM

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakulnith Rd., Tambol Wichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lucky@hotmail.com
Tax Payer No.: 0833547001415

INVOICE	
MESSRS: บริษัท สหประชา แชนแนล จำกัด (ส่วนงานไทย) Tax.0-1055-56115-59-I	INVOICE NO: IT2025000233
ADDRESS: 88 หมู่ 7 ถนนสัปดาห์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต 83000 Tel. Fax. Email.	DATE: 16 Jul 2025
	DUE DATE: 30 Jul 2025

DATE	Description	TRSF/TOUR	PAY	VAN NO.	VCH NO.	AMOUNT
17 Mar 2025	ค่าขนส่งสินค้า 1,500 บาท ภูเก็ต ไปภูเก็ต ค่าขนส่งสินค้า 1,500 บาท		0	70-1455		1,500.00
Bak	(one thousand, five hundred)				Total	1,500.00

Please Examine This Statement. If no error is reported within seven days the account will be considered correct. Please make your cheque cross "A/C Payee Only" and made payable to "PHUKET LUCKY TRANSPORT Ltd, Part." ACCOUNT 482 2 357 39 9 KASIKORN BANK Centre Festival Phuket

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Umaporn Jorjith
Delivery Note - 2025000233	PURCHASE ORDER RECEIVING	18.07.2025 19:58

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
หน้าชั้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ซีกที่ หาดสวนทราย
51 หมู่ 7 ถนนสัปดาห์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000

Order No.: PO202507-15185 Date: 18.07.2025
Receipt No.: 014966 Invoice Date: 16.07.2025

Deliv Loc	Engineer	Article	Unit	ordered	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
1003001	Waste Removal/รถขนส่ง	1.00	Each	1.00	1.00	0%	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item									
System Currency									
Supplier Currency									
Total:	Engineer							1,500.00	THB
								1,500.00	THB

Grand Total Net 1,500.00 THB
Supplier Currency 1,500.00 THB
Grand VAT Amount 0.00 THB
Grand Total Gross 1,500.00 THB

Department By :

Cost Controller By :

Date :

Date :

Page 1



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership

51 หมู่ที่ 7 ถนนสายวิเศษ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Authorised

Request No. : 125-354540

Request Date: 16.07.2025

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/ขุดลอก/ขุดลอก	1.000	Each	1,500.000	1,500.00

Notes:

ขุดลอก/ขุดลอก/ขุดลอก

Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:63.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Semsorn	Asst Chief Engineer	18/07/2025 9:14 AM

Requested By

Orathai Nantiaboot

1,500.00



Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1056-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 082 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนสายวิเศษ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
PO No. PO202507-15185
PR No. 125-354540
Order Date: 18.07.2025
Delivery Date: 18.07.2025
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/ขุดลอก/ขุดลอก ขุดลอก/ขุดลอก/ขุดลอก Grey2	1.00	Each	1,500.00	0.00%	1,500.00	1,500.00

Remarks :

Sub Total	1,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	1,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery (กรณีส่งมอบสินค้าโดยรถบรรทุก)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (สินค้าต้องผ่านการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (กรณีนำใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้มาชำระเงินต้องมีลายเซ็น)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (กรณีไม่ส่งมอบสินค้าตามวันที่ระบุในใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY:

Level 1 Status OK

User Supawong Semsorn

Department / Info Asst Chief Engineer

Date/Time 18/07/2025 9:14 AM



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนสาย 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Authorised
Request No. : 125-358623
Request Date: 18.08.2025

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/รถเก็บขยะ	2,000	Each	2,500.000	5,000.00
Notes:		Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:64.00 Max SOH 0.00			

Authorization Details		Department / Info		Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	19/08/2025 5:43 PM
Level 2	OK	Siaramorn Phetawut	Purchasing Manager	19/08/2025 5:52 PM

Requested By

Orathai Nantaboot

5,000.00



Sripawan Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนสาย 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

PO No. PO202508-17739
PR No. 125-358623
Order Date: 20.08.2025
Delivery Date: 22.08.2025
Page No : PAGE1 OF 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถเก็บขยะ	2,000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	5,000.00

Remarks :

Sub Total	5,000.00
Val 7%	0.00
Grand Total	5,000.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งแล้ว)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว)

APPROVED BY:

Level	Status	User	Department /Info	Date/Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	19/08/2025 5:43 PM
Level 2	OK	Siaramorn Phetawut	Purchasing Manager	19/08/2025 5:52 PM

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Unlied Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
61 หมู่ที่ 7 ถนนพัตติเศษ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000

Invoice No.: 40-15
Order No.: PO202510-21953
Receipt No.: 021947
Date : 24.10.2025
Invoice Date : 19.10.2025

SE	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/อุปกรณ์กำจัด	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
อุปกรณ์กำจัด Poolclub									
Total:	Engineer (SPM1)	Total Value Discount Per Item System Currency Supplier Currency							
		THB	0.00						
		THB	2,500.00						
		THB	2,500.00						

Grand Total Net
Supplier Currency
Grand VAT Amount
Grand Total Gross

THB	2,500.00
THB	2,500.00
THB	0.00
THB	2,500.00

Department By :
Date :
Cost Controller By :
Date :
Page 1
: S-cancelled, R-retuned, M-deficiencies, U-incomplete, PF-Deposit, Z-add. Position



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
83000
51 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Authorised
Request No. : 125-365466
Request Date: 22.10.2025

Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)				
Pos	Article	Quantity	Unit	Total
1	Waste Removal/รถบรรทุกขยะ	1.000	Each	2,500.00
Notes: 1. รถบรรทุกขยะ 1 คัน				
Inv. Account: 80132 Stock Unit: Each SOH: 56.00 Max SOH: 0.00				
Authorization Details				
Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	23/10/2025 1:37 PM

Requested By
Orathai Nantaboot

2,500.00



Sripawan Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 082 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 83000
PO No. PO202510-21953
PR No. 125-365466
Order Date: 24.10.2025
Delivery Date: 24.10.2025
Page No : PAGE1 OF 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถบรรทุกขยะ	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :	Sub Total	2,500.00
	Val 7%	0.00
	Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (บิลค่าขนส่งต้องแนบมา)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่ลงนามแล้วมา)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับจัดส่งตามกำหนด)

APPROVED BY: User
Level 1 Status OK
Supawong Siemsorn

Date/Time
23/10/2025 1:37 PM

Department / Info
Asst Chief Engineer

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Umaporn Jorjitt
Delivery Note - 44/10	PURCHASE ORDER RECEIVING	18.11.2025 11:17

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
 51 หมู่ที่ 7 ถนนสกลนคร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต 83000

Invoice No.: 44/10 Order No.: P0202511-23721 Date: 18.11.2025
 Receipt No.: 023805 Invoice Date: 16.11.2025

Sl.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/ขนสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
จุดนำรถ Soul Cafe									
Total Value Discount Per Item								0.00	
System Currency								2,500.00	THB
Supplier Currency								2,500.00	THB

Grand Total Net 2,500.00 THB
 Supplier Currency 2,500.00 THB
 Grand VAT Amount 0.00 THB
 Grand Total Gross 2,500.00 THB

Department By : Cost Controller By :
 Date : Date :
 Page 1
 Cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-Incomplete, PF-Deposit, Z-add, Position

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

DELIVERY BILL

ใบที่

BOOK NO.

44

ใบที่

BILL NO.

90

บริษัท

CUSTOMER

บริษัท อ. สร้อยดาเหล็ก

เลขที่

DATE

16.11.2568

เลขที่

ADDRESS

88 ม. 8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 83000

เลขที่

AMOUNT

2500

เลขที่

DESCRIPTION

Waste Removal

เลขที่

UNIT PRICE

2500

เลขที่

AMOUNT

2500



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ท่ารถขนส่งภูเก็ต จำกัด สังกัด หน่วยงานรถ
51 หมู่ 7 ถนนถลาง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000

Authorised
Request No. : 125-368391
Request Date: 17/11/2025

Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/ขุดลอกท่อ ขุดลอกท่อระบายน้ำ	1.000	Each	2,500.000	2,500.00
Notes:					
		Stock Unit: Each	SOH:67.00	Max SOH 0.00	
Inv. Account: 89132					
Authorization Details					
Level	Status	User	Department / Info	Time	
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	17/11/2025 3:07 PM	

Requested By

Orathai Nantaboot

2,500.00



Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier: CPH112
Supplier: Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ท่ารถขนส่งภูเก็ต จำกัด สังกัด หน่วยงานรถ
51 หมู่ 7 ถนนถลาง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
PO No: PO202511-23721
PR No: 125-368391
Order Date: 17.11.2025
Delivery Date: 21.11.2025
Page No: PAGE1 OF 1
Term of payment: Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:
Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/ขุดลอกท่อ ขุดลอกท่อระบายน้ำ	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (ใบกำกับภาษีต้องแนบมาพร้อมกับการจัดส่ง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (การรับพัสดุต้องผ่านการชั่งตวงวัดและอนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษีที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมาแสดงเมื่อชำระเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับจัดส่งก่อนถึงกำหนด)

APPROVED BY:

Level 1 OK

User
Supawong Siemsorn

Department /Info
Asst Chief Engineer

Date/Time
17/11/2025 3:07 PM

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Umaporn Jomjit
Delivery Note - 44/19	PURCHASE ORDER RECEIVING	17.12.2025 9:35

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
 61 หมู่ที่ 7 ถนนสัถยเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต 83000

Order No.: PO202512-25955
 Receipt No.: 026157
 Date : 16.12.2025
 Invoice Date : 07.12.2025

Deliv Loc	Engineer (SPM1)	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/ถอนสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item 0.00									
System Currency									
Supplier Currency									
Total:	Engineer (SPM1)							2,500.00	THB
								2,500.00	THB

Grand Total Net 2,500.00 THB
 Supplier Currency 2,500.00 THB
 Grand VAT Amount 0.00 THB
 Grand Total Gross 2,500.00 THB

Department By : Cost Controller By :
 Date : Date :
 Page 1
 J: S-cancelled, R-retained, M-deficiencies, U-Incomplete, H-Deposit, Z-add, Position

ใบส่งของ DELIVERY BILL 送货单

เลขที่ ใบส่งของ BOOK NO. 44 19
 เลขที่ ใบส่งของ BILL NO. 19

ลูกค้า CUSTOMER บริษัท ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด
 ที่อยู่ ADDRESS 61 หมู่ที่ 7 ถนนสัถยเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
 วันที่ออกใบส่งของ DATE 16.12.2025

รายการส่งมอบ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
THB	THB	THB	THB
1. ถอนสิ่งปฏิกูล	1.00	2,500.00	2,500.00
รวม			2,500.00

รวมเงินส่งมอบ TOTAL 2,500.00

ผู้ส่งมอบ บริษัท ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด

ผู้รับมอบ บริษัท ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 83000
51 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Authorized
Request No. : 125-371612
Request Date: 11.12.2025

Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/ขุดลอกคลอง	1.000	Each	2,500.000	2,500.00

Notes: Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH: 68.00 Max SOH: 0.00

Authorization Details	User	Department / Info	Time
Level 1 OK	Supawong Slemsorn	Asst Chief Engineer	15/12/2025 3:18 PM

Requested By

Orathai Nantaboot

2,500.00



Sripanwa Management Co., Ltd. (Head Office)
88 Moo 8, Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-49-1
Tel: (66 76) 371 062 Fax: (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier: CPH112
Supplier: Phuket Lucky Transport Limited Partnership
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 83000
51 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

PO No.: P0202512-25955
PR No.: 125-371612
Order Date: 15.12.2025
Delivery Date: 16.12.2025
Page No.: PAGE1 OF 1
Term of payment: Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:

Contract	Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/ขุดลอกคลอง	ขุดลอก Poolclub	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks:

Sub Total	2,500.00
Vat 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (แนบใบแจ้งหนี้มาพร้อมกับการจัดส่ง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (รับของตามจำนวนและน้ำหนักที่ได้รับอนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่ลงนามแล้วมาพร้อมกับการชำระเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับจัดส่งภายในวันที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY:
Level 1 OK

User:
Supawong Semsorn

Department / Info:
Asst Chief Engineer

Date/Time:
15/12/2025 3:18 PM

เอกสารแนบที่ 9

ระบบสาธารณูปโภค

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : ชุมนุญ 087-7465008
 โทร : 076-371089 บริษัท : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 รันรันรณันธุชา : 01 มกราคม 2568
 รันรันรณันธุชา : 31 ธันวาคม 2568

GRUNDFOS
 SERVICE

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

- 1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCRI15-5 HQQE, A96501896, รุ่น PI0834
- 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos 85D15413
- 1.3 ข้อมูลทั่วไป (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความเร็วรอบ) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kW, กระแสไฟฟ้า 8.8 A
- 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร : จำนวนขั้วต่อ 2 Unit, Pressure Tank : GT-U 500V
- 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับขั้วต่อ : โวลต์ที่จุดเชื่อมต่อ 8.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

- 2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า
 - 2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
 - 2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
- 2.2. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Voltage Supply = 391,390,388 V
- 2.3. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Resistance : M1 = 17.17,18 Ω
- 2.4. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : M2 = 18.19,18 Ω
- 2.5. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Current : I1 = N/A
- 2.6. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : I2 = 4.1,3,4,4 A
- 2.7. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Insulation : M1 >21 MΩ
- 2.8. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : M2 >39 MΩ
- 2.9. เช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : PT = 46 PSI
- 2.10. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ

3. รายการงานที่ต้องเป็นหนังสือ

- 3.1. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ
- 3.2. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ
- 3.3. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ

สถานที่ติดตั้ง : Pool Club
 คนเขียน : รันรันรณันธุชา
 คนตรวจสอบ : รันรันรณันธุชา
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : ชุมนุญ 087-7465008
 โทร : 076-371089 บริษัท : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 รันรันรณันธุชา : 01 มกราคม 2568
 รันรันรณันธุชา : 31 ธันวาคม 2568

GRUNDFOS
 SERVICE

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

- 1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster Pump 2xCRI15-5 HQQE, A96501896, รุ่น PI0844
- 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
- 1.3 ข้อมูลทั่วไป (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความเร็วรอบ) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kW, กระแสไฟฟ้า 7.9 A
- 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร : จำนวนขั้วต่อ 2 Unit, Pressure Tank : GT-U 300V
- 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับขั้วต่อ : โวลต์ที่จุดเชื่อมต่อ 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

- 2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า
 - 2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
 - 2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
- 2.2. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Voltage Supply = 400,397,398 V
- 2.3. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Resistance : M1 = 17.17,17 Ω
- 2.4. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : M2 = 16.16,16 Ω
- 2.5. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Current : I1 = 5.3,5,4,5 A
- 2.6. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : I2 = 5.1,4,9,5,0 A
- 2.7. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : Insulation : M1 >400 MΩ
- 2.8. การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : M2 >200 MΩ
- 2.9. เช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันที่ติดตั้ง : PT = 45 PSI
- 2.10. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ

3. รายการงานที่ต้องเป็นหนังสือ

- 3.1. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ
- 3.2. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ
- 3.3. อุปกรณ์อื่นๆ : ☒ ไม่พบ

สถานที่ติดตั้ง : Pool Club
 คนเขียน : รันรันรณันธุชา
 คนตรวจสอบ : รันรันรณันธุชา
 SERVICE DEPARTMENT

วันที่ปฏิบัติงาน
: 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท
: Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่
: Sri panwa

บุคคลติดต่อ
: คุณสุ 087-7465008

โทร
: 076-371089 แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568

ติดต่อศูนย์บริการ
: 076-390569

GRUNDFOSS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์-อาทิตย์

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

SERVICE

GRUNDFOSS

1. ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.2 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.3 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.4 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.5 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.1.3. Start Setting of PSW 3

2.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.3. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.4. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.5. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.6. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.7. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.8. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.9. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.10. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3. รายการข้อบกพร่องที่พบและแก้ไข

3.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3.3. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.2. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.5. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.6. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.7. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.8. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.9. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.10. ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปฏิบัติงาน
: 31 กรกฎาคม 2568

บริษัท
: Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่
: Sri panwa

บุคคลติดต่อ
: คุณสุ 087-7465008

โทร
: 076-371089 แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568

ติดต่อศูนย์บริการ
: 076-390569

GRUNDFOSS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์-อาทิตย์

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

SERVICE

GRUNDFOSS

1. ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.2 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.3 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.4 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

1.5 ระบบปั๊มไฮดรอลิก

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.1.3. Start Setting of PSW 3

2.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.3. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.4. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.5. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.6. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.7. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.8. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.9. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

2.2.10. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3. รายการข้อบกพร่องที่พบและแก้ไข

3.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3.2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

3.3. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.2. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.5. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.6. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.7. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.8. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.9. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.10. ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Grundfos Service Center (Phuket Branch)
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวี 087-7465008 Fax : 076-510849
โทร	: 076-37089 มือถือ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster Pump 2xCR15-5 HQQE, 96501896, ผลิต P10823
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทั่วไป (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 4.0 kw, กระแสไฟฟ้า 7.9 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 450L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์เสริม	: 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	55 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	30 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบอุณหภูมิ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	อุปกรณ์เสริม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ

3.1	อุปกรณ์เสริม	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
- การบำรุง Pump 1, 2 และถังเก็บน้ำ		

สถานที่ตั้ง	: M&E BP-01	คนตรวจเช็ค	:
คนเขียน	:	ผู้ให้บริการ	:

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 1 สิงหาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Grundfos Service Center (Phuket Branch)
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวี 087-7465008 Fax : 076-510849
โทร	: 076-37089 มือถือ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Pump CH2-30 PT, 43502103, ผลิต P10319
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทั่วไป (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 0.28 kw, กระแสไฟฟ้า 2.3 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 8L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์เสริม	: - Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	20 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	N/A psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบอุณหภูมิ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	อุปกรณ์เสริม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ

3.1	อุปกรณ์เสริม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
- Pressure tank 8L และถังเก็บน้ำ		

สถานที่ตั้ง	: Sale office CH-PT	คนตรวจเช็ค	:
คนเขียน	:	ผู้ให้บริการ	:

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : ชุดกิจ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 : 01 มกราคม 2568
 วันที่ชุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์ที่สัญญา : 01 มกราคม 2568
 วันที่ชุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลการ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, โมเดล P10443
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ข้อมูลไฟฟ้า : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสไฟฟ้า 2.5 A
 1.4 ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : แรงดันไฟฟ้า 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 60L
 1.5 ข้อมูลการติดตั้ง : 3.5 Amp. (Overload high limit Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.3. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.4. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.5. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.6. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.7. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.8. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.9. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.10. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

3. รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

Support : การดูแลรักษา

หมายเหตุ : ไม่มี

Foot Valve : เป็นสัญญาณ Control Off ที่ไม่ได้รับ Bypass

สถานที่ติดตั้ง : PV-04
 วันที่ติดตั้ง :
 วันที่ตรวจสอบ :
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : ชุดกิจ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 : 01 มกราคม 2568
 วันที่ชุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์ที่สัญญา : 01 มกราคม 2568
 วันที่ชุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลการ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, โมเดล P10451
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ข้อมูลไฟฟ้า : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสไฟฟ้า 2.5 A
 1.4 ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : แรงดันไฟฟ้า 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 60L
 1.5 ข้อมูลการติดตั้ง : 3.5 Amp. (Overload high limit Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.3. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.4. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.5. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.6. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.7. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.8. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.9. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

2.10. การเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

3. รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

Support : การดูแลรักษา

หมายเหตุ : ไม่มี

Foot Valve : เป็นสัญญาณ Control Off ที่ไม่ได้รับ Bypass

สถานที่ติดตั้ง : PV-03
 วันที่ติดตั้ง :
 วันที่ตรวจสอบ :
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุภัท 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569
วันที่ศูนย์บริการ	: 31 กรกฎาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์ถึงอาทิตย์ : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊ม	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, รุ่น P10427
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน/กำลัง/กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสไฟฟ้า 2.5 A
1.4	ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าในระบบ	: จำนวนขั้ว 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ใบรับประกันปั๊ม 3.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของปั๊ม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,403,400 V
2.3.	ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ปั๊มกำลังรับ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.1,13.2,12.9 Ω
2.4.	ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,2.1 A
2.5.	ตรวจสอบค่าความต้านทานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.6.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 34 Psi
2.7.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10.	อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน

3.1	รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ส่ง
Support รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน		
หากมีการส่งอะไหล่เป็นชิ้นส่วน		

สถานที่ติดตั้ง	: PV-08	พนักงานที่ติดตั้ง	:
วันที่ติดตั้ง	: 30 กรกฎาคม 2568	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุภัท 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569
วันที่ศูนย์บริการ	: 31 กรกฎาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์ถึงอาทิตย์ : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊ม	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, รุ่น P10443
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน/กำลัง/กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสไฟฟ้า 2.5 A
1.4	ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าในระบบ	: จำนวนขั้ว 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ใบรับประกันปั๊ม 3.5 Amp. (Overload High Limit Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	40 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของปั๊ม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 408,406,406 V
2.3.	ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ปั๊มกำลังรับ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.1,13.2,13.0 Ω
2.4.	ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.07,1.9,2.0 A
2.5.	ตรวจสอบค่าความต้านทานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.6.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 33 Psi
2.7.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9.	ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10.	อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน

3.1	รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ส่ง
Support รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นชิ้นส่วน		
หากมีการส่งอะไหล่เป็นชิ้นส่วน		

สถานที่ติดตั้ง	: PV-07	พนักงานที่ติดตั้ง	:
วันที่ติดตั้ง	: 30 กรกฎาคม 2568	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สาขาที่	: Sri panwa
บุคลากรประจำ	: 087-7465008
โทร	: 076-37089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์ถึงอาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊ม	: Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4NS08030, รุ่น P10815
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 1 Unit, Pressure Tank : GT-D70 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไส้กรองน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการตั้งค่าปั๊ม	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi	Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	30 psi	Stop Setting of PSW 2 40 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1	รายการข้อผิดพลาด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
การเปิด/ปิด Flow Switch Header ด้านหน้า ตู้เย็น Pressure switch และ สาย ถังน้ำดื่ม ตรวจสอบแรงดันของ no.1 ในตู้เย็น			

การติดตั้ง	: LV-01	พนักงาน	: _____
การอนุมัติ	: _____	ผู้จัดการ	: _____



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สาขาที่	: Sri panwa
บุคลากรประจำ	: 087-7465008
โทร	: 076-37089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์ถึงอาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊ม	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44S01006, รุ่น P10443
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสไฟฟ้า 2.5 A
1.4	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 1 Unit, Pressure Tank : GT-H60L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไส้กรองน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการตั้งค่าปั๊ม	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	40 psi	Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	N/A	Stop Setting of PSW 2 N/A
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1	รายการข้อผิดพลาด	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ
Support ด้านหลังตู้เย็น Check Valve ที่ห้องเย็นตู้เย็น Eurostop 1*			

การติดตั้ง	: PV-11	พนักงาน	: _____
การอนุมัติ	: _____	ผู้จัดการ	: _____



SERVICE DEPARTMENT

[illegible]

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025
บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณสุภัท 087-7465008
โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อผู้บริหาร : 076-390569
วันที่เข้าปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันจันทร์ที่ภูเก็ต : 01 มกราคม 2568

วันศุกร์ที่ภูเก็ต : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, DAN508030, รุ่น PI0817
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลทางกล (ขนาดถัง, ความดัน)	: ขนาดถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลการปฏิบัติงาน	: 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1.	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2.	การเช็คแรงดันในระบบ	Voltage Supply = 400.398.399 V
2.3.	การเช็คแรงดันในระบบ	Resistance : M1 = 73.7, 74.4 Ω
2.4.	การเช็คแรงดันในระบบ	M2 = 73.7, 75.5 Ω
2.5.	การเช็คแรงดันในระบบ	Current : I1 = 29.3, 0.2.9 A
2.6.	การเช็คแรงดันในระบบ	I2 = 27.8, 2.7 A
2.7.	การเช็คแรงดันในระบบ	Insulation : M1 >260 MΩ
2.8.	การเช็คแรงดันในระบบ	M2 >450 MΩ
2.9.	การเช็คแรงดันในระบบ	PT = 35 Psi
2.10.	การเช็คแรงดันในระบบ	ไม่พบการรั่วซึม

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
Header จำนวน 1/1		
Pressure tank 1/1		

สถานที่ติดตั้ง : LV-09
วันที่ติดตั้ง :
ผู้ปฏิบัติงาน : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025
บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณสุภัท 087-7465008
โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อผู้บริหาร : 076-390569
วันที่เข้าปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันจันทร์ที่ภูเก็ต : 01 มกราคม 2568

วันศุกร์ที่ภูเก็ต : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, DAN508030, รุ่น PI0815
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลทางกล (ขนาดถัง, ความดัน)	: ขนาดถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลการปฏิบัติงาน	: 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1.	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2.	การเช็คแรงดันในระบบ	Voltage Supply = 399.398.398 V
2.3.	การเช็คแรงดันในระบบ	Resistance : M1 = 78.8, 0.8.0 Ω
2.4.	การเช็คแรงดันในระบบ	M2 = 8.0, 8.1 Ω
2.5.	การเช็คแรงดันในระบบ	Current : I1 = 28.2, 9.3.0 A
2.6.	การเช็คแรงดันในระบบ	I2 = 3.0, 3.0.2.9 A
2.7.	การเช็คแรงดันในระบบ	Insulation : M1 >230 MΩ
2.8.	การเช็คแรงดันในระบบ	M2 >230 MΩ
2.9.	การเช็คแรงดันในระบบ	PT = 35 Psi
2.10.	การเช็คแรงดันในระบบ	ไม่พบการรั่วซึม

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
Header จำนวน 1/1		
Pressure tank 1/1		

สถานที่ติดตั้ง : LV-08
วันที่ติดตั้ง :
ผู้ปฏิบัติงาน : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวี 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลภาพ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10817
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 193 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลการติดตั้ง	: จำนวนถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไส้กรองไฟฟ้า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึก	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	40 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.3.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.4.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.6.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.7.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.9.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อุปกรณ์การตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
-----	--------------------	---

ขอ Header ด้วยข้อมูล ดังนี้

ตามที่ได้แจ้ง	: LV-14	วันที่ตรวจ	:
โดยผู้ดำเนินการ	: คุณสุวี 087-7465008	วันที่ตรวจ	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวี 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลภาพ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10817
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 193 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลการติดตั้ง	: จำนวนถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไส้กรองไฟฟ้า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึก	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	45 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.3.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.4.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.6.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.7.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.9.	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อุปกรณ์การตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
-----	--------------------	---

ขอ Header ด้วยข้อมูล ดังนี้

ตามที่ได้แจ้ง	: LV-12	วันที่ตรวจ	:
โดยผู้ดำเนินการ	: คุณสุวี 087-7465008	วันที่ตรวจ	:



SERVICE DEPARTMENT

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 01-874444 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569 วันที่ : 01 กรกฎาคม 2568 วันที่นัดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร	
1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, DAN508030, 1.93 kw, 3.4 A
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ : Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ : 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : 1.2 วาล์วเปิดปิดถังเก็บน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค	
2.1	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า
2.1.1	Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 75 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2	การเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำและถังจ่ายน้ำ
2.3	การเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำและถังจ่ายน้ำ
2.4	การเช็คข้อมูลไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.5	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.6	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.7	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.8	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.9	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.10	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

3. รายการอะไหล่ที่ส่งมอบให้	
3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค
ข้อ Header ด้านจ่าย มีถังรับน้ำ	
รวม pressure switch 1 ชุด	

สถานที่ติดตั้ง	: LV-16	วันที่ติดตั้ง	:
ชื่อผู้ติดตั้ง	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 01-874444 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569 วันที่ : 01 กรกฎาคม 2568 วันที่นัดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร	
1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, DAN508030, 1.93 kw, 3.4 A
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ : Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ : 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : 1.2 วาล์วเปิดปิดถังเก็บน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค	
2.1	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า
2.1.1	Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2	การเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำและถังจ่ายน้ำ
2.3	การเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำและถังจ่ายน้ำ
2.4	การเช็คข้อมูลไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.5	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.6	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.7	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.8	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.9	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
2.10	การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

3. รายการอะไหล่ที่ส่งมอบให้	
3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค
ข้อ Header ด้านจ่าย มีถังรับน้ำ	
รวม pressure switch 1 ชุด	

สถานที่ติดตั้ง	: LV-15	วันที่ติดตั้ง	:
ชื่อผู้ติดตั้ง	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุ 087-7465008
โทร	: 076-371089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

	
Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา	: 01 กรกฎาคม 2568
วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของอุปกรณ์	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10822
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำในระบบ	: จำนวนถัง 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: โดย บริษัท เซ็นต้า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	35 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	อุปกรณ์อื่นๆ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายงานการให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่จาก
หมายเหตุ : 1. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 2. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 3. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 4. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม		

สถานที่ตั้ง	: LV-20	คนตรวจเช็ค	:
คนรับใช้	: คุณสุ 087-7465008	วันที่ตรวจเช็ค	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุ 087-7465008
โทร	: 076-371089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

	
Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา	: 01 กรกฎาคม 2568
วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของอุปกรณ์	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10741
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำในระบบ	: จำนวนถัง 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: โดย บริษัท เซ็นต้า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	35 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	อุปกรณ์อื่นๆ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายงานการให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่จาก
หมายเหตุ : 1. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 2. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 3. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม 4. Header ด้านซ้าย มีน้ำรั่วซึม		

สถานที่ตั้ง	: LV-19	คนตรวจเช็ค	:
คนรับใช้	: คุณสุ 087-7465008	วันที่ตรวจเช็ค	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2022 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณอ. 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10877
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำและเบ	: จำนวนถังเก็บ 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไม่พบอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	30 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10	อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
พบ Header ด้านจ่ายน้ำ มีน้ำรั่วซึม		
Magnetic-overload pump no.1 รั่วซึม (LADN31 LAIDN3+LCD09+RD08)		
ดำเนินการซ่อมแซม		
เปิดใช้งาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		

สถานที่ติดตั้ง : LV-22
 เลขที่บัญชี : 00000000000000000000
 วันที่ตรวจพบ : 31 กรกฎาคม 2568
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณอ. 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 01 มกราคม 2568
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, โมเดล P10822
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำและเบ	: จำนวนถังเก็บ 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไม่พบอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1	Start Setting of PSW 1	55 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	30 psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10	อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
พบ Header ด้านจ่ายน้ำ มีน้ำรั่วซึม		
Magnetic-overload pump no.1 รั่วซึม (LADN31 LAIDN3+LCD09+RD08)		
ดำเนินการซ่อมแซม		
เปิดใช้งาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		

สถานที่ติดตั้ง : LV-21
 เลขที่บัญชี : 00000000000000000000
 วันที่ตรวจพบ : 31 กรกฎาคม 2568
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025		ครั้งที่ 1/1	
วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2024		SERVICE	
บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.		GRUNDFOSS	
สถานที่ : Sri panwa		Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
บุคคลติดต่อ : คุณสุภา 087-7465008		Tel : 076-390569 Fax : 076-510849	
โทรศัพท์ : 076-371089		พื้นที่ช่างสัญญา : 01-พฤษภาคม 2568	
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569		วันที่ช่างสัญญา : 31 ธันวาคม 2568	
1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร			
1.1 รายละเอียดเครื่องจักร		: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4NS08030, โมเดล P10741	
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์		: Motor Grundfos	
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแส)		: 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A	
1.4 จำนวนและรหัสตัวเครื่อง		: 2 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L	
1.5 ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานประจำตัวช่าง		: โตะรีไฟแรงดันไฟฟ้า 3.4 Amp.	
2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค			
2.1. ตรวจสอบการทาสีถังรับน้ำ และถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1		55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi	
2.1.2. Start Setting of PSW 2		40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi	
2.2. ตรวจสอบน้ำมันในระบบและถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.4. ตรวจสอบอุณหภูมิถังและมอเตอร์ถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจสอบความดันของถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.6. ตรวจสอบค่าแรงดันของถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจสอบค่าแรงดันของถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.8. ตรวจสอบค่าแรงดันของถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.9. ตรวจสอบค่าแรงดันของถังพักน้ำ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.10. อุปกรณ์อื่นๆ		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
3. รายการงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น			
3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค		☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
4b Header ด้านล่าง		: 4b Header ด้านล่าง	
4c Header ด้านบน		: 4c Header ด้านบน	
4d Header ด้านล่าง		: 4d Header ด้านล่าง	
4e Header ด้านบน		: 4e Header ด้านบน	
4f Header ด้านล่าง		: 4f Header ด้านล่าง	
4g Header ด้านบน		: 4g Header ด้านบน	
4h Header ด้านล่าง		: 4h Header ด้านล่าง	
4i Header ด้านบน		: 4i Header ด้านบน	
4j Header ด้านล่าง		: 4j Header ด้านล่าง	
4k Header ด้านบน		: 4k Header ด้านบน	
4l Header ด้านล่าง		: 4l Header ด้านล่าง	
4m Header ด้านบน		: 4m Header ด้านบน	
4n Header ด้านล่าง		: 4n Header ด้านล่าง	
4o Header ด้านบน		: 4o Header ด้านบน	
4p Header ด้านล่าง		: 4p Header ด้านล่าง	
4q Header ด้านบน		: 4q Header ด้านบน	
4r Header ด้านล่าง		: 4r Header ด้านล่าง	
4s Header ด้านบน		: 4s Header ด้านบน	
4t Header ด้านล่าง		: 4t Header ด้านล่าง	
4u Header ด้านบน		: 4u Header ด้านบน	
4v Header ด้านล่าง		: 4v Header ด้านล่าง	
4w Header ด้านบน		: 4w Header ด้านบน	
4x Header ด้านล่าง		: 4x Header ด้านล่าง	
4y Header ด้านบน		: 4y Header ด้านบน	
4z Header ด้านล่าง		: 4z Header ด้านล่าง	
4aa Header ด้านบน		: 4aa Header ด้านบน	
4ab Header ด้านล่าง		: 4ab Header ด้านล่าง	
4ac Header ด้านบน		: 4ac Header ด้านบน	
4ad Header ด้านล่าง		: 4ad Header ด้านล่าง	
4ae Header ด้านบน		: 4ae Header ด้านบน	
4af Header ด้านล่าง		: 4af Header ด้านล่าง	
4ag Header ด้านบน		: 4ag Header ด้านบน	
4ah Header ด้านล่าง		: 4ah Header ด้านล่าง	
4ai Header ด้านบน		: 4ai Header ด้านบน	
4aj Header ด้านล่าง		: 4aj Header ด้านล่าง	
4ak Header ด้านบน		: 4ak Header ด้านบน	
4al Header ด้านล่าง		: 4al Header ด้านล่าง	
4am Header ด้านบน		: 4am Header ด้านบน	
4an Header ด้านล่าง		: 4an Header ด้านล่าง	
4ao Header ด้านบน		: 4ao Header ด้านบน	
4ap Header ด้านล่าง		: 4ap Header ด้านล่าง	
4aq Header ด้านบน		: 4aq Header ด้านบน	
4ar Header ด้านล่าง		: 4ar Header ด้านล่าง	
4as Header ด้านบน		: 4as Header ด้านบน	
4at Header ด้านล่าง		: 4at Header ด้านล่าง	
4au Header ด้านบน		: 4au Header ด้านบน	
4av Header ด้านล่าง		: 4av Header ด้านล่าง	
4aw Header ด้านบน		: 4aw Header ด้านบน	
4ax Header ด้านล่าง		: 4ax Header ด้านล่าง	
4ay Header ด้านบน		: 4ay Header ด้านบน	
4az Header ด้านล่าง		: 4az Header ด้านล่าง	
4ba Header ด้านบน		: 4ba Header ด้านบน	
4bb Header ด้านล่าง		: 4bb Header ด้านล่าง	
4bc Header ด้านบน		: 4bc Header ด้านบน	
4bd Header ด้านล่าง		: 4bd Header ด้านล่าง	
4be Header ด้านบน		: 4be Header ด้านบน	
4bf Header ด้านล่าง		: 4bf Header ด้านล่าง	
4bg Header ด้านบน		: 4bg Header ด้านบน	
4bh Header ด้านล่าง		: 4bh Header ด้านล่าง	
4bi Header ด้านบน		: 4bi Header ด้านบน	
4bj Header ด้านล่าง		: 4bj Header ด้านล่าง	
4bk Header ด้านบน		: 4bk Header ด้านบน	
4bl Header ด้านล่าง		: 4bl Header ด้านล่าง	
4bm Header ด้านบน		: 4bm Header ด้านบน	
4bn Header ด้านล่าง		: 4bn Header ด้านล่าง	
4bo Header ด้านบน		: 4bo Header ด้านบน	
4bp Header ด้านล่าง		: 4bp Header ด้านล่าง	
4bq Header ด้านบน		: 4bq Header ด้านบน	
4br Header ด้านล่าง		: 4br Header ด้านล่าง	
4bs Header ด้านบน		: 4bs Header ด้านบน	
4bt Header ด้านล่าง		: 4bt Header ด้านล่าง	
4bu Header ด้านบน		: 4bu Header ด้านบน	
4bv Header ด้านล่าง		: 4bv Header ด้านล่าง	
4bw Header ด้านบน		: 4bw Header ด้านบน	
4bx Header ด้านล่าง		: 4bx Header ด้านล่าง	
4by Header ด้านบน		: 4by Header ด้านบน	
4bz Header ด้านล่าง		: 4bz Header ด้านล่าง	
4ca Header ด้านบน		: 4ca Header ด้านบน	
4cb Header ด้านล่าง		: 4cb Header ด้านล่าง	
4cc Header ด้านบน		: 4cc Header ด้านบน	
4cd Header ด้านล่าง		: 4cd Header ด้านล่าง	
4ce Header ด้านบน		: 4ce Header ด้านบน	
4cf Header ด้านล่าง		: 4cf Header ด้านล่าง	
4cg Header ด้านบน		: 4cg Header ด้านบน	
4ch Header ด้านล่าง		: 4ch Header ด้านล่าง	
4ci Header ด้านบน		: 4ci Header ด้านบน	
4cj Header ด้านล่าง		: 4cj Header ด้านล่าง	
4ck Header ด้านบน		: 4ck Header ด้านบน	
4cl Header ด้านล่าง		: 4cl Header ด้านล่าง	

[illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 สิงหาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Grundfos Service Center (Phuket Branch)
บุคลากร	: สิริพันธ์ 087-7465008
โทร	: 076-371089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.1kw P20533
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 1 Unit, Pressure Tank : GT-H170 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	40 psi
2.1.2.	Stop Setting of PSW 2	N/A psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
-----	------------------------------	---

ช่างผู้ตรวจเช็ค Control เครื่องจักร

สถานที่ตั้ง	: FS-1/2	หน้างาน	:
วันที่ตรวจ	:	วันที่ตรวจ	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 สิงหาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Grundfos Service Center (Phuket Branch)
บุคลากร	: สิริพันธ์ 087-7465008
โทร	: 076-371089
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.1kw P20533
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 1 Unit, Pressure Tank : GT-H170 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	45 psi
2.1.2.	Stop Setting of PSW 2	N/A psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
-----	------------------------------	---

ช่างผู้ตรวจเช็ค Control เครื่องจักร

สถานที่ตั้ง	: FS-1/1	หน้างาน	:
วันที่ตรวจ	:	วันที่ตรวจ	:



SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

[illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 มี.ค. 2568	
บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.	
สถานที่ : Sri panwa	
บุคคลติดต่อ : คุณสุวิทย์ 087-7465008	
โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569	

1. ข้อมูลหลัก และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊มที่จะตรวจสอบนี้	:	Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปิราม P20620
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ไฟฟ้า	:	Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน,กระแสไฟ,ความถี่)	:	แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กระแสไฟฟ้า 193 kw, ความถี่ไฟฟ้า 3.4 A.
1.4	จำนวนน้ำที่ส่งต่อให้ระบบ	:	จำนวนถังเก็บ 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาล	:	โดยสรุปพบข้อบกพร่อง 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำ และเปิดใช้งาน	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50	psi	Stop Setting of PSW 1	65 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30	psi	Stop Setting of PSW 2	45 psi
2.2.	การวัดระดับน้ำมันในระบบของปั๊มแต่ละตัว	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.3.	การวัดระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.4.	การวัดอุณหภูมิในตัวและของเหลวในถังเก็บน้ำ	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.5.	การวัดค่าแรงดันของมอเตอร์ปั๊มแต่ละตัว	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.6.	การวัดค่าแรงดันของมอเตอร์ปั๊มหลัก	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.7.	การทดสอบการไหลของน้ำจากสายประปาเข้าสู่	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.8.	การตรวจสอบการรั่วซึม	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.9.	(เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุไว้) และบันทึกค่า	☒	ปกติ	☐	ไม่ปกติ
2.10.	อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	☐	ปกติ	☒	ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
หมายเหตุสำหรับ P :			
หมายเหตุสำหรับ PSW ดังนี้			
Pump 1 type CM10-3			

สถานที่ติดตั้ง :	FS-03	ลงชื่อผู้ทำ :	_____
เลขที่คู่มือ :	ทุกใบมีการทบทวนเอกสารทุกปี	วันที่ตรวจสอบ :	_____


SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2568

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลที่พบ : คุณศรี 087-7465008

โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

GRUNDFOS-

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันจันทร์ที่ภูเก็ต : 01 มกราคม 2568

วันพฤหัสบดีภูเก็ต : 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลพื้นที่ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10612

1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทั่วไป : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

1.4 ข้อมูลการติดตั้ง : จำนวนถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-H170 L

1.5 ข้อมูลการติดตั้ง : โวลต์ไฟแรงดันไฟฟ้า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Voltage Supply = 394,393,393 V

2.3. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Resistance : M1 = 7.9, 76.7, 4 Ω

2.4. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Current : I1 = 3.3, 13.4 A

2.5. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Insulation : M224, 223, 227 MΩ

2.6. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.7. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.8. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.9. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.10. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

3. รายการอะไหล่ที่ส่งไปยังพื้นที่ติดตั้ง

3.1. รายการอะไหล่ที่ส่งไปยังพื้นที่ติดตั้ง

Bearing Motor (ส่งแล้ว)

Base pump (ส่งแล้ว)

วันที่ติดตั้ง : FS-19/1

วันที่ส่งมอบ : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลที่พบ : คุณศรี 087-7465008

โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

GRUNDFOS-

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันจันทร์ที่ภูเก็ต : 01 มกราคม 2568

วันพฤหัสบดีภูเก็ต : 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลพื้นที่ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20546

1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทั่วไป : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

1.4 ข้อมูลการติดตั้ง : จำนวนถัง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D300 L

1.5 ข้อมูลการติดตั้ง : โวลต์ไฟแรงดันไฟฟ้า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของเครื่องจักร

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Voltage Supply = 396,397,398 V

2.3. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Resistance : M1 = 4.5, 4.6, 4.5 Ω

2.4. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Current : I1 = 3.3, 3.7, 3.8 A

2.5. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : Insulation : M1>200 MΩ

2.6. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.7. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.8. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.9. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

2.10. การเช็คข้อมูลแรงดันไฟฟ้า : PT = 35 Psi

3. รายการอะไหล่ที่ส่งไปยังพื้นที่ติดตั้ง

3.1. รายการอะไหล่ที่ส่งไปยังพื้นที่ติดตั้ง

Head (ส่งแล้ว)

pressure switch (ส่งแล้ว)

Base pump (ส่งแล้ว)

วันที่ติดตั้ง : FS-13

วันที่ส่งมอบ : SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2565
 บริษัท : Charn Issara Residence Co., Ltd
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณสุกัญญา 087-7465008 Fax : 076-510849
 โทร : 076-370899 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569 : 01 มกราคม 2568
 วันที่ส่งข้อมูล : 31 กรกฎาคม 2568



1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 ชนิดเครื่องจักร : Booster pump 2xCH2-60 CVBE, DAN50B030, รุ่น P20648
 1.2 ชนิดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ขนาดกำลัง : 380 Volt, 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 5.5 A
 1.4 จำนวน : 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 300 L
 1.5 ขนาดปั๊ม : 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1	55 psi	Stop Setting of PSW 1	70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2	40 psi	Stop Setting of PSW 2	55 psi
2.2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Voltage Supply = 401,402,401 V	
2.3. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Resistance : M1 = 4.6, 4.6, 4.6 Ω	
2.4. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		M2 = 4.5, 4.5, 4.5 Ω	
2.5. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Current : I1 = 11.0 A	
2.6. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		I2 = 3.48, 3.50, 3.46 A	
2.7. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Insulation : M1>5 MΩ	
2.8. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		M2>2 MΩ	
2.9. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		PT = 50 Psi	
2.10. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า			

3. รายการข้อบกพร่องที่พบและแก้ไข

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค : ☐ ไม่พบข้อบกพร่อง ☒ พบข้อบกพร่อง

Pump 1 มีเสียงดังผิดปกติ และเกิดอาการสั่น

สาเหตุ : 1. ปั๊มทำงานผิดปกติ

การแก้ไข : 1. ตรวจสอบปั๊มและเปลี่ยนปั๊มใหม่

Latching Relay 1

สาเหตุ : 1. รีเลย์ทำงานผิดปกติ

การแก้ไข : 1. ตรวจสอบรีเลย์และเปลี่ยนรีเลย์ใหม่

สถานที่ : C-20
 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565
 ชื่อ : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2565
 บริษัท : Charn Issara Residence Co., Ltd
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณสุกัญญา 087-7465008 Fax : 076-510849
 โทร : 076-370899 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569 : 01 มกราคม 2568
 วันที่ส่งข้อมูล : 31 กรกฎาคม 2568



1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 ชนิดเครื่องจักร : Booster pump 2xCH2-60 CVBE, DAN50B030, รุ่น P20501
 1.2 ชนิดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ขนาดกำลัง : 380 Volt, 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 5.5 A
 1.4 จำนวน : 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 300 L
 1.5 ขนาดปั๊ม : 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1	55 psi	Stop Setting of PSW 1	70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2	40 psi	Stop Setting of PSW 2	55 psi
2.2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Voltage Supply = 398, 396, 402 V	
2.3. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Resistance : M1 = 5.0, 5.1 Ω	
2.4. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		M2 = 5.1, 5.0, 5.0 Ω	
2.5. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Current : I1 = 3.8, 3.7, 3.8 A	
2.6. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		I2 = 3.5, 3.4, 3.4 A	
2.7. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		Insulation : M1>50 MΩ	
2.8. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		M2>50 MΩ	
2.9. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า		PT = 52 Psi	
2.10. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และบันทึกค่า			

3. รายการข้อบกพร่องที่พบและแก้ไข

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค : ☒ ไม่พบข้อบกพร่อง ☐ พบข้อบกพร่อง

Pump 1.2 มีเสียงดังผิดปกติ และเกิดอาการสั่น

สาเหตุ : 1. ปั๊มทำงานผิดปกติ

การแก้ไข : 1. ตรวจสอบปั๊มและเปลี่ยนปั๊มใหม่

Latching Relay 2

สาเหตุ : 1. รีเลย์ทำงานผิดปกติ

การแก้ไข : 1. ตรวจสอบรีเลย์และเปลี่ยนรีเลย์ใหม่

สถานที่ : C-19
 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565
 ชื่อ : SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Charm Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุกัญญา 087-7465008 Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 2xCHB 60 CVBE, D4NS08030, รุ่น P20612
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลน้ำ (ปริมาณ, ความดัน)	: จำนวนน้ำ 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 300 L
1.5	ข้อมูลการปฏิบัติงาน	: โดยวิศวกรประจำศูนย์บริการ 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	รายละเอียดการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	30 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi
2.2	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1	รายการแก้ไขข้อบกพร่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
-----	-----------------------	---

สถานที่ติดตั้ง	: F-07	ชนิดอุปกรณ์	:
ชนิดอุปกรณ์	: อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า	ชนิดการซ่อม	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Charm Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุกัญญา 087-7465008 Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 1xCM10-3 AYBE, A968694016, รุ่น P1-1976
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos, MG90L, 98543325
1.3	ข้อมูลไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 2.20 kw, กระแสไฟฟ้า 4.0 A
1.4	ข้อมูลน้ำ (ปริมาณ, ความดัน)	: จำนวนน้ำ 1 Unit, Pressure Tank : AquaVessel 300 L
1.5	ข้อมูลการปฏิบัติงาน	: โดยวิศวกรประจำศูนย์บริการ 4.3 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	รายละเอียดการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.3	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.6	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10	รายละเอียดการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1	รายการแก้ไขข้อบกพร่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
-----	-----------------------	---

สถานที่ติดตั้ง	: D-04	ชนิดอุปกรณ์	:
ชนิดอุปกรณ์	: อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า	ชนิดการซ่อม	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1 / 1																																																																															
วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025 บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd สถานที่ : Sri panwa จุดติดตั้ง : จันทบุรี 087-7465008 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010 ติดต่อผู้บริการ : 076-390569	 SERVICE Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 จำนวนช่างผู้ปฏิบัติงาน : 01 คนงาน 2568 จำนวนชุดผู้ปฏิบัติงาน : 31 ชุดงาน 2568 1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1.1 ระบบปั๊มไฮดรอลิคระบบแรงดันสูง</td> <td style="width: 50%;">: Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, โมเดล P12102</td> </tr> <tr> <td>1.2 ระบบมอเตอร์ของเครื่อง ปั๊ม 3φ</td> <td>: Motor Grundfos MG90LE</td> </tr> <tr> <td>1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (ขนาดท่อ, กำลังไฟ, แรงดัน)</td> <td>: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kW, กระแสไฟฟ้า 4.6 A</td> </tr> <tr> <td>1.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวจ่ายระบบ</td> <td>: หัวจ่ายน้ำเข้า 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 200 L</td> </tr> <tr> <td>1.5 ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับชุดควบคุม</td> <td>: ไมโครโปรเซสเซอร์ 4.0 Amp.</td> </tr> </table> 2. ข้อมูลสถานะเบื้องต้นจากการตรวจสอบ <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">รายการตรวจสอบ</th> <th style="width: 10%;">ปกติ</th> <th style="width: 10%;">ผิดปกติ</th> <th style="width: 40%;">หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1. ตรวจสอบการทำงานของวาล์วเปิด/ปิด และบันทึกค่า</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1. Start Setting of PSW 1</td> <td align="center">50 psi</td> <td align="center">Stop Setting of PSW 1 70 psi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2. Start Setting of PSW 2</td> <td align="center">35 psi</td> <td align="center">Stop Setting of PSW 2 55 psi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2. ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือนของระบบอัตโนมัติ</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>Voltage Supply =404,401,402 V</td> </tr> <tr> <td>2.3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการไหลเวียนในระบบ</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>Resistance : M1 =4.3,4.4,4.4 Ω</td> </tr> <tr> <td>2.4. ตรวจสอบอุณหภูมิของระบบและบันทึกค่า</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>M2 =4.3,4.3,4.4 Ω</td> </tr> <tr> <td>2.5. ตรวจสอบการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>Current : I1=2.7,2.7,2.6 A</td> </tr> <tr> <td>2.6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟ</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>I2=3.1,2.6,2.7 A</td> </tr> <tr> <td>2.7. ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>Insulation : M1>280 MΩ</td> </tr> <tr> <td>2.8. ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>M2>300 MΩ</td> </tr> <tr> <td>2.9. ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>PT =45 Psi</td> </tr> <tr> <td>2.10. อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 3. รายงานข้อบกพร่องที่ส่งมอบให้ทีมซ่อมบำรุง <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">3.1. สรุปผลการดำเนินการแก้ไข</td> <td style="width: 60%;"> ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติโดยวาง </td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2">Header ด้านซ้าย 2" มีปริมาณน้ำซึม</td></tr> <tr><td colspan="2">Support ที่ฐานตู้ตัวแรก</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> </table>	1.1 ระบบปั๊มไฮดรอลิคระบบแรงดันสูง	: Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, โมเดล P12102	1.2 ระบบมอเตอร์ของเครื่อง ปั๊ม 3φ	: Motor Grundfos MG90LE	1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (ขนาดท่อ, กำลังไฟ, แรงดัน)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kW, กระแสไฟฟ้า 4.6 A	1.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวจ่ายระบบ	: หัวจ่ายน้ำเข้า 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 200 L	1.5 ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับชุดควบคุม	: ไมโครโปรเซสเซอร์ 4.0 Amp.	รายการตรวจสอบ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ	2.1. ตรวจสอบการทำงานของวาล์วเปิด/ปิด และบันทึกค่า	☒	☐		2.1.1. Start Setting of PSW 1	50 psi	Stop Setting of PSW 1 70 psi		2.1.2. Start Setting of PSW 2	35 psi	Stop Setting of PSW 2 55 psi		2.2. ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือนของระบบอัตโนมัติ	☒	☐	Voltage Supply =404,401,402 V	2.3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการไหลเวียนในระบบ	☒	☐	Resistance : M1 =4.3,4.4,4.4 Ω	2.4. ตรวจสอบอุณหภูมิของระบบและบันทึกค่า	☒	☐	M2 =4.3,4.3,4.4 Ω	2.5. ตรวจสอบการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์	☒	☐	Current : I1=2.7,2.7,2.6 A	2.6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟ	☒	☐	I2=3.1,2.6,2.7 A	2.7. ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ	☒	☐	Insulation : M1>280 MΩ	2.8. ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย	☒	☐	M2>300 MΩ	2.9. ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	☒	☐	PT =45 Psi	2.10. อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒	☐		3.1. สรุปผลการดำเนินการแก้ไข	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติโดยวาง			Header ด้านซ้าย 2" มีปริมาณน้ำซึม		Support ที่ฐานตู้ตัวแรก									
1.1 ระบบปั๊มไฮดรอลิคระบบแรงดันสูง	: Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, โมเดล P12102																																																																														
1.2 ระบบมอเตอร์ของเครื่อง ปั๊ม 3φ	: Motor Grundfos MG90LE																																																																														
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (ขนาดท่อ, กำลังไฟ, แรงดัน)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kW, กระแสไฟฟ้า 4.6 A																																																																														
1.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวจ่ายระบบ	: หัวจ่ายน้ำเข้า 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 200 L																																																																														
1.5 ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับชุดควบคุม	: ไมโครโปรเซสเซอร์ 4.0 Amp.																																																																														
รายการตรวจสอบ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ																																																																												
2.1. ตรวจสอบการทำงานของวาล์วเปิด/ปิด และบันทึกค่า	☒	☐																																																																													
2.1.1. Start Setting of PSW 1	50 psi	Stop Setting of PSW 1 70 psi																																																																													
2.1.2. Start Setting of PSW 2	35 psi	Stop Setting of PSW 2 55 psi																																																																													
2.2. ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือนของระบบอัตโนมัติ	☒	☐	Voltage Supply =404,401,402 V																																																																												
2.3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการไหลเวียนในระบบ	☒	☐	Resistance : M1 =4.3,4.4,4.4 Ω																																																																												
2.4. ตรวจสอบอุณหภูมิของระบบและบันทึกค่า	☒	☐	M2 =4.3,4.3,4.4 Ω																																																																												
2.5. ตรวจสอบการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์	☒	☐	Current : I1=2.7,2.7,2.6 A																																																																												
2.6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟ	☒	☐	I2=3.1,2.6,2.7 A																																																																												
2.7. ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ	☒	☐	Insulation : M1>280 MΩ																																																																												
2.8. ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย	☒	☐	M2>300 MΩ																																																																												
2.9. ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	☒	☐	PT =45 Psi																																																																												
2.10. อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	☒	☐																																																																													
3.1. สรุปผลการดำเนินการแก้ไข	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติโดยวาง																																																																														
Header ด้านซ้าย 2" มีปริมาณน้ำซึม																																																																															
Support ที่ฐานตู้ตัวแรก																																																																															

สถานที่ติดตั้ง : H-12

วันที่ติดตั้ง : _____

จำนวนชั่วโมง : _____

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : _____

นายช่างผู้ตรวจสอบ : _____

หัวหน้างาน : _____

SERVICE DEPARTMENT

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

เอกสารแนบที่ 10
รายงานข้อมูลพหุพหุไฟ

แบบรายงานการยื่นข้อร้องเรียนถึงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ชื่อหน่วยงานที่ได้รับบริการเรื่อง บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด
 หมายเลขทะเบียน 0102-03-2567-0092 ชนิดอาคาร 2570
 อ่างล้างมือใกล้ถังดับเพลิง ชุด 304/2568 วันที่ 5 สิงหาคม 2568

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เซฟตี้แอนด์ความปลอดภัย จำกัด
 ประเภทกิจการ โรงแรม
 ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ซอย ถนน
 ตำบลแขวง วัด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด
 โทรศัพท์ 076-371099 โทรสาร

2. วัน/เดือน/ปีฝึกซ้อม 21 สิงหาคม 2568
 3. จำนวนผู้ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง 211 คน หญิง 119 คน ชาย 126 คน
 4. จำนวนผู้ได้รับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 244 คน หญิง 119 คน ชาย 125 คน
 5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 4 นาที
 (เริ่มต้นสัญญาณอพยพหนีไฟด้วยสัญญาณดังต่อไปนี้จนถึงจุดกักขังรวมพล)



ภาพ

ภาพ

ภาพ



รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด
 เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน
 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
 โทร. ๐๙๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๙๕-๕๗๒๐๗๐-๑
 โทรสาร. ๐๙๕-๕๗๒๐๗๒



แบบ กบ.บญ
บ.วิ.ศสอ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

อนุญาตให้ บริษัท ไทยไฟต์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๒๕๕๕๘๐๐๑๒๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔๔/๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนศรีนครินทร์ แขวง คลองตันใต้ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
189/2 หมู่ 10 ต.ศรีประจักษ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 075-572123, 572070 แฟกซ์ 075-572072
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล 0925558000122
E-mail : santosafety@hotmail.com

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานที่ บริษัท ศรีพินา แอโรเนอส์ จำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม 88 คน
วันที่ 21 สิงหาคม 2568

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
10.00 น. - 12.00 น.	- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ - แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ - การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	นายพรรัตน์ บริพันธ์
12.00 น. - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.00 น. - 16.00 น.	- ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ - สรุปผลการฝึกซ้อม	

เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุม

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญัตตให้ผู้บริการมีถิ่นกำเนิดและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ของ บริษัท พานใต้ จำกัด จำกัด



ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๑๒

๑. นายสุรพล

สาริกพันธ์

ซึ่งมี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นผู้บริการมีถิ่นกำเนิดและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ของ บริษัท พานใต้ จำกัด จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๑๒

๑. นายพรรัตน์

บริพันธ์

๒. นายสมบุญ

เจริญชัย

๓. นายสมเกียรติ

เลขาพาณิชย์กุล

๔. นายบุญถึง


มนัสชัย

๕. นายเสมอ

คงสาย

ซึ่งมี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗





เลขทะเบียนผู้สมัครที่ ดพพ. ๖๘/๑๙๔

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

ขอรับรองว่า

บริษัท ศรีพันธุ์า แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๔๔ คน


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


บริษัท ศรีพันธุ์า แมเนจเม้นท์ จำกัด



รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


บริษัท ศรีวัฒนา แชนแนล จำกัด



รายชื่อพนักงาน


ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีวัฒนา แชนแนล จำกัด




รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แมกเนติกส์ จำกัด




รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แมกเนติกส์ จำกัด



รายชื่อพนักงาน

ร่วมศึกษาฉบับเดิมและศึกษาข้อมูลพหุหน้าที่
บริษัท ศรีพันธุ์ แมมเมมเบอ์ จำกัด





รายชื่อพนักงาน

ร่วมศึกษาฉบับเดิมและศึกษาข้อมูลพหุหน้าที่
บริษัท ศรีพันธุ์ แมมเมมเบอ์ จำกัด



รายชื่อพนักงาน


ร่วมศึกษาค้นคว้าและศึกษาร่วมสหกรณ์ไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แอเนมมัท จำกัด



รายชื่อพนักงาน

ร่วมศึกษาค้นคว้าและศึกษาร่วมสหกรณ์ไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แอเนมมัท จำกัด


วันที่ 21 สิงหาคม 2568




ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แอเนมมัท จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568




การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีพันธุ์ แอเนมมัท จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



ประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ




ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพิริวา แบตเตอรี่ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



พนักงานอพยพ ไปยังจุดรวมพล



ประมวลภาพ


การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพิริวา แบตเตอรี่ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



ทีมดับเพลิง ใช้ถังดับเพลิงดับไฟขั้นต้น



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันธุ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



ผู้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การดับเพลิงที่อุทยาน



ประมวลภาพ


การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันธุ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



หัวหน้าแผนกทำการตรวจนับจำนวนพนักงาน




ประมวลภาพ


การศึกษาอบรมระดับพลังและกีฬาเชื่อมพหุชนาณีนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา เมมเบอร์ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



ผู้อำนวยการระดับพลังได้รับรายงานว่าสามารถดับเพลิงได้แล้ว จึงส่งยกเลิกแผนอพยพหนีไฟ



ประมวลภาพ

การศึกษาอบรมดับเพลิงและกีฬาเชื่อมพหุชนาณีนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา เมมเบอร์ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2568



ทีมค้นหา/ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่สูญหายและได้รับบาดเจ็บไปส่งจุดปฐมพยาบาล



ทีมปฐมพยาบาล