



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่าเขต 10

ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ณ-3

ผลการบำรุงรักษาระบบท่าอากาศยานนานาชาติ

ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

ตรวจสอบโดย : ☐ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่ออ่าววัล ☒ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ .....

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling    Vault Inspection    Vehicle Patrolling    Aerial Patrolling    Etc.

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH ☐ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer ☐ GSP ☒ NGR ☐ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group : Rojana Prachinburi Industrail Park Project

Route Name : RC491101

Sheet No. : 1 / 2

หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

Month/Year : 1 / 2026

| No. | Activity                                                                                | รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List) |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|     |                                                                                         | ครั้งที่ 1                                 |       | ครั้งที่ 2 |       | ครั้งที่ 3 |       | ครั้งที่ 4 |       | ครั้งที่ 5 |       | ครั้งที่ 6 |       | ครั้งที่ 7 |       | ครั้งที่ 8 |       |
|     |                                                                                         | 1/1/2026                                   |       | 5/1/2026   |       | 8/1/2026   |       | 12/1/2026  |       | 15/1/2026  |       | 19/1/2026  |       | 22/1/2026  |       | 26/1/2026  |       |
|     |                                                                                         | พบ                                         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ |
| 1   | งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)                               |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 2   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (H)) |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 3   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (HH))   |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 4   | รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)                                                          |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 5   | ดินถล่ม/ชะ (Erosion)                                                                    |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 6   | รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)                                                             |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 7   | ท่อดอยค้ำ: ไม่พบดินโคลนทอก๊าซ (Freespan)                                                |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 8   | ดินสไลด์ค้ำ: มีการไหลค้ำของดิน (Landslide)                                              |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 9   | ท่อทรุดค้ำ (Settlement)                                                                 |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 10  | อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)                                    |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 11  | ท่อแตก (Failure)                                                                        |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 12  | ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)                                                                  |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 13  | ท่อเสียหาย (Severe Damaged)                                                             |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 14  | งานอื่น (Other)                                                                         |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     | /          |       | /          |       | /          |       |
|     |                                                                                         |                                            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |

Note / อื่นๆ :

หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1

(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

Digital Signed

29/1/2026

30/1/2026

31/1/2026

F-318, 738, -0022 ประกาศใช้ครั้งที่ 7



รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย : ☐ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☒ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ .....

หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH ☐ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Month/Year : 1 / 2026

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer ☐ GSP ☒ NGR ☐ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group : Rojana Prachinburi Industrail Park Project

Route Name : RC491101

| No.            | Activity                                                                                | รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List) |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                                         | ครั้งที่ 9                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                         | 29/1/2026                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                         | พบ                                         | ไม่พบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1              | งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)                               |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2              | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (H)) |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3              | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (HH))   |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4              | รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)                                                          |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5              | ดินถล่ม/ชะ (Erosion)                                                                    |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6              | รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)                                                             |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7              | ท่อดอยค้ำ: ไม่พบดินโคท่อก๊าซ (Freestpan)                                                |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8              | ดินสไลด์ค้ำ: มีการไหลค้ำของดิน (Landslide)                                              |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9              | ท่อทรุดค้ำ (Settlement)                                                                 |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10             | อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)                                    |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11             | ท่อแตก (Failure)                                                                        |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12             | ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)                                                                  |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13             | ท่อเสียหาย (Severe Damaged)                                                             |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14             | งานอื่น (Other)                                                                         | /                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note / อื่นๆ : |                                                                                         |                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- หมายเหตุ :
- (1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ


(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแบบที่ 1

(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแบบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ  
Digital Signed

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ  
Digital Signed

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ  
Digital Signed



29/1/2026

30/1/2026

31/1/2026

เอกสารแนบ 1

รายงานความผิดปกติการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Patrolling Anomaly Report)

Sheet No. : 1 / 1

ตรวจสอบโดย :

☐ เดินเท้า/Crossing

☐ บ่อวาล์ว

☒ รถยนต์

☐ ทางอากาศ

☐ อื่นๆ .....

Month/Year : 1 / 2026

Inspect by: Ground/Crossing Patrolling    Vault Inspection    Vehicle Patrolling    Aerial Patrolling    Etc.

Method by :

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว    ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH    ☐ DIST MAIN    ☐ PIPING    ☐ TRANS BRANCH    ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer    ☐ GSP    ☒ NGR    ☐ NGV    ☐ OTHER    ☐ PTTEPSP    ☐ PTTNGD    ☐ TSO

หน่วยงาน/แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

เลขที่ใบอนุญาต License No. :    กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group :    Rojana Prachinburi Industrail Park Project

ระบุ ความผิดปกติการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติตามหัวข้อรายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Identify anomaly found in NG pipeline right of way referred to pipeline patrolling form

| วันที่         | Route Code (RC) | KP หรือ สถานที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |                 |                 | N         | E          |                    |                                                      |                 |                   |
| 20, 23, 27, 29 | RC491101        | 615.0000        | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                  |                 | In Process        |
| 20, 23, 27, 29 | RC491101        | 0.0000          | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                       |                 | In Process        |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
| Note / อื่นๆ : |                 |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |

หมายเหตุ:  
ระบุรายละเอียดของสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ

Digital Signed

Digital Signed

Digital Signed

29/1/2026

30/1/2026

31/1/2026

| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 20/1/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | No threat         |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 20/1/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | No threat         |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                    |                 |                   |
| 23/1/2026 | RC491101        | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                     |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 23/1/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 27/1/2026 | RC491101        | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                    |                 |                   |
| 27/1/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                          |                 |                   |
| 29/1/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                           |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                    |                 |                   |
| 29/1/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



เอกสารแนบ 1

รายงานความผิดปกติการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Patrolling Anomaly Report)

Sheet No. : 1 / 1

ตรวจสอบโดย :

☐ เดินเท้า/Crossing

☐ บ่อวาล์ว

☒ รถยนต์

☐ ทางอากาศ

☐ อื่นๆ .....

Month/Year : 2 / 2026

Inspect by: Ground/Crossing Patrolling    Vault Inspection    Vehicle Patrolling    Aerial Patrolling    Etc.

Method by :

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว    ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH    ☐ DIST MAIN    ☐ PIPING    ☐ TRANS BRANCH    ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer    ☐ GSP    ☒ NGR    ☐ NGV    ☐ OTHER    ☐ PTTEPSP    ☐ PTTNGD    ☐ TSO

หน่วยงาน/แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

เลขที่ใบอนุญาต License No. :    กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group :    Rojana Prachinburi Industrail Park Project

ระบุ ความผิดปกติการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติตามหัวข้อรายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Identify anomaly found in NG pipeline right of way referred to pipeline patrolling form

| วันที่                      | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                             |                    |                 | N         | E          |                    |                                                      |                 |                   |
| 2, 5, 9, 12, 16, 20, 24, 26 | RC491101           | 0.0000          | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                       |                 | In Process        |
| 2, 5, 9, 12, 16, 20, 24, 26 | RC491101           | 615.0000        | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                  |                 | In Process        |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
|                             |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |
| Note / อื่นๆ :              |                    |                 |           |            |                    |                                                      |                 |                   |

หมายเหตุ:  
ระบุรายละเอียดของสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ

Digital Signed

Digital Signed

Digital Signed

ตรวจสอบโดย : ☐ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☒ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ .....

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH ☐ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer ☐ GSP ☒ NGR ☐ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group : Rojana Prachinburi Industrail Park Project

Route Name : RC491101

Sheet No. : 1 / 1

หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

Month/Year : 2 / 2026

| No. | Activity                                                                                | รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List) |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|     |                                                                                         | ครั้งที่ 1                                 |       | ครั้งที่ 2 |       | ครั้งที่ 3 |       | ครั้งที่ 4 |       | ครั้งที่ 5 |       | ครั้งที่ 6 |       | ครั้งที่ 7 |       | ครั้งที่ 8 |       |
|     |                                                                                         | 2/2/2026                                   |       | 5/2/2026   |       | 9/2/2026   |       | 12/2/2026  |       | 16/2/2026  |       | 19/2/2026  |       | 23/2/2026  |       | 26/2/2026  |       |
|     |                                                                                         | พบ                                         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ | พบ         | ไม่พบ |
| 1   | งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)                               |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 2   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่ไม่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (H)) |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 3   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (HH))   |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 4   | รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)                                                          |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 5   | ดินถล่ม/กัดเซาะ (Erosion)                                                               |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 6   | รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)                                                             |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 7   | ท่อดอยตัว: ไม่พบดินโคลนท่อก๊าซ (Freespan)                                               |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 8   | ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide)                                              |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 9   | ท่อทรุดตัว (Settlement)                                                                 |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 10  | อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)                                    |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 11  | ท่อแตก (Failure)                                                                        |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 12  | ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)                                                                  |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 13  | ท่อเสียหาย (Severe Damaged)                                                             |                                            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |            | /     |
| 14  | งานอื่น (Other)                                                                         | /                                          |       | /          |       | /          |       | /          |       | /          |       | /          |       | /          |       | /          |       |
|     |                                                                                         |                                            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |

Note / อื่นๆ :

หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1 (3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

Digital Signed

26/2/202628/2/202628/2/2026

| วันที่   | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 2/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่   | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 2/2/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่   | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 5/2/2026 | RC491101        | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่   | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางรวมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                    |                  | N         | E          |                    |                                                       |                 |                   |
| 5/2/2026 | RC491101           | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                   |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่   | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 9/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่   | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 9/2/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 12/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 12/2/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image






| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 16/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางรวมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                       |                 |                   |
| 16/2/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                   |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 20/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 20/2/2026 | RC491101           | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความคิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 24/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image





| วันที่    | Route Code (RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติจากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 |                  | N         | E          |                    |                                                    |                 |                   |
| 24/2/2026 | RC491101        | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งผิดปกติ | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 26/2/2026 | RC491101           | 0.0000           | 13.838981 | 101.522219 | 14                 | Checkpoint KBI                                         |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



| วันที่    | Route Code<br>(RC) | KP หรือ สถานีที่ | GPS       |            | ชนิดของสิ่งกีดขวาง | รายละเอียดความผิดปกติ<br>จากการตรวจสอบแนวทอทางธรรมชาติ | แผนการดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|           |                    |                  | N         | E          |                    |                                                        |                 |                   |
| 26/2/2026 | RC491101           | 615.0000         | 13.837158 | 101.523201 | 14                 | Checkpoint RJN Gate                                    |                 | In Process        |

Detected Image



Corrective Measure Image

Current Situation Image



ตรวจสอบโดย : ☐ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☒ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ .....

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH ☐ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer ☐ GSP ☒ NGR ☐ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group : Rojana Prachinburi Industrail Park Project

Route Name : RC491101

No.

Activity

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

2/3/2026

5/3/2026

9/3/2026

12/3/2026

16/3/2026

19/3/2026

23/3/2026

26/3/2026

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ

1

งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่ไม่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (H))

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (HH))

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

ดินถล่ม/ชะ (Erosion)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

ท่อดอยตัว: ไม่พบดินโคลนท่อก๊าซ (Freespan)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

ท่อบิดตัว (Settlement)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11

ท่อบดก (Failure)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

ท่อบิดเสียหาย (Severe Damaged)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

งานอื่น (Other)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Note / อื่นๆ :

หมายเหตุ :

(1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1

(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

Digital Signed

1/4/2026

1/4/2026

5/4/2026

F-318.738.-0022 ประกาศใช้ครั้งที่ 7

ตรวจสอบโดย : ☐ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☒ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ .....

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Pipe Type : ☒ DIST BRANCH ☐ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM\_Customer ☐ GSP ☒ NGR ☐ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310075

กลุ่มใบอนุญาต License group : Rojana Prachinburi Industrail Park Project

Route Name : RC491101

| No. | Activity                                                                                | รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List) |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                                                         | ครั้งที่ 9                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                         | 30/3/2026                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                         | พบ                                         | ไม่พบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)                               |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่ไม่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (H)) |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | งานก่อสร้างใกล้เขตระบบที่มีงานขุด/ดอก/เจาะ/ถม (Construction Activity within ROW (HH))   |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)                                                          |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | ดินถล่ม/ชะ (Erosion)                                                                    |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)                                                             |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | ท่อดอยค้ำ: ไม่พบดินโคท่อก๊าซ (FreSPAN)                                                  |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | ดินสไลด์ค้ำ: มีการไหลค้ำของดิน (Landslide)                                              |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | ท่อดูดค้ำ (Settlement)                                                                  |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)                                    |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | ท่อแตก (Failure)                                                                        |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)                                                                  |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | ท่อเสียหาย (Severe Damaged)                                                             |                                            | /     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | งานอื่น (Other)                                                                         | /                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                         |                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note / อื่นๆ :

หมายเหตุ :

(1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1

(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

Digital Signed

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

Digital Signed

1/4/2026

1/4/2026

5/4/2026