



กรกฎาคม 2569

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต แผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว ครั้งที่ 1

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย G9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด)

ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โทร : 038-918-300



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครื่องสพพัฒน์ (ศรีราชา)
683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2) เลขที่ 2 ขอย G9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569
() อื่น ๆ (ระบุ).....


โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ



รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นายกะวีร์ สุทธาทพย์

.....

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์

นายธงไชย บุญศักดิ์



ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภาคสนาม

นางสาวนันท์ณภัส แบนขุนทด

.....

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการทดสอบ

นางสาวพรนภา หลงคำหงษ์

.....

ผู้จัดการแผนกรายงานสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวแพรว พลเสน

.....

หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 1 และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวนุฏล อารศรี


.....

หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 2 และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวปณณาสา จันทรสม

.....

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมาลิษา เละวะจักกุล)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด**

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2)
2. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย G9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ถนนปิ่นสักซอยราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3. ชื่อเจ้าของโครงการบริษัท บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2 ซอย G9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ถนนปิ่นสักซอยราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ติดต่อ นางสาวปทุมพร เชิดฉาย โทร 038-918300
E-mail ; Pathumporn.Cherdchay@bluescope.com
5. จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
 - ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/14787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2539
 - ครั้งที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/13257 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541
 - ครั้งที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/17851 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2538
 - ครั้งที่ 4 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009/14360 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546
 - ครั้งที่ 5 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009/645 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548
 - ครั้งที่ 6 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/2741 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558
 - ครั้งที่ 7 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/11765 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
 - ครั้งที่ 8 ตามหนังสือเลขที่ อก.5103.3.1/4001 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
 - ครั้งที่ 9 ตามหนังสือเลขที่ อก.5103.3.1/0359 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569
8. รายละเอียดโครงการ รายละเอียดแสดงดังบทที่ 1

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	1-3
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบ	1-45
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-8
3.2 การตรวจวัดระดับเสียง	3-73
3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-84
3.4 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-100
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 รายละเอียดการเข้าพื้นที่ของโครงการ	1-14
1.2 สรุปรูปปริมาณน้ำใช้ในระยยะก่อสร้าง	1-21
1.3 สรุปรูปปริมาณน้ำใช้ในระยยะดำเนินการ	1-22
1.4 การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการกับรายละเอียดที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต แผ่นเหล็กกรดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด	1-25
1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569	1-45
1.6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยยะดำเนินการ)	1-46
1.7 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยยะดำเนินการ) ประจำปี 2569	1-50
2.1 สรุปรูปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กกรดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กกรดเย็นและเคลือบผิว	2-2
3.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-2
3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย	3-15
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-17
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-20
3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-51
3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (CO, TSP, Zn, Al, HCl) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-53
3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO ₂) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-55
3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-59
3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม	3-65
3.10 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-66
3.11 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	3-75
3.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-76

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-82
3.14 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	3-84
3.15 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-84
3.16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-87
3.17 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-88
3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-95
3.19 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	3-105
3.20 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-107
3.21 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-109
3.22 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	3-126
3.23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-127
3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-132
3.25 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน	3-141
3.26 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-142
3.27 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-146

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	2-8
2.2 เตาเผา RTO	2-9
2.3 ถังเก็บน้ำประปา 1,933.3 ลูกบาศก์เมตร	2-10
2.4 บ่อรวบรวมน้ำเสียโครงการ (ขนาด 150 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ) (T001, T002)	2-10
2.5 ระบบระบายน้ำฝนผ่านรางระบายน้ำแบบเปิดออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	2-12
2.6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	2-13
2.7 บ่อรับน้ำเสีย (T001 หรือ T1A) และบ่อรับน้ำเสียสำรอง (T002 หรือ T1B)	2-15
2.8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ขนาด 161 ลบ.ม. (จำนวน 2 บ่อ)	2-15
2.9 บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)	2-15
2.10 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	2-16
2.11 บ่อพักน้ำฉุกเฉิน ขนาด 1,830 ลบ.ม. (จำนวน 1 บ่อ)	2-16
2.12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ	2-16
2.13 ถังเก็บกากของเสียขนาด 200 ลิตร	2-17
2.14 พื้นที่เก็บกากของเสียภายในโครงการ	2-17
2.15 ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด	2-19
2.16 ระบบ Sludge dryer	2-19
2.17 Uncoated Steel Scrap (โรงรีดเย็น)	2-20
2.18 อาคารเก็บถังกรดใช้แล้ว (Spent acid)	2-20
2.19 Coated Steel Scrap (โรงเคลือบโลหะ)	2-20
2.20 Coated Steel Scrap (โรงเคลือบผิว)	2-21
2.21 กระบะรวบรวมกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	2-22
2.22 บริเวณรวบรวมของเสีย	2-23
2.23 ถังขยะรวบรวมมูลฝอยแยกประเภท	2-23
2.24 พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู/ที่อุดหู	2-25
2.25 ป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดัง	2-27
2.26 การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย	2-28
2.27 ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ	2-29
2.28 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ	2-30

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.29	ระบบควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก	2-31
2.30	บ่อน้ำ (V-ditch)	2-32
2.31	บ่อหนองน้ำฝน	2-32
2.32	บ่อพักน้ำ (Sump pit)	2-33
2.33	มุมสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	2-34
2.34	การนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่อหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ประจำปี 2569	2-35
2.35	ฟิตเนสประจำโครงการ	2-38
2.36	ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย	2-42
2.37	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย	2-43
2.38	อาคารเก็บสารเคมีทุกชนิด	2-46
2.39	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณห้องควบคุมไฟฟ้า	2-46
2.40	Bund Wall	2-47
2.41	Eye Wash และ Shower	2-48
2.42	การอบรมผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย	2-49
2.43	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-50
2.44	ป้ายสถิติอุบัติเหตุ	2-51
2.45	ชุดปฐมพยาบาล เตียงปฐมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉิน	2-52
2.46	พยาบาลวิชาชีพ	2-53
2.47	ห้องควบคุม (Control Room)	2-55
2.48	จุดพักดื่ม	2-55
2.49	จุดจัดเก็บเกลือแร่สำหรับพนักงาน	2-55
2.50	อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / ตรวจจับควัน	2-61
2.51	การตีเส้นกำหนดทางเดิน/การติดตั้งรั้วกัน	2-62
2.52	ระบบ Water Sprinkler	2-66
2.53	ระบบดับเพลิง	2-67

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.54 ถังสำรองน้ำดับเพลิงขนาด 1,000 ลบ.ม.	2-69
2.55 Fire Pump	2-69
2.56 อุปกรณ์ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศแบบอัตโนมัติ (Programmable Logic Controller)	2-70
2.57 การปลูกต้นไม้แถวสลับฟันปลา	2-73
2.58 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-74
3.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย	3-10
3.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณวัดมาบชูด	3-50
3.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณวัดหนองแพบ	3-50
3.4 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N1)	3-74
3.5 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N2)	3-74
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N3)	3-74
3.7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (Ww)	3-86
3.8 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณ Gw 1	3-94
3.9 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณ Gw 2	3-94
3.10 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณ Gw 3	3-94
3.11 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณ Gw 4	3-95
3.12 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	3-103
3.13 การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน (L_{eq} 8 hr.)	3-124
3.14 ป้ายกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริเวณ MCL Pot Area (Zincalume Pot Area)	3-137
3.15 การตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน	3-138
3.16 รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2568	3-155

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
1.2	ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ ตามรายงานฯ ปี 2565
1.3	ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ
1.4	แผนผังกระบวนการผลิตอย่างง่ายของโครงการ
1.5	สมุดมวลการผลิตแผ่นรีดเย็น (PKL หรือ CRM)
1.6	ตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
1.7	รูปตัดบ่อน้ำของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
3.1	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย
3.2	กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในปล่องระบาย
3.3	กราฟแสดงผลการตรวจวัด HCl ในปล่องระบาย
3.4	กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO ₂ ในปล่องระบาย
3.5	กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในปล่องระบาย
3.6	กราฟแสดงผลการตรวจวัด NaOH ในปล่องระบาย
3.7	กราฟแสดงผลการตรวจวัด KOH ในปล่องระบาย
3.8	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Chromic acid ในปล่องระบาย
3.9	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Phosphoric acid ในปล่องระบาย
3.10	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Chromium ในปล่องระบาย
3.11	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Toluene ในปล่องระบาย
3.12	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Xylene ในปล่องระบาย
3.13	กราฟแสดงผลการตรวจวัด Formaldehyde ในปล่องระบาย
3.14	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
3.15	กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ
3.16	กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ
3.17	กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO ₂ ในบรรยากาศ
3.18	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
3.19	แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L_{eq} 24 hr.)	3-83
3.21 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-85
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Al ในน้ำทิ้ง	3-89
3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ₅ ในน้ำทิ้ง	3-89
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ COD ในน้ำทิ้ง	3-89
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำทิ้ง	3-90
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวัด pH ในน้ำทิ้ง	3-90
3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ในน้ำทิ้ง	3-90
3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวัด Temperature ในน้ำทิ้ง	3-91
3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Zn ในน้ำทิ้ง	3-91
3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fe ในน้ำทิ้ง	3-91
3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cr ⁶⁺ ในน้ำทิ้ง	3-92
3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cr ³⁺ ในน้ำทิ้ง	3-92
3.33 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-93
3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Al ในน้ำใต้ดิน	3-97
3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cr ⁶⁺ ในน้ำใต้ดิน	3-97
3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cr ³⁺ ในน้ำใต้ดิน	3-97
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fe ในน้ำใต้ดิน	3-98
3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Zn ในน้ำใต้ดิน	3-98
3.39 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน	3-101
3.40 ผลการตรวจวัด Cr ในพื้นที่ทำงาน	3-120
3.41 ผลการตรวจวัด NaOH ในพื้นที่ทำงาน	3-120
3.42 ผลการตรวจวัด Zn ในพื้นที่ทำงาน	3-121
3.43 ผลการตรวจวัด Al ในพื้นที่ทำงาน	3-121
3.44 ผลการตรวจวัด HCl ในพื้นที่ทำงาน	3-122
3.45 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	3-123
3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	3-133

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.47 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน	3-138
3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน	3-150
3.49 รัศมีพื้นที่การศึกษาของโครงการ 0-5 กิโลเมตร รอบโครงการ	3-152
3.50 แผนที่การกระจายตัวในการเก็บตัวอย่าง	3-153

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
ภาคผนวกที่	6	สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงาน ผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 2)
ภาคผนวกที่	7	หนังสือนำเสนอรายงานให้หน่วยงานอนุญาต ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	8	เอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน
ภาคผนวกที่	9	แผนการซ่อมบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	9-1	รายงานการตรวจสอบระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ภาคผนวกที่	10	นโยบายหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย และผู้ควบคุมมลพิษ
ภาคผนวกที่	11	การติดตั้งเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณในการลดปริมาณของเสีย
ภาคผนวกที่	12	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน
ภาคผนวกที่	13	ระบบการควบคุม และการตรวจสอบการจัดการกากของเสียโครงการ
ภาคผนวกที่	14	สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิด
ภาคผนวกที่	15	Noise Contour Map
ภาคผนวกที่	16	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวกที่	17	ช่องทางการจราจร สำหรับการขับรถเข้าภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวกที่	18	เอกสารการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่	19	การบริหารจัดการกรณีเกิดข้อร้องเรียน
ภาคผนวกที่	20	แผนผังประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาคผนวกที่	21	เอกสาร/ภาพถ่ายการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม
ภาคผนวกที่	22	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ
ภาคผนวกที่	23	การดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ภาคผนวกที่	24	การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวกที่	25	การอบรมพนักงานเข้าใหม่
ภาคผนวกที่	26	นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	27	รายงานการซ่อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	28	ระบบการจำแนกประเภทและการติดตามสารเคมี GHS
ภาคผนวกที่	29	การอบรมด้านความปลอดภัยผู้รับเหมา
ภาคผนวกที่	30	แผนรองรับกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล
ภาคผนวกที่	31	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 และบันทึกสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี
ภาคผนวกที่	32	ระเบียบการปฏิบัติการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวกที่	33	ผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2568 และผลการตรวจสอบสภาพย้อนหลัง 3 ปี
ภาคผนวกที่	34	แผนผังการจัดระดับเหตุฉุกเฉินของโครงการ
ภาคผนวกที่	35	การควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์
ภาคผนวกที่	36	แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาคผนวกที่	36-1	เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาคผนวกที่	37	แผน Preventive Maintenance เตาอบสี
ภาคผนวกที่	37-1	เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยเตาอบสี
ภาคผนวกที่	38	Lay Out การปลูกแทรกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่	39	สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	40	แผนผังที่ตั้งบ่อน้ำฝนของโครงการ