

เอกสารแนบ 9

ผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงาน
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ของ

บริษัท ศิลาลิศจำกัด
ประธานบัตรที่ 30345/16344

ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เสนอต่อ

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง -
หมายเลขประธานบัตร 30345/16344
ที่ตั้งตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชนิดแร่ โดโลไมต์ วิธีการทำเหมือง เหมืองทาบ
อายุประธานบัตร 22 ปี เริ่มตั้งแต่ 9 เมษายน 2562 วันสิ้นสุด 8 เมษายน 2584
เนื้อที่ประธานบัตรทั้งหมด 66-2-78 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
() มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด นส.3ก นส.3 ฯลฯ) ไร่
(x) ที่รัฐ (ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484) 66-2-78 ไร่
() อื่น ๆ (ระบุ) ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (x) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน 60 ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 2 แห่ง (ผลิต 1 แห่ง)
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 17, 12 ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน - แห่ง เปลือกดินนำไปใช้ปรับสภาพในพื้นที่
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม 5 ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแบบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

- (x) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
(x) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม () ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่น ๆ (ระบุ)

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง (พื้นที่เดิมจากรายงานผลครั้งก่อน)

จำนวน _____ 1 _____ แห่ง เนื้อที่ _____ 3 _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) _____

นำเปลือกดินมาเสริมเป็นคันดิน และพร้อมปลูกต้นไม้ _____

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน _____ - _____ แห่ง เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน _____ - _____ แห่ง ขนาด(กxยxล) _____ - _____ เมตร

วิธีการดำเนินการ _____

() การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน _____ - _____ แห่ง ขนาด(กxยxล) _____ - _____ เมตร

วิธีการดำเนินการ _____

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบางส่วน และดูแลต้นไม้เดิมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งปลูกซ่อมในบริเวณที่ต้นไม้ตาย _____

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำรอบพื้นที่โรงแต่งแร่ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ว่างของโรงแต่งแร่ _____

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ ปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนหย่อมบริเวณสำนักงาน _____

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ _____ 100,000.- _____ บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน _____ - _____ แห่ง เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) _____ เนื่องจากการทำเหมืองใน 3 ปีข้างหน้า ยังคงเป็นหน้าเหมืองเดิมที่กำลังผลิตในปัจจุบัน โดยผลิตหินจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพหรือฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง มีเพียงแค่ปรับปรุงเส้นทางขนส่ง ให้อยู่ในภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดปัญหาฝุ่น และดูแลบ่อสูบน้ำ,ทางระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน _____ - _____ แห่ง เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ เนื่องจากเปลือกดินและเศษหิน มีปริมาณน้อยและส่วนใหญ่ก็นำไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ และบางส่วนนำไปทำคันดินรอบโครงการ เพิ่มเติมจากที่ทำไปบ้างแล้ว

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมชนเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน _____ - _____ แห่ง ขนาด(กxยxล) _____ - _____ เมตร

วิธีการดำเนินการ _____

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน _____ 1 _____ แห่ง ขนาด(กxยxล) _____ 30x30x3 _____ เมตร

วิธีการดำเนินการ _____ ดูแลบ่อดักตะกอนที่เคยขุดไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อเป็นประจำ

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ _____ 5 _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ พื้นที่ว่างในเขตประทานบัตร ตามสภาพเดิมยังคงมีต้นไม้เดิมอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีแผนงานที่จะปลูกเพิ่มเติมในส่วนของคันดินที่ทำขึ้นรอบ ๆ เขตประทานบัตร

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ _____ - _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ พื้นที่โรงแต่งแร่ ไม่มีพื้นที่ให้ทำการฟื้นฟู มีเพียงดูแลต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (มีการเตรียมการย้ายโรงแต่ง ไปยังเขตแต่งแร่ข้างเคียง)

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ _____ 1 _____ ไร่

วิธีการดำเนินการ _____ ปลูกต้นไม้โตเร็วรอบ ๆ พื้นที่สำนักงาน,บ้านพัก, และโรงซ่อมเครื่องจักร เพิ่มเติม

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนงาน _____ 100,000 _____ บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว _____ 100,000 _____ บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และส่วนราชการอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ _____

(_____)

ตำแหน่ง _____

ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)



ภาพถ่ายแสดงการฟื้นฟูพื้นที่และหน้าเหมืองโดยรวม



ภาพที่ 1 บริเวณกองสต็อกแร่บริเวณทางออกจากโครงการด้านทิศเหนือ



ภาพที่ 2 พื้นที่โรงแต่งแร่ใหม่ (อยู่ระหว่างการย้ายจากโรงเดิมไปโรงใหม่)



ภาพที่ 3 หน้าเหมืองปัจจุบัน



ภาพที่ 4 บ่อเหมืองด้านทิศตะวันออก และพื้นที่ฟื้นฟูตามขอบบ่อ



ภาพที่ 5 สภาพต้นไม้เดิมและต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมด้านหน้าโครงการ