

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA


ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569


	
บริเวณชั้นดาดฟ้า	ชั้นที่ 8
	
ชั้นที่ 38	ชั้นพื้นดิน
รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 2 อาคารโครงการปัจจุบัน	

	
	
รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 4 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ	รูปที่ 5 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”

	
รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
การตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟูกเงิน และพัฒนาระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟูกเงิน	
	
การตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟูกเงิน และพัฒนาระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟูกเงิน (ต่อ)	
รูปที่ 8 แหล่งกำเนิดไฟฟูกเงิน	

	
รูปที่ 9 ตรวจสอบระบบประปา	
	
รูปที่ 10 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ 11 พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย	

	
รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน	
	
รูปที่ 13 การสูบลากตะกอน	
	
รูปที่ 13 (ต่อ) การสูบลากตะกอน	รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 14 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ




รูปที่ 15 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ






สภาพสระว่ายน้ำ

ป้ายแสดงความลึกสระ

รูปที่ 16 สระว่ายน้ำ

 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 16 นาที 21 วินาที GMT+7 47P 709420 1456586 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 14 นาที 59 วินาที GMT+7 47P 709421 1456586 156/53 ซอยศรีราชา-หนองก้อ 9 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
ทางเดินริมสระ	ระบบน้ำล้น
 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 14 นาที 53 วินาที GMT+7 47P 709422 1456586 156/53 ซอยศรีราชา-หนองก้อ 9 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 18 นาที 47 วินาที GMT+7 47P 709428 1456586 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
ฝักบัวล้างตัวก่อนลงสระ	ป้ายเตือนความปลอดภัย
รูปที่ 16 (ต่อ) สระว่ายน้ำ	
 3 เม.ย. 2026 10:27:37	
รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	


	
รูปที่ 17 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 18 (ต่อ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	รูปที่ 19 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 20 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	รูปที่ 21 อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น



 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 20 นาที 53 วินาที GMT+7 47P 709446 1456576 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 20 นาที 37 วินาที GMT+7 47P 709425 1456585 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 22 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 17 นาที 27 วินาที GMT+7 47P 709420 1456585 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย KEEN SRIRACHA SWIMMING POOL STANDARD INDICATOR ค่ามาตรฐาน CL ค่าคลอรีน 1.0 - 3.0 PH ค่ากรด่าง 7.2 - 7.8 SAMPLING DATE วันที่ตรวจเช็ค 23 05 2026 PH 6.8 ppm. CHLORINE 3.8 ppm. (NORMAL 7.2 - 7.8) (NORMAL 1.0 - 3.0)	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 28 นาที 08 วินาที GMT+7 47P 709436 1456586 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 22 (ต่อ) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	รูปที่ 23 บอร์ดประชาสัมพันธ์
 เครือข่าย:24 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 12 นาที 18 วินาที GMT+7 47P 709423 1456587 155/5 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร จ.นนทบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 20 นาที 23 วินาที GMT+7 47P 709446 1456593 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 24 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ 25 ถังสำรองน้ำใต้ดิน


	
รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่เดินสายไฟฟ้า	รูปที่ 27 สวิตช์ไฟแยกออกกัน
	
รูปที่ 28 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ 29 ห้องมูลฝอยประจำชั้น
	
ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	พัดลมระบายอากาศห้องพักขยะ
รูปที่ 29 (ต่อ) ห้องมูลฝอยประจำชั้น	


 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาที 52 วันที่ GMT+7 47P 709403 1456542 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาที 41 นาที 58 วันที่ GMT+7 47P 709438 1456541 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
ท่อระบายน้ำห้องพักขยะ	รูปที่ 30 ห้องพักมูลฝอยรวม
รูปที่ 29 (ต่อ) ห้องมูลฝอยประจำชั้น	
 เครือข่าย: 23 พ.ศ. 2569 15 นาที 01 วันที่ GMT+7 47P 709413 1456560 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	
รูปที่ 31 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด	รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย
	
รูปที่ 32 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	



	
รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย	
	
รูปที่ 34 พื้นที่ดูดซับก๊าซมีเทน	รูปที่ 35 ป้ายชื่อโครงการ
	
รูปที่ 36 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น	


	
รูปที่ 37 ป้ายจราจร	รูปที่ 38 รั้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 39 พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ห้ามจอดรถ	
	
รูปที่ 40 ผนังกันตกอาคารจอดรถ	



 ขกระดับความปลอดภัยของคอนโดมิเนียม Increase the level of condominium safety ท่านมีส่วนร่วมได้ดังนี้ กรุณาให้ความร่วมมือดังนี้ You can join us by providing your cooperation as follows example ใช้การ์ดขาว (D310) เพื่อเข้า-ออก Gate Barrier ด้วยตนเองทุกครั้ง กรุณาอย่าลืมนำการ์ดขาวนี้ไปแสดง 1 อัน/ห้องชุดทุกครั้งเสมอ เพื่อความสะดวกของตัวคุณเอง Use the white card (D310) manually enter and exit the gate barrier every time it is necessary to pass. Remark: Each room has the right to park only one car. Please respect the rules and regulations for a large group of people. example กรณีสิทธิของอาคารชุด (1) ได้แจ้งแล้ว 4 วัน ตามข้อบังคับ D310 ของอาคารชุดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Visitor's stamp โดยแจ้งเรื่องขอสมัครเข้าใช้กับคุณลุง/ป้า เจ้าหน้าที่อาคารชุด D310, กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารชุดที่ห้องเลขที่ 24/24 (คุณลุง/ป้า) แจ้งแล้ว 2/4/2563 In the event that you notify the owner has already obtained the rights to the card number (D310) as a co-owner, if you wish to enter the premises, we can facilitate your entry by requesting that you roll down your car window to receive a visitor stamp card. Please inform security staff of the purpose of entering the area, and we will provide the necessary visitor stamp card. The card must then be taken to the ticket counter for stamping before leaving the premises to open the barrier each time. (Technician 24 hour) Page 1	 ขกระดับความปลอดภัยของคอนโดมิเนียม Increase the level of condominium safety ท่านมีส่วนร่วมได้ดังนี้ กรุณาให้ความร่วมมือดังนี้ You can join us by providing your cooperation as follows example กรณีท่านมีรถยนต์ เข้าพื้นที่เพื่อรับส่ง กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่อาคารชุดอาคารชุดก่อน Driver Pass เพื่อใช้ผ่านเข้าพื้นที่อาคารชุดได้ตามระเบียบ If you have a driver entering the area for receiving/delivering, please instruct them to register for a Driver Pass to verify their identity with the office of the security person, accordingly, and are that they listen to instructions for entering the building area in accordance with regulations. example VISITOR FYI ในบริบทของผู้รับเหมา, ช่างอื่นๆ, เรายักษ์, ร้านค้า, Grab/Lineman, พนักงานไปรษณีย์ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารชุดก่อนเพื่อขอแลกเปลี่ยนบัตรติดต่อเข้าพื้นที่อาคารชุดก่อนทุกครั้ง In the context of contractors, technicians, agencies, laundromats, Delivery, postman etc., the building management department screens them by exchanging various types of contact cards and has experienced positive cooperation. Page 2
 21 May BE 2563 at 15:40:19 47P 709426 1456606 Si Racha District, Chon Buri 20110	 21 May BE 2563 at 15:40:34 47P 709427 1456606 Si Racha District, Chon Buri 20110 • Please contact the security office before entering the parking lot if you have not yet registered to use it. • Please slow down only one vehicle can pass through the barrier at a time. • Parking rights for the lot: 1 car per unit. • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อาคารชุดก่อนเข้าพื้นที่อาคารชุดก่อน AI Barrier • กรุณาอย่ารีบร้อน ขับผ่าน AI Barrier • สิทธิการจอดรถตามหน่วย 1 คัน/ห้องชุด
รูปที่ 41 ระบบควบคุมการจราจร	
 เครือข่าย: 21 พ.ค. 2563 15 นาฬิกา 38 นาที 17 วินาที GMT+7 47P 709436 1456550 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย: 23 พ.ค. 2563 15 นาฬิกา 34 นาที 27 วินาที GMT+7 47P 709368 1456527 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย PLEASE STOP ENGINE PLEASE STOP ENGINE PLEASE STOP ENGINE
รูปที่ 42 ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ 43 กระงกนูนโค้ง





	
รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ 47 ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	รูปที่ 48 คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
	
รูปที่ 49 ห้องปัมน้ำดับเพลิง	รูปที่ 50 หัวรับน้ำดับเพลิง

 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 26 นาที 50 วินาที GMT+7 47P 709333 1456549 90/1 หมู่ 10 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย แปซิฟิก พาราล	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 26 นาที 50 วินาที GMT+7 47P 709333 1456549 90/1 หมู่ 10 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย แปซิฟิก พาราล
รูปที่ 51 ระบบตรวจจับควัน/ความร้อน	รูปที่ 52 ระบบสเปรย์น้ำอัตโนมัติ
 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 31 นาที 56 วินาที GMT+7 47P 709434 1456577 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 44 นาที 48 วินาที GMT+7 47P 709333 1456562 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 53 ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้แบบปุ่มกด	
 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 49 นาที 18 วินาที GMT+7 47P 709402 1456602 155/53 ซอยศรีราชา-หนองค้อ 9 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 10 นาที 22 วินาที GMT+7 47P 709401 1456602 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 54 บันไดหนีไฟ	รูปที่ 55 ผังเส้นทางหนีไฟ/ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง

 เวลาเครือข่ายไม่แจ้งใครในชั้น 47P 709371 1456577 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	
รูปที่ 56 ประตูหนีไฟ	รูปที่ 57 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย
 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 19 นาที 09 วินาที GMT+7 47P 709402 1456602 166/53 ซอยศรีราชา-หนองก่อ 9 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 21 May BE 2569 at 15:33:31 47P 709381 1456573 Si Racha District, Chon Buri 20110
รูปที่ 58 ไฟสำรองฉุกเฉิน	
 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 32 นาที 05 วินาที GMT+7 47P 709420 1456533 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	 เครือข่าย:23 พ.ศ. 2569 15 นาฬิกา 19 นาที 50 วินาที GMT+7 47P 709444 1456604 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย
รูปที่ 59 ป้ายทางหนีไฟ / ทางออกฉุกเฉิน	

	
รูปที่ 61 จุดรวมพล	
	
รูปที่ 61 (ต่อ) จุดรวมพล	รูปที่ 62 บัตรสำหรับผู้มาติดต่อ