
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปิวยัติ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รายละเอียด **ดังแสดงในบทที่ 2** ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านกากของเสีย ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และด้านสังคมและเศรษฐกิจ

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ปิวยัติ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีงบประมาณ-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- สภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียว พันธุ์ไม้ที่ปลูก เพื่อประเมินความสมบูรณ์และใช้เป็นข้อมูลในการ บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว จากผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่เพื่อรักษา ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่าง ต่อเนื่อง โครงการมีการว่าจ้างคนสวนรับผิดชอบทำ หน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ เช่น รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และดายหญ้าอย่างสม่ำเสมอ	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค
2. การพังทลายของดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตและความ สมบูรณ์สวยงามของพันธุ์ไม้ที่ ปลูกภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ปลูก ภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ โดยมีการว่าจ้างคนสวนรับผิดชอบทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ เช่น รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ความคงทนแข็งแรงของแนวรั้วให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของแนวรั้ว ที่ล้อมรอบพื้นที่โครงการและดูแลรักษาแนวรั้วให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
3. คุณภาพอากาศ	- ระบบระบายอากาศทั้งภายในและภายนอกโครงการ	- บันทึกการทำงานของระบบระบายอากาศและปรับอากาศภายในอาคาร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบทำงานของระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพ / ความสมบูรณ์ของป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายจำกัดความเร็วโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างเป็นประจำเพื่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอไม่ชำรุดเสียหาย	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
4. เสียง	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพ / ความสมบูรณ์ของป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายจำกัดความเร็วโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างเป็นประจำเพื่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอไม่ชำรุดเสียหาย	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
5. การใช้น้ำ	- ระบบท่อจ่ายน้ำ	- ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อน้ำหากพบให้เร่งแก้ไขโดยทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำ ถึงเก็บน้ำประปาสำรอง และแนวท่อประปาทั้ง 6 อาคาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดรอยรั่วซึมหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำภายในโครงการ ทั้งนี้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบรอยรั่วเกิดขึ้น	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ทิ้งสุดท้าย จำนวน 1 จุดก่อนระบายออกสู่ ภายนอกโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของถังบำบัด น้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานน้ำเสียของนิคมฯ ทียอมให้ระบายทิ้งลง สู่ท่อน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ถังบำบัดให้สามารถบำบัดน้ำเสียเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสียของนิคมฯ พบ ว่าผลการ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค
		- ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดจากถังบำบัด น้ำเสียที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้าย จำนวน 1 จุด ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการผ่านท่อที่ จะเชื่อมต่อกับท่อน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ ➢ ค่าบีโอดี ➢ ค่าซีโอดี ➢ สารแขวนลอย ➢ ค่าทีดีเอส ➢ ค่าทีเคเอ็น ➢ ความเป็นกรด และต่าง ➢ อุณหภูมิ ➢ น้ำมันและไขมัน ➢ สี ➢ กลิ่น	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	- ค่าบีโอดี = 14.6 - 58.8 mg/L - ค่าซีโอดี = 48 - 154 mg/L - สารแขวนลอย = 5 - 22mg/L - ค่าทีดีเอส = 252 - 396 mg/L - ค่าทีเคเอ็น = 15 - 47 mg/L as NH ₃ -N - ความเป็นกรดและต่าง = 7.4 - 7.8 - อุณหภูมิ = 29 - 32 °C - น้ำมันและไขมัน = <3.0 - 6.5 mg/L - สี (Original) = 26 - 68 ADMI - สี (pH 7) = 29 - 65 ADMI - กลิ่น = ไม่มีกลิ่น	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณเวนจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	- ปริมาณตะกอนดิน / มูลฝอยภายในบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบบ่อพักน้ำ รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำพบว่าระบบระบายน้ำอยู่ในสภาพปกติ ไม่พบเศษขยะ เศษใบไม้ ดิน ทราย หรือสิ่งอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ การไหลของน้ำเป็นไปตามปกติ และไม่พบข้อบกพร่องของบ่อพักน้ำ รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
8. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยที่จัดวางไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย	- ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างในถังรองรับมูลฝอยที่จัดวางไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพและติดตามปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจสอบพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งาน โครงการได้จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญกิจ รีไซเคิล เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
	- ห้องพักมูลฝอยรวม	- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพสำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยเป็นประจำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยได้รับการตรวจสอบสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค



ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
9. ไฟฟ้า	- โคมไฟส่องสว่างภายในโครงการ	- การชำรุดของอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและสายไฟฟ้าตามคู่มือของผู้ผลิต	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการพบว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบความเสียหาย ความผิดปกติ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
	- ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	- ความคงทนแข็งแรงและความสมบูรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		- โครงการดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบความเสียหาย ความผิดปกติ หรือเหตุขัดข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระแสไฟฟ้า	
10. การคมนาคมและการจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออก	- การส่องสว่างของไฟฟ้าและกล้องจราจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบไฟส่องสว่าง พบว่าอยู่ในสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบความผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
	- ป้าย/เครื่องหมายจราจร	- สภาพความสมบูรณ์ของสัญญาณจราจร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการพบว่า กล้องวงจรปิด และป้ายสัญญาณจราจรอยู่ในสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบความผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อ การสัญจรและความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ	

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
11. ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ	- ภายในห้องพักและพื้นที่อื่นที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ	- ความสะอาดและปริมาณฝุ่นที่แผ่นกรองอากาศภายในเครื่องปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยหากผู้พักอาศัยแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทางโครงการจะเข้าดำเนินการทันที และคอยตรวจสอบรอยรั่วที่ทำให้ความเย็นระบายออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงาน	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
12. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จุดติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์เครื่องมือของระบบป้องกันอัคคีภัย	- ความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย พบว่าอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้โครงการได้จัดตั้งทีมดับเพลิง และดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี โดยครั้งล่าสุดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา สำหรับปี พ.ศ. 2569 จะดำเนินการในช่วงปลายปี ทั้งนี้ จะรายงานรายละเอียดให้ทราบในฉบับต่อไป	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค



ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
12. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)	- ถังสำรองน้ำดับเพลิง ภายในโรงงาน	- ปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำให้มี ปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง	-	- โครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ ดับเพลิงและทางหนีไฟ ผลการตรวจสอบพบว่า มีปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำดับเพลิงเพียงพอต่อการใช้ งาน และไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณ	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค
	- บันไดทุกแห่งภายใน - อาคารและบริเวณทางเดิน	- สิ่งกีดขวางทางหนีไฟ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- จากการตรวจสอบ พบว่า ทางหนีไฟหรือทางเดินภายใน อาคาร ทำให้ระบบมีความพร้อมสำหรับรองรับเหตุ ฉุกเฉิน	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค
13. สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	- ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ โดยรอบ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของโครงการพบว่า ไม่พบข้อร้องเรียนจาก ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ภายในพื้นที่ โครงการมีข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ การพบแมลงเฝ้าในช่วงฤดูฝน ซึ่งได้มีการดำเนินการ ควบคุมและแก้ไขตามความเหมาะสม	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรคการแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
14. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่สีเขียวและการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในโครงการ โดยตรวจสอบสภาพต้นไม้ ความสมบูรณ์ และการเจริญเติบโต หากพบต้นไม้มีอาการเหี่ยวเฉา แห้งตาย หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ จะดำเนินการบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การตัดแต่ง หรือเปลี่ยนต้นไม้ทดแทนตามความเหมาะสมโดยทันที เพื่อรักษาทัศนียภาพและความสวยงามของพื้นที่โครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
15. การบดบังทิศทางลม	- พื้นที่โดยรอบโครงการหรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียนจากการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
16. การบดบังแสงอาทิตย์	- พื้นที่โดยรอบโครงการหรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียนจากการบดบังทิศทางลมและการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
17. การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	- ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียนจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของอาคารโครงการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค