




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ชื่อโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์
(Solution Styrene Butadiene Rubber)
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 8/1 ถนนไธสง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์ +66 3894 9200



จัดทำโดย
บริษัท ซีคอต จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66 2959 3600 โทรสาร : +66 2959 3535
Website : www.secot.co.th Email : envserv@secot.co.th



ชื่อโครงการ	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 8/1 ถนนไเอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66 3894 9200



จัดทำโดย
บริษัท ซีคอต จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66 2959 3600 โทรสาร : +66 2959 3535
Website : www.secot.co.th Email : envserv@secot.co.th



บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

แบบ ตต.๑

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. +66 2959 3600 FAX +66 2959 3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569

() อื่นๆ _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายศักดิ์ดา จันเดชชนะวงศ์		ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนนานนท์		ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นางอารยา ทิพรักษ์		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริวรรณ ฉิมสง่า		นักเคมี
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เจริญ		ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
นางสาวศิวพรรณ อุดมพร		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

() เจ้าของโครงการได้มอบให้

เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

(✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

Khurunta_A

(นางขวัญตา อัจฉริยะภากร)

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)

- | | |
|--|--|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์
(Solution Styrene Butadiene Rubber) |
| 2. ที่ตั้งโครงการ | เลขที่ 8/1 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 8/1 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : +66 3894 9200 |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท ซีคอท จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ | ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2568 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2569 |

8. รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) / ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 2 ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569

สารบัญเรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน	1-5
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1	ความเป็นมาของโครงการ.....	2-1
2.2	ที่ตั้งโครงการ	2-4
2.3	การจัดผังพื้นที่โครงการ.....	2-6
2.4	พื้นที่สีเขียว.....	2-8
2.5	วัตถุดิบ สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา	2-8
2.6	ผลิตภัณฑ์	2-14
2.7	การจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยา และผลิตภัณฑ์	2-14
2.8	กระบวนการผลิต.....	2-16
2.9	ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต.....	2-17
2.9.1	ระบบน้ำใช้	2-17
2.9.2	ระบบไอน้ำ	2-18
2.9.3	ระบบไฟฟ้า.....	2-18
2.9.4	ระบบท่อเผา (Flare System)	2-18
2.9.5	ระบบระบายน้ำฝน.....	2-18
2.10	มลพิษและการควบคุม.....	2-19
2.10.1	มลพิษทางอากาศ	2-19
2.10.2	มลพิษทางน้ำ.....	2-23

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

2.10.3	กากของเสีย	2-26
2.10.4	เสียงดัง	2-29
2.11	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-29
2.12	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการกับรายละเอียด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด	2-31

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	---	-----

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	คุณภาพอากาศ	4-1
4.1.1	คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-1
4.1.1.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-2
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.1.1.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-15
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.1.2	การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-38
	จากระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs)	
4.1.3	การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบการตรวจสอบ	4-39
	คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	
4.2	ความเร็วและทิศทางลม	4-40
4.2.1	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม	4-40
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.3	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-52
4.3.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-52
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.3.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-66
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.4	ระดับเสียงในบรรยากาศ	4-86
4.4.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ	4-86
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.4.2	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ.....	4-106
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.5	คุณภาพน้ำทิ้ง	4-131
4.5.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด.....	4-132
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.5.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด.....	4-137
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.5.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด บริเวณบ่อปรับสมดุล	4-147
	(โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.5.4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียภายในระบบบำบัด	4-147
	(โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.5.5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด	4-148
	(โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.6	คุณภาพน้ำใต้ดิน.....	4-149
4.6.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	4-149
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.6.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	4-154
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.6.3	ผลการตรวจวัดระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....	4-168
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.6.4	สรุปผลการตรวจวัดระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....	4-171
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.7	คุณภาพดิน	4-174
4.7.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....	4-174
	ประจำปี พ.ศ.2567	
4.7.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....	4-179
	ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567	
4.8	การจัดการกากของเสีย.....	4-192
4.9	การคมนาคม.....	4-193
4.10	สังคม-เศรษฐกิจ.....	4-194
4.10.1	การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	4-194
	ประจำปี พ.ศ.2569	
4.10.1.1	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน	4-200
	หรือผู้แทนครัวเรือนต่อโครงการ	
4.10.1.2	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน.....	4-207
4.10.1.3	ผลการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ	4-213
4.10.1.4	ผลการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว.....	4-215

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.10.1.5 ผลการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มประมง	4-217
4.10.1.6 ผลการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของสถานประกอบการ	4-219
4.10.2 บันทึกข้อร้องเรียน	4-221
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-222
4.11.1 คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ	4-224
4.11.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่	4-224
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.11.1.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่	4-230
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11.1.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตัวบุคคล	4-239
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.11.1.4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ	4-243
แบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11.2 การตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-248
4.11.2.1 ผลการตรวจวัดเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	4-248
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.11.2.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-254
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11.2.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับ	4-257
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA)	
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.11.2.4	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับ	4-260
	เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA)	
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11.2.5	การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)	4-263
4.11.3	การตรวจสอบสภาพพนักงาน	4-264
4.11.4	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	4-264

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
5.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ภาคผนวก ก.1	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1009.9/2796 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก ก.2	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1009.9/3891 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556
ภาคผนวก ก.3	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1009.8/12267 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
ภาคผนวก ก.4	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1010.8/8642 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
ภาคผนวก ก.5	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1009.8/9989 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ก.6	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตามหนังสือที่ ออก 5103.3.1/2498 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
ภาคผนวก ข.1	สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.2	เอกสารสรุปผลการศึกษาการขึ้นอันตรายและประเมินความเสี่ยง - รายงานการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง/ ติดตั้งเพิ่มเติม - เอกสารการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากโครงการ
ภาคผนวก ข.3	เอกสารว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.4	หนังสือแจ้งแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อ หน่วยงานอนุญาต
ภาคผนวก ข.5	เอกสารแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม - ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC²) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภาคผนวก ข.6	เอกสารแสดงการดำเนินโครงการตามแผนลดและขจัดมลพิษ

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.7	ตัวอย่างเอกสารการทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุ
ภาคผนวก ข.8	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานกลาง
ภาคผนวก ข.9	ขั้นตอนการส่งก๊าซไปบำบัดยังระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2)
ภาคผนวก ข.10	บัญชีอัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Emission Inventory)
ภาคผนวก ข.11	เอกสารตรวจสอบการดำเนินการป้องกัน/ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ Fugitive Sources
ภาคผนวก ข.12	ตัวอย่างเอกสารการกำหนดค่าควบคุมการรั่วซึมสารอินทรีย์ระเหยง่ายของอุปกรณ์ที่ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐาน
ภาคผนวก ข.13	บันทึกการใช้งานหอเผา
ภาคผนวก ข.14	ขั้นตอนการใช้งานหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
ภาคผนวก ข.15	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรบริเวณหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
ภาคผนวก ข.16	ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total VOCs) บริเวณท่อขนส่งการระบายทิ้งจากถังเก็บวัตถุดิบและตัวทำละลาย
ภาคผนวก ข.17	การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบ CEMs
ภาคผนวก ข.18	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ CEMs
ภาคผนวก ข.19	แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน สอบเทียบ และตรวจสอบสำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1,3 บิวทาไดอีน
ภาคผนวก ข.20	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
ภาคผนวก ข.21	เอกสารการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย
ภาคผนวก ข.22	เอกสารการจัดทำ Risk Elimination
ภาคผนวก ข.23	แผนที่แสดงเส้นชั้นระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ (Noise Contour Map)
ภาคผนวก ข.24	เอกสารการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ภาคผนวก ข.25	แผนและผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก ข.26 ตัวอย่างบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Utilities Log Book
- ภาคผนวก ข.27 แผนและผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ข.28 ผลการตรวจวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
- ภาคผนวก ข.29 หนังสืออนุญาตและขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน
- ภาคผนวก ข.30 ตารางบันทึกปริมาณน้ำเสียบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
- ภาคผนวก ข.31 เอกสารการเข้าร่วมประชุมการจัดสรรน้ำ
- ภาคผนวก ข.32 เอกสารการศึกษา Shallow Ground Water Flow ภายในพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวก ข.33 เอกสารข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพดินและบ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน
- ภาคผนวก ข.34 คู่มือเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและขนถ่าย
- ภาคผนวก ข.35 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ
- ภาคผนวก ข.36 จดหมายขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ขนส่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร หรือข้อปฏิบัติต่างๆ
- ภาคผนวก ข.37 เอกสารบันทึกการขนส่งสารเคมีเข้า-ออก หลีกเลียงช่วงเวลาเร่งด่วน
- ภาคผนวก ข.38 เอกสารตัวอย่างการติดตามการขนส่งวัตถุอันตราย สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียอันตรายด้วย GPS
- ภาคผนวก ข.39 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่ง
- ภาคผนวก ข.40 แผนการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของโครงการ
- ภาคผนวก ข.41 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง
 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
 - สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569
- ภาคผนวก ข.42 เอกสารการบำรุงรักษาสภาพยานพาหนะ

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.43	หนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
ภาคผนวก ข.44	เอกสารบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
ภาคผนวก ข.45	ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครมาบตาพุด
ภาคผนวก ข.46	ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งกากของเสียหรือวัสดุปนเปื้อนต่างๆ (Uniform Waste Manifest)
ภาคผนวก ข.47	รายงานสรุปสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด
ภาคผนวก ข.48	มาตรการในการจัดการกรณีเกิดการหกรั่วไหล การจัดการกลิ่น/โอโระเหย บริเวณอาคารเก็บกากของเสีย
ภาคผนวก ข.49	เอกสารการตรวจติดตามหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวก ข.50	ข้อมูลจำนวนพนักงานท้องถิ่น
ภาคผนวก ข.51	เอกสารการเยี่ยมชมและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
ภาคผนวก ข.52	เอกสารการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - เอกสารการสนับสนุนด้านการศึกษา - เอกสารการสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม - เอกสารการสนับสนุนด้านส่งเสริมธุรกิจชุมชน - เอกสารการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ภาคผนวก ข.53	แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์หรือกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม/การเข้าร่วมและ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ประจำปี 2569
ภาคผนวก ข.54	เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน/บันทึกเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก/ รายงานสรุปข้อร้องเรียน
ภาคผนวก ข.55	เอกสารแต่งตั้งกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.56	เอกสารการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.57	แผนและผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.58	การจัดกิจกรรม 5 ส.
ภาคผนวก ข.59	เอกสารแผนและผลการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ภาคผนวก ข.60	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.61	เอกสารการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ภาคผนวก ข.62	เอกสารคำแนะนำในการใช้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี
ภาคผนวก ข.63	แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.64	การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.65	เอกสารการอบรมการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.66	หนังสือแจ้งการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ภาคผนวก ข.67	การตรวจสอบสภาพพนักงาน - การตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน - การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี - การตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้น - สถิติผลการตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน
ภาคผนวก ข.68	หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ข.69	นโยบายและแผนการกำกับดูแลด้านอาชีวอนามัย
ภาคผนวก ข.70	โครงการอนุรักษ์การไต่ขึ้น
ภาคผนวก ข.71	แผนและผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.72	เอกสารการทำประกันภัย
ภาคผนวก ข.73	เอกสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.74	แผนที่การติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.75	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ภาคผนวก ข.76	เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.77	แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน (Pre-Incident Plan)
ภาคผนวก ข.78	แผนผังแสดงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข.79	เอกสารการล้างถังแยกตัวทำลาย
ภาคผนวก ข.80	เอกสารการขออนุญาตทำงาน (Work Permit)
ภาคผนวก ข.81	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขนถ่ายทางรถ
ภาคผนวก ข.82	เอกสารการจดทะเบียนรถและคนขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ภาคผนวก ข.83	เอกสารตรวจสอบสภาพรถขนส่งผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ภาคผนวก ข.84	แผนฉุกเฉินระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ภาคผนวก ข.85	เอกสารเส้นทางการเดินรถขนส่งสารเคมี
ภาคผนวก ข.86	แผนและผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุงถังเก็บ และอุปกรณ์สูญญากาศวัตถุดิบ ประจำปี พ.ศ.2569
ภาคผนวก ข.87	แผนและผลการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบบริเวณวาล์ว ของท่อขนส่งวัตถุดิบและสารเคมี
ภาคผนวก ข.88	เอกสารการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ตรวจวัดความดัน และความปลอดภัยอื่นๆ ของระบบท่อลำเลียง
ภาคผนวก ข.89	เอกสารการประสานกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมและระงับภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.90	เอกสารการอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบท่อขนส่ง
ภาคผนวก ข.91	แผนผังขั้นตอนระบบ Interlock
ภาคผนวก ข.92	เอกสารแสดงตัวอย่าง Emergency Shut off Valve BD
ภาคผนวก ข.93	ขั้นตอนการดำเนินงานขนถ่ายและกักเก็บสารควบคุมน้ำหนักโมเลกุล 8, 9 และ 10
ภาคผนวก ข.94	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการระบาย 1,3 บิวทาไดอิน จากการซ่อมบำรุง
ภาคผนวก ข.95	เอกสารซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ข.96	เอกสารระเบียบควบคุมผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.97	วิธีปฏิบัติงาน (Work Package) ในการหยุดอุปกรณ์/หน่วยผลิต

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.98	แผนผังการติดตั้ง Gas Detector และ Area Air Monitoring
ภาคผนวก ข.99	เอกสารการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มการผลิตใหม่ (PSSR)
ภาคผนวก ข.100	ระเบียบปฏิบัติงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Procedure of Management of Change Procedure)
ภาคผนวก ข.101	มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ภาคผนวก ข.102	เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย
ภาคผนวก ข.103	WI การส่งพนักงานตรวจสอบสุขภาพซ้ำ
ภาคผนวก ข.104	เอกสารการจัดหาสถานพยาบาลให้กับพนักงาน
ภาคผนวก ข.105	จดหมายนำส่งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ภาคผนวก ข.106	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานบริการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
ภาคผนวก ข.107	เอกสารใบรับรองการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสำเนาเวชปฏิบัติ
ภาคผนวก ข.108	เอกสารฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.109	พื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.1	อัตราการระบายสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
ภาคผนวก ค.2	เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit (RATA)
ภาคผนวก ค.3	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ภาคผนวก ค.4	ข้อมูลเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ด้วยระบบ CEMs และ Stack Sampling
ภาคผนวก ง	ใบรับรองผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
ภาคผนวก ง.2	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
ภาคผนวก ง.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ง.4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ
ภาคผนวก ง.5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง.6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ง.7	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน
ภาคผนวก ง.8	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ - คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่ - คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล
ภาคผนวก ง.9	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ
ภาคผนวก ง.10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ภาคผนวก จ	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ช	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและขอขยายการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบตาม ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Certification of Laboratory Accreditation)
ภาคผนวก ซ	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง และสารเคมี

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1-1	ความเป็นมาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม..... 1-2
	และ/หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
1.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ..... 1-14
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2569
2.3-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 2-6
2.10-1	มลพิษทางอากาศที่เข้าและออกจากระบบบำบัดอากาศของโครงการ 2-21
2.10-2	ปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดชนิดต่างๆ ของโครงการ 2-22
2.10-3	ประเภท ปริมาณ และการจัดการน้ำเสียของโครงการ 2-24
2.12-1	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการกับรายละเอียด 2-32
	ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ฉบับล่าสุด
3.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)..... 3-2
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
	ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 1 4-9
	ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ.2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 2 4-10 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ.2569	
4.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 1 4-11 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ.2569	
4.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 2 4-13 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ.2569	
4.1-5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 1 4-16 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.1-6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 2 4-18 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.1-7 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 1 4-20 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.1-8 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 2 4-23 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.2-1 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-43 บริเวณชุมชนบ้านพลอง ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569	
4.2-2 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-46 บริเวณชุมชนซอยร่วมพัฒนา ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.2-3	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose..... 4-49 บริเวณวัดมาบชลุด ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569
4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-54 ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569
4.3-2	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-56 บริเวณชุมชนบ้านพลง
4.3-3	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-57 บริเวณชุมชนซอยร่วมพัฒนา
4.3-4	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-58 บริเวณวัดมาบชลุด
4.3-5	ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 4-64 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.3-6	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-67 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-92
4.4-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-94 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือ
4.4-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-96 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันตก
4.4-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-98 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.4-5	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-100 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
4.4-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-102 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-104 บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4.4-8	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือ.....4-107 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-9	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันตก4-109 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-10	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้.....4-111 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-11	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-113 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-12	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-115 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.4-13	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่.....4-117
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณรางระบายน้ำของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ.....4-136
	ก่อนลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมฯ
4.5-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-138
	บริเวณรางระบายน้ำของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการก่อนลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมฯ
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-153
4.6-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-155
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-3	ผลการตรวจวัดระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....4-169
4.6-4	ผลการตรวจวัดระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....4-172
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.7-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน4-178
4.7-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-180
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567
4.10-1	สรุปจำนวนครีวเรือนและจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจทัศนคติ4-198
4.11-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....4-228
	วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.11-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....	4-229
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2569	
4.11-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....	4-231
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)	
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล.....	4-241
4.11-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล.....	4-244
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)	
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-251
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2569	
4.11-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-252
บริเวณหน่วยผลิตลม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2569	
4.11-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-253
บริเวณหน่วยผลิตน้ำหล่อเย็น วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2569	
4.11-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-255
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)	
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.11-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน.....	4-259
(Time Weighted Average-TWA)	
4.11-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน.....	4-261
(Time Weighted Average-TWA)	
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)	
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-2
	(ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.2-1	ที่ตั้งของโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ 2-5 (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
2.3-1	แผนผังรายละเอียดพื้นที่โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ 2-7 (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
2.4-1	พื้นที่สีเขียว ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด 2-9
2.10-1	ผังการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 2-25 ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
3.1-1	ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-151 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ระยะดำเนินการ) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.1-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 4-4 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.1-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 4-5 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 1 4-26 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.1-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง DFTO หน่วยที่ 2 4-27 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 1..... 4-28 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.1-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปล่อง RTO หน่วยที่ 2..... 4-32 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-41 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.2-2	ภาพการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-42 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.3-1	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์..... 4-59 บริเวณชุมชนบ้านพลง โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569
4.3-2	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์..... 4-60 บริเวณชุมชนซอยร่วมพัฒนา โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569
4.3-3	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์..... 4-61 บริเวณวัดมาบชุลูต โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ.2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณชุมชนบ้านพลง 4-77 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.3-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณชุมชนซอยร่วมพัฒนา 4-80 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.3-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณวัดมาบชูลุด 4-83 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-89 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.4-2	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 4-91 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.4-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกิ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือ 4-119 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกิ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันตก 4-121 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-5	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณกิ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ 4-123 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-125 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ4-127 บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่4-129 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-134 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.5-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง4-135 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.5-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-141 บริเวณรางระบายน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้งโครงการก่อนลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมฯ โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระดับน้ำใต้ดินและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน4-151 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน.....4-152
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.6-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-158
	บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ (JBE-MW01)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-160
	บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (JBE-MW02)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-162
	บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย (JBE-MW03)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-164
	บริเวณอาคารเก็บสารเคมี (JBE-MW04)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.6-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-166
	บริเวณหน่วยทำความเย็น (JBE-MW05)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6-8	ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....4-170
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.7-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-176
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.7-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพดิน4-177
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.7-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-182
	บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ (JBE-MW01)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567
4.7-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-184
	บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (JBE-MW02)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567
4.7-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-186
	บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย (JBE-MW03)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-188
	บริเวณอาคารเก็บสารเคมี (JBE-MW04)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567
4.7-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน.....4-190
	บริเวณหน่วยทำความเย็น (JBE-MW05)
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567
4.10-1	แผนที่แสดงการกระจายตัวของตัวอย่างในการเก็บข้อมูล4-195
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ.....4-226
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ4-227
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....4-233
	บริเวณส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) หน่วยที่ 1
	โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
	บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....4-235 บริเวณส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) หน่วยที่ 2 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.11-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....4-237 บริเวณส่วนแยกตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Purification) หน่วยที่ 1 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.11-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งกับพื้นที่.....4-238 บริเวณส่วนแยกตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Purification) หน่วยที่ 2 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.11-7	ตัวอย่างภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล4-240 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-8	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล.....4-246 บริเวณส่วนแยกตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Polymerization) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.11-9	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการแบบติดตั้งบุคคล.....4-247 บริเวณส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11-10	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-249 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-11	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-250 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-12	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-256 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.11-13	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน4-258 (Time Weighted Average-TWA) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4.11-14	ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน4-262 (Time Weighted Average-TWA) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569