

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Lumphini (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Lumphini (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งทางโครงการ ฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/15417 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ทางโครงการฯ มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ล แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
 - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
 - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk through survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ

นายอานันท์ชัย ยาเนตร

3. คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Lumphini (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

1. นางสาวกัลยรัตน์ เกณขึงเหล็ก
2. นางสาวรัชชา พานทอง

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่าง ชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการให้มองเห็นได้ ชัดเจน และมีความแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลาย ของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 1)
	2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น และพุ่มไม้คลุมดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดิน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 2)
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้ละออง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด ความเร็ว สັນบนชะลอความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นบนผิวถนน โดยโครงการจัดให้มีสันบน ชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียง จากการแล่นของรถยนต์	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ปรก. ดูแลความเร็วรอบ และควบคุมความเร็วรถที่เข้ามาใช้บริการภายใน โครงการ 24 ชั่วโมง แทนการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 6)
	2. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ใช้สอยและ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัว ของรถในโครงการทำได้ง่ายและปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดป้ายและสัญลักษณ์จราจรภายใน พื้นที่โครงการให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 7)
	3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ต้นไม้ ดักจับฝุ่นละอองจากท่อรถของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ เพื่อดักจับ ฝุ่นละอองจากท่อรถของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และรูปที่ 10)
2) มลพิษทางอากาศ	1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด รถปกติ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ พื้นที่จอดรถให้เห็นอย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 11)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด ความเร็ว สัญญาณความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นบนผิวถนน	จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนถนนทางให้ชัดเจน และ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัว ของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ สามารถทำได้สะดวกและปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลความเร็วรอบรถใน โครงการ 24 ชั่วโมง หากพบการติดขัดป้ายจราจรความเร็ว โครงการฯ มีป้ายและสัญลักษณ์จราจรให้มองเห็นได้ อย่างชัดเจน และทางโครงการฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 6)
	ติดตั้งป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้รถตรวจสอบสภาพรถก่อน สภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้รถที่ตรวจสอบสภาพ รถยนต์บริเวณชั้นจอดรถชั้น 8	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 12)
	จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ บริเวณชั้นล่าง โดยรอบ แนวเขตที่ดินโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,502.08 ตาราง เมตร ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ขนาดพื้นที่ที่ 926.67 ตาราง เมตร ได้แก่ ขิงโค ขนาคเล้าน้ำ ขนาคเล้าน้ำ ขนาคเล้าน้ำ กว่า 2.5-4 เมตร จำนวน 72 ต้น อินทนิลน้ำ ขนาคเล้าน้ำ ศูนย์กลางทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 12 ต้นเสลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร จำนวน 32 ต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า 2-3.5 เมตร จำนวน 85 ต้นและไม่พุ่มไม้คลุม ดิน ได้แก่ ดาวเรือง ขนาดพื้นที่ปลูก ไม่น้อยกว่า 196.63 ตารางเมตร ขบา ขนาดพื้นที่ปลูก ไม่น้อยกว่า 67.9 ตาราง เมตร เทียนทอง ขนาด พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 10.34 ตาราง เมตร และบริเวณที่จอดรถชั้นที่ 3-7 จัดให้มีต้นกระดุมทอง เลื้อย ขนาดพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ได้แก่ ขิงโค อินทนิลน้ำ ต้นเสลา และต้น ราชพฤกษ์ ไม้คลุมดิน ได้แก่ ดาวเรือง ขบา และ เทียน ทอง และบริเวณที่จอดรถชั้นที่ 3-7 จัดให้มีไม้ต้น กระดุมทองเลื้อย เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ที่เกิดจากรถภายในโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และ รูปที่ 10)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลการพบสิ่งผิดต่อโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการพบสิ่งผิด	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	101 ตารางเมตร (หรือชนิดอื่นที่สามารถทดแทนได้) เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษ จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือก ปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 79.35 โมล/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถในโครงการ 73 โมล/ชั่วโมง 6. โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ - รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม - ปลูกต้นไม้เขตเขตแดนต้นไม้ที่ตาย - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียว ไม่โครงการให้สวยงามทุกวัน 7. จัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลที่ขึ้นจอร์จนด์ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศตั้งแต่ชั้นที่ 3-7 จำนวน 16 ชุด/ชั้น มีอัตราการดูดอากาศสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์ ฟุต/วินาทีสำหรับชั้นที่ 8 ออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด มีอัตราการดูดอากาศ 23,750 ลูกบาศก์ฟุต/วินาทีซึ่งจะมีเส้นแอร์ตรงจับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ภายในชั้นจอดรถ โดยหากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพัดลมดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยจะดูดอากาศภายในชั้นจอดรถไป แต่ละชั้นและระบายออกสู่พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ		
	7. จัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลที่ขึ้นจอร์จนด์ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศตั้งแต่ชั้นที่ 3-7 จำนวน 16 ชุด/ชั้น มีอัตราการดูดอากาศสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์ ฟุต/วินาทีสำหรับชั้นที่ 8 ออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด มีอัตราการดูดอากาศ 23,750 ลูกบาศก์ฟุต/วินาทีซึ่งจะมีเส้นแอร์ตรงจับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ภายในชั้นจอดรถ โดยหากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพัดลมดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยจะดูดอากาศภายในชั้นจอดรถไป แต่ละชั้นและระบายออกสู่พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีระบบระบายอากาศเป็นช่องทางธรรมชาติและมีพัดลมดูดอากาศบริเวณชั้นจอร์จนด์ ชั้นที่ 3-7 และชั้น 8 มีพัดลมดูดอากาศ ซึ่งพื้นที่จอดรถชั้นที่ 3-8 จะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ภายในชั้นจอดรถ โดยหากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพัดลมดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยจะดูดอากาศภายในชั้นจอดรถไป แต่ละชั้นและระบายออกสู่พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 14)
	7. จัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลที่ขึ้นจอร์จนด์ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศตั้งแต่ชั้นที่ 3-7 จำนวน 16 ชุด/ชั้น มีอัตราการดูดอากาศสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์ ฟุต/วินาทีสำหรับชั้นที่ 8 ออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด มีอัตราการดูดอากาศ 23,750 ลูกบาศก์ฟุต/วินาทีซึ่งจะมีเส้นแอร์ตรงจับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ภายในชั้นจอดรถ โดยหากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพัดลมดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยจะดูดอากาศภายในชั้นจอดรถไป แต่ละชั้นและระบายออกสู่พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีระบบระบายอากาศเป็นช่องทางธรรมชาติและมีพัดลมดูดอากาศบริเวณชั้นจอร์จนด์ ชั้นที่ 3-7 และชั้น 8 มีพัดลมดูดอากาศ ซึ่งพื้นที่จอดรถชั้นที่ 3-8 จะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ภายในชั้นจอดรถ โดยหากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพัดลมดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยจะดูดอากาศภายในชั้นจอดรถไป แต่ละชั้นและระบายออกสู่พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 15, 16 และรูปที่ 17)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอส โมดัล แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	8. ควบคุมไม่ให้พนักงานนำขยะมูลฝอยมาทิ้งไว้ที่อาคารกับจากสำนักงานเขตสาทร เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการตลอดจนผู้ที่พักอาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการจัดการขยะให้เพียงพอสำหรับพนักงาน และมีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 46)
	9. จัดให้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมัลลอยสลวยได้ มีอัตราการดูดอากาศ 370 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S) ที่เกิดจากห้องพักมัลลอยสลวยได้ไปบำบัดบริเวณชั้นห้องเครื่อง ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคารโครงการ โดยผ่านกระบวนการ Carbon Filter ในระบบ Wet Scrubber และ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่บำบัดก๊าซมีเทน และละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมัลลอยสลวยได้ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S) ที่เกิดจากห้องพักมัลลอยสลวยได้ไปบำบัด บริเวณชั้นห้องเครื่อง ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคารโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 20)
	10. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมัลลอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องน้ำพักมัลลอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการทำความสะอาดห้องพักมัลลอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 21)
	11. จัดให้มีที่จอดรถภายในอาคารชั้นที่ 3-8 โดยบริเวณด้านทิศใต้ของอาคารซึ่งติดกับถนนซอยสาทร 1 แยก 2 (ถนนซอยเกอเธ่) ออกแบบเป็นช่องเปิดเฉพาะชั้นที่ 1 บริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถ และช่องจอดรถบริการของร้านค้าจำนวน 2 ช่องเท่านั้น เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์ที่จะออกสู่บ้าน/อาคารด้านทิศใต้โดยตรง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการออกแบบที่จอดรถชั้นที่ 1 เป็นช่องเปิดเฉพาะ บริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถ และช่องจอดรถบริการของร้านค้าจำนวน 2 ช่อง เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์ที่จะออกสู่บ้าน/อาคารด้านทิศใต้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 86)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบหนังสือแจ้งข้อบกพร่องและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1.3 เสียง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน และจัดให้มีสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 10 และรูปที่ 11)
1.4 คุณภาพน้ำ	2. บริเวณแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นไม้ อาทิเช่น ไทรใบสัก อินทนิลน้ำ ราชพฤกษ์ เสลา ขิงโค อโศกอินเดีย เป็นต้น ซึ่งไม้ยืนต้นดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยชะลอระดับเสียงจากโครงการข้างหนึ่ง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบรั้วโครงการ เพื่อลดระดับเสียงจากโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 1)
	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ใต้อาคารและใช้ที่จอดรถภายนอกอาคาร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมเดิมอากาศ (Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 770 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียทั้งหมดของ โครงการปริมาณ 760 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ และบำบัดน้ำเสียให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการฯ ได้เข้ารับบริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนครฯ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำให้สามารถระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นลงสู่ท่อพักท่อระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานครโครงการฯ จึงไม่มีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแต่อย่างใด	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 22) ภาคผนวก ข 16
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคช่างซ่อมบำรุงติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ดี	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 23)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลต์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1.4 คุณภาพน้ำ	3. กำจัดไขมันออกจากบ่อตกไขมันของเป็นประจําทุกสัปดาห์	- พื้นที่โครงการ	ทางโครงการฯ มีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามากำจัดไขมัน เดือนมกราคม และเมษายน พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นช่วงทดลองใช้สบูโซเดียม และจะปรับความเหมาะสมในรอบถัดไป	-	ภาคผนวก ข 15
	4. จัดให้มีระบบมีเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย และให้ความรู้ความเข้าใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีมีเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 24)
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	2.1 นิเวศวิทยาทางบก	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการสร้างสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคช่างซ่อมบำรุงติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ดี	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 23)
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองไว้บนดาดฟ้าตั้งแต่ชั้นที่ 19 และถังเก็บน้ำขึ้นห้องเครื่อง เพื่อสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบน้ำ โดยไม่ ดึงน้ำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำ ด้วยระบบตั้งเวลา ให้ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่พักอาศัยใกล้ เสียงมีการใช้น้ำมาก	- พื้นที่โครงการ	โครงการมีระบบสูบน้ำในอาคาร เพื่อควบคุมการสูบน้ำ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 26)
	3. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และ หัวฉีด ประหยัดน้ำ	- พื้นที่โครงการ	โครงการ มีการติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก หรือหัวฉีดประหยัดน้ำ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 27)
	4. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการ มีป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำไว้บริเวณ ห้องน้ำ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 28)
	5. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปใช้ดู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้ สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง	- พื้นที่โครงการ	โครงการ ให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้าง อุปกรณ์ก่อนนำไปใช้ดู เพื่อลดการใช้น้ำ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 29)
	6. กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้าง ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนัง หรือขอบ มุมของถังสำรองน้ำ โดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ของโครงการจะทำการกวาดตะกอน ชัดสนิม หรือคราบที่ เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม้ให้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจกัดล้าง ทั้งนี้ในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะ ปิดล้างทำความสะอาดที่ถัง และกำหนดให้ล้างถังเก็บ น้ำในช่วงเวลาที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำของ พนักงานรวมทั้งผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและพาณิชย์ กรรม โดยมีความถี่ในการทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	โครงการ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง ปีละ 1 ครั้ง และได้ดำเนินการทำความสะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 30)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (ระยะดำเนินการ) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (6 เดือน / 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้มาใช้บริการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3.2 สระว่ายน้ำ 1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) โดยใช้เกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ละลายน้ำให้มีความเข้มข้นประมาณ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตคลอรีนจากเกลือในน้ำ เมื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคแล้วจะแตกตัวกลายเป็นเบสที่อ่อนแอเพื่อทำน้ำเป็นคลอรีนให้ใหม่	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน ซึ่งบันทึกผลตามตรวจสอบ ได้แก่ Total Coliform และ Fecal Coliform พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด	-	ภาคผนวก ค 1 - ค 6
	2. เติมน้ำระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีน้ที่ขุ่น ให้ดำเนินการเติมน้ำในระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นก็ดำเนินการเติมน้ำวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการเติมน้ำระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงสระว่ายน้ำปิด เพื่อให้น้ำสระว่ายน้ำมีความใส	-	-
	3. ดำเนินการดูแลตะกอน ล้างตะไคร่ และดักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสระว่ายน้ำดูแลก่อน ล้างตะไคร่ และดักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 33)
	4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีป้ายข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำบริเวณทางเข้าของสระว่ายน้ำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 32)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
2) มาตรการด้าน ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากกรณีน้ำ	ผู้เป็นโรคตาแดง ลิวหนิง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือ โรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ ขับถ่ายในสระ หรือทิ้งน้ำลงในน้ำ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้าน ดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	-	-
	5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้าน ดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	-	-
	6. การล้างสระว่ายน้ำมีการร่วมมือการซ่อมบำรุงจะกำหนดให้ทำ การถ่ายน้ำจากสระว่ายน้ำทั้งหมดไปยังบ่อหมุนเวียนของ โครงการ ความจุ 592 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำหน้าที่เสมือน เป็นที่พักน้ำชั่วคราว จากนั้นจะทำการสูบน้ำออกไปรวม กับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ด้วยอัตราการสูบ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำออก จากบ่อหมุนเวียน 12 วัน โดยจะไม่มีการล้างสระว่ายน้ำใน ช่วงฝนตก	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้าน ดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	-	-
2) มาตรการด้าน ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากกรณีน้ำ	1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณรอบพื้นที่ สระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการ ใช้สระว่ายน้ำตอนเวลากลางคืน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำในช่วงเวลากลางคืน	-	ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 34)
	2. จัดให้มีป้ายบอกกระตักน้ำหรือเลขบอกตัวระดับ ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีป้ายบอกกระตักน้ำไว้บริเวณสระว่ายน้ำ น้ำให้มองเห็นได้ชัดเจน	-	ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 35)
	3. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดิน ขอบสระเปียกสลื่น ตลอดจนระยะเวลาที่เปิดให้บริการ สระว่ายน้ำ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด สระว่ายน้ำ	-	ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 33)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpphini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	3. หันส้วรายน้ำทิ้งที่หัววัดแข็งแรง เรียบ ไม่อุดตัน ทำความสะอาด ไม่สิ้น อยู่ในสภาพดี	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีพื้นส้วรายน้ำทิ้งที่หัววัดแข็งแรง มีความ แข็งแรงทนทาน และทำความสะอาดง่าย	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 41)
	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพน้ำอย่าง เคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่อง คุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเอกชนมาสูบล้าง ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกเดือน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเอกชน มาสูบล้างส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด ทุกเดือน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 45)
	3. โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มาใช้ บริการทราบถึงเวลาที่จะมีการเก็บกากไขมันและสูบล้าง กากตะกอน ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	ในช่วงเวลาที่มีการเก็บกากไขมันและสูบล้างกากตะกอน ทางโครงการฯ จะแจ้งให้พนักงานและผู้มาใช้บริการ ทราบ	-	-
	4. ในช่วงเวลาที่มีการสูบล้างสิ่งปฏิกูล โครงการจัดให้มีราว เหล็กกั้น และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มาใช้บริการ ทราบว่า จะมีการกั้นที่จอดรถในตำแหน่งที่มีการสูบล้างและ จัดเก็บตะกอน รวมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความ ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน โครงการ	- พื้นที่โครงการ	ในช่วงเวลาที่มีการสูบล้างสิ่งปฏิกูล เจ้าหน้าที่ผู้สูบล้างของ โครงการ จะนำกรวยมาวางและแจ้งให้พนักงานและผู้ มาใช้บริการทราบ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 45)
	5. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นอย่างดีชัดเจน เพื่อให้พนักงานและผู้มาใช้บริการ ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	ในช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทาง โครงการฯ จะแจ้งให้พนักงานและผู้มาใช้บริการทราบ	-	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
	6. บำบัดก๊าซที่มีเทนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 19.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน และละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง โดยใช้ระบบ Wet Scrubber และ Bio Scrubber โดยโครงการจะออกแบบให้มีเครื่องดูดอากาศจากถังเกราะ และถังเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง มีอัตราการดูดอากาศ 1,000 ลูกบาศก์ฟุต/ ชั่วโมง ผ่านท่ออากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพื่อไม่มีเทน และละอองลอย (Aerosol) ขึ้นไปบำบัดบนชั้นห้องเครื่องซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโครงการ โดยระบบ Wet Scrubber และ Bio Scrubber	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเครื่องดูดอากาศจากถังเกราะและถังเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ผ่านท่ออากาศเพื่อนำมีเทน และละอองลอย (Aerosol) ขึ้นไปบำบัดบนชั้นห้องเครื่องซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโครงการ โดยระบบ Wet Scrubber และ Bio Scrubber	-	-
	7. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่ซ่อมบำรุง (Service Area) จำนวน 2 ชุด และชุดมอดูการระบายอากาศ 5,950 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่ซึ่งพัฒนา ดังกล่าวจะดูดอากาศจากบริเวณใต้ห้องเครื่องงาน ระบบปรับอากาศ (ด้านทิศใต้ของอาคาร) และปล่อยออกบริเวณที่จอดรถบริการสำหรับส่วนโรงแรม	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่ซ่อมบำรุง และพัฒนาจะดูดอากาศจากบริเวณใต้ห้องเครื่องงาน ระบบปรับอากาศ (ด้านทิศใต้ของอาคาร) และปล่อยออกบริเวณที่จอดรถบริการสำหรับส่วนโรงแรม	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 42)
	8. ติดตั้งเครื่องตรวจจับเชื้อเพลิงเตือนระดับออกซิเจน (Oxygen Detector) บริเวณพื้นที่ซ่อมบำรุง (Service Area) เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการเข้าบำรุงรักษา	- พื้นที่โครงการ	หากเจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่อับอากาศ โครงการฯ ใช้เป็นพัฒนาดูดอากาศแบบเคลื่อนที่แทนเพื่อช่วยระบบระบายอากาศ และลดความเสี่ยงการสะสมของก๊าซอันตรายเบื้องต้นได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 43)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
3.4 การระบายน้ำ	1. รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.2 และ 0.25 เมตร ความลึก 0.2 - 0.3 เมตร และท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 0.6 และ 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 โดยมีท่อพักน้ำตลอดแนวท่อระบายน้ำซึ่งทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่ท่อระบายน้ำ 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำจำนวน 1 บ่อ ความจุ 592 ลูกบาศก์เมตร เป็นบ่อปิดไม่ได้รับด้านทิศตะวันออกของโครงการ 3. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากบ่อหน้าซึ่งมีอัตราการระบายน้ำรวม 0.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีเพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักระยะ ซึ่งจะไหลไปตามแบบฉบับประมาณที่ 4 และไปรวมกับท่อระบายน้ำริมถนนชั้นหลัง จากนั้นจะเข้าสู่สถานีสูบน้ำคลองซุทวัดช่องลม เพื่อไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป 4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และกำกับการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้งผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมบริหารอาคารเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีท่อระบายน้ำ มีบ่อพักน้ำตลอดแนวท่อระบายน้ำ ทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ โครงการฯ ได้มีการตรวจสอบดูแลบ่อหน้าและบ่อพักน้ำสม่ำเสมอเพื่อให้รองรับน้ำฝนจากส่วนเกินของโครงการได้ โครงการฯ มีบ่อหน้าซึ่งได้ติดตั้งด้านทิศตะวันออกของโครงการ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 592 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้รองรับน้ำฝนจากส่วนเกินของโครงการได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 44)
		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้มีการตรวจสอบดูแลบ่อหน้าและบ่อพักน้ำสม่ำเสมอเพื่อให้รองรับน้ำฝนจากส่วนเกินของโครงการได้	-	ภาคผนวก ข 24
		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีบ่อหน้าซึ่งได้ติดตั้งด้านทิศตะวันออกของโครงการ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 592 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้รองรับน้ำฝนจากส่วนเกินของโครงการได้	-	ภาคผนวก ข 8
		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้งผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมบริหารอาคารเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกัน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpphini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3.5 การจัดการมูลฝอย	1. ในการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการมีการจัดการดังนี้ - พื้นที่โรงแรม จัดให้มีถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 8-10 ลิตร พร้อมฝาปิด ตั้งไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำในแต่ละห้องพักโดยแต่ละวันจะมีพนักงานของส่วนโรงแรมมาเก็บรวบรวมมูลฝอย และนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป - พื้นที่สำนักงาน โครงการจะตั้งถังรับมูลฝอย ขนาด 50-100 ลิตร พร้อมฝาปิด ตั้งอยู่ในบริเวณห้องน้ำทุกจุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีถังมูลฝอยจำนวน 4 ถึง (ได้แก่) ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย) โดยแต่ละวันจะมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย และนำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป - พื้นที่พาณิชยกรรม โครงการจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด ตั้งอยู่ในบริเวณห้องน้ำทุกจุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีถังมูลฝอยจำนวน 4 ถึง (ได้แก่) ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย) โดยแต่ละวันจะมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย และนำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตรายในห้องพัก และในห้องน้ำของห้องพัก ซึ่งในแต่ละวันจะมีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดและรวบรวมขยะมูลฝอย ไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมที่ชั้น 1 ผ่านทางลิฟท์ดับเพลิงเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับผลกระทบทางกลิ่น	-	ภาพถ่าย ข 25 รูปที่ 46, 47 และรูปที่ 48)

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
6. การเก็บมูลฝอยในถังต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุน้ำหนักมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง	ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมีดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและลดอัตราการขนย้าย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอยในพื้นที่โครงการทุกวัน จึงทำให้มีปริมาณหรือน้ำหนักที่พอดีกับถังบรรจุ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 47)
7. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมีดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและลดอัตราการขนย้าย	ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมีดปากถุงให้แน่น ก่อนขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวม	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ และมีมีดปากถุงให้แน่น ก่อนขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวม	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 48)
8. ความคุ้มค่าไม่ให้น้ำหนักงานนำมูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บ ขนจากลำเลียงงานเขตสาทร	โครงการฯ มีการจัดวางถังขยะให้เพียงพอสำหรับพนักงาน และมีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะในพื้นที่โครงการ จึงทำให้ไม่มีน้ำมูลฝอยมากองไว้	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการจัดวางถังขยะให้เพียงพอสำหรับพนักงาน และมีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะในพื้นที่โครงการ จึงทำให้ไม่มีน้ำมูลฝอยมากองไว้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 46)
9. ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ภายในอาคารโดยมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง และมีประตูมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้	ภายในห้องพักมูลฝอยรวม มีความมั่นคงแข็งแรง และมีประตูมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้	- พื้นที่โครงการ	ภายในห้องพักมูลฝอยรวม มีความมั่นคงแข็งแรง และมีประตูมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 50)
10. จัดให้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอย	พัดลมดูดอากาศติดตั้งไว้ที่ห้องพักมูลฝอย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีพัดลมดูดอากาศติดตั้งไว้ที่ห้องพักมูลฝอย	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 42)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)

บริษัท แอล เอส มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	11. กำหนดให้มีการสร้างท่าความสะอาดห้องพักผู้โดยสารรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพัก ผู้โดยสารรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ บำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักผู้โดยสาร รวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้ำขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียไม่โครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 21)
	12. ประสานให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตสาทรเข้า มาดำเนินการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่โครงการเป็น ประจำทุกวัน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้มีประสานให้รถเก็บขยะมูลฝอยของ สำนักงานเขตสาทรเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 51)
	13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย ตลอดจนรถของพนักงานและ ผู้มาใช้บริการภายในโครงการให้สามารถเดินทางได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน การจราจรให้รถเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตสาทร	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 52)
	14. ประสานกับร้านค้าของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อ มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้ประสานกับร้านค้าของเก่าบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้รับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 53)
3.6 ระบบไฟฟ้า	1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1.1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้า โดย จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง จากกริดไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 2,500KVA จำนวน 4 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 415/240V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะ ปกติและโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 7,462.97 KVA	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ดังนี้ - ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้า โดย จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลง ไฟฟ้าแรงสูงจากกริดไฟฟ้าแรงสูง เพื่อใช้ไม่โครงการ - โครงการฯ มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อสำรองไฟให้ได้ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 54 และรูปที่ 55)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดเด่นต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	1.2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,500 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด และ Battery ขนาด 24 V สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง				
	2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขตคลองเตย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้มอบหมายให้ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุงเป็นผู้ดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 56)
	3. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ใช้เป็นแบบถังแก๊สในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า แทน จึงทำให้ไม่มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 58)
	4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็น ชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้ติดป้ายเตือนที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และมีกฎแฉ Master ที่มีเฉพาะแผนกช่างเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 57)
	5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองจากส่งผลกระทบในด้านมลพิษความร้อน และเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดมาตรการแก้ไขผลกระทบรายละเอียดดังนี้ 1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จากไอเสียที่ปล่อยออกมา - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อนและไอเสียที่เกิดขึ้นออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการภายนอกโครงการและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง และพนักงานภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อระบายความร้อนและไอเสียที่เกิดขึ้นออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการภายนอกโครงการและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลการพบสิ่งแวดลอมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)

บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการพบสิ่งแวดลอม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	2) ส่งเสริมบรรณกิจกรรให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์ 3) แสดงเลขขึ้นที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการเดินทางลงขึ้น และลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น 4) เลือกใช้ลิฟต์โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะใช้พลังงานต่ำ 6. มาตรการเจ้าของโครงการควรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการปฏิบัติ - ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่โรงแรม สำนักงาน พาณิชยกรรม กิตติาคาร ห้องประชุม และที่จอดรถ จะมีความต้องการให้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารมาก ซึ่งกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการจะมีส่วนช่วยได้การใช้พลังงานภายในอาคารสามารถลดลงได้ เนื่องจากภายในห้องพักแต่ละห้อง จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ดังนั้น หากรู้จักวิธีใช้และรู้จักเลือกซื้อจะช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายลงได้	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน - โครงการติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน - โครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ		ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 60, 61 และรูปที่ 62)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	(2) ระบบท่อน้ำยืน (Stand Pipe) มีรายละเอียด ดังนี้ - พื้นที่ Low Zone (ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 19) จัดให้มีระบบท่อน้ำยืน (Stand Pipe System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 5 ท่อ เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน ความจุ 324 ลูกบาศก์เมตรและรับน้ำดับเพลิงจากการดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ - พื้นที่ High Zone (ชั้นที่ 20 ถึงชั้น ห้องเครื่อง) จัดให้มีระบบท่อน้ำยืน (Stand Pipe System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 3 ท่อ เพื่อรับ น้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำดับเพลิงชั้นที่ 19 ความจุ 216 ลูกบาศก์เมตรและรับน้ำดับเพลิงจากการดับเพลิงของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ (3) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โดยจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6 x 2½ x 2½ มิลลิเมตร พร้อม Check Valve จำนวน 2 ชุด บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารใกล้กับทางเข้าออกโครงการด้านถนนพระรามที่ 4 ซึ่งมีความสะดวกในการรับน้ำจากระบบดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ โดยมีรายละเอียดการจ่ายน้ำเข้าระบบดังนี้				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอส เมอส์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบแหล่งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	- หวัรับน้ำดับเพลิงสำหรับเติมน้ำเข้าถังเก็บน้ำดับเพลิงขึ้นได้ดิน จำนวน 1 ชุดจะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ำดับเพลิงขึ้นได้ดินเพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในอาคารต่อไป - หวัรับน้ำดับเพลิงสำหรับเติมน้ำเข้าระบบพอยินจำนวน 1 ชุด จะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิง ไปยังท่ออินโดยตรงและจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในพื้นที่ Low Zone (ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 19) และพื้นที่ High 5-104 Zone (ชั้นที่ 20 ถึงชั้นห้องเครื่อง) (4) จัดให้มีที่จอดรถกระเช้า เพื่อสนับสนุนการดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 3 จุด แต่ละจุดมีความกว้าง 8 เมตร และความยาว 16 เมตร ได้แก่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารจำนวน 2 จุด และบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารจำนวน 1 จุด ซึ่งออกแบบให้มีโครงสร้างได้ถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรองรับน้ำหนักของกระเช้าได้ โดยตำแหน่งดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดับเพลิง อีกทั้งยังรถกระเช้าสามารถกางออกมาได้อย่างสะดวก (5) ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคารดังนี้				

องค์ประกอบแหล่งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ชิมห้องเครื่อง จำนวน 2 ตู้ ติดตั้งไว้บริเวณบันได 1 และห้องเครื่องลิฟต์ โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 34.37 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) (6) ถังดับเพลิงมีถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ติดตั้งไว้บริเวณห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องชายโพรศัพท์ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า และห้องเครื่องลิฟต์ (7) ถังดับเพลิงชนิด Halotron ติดตั้งไว้บริเวณห้องครัว ห้องควบคุม ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ห้องเครื่องลิฟต์ และบริเวณทางเดินขึ้นลิฟต์ (8) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ติดตั้งไว้ภายในห้องพักส่วนโรงแรมทุกห้อง บริเวณโถงต้อนรับ ห้องปฐมพยาบาล ห้องเก็บกระเป๋า ห้องเก็บยาคู ห้องสำนักงานส่วนโรงแรม ห้องโถงภัตตาคาร ห้องเก็บของ ห้องเก็บคลังสินค้า ห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องเครื่องงานปรับอากาศ พื้นที่พาณิชย์กรรมทางเข้าส่วนสำนักงานห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องซักรีด ห้องสำนักงานช่าง ห้องเก็บผ้า ห้องพักพนักงาน ห้องพักพนักงานขับรถ พื้นที่สเปาและออนเซ็น ห้องประชุม ห้องครัวส่วนจัดเลี้ยง ห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์ ห้องสำนักงานส่วนครัว ห้องพักคอย ห้องเครื่องทำความสะอาด ห้องครัวพื้นที่จัดเคาเตอร์ ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
	(5) กระดิ่งแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณบันได (6) โทรศัพท์สำหรับติดต่อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Telephone) ติดตั้งไว้บริเวณบันได และโถงลิฟต์ดับเพลิง (7) อุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดเสียงและแสง (Strobe Light With Speaker) ติดตั้งไว้บริเวณบันได พื้นที่ติดอาคารและทางเดิน (8) ลำโพงแจ้งเตือนอัคคีภัยชนิดติดตั้ง (Fire Alarm Speaker) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดและโถงลิฟต์ดับเพลิง				
	2. จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บันได 1 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันไดสำหรับผู้พิการ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้น ที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ด้วยบันไดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.50 เมตร สูงตั้งแต่ 0.173 - 0.178 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.26 เมตร ขานหักกว้าง 1.50 เมตร มีราวบันได 2 ด้าน โดยชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 20 จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบรีกัล โดยใช้พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ชุด มีอัตราการดูดอากาศรวมไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที และมีความดันลม ไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้สำหรับชั้นที่ 21 ถึงชั้นหลังคา จัดให้มีระบบระบายอากาศ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพลอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 76) ภาคผนวก ข 23

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (ระยะดำเนินการ) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอส์ แอนด์ โซเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	เป็นแบบวิถีธรรมชาติ โดยจะมีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร (2) บันได 2 (บันไดหลัก บันได หนีไฟ และบันได สำหรับผู้พิการ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น และลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคาด้วยบันไดทำด้วยคอนกรีต เสริมเหล็กความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.174-0.179 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.26 เมตร ขานพักกว้าง 1.20 เมตร มี ราวบันได 2 ด้านโดยชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 20 จัดให้มี ระบบ ระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยใช้พัดลมอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด มีอัตราการอัดอากาศรวมไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์ฟุต/นาทีและมีความดันลม ไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้สำหรับชั้นที่ 21 ถึงชั้นหลังคา จัดให้มีระบบ ระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยจะมีช่องเปิด ระบายอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร (3) บันได 3 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันได สำหรับ ผู้พิการ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้น ที่ 1 ถึงชั้น ที่ 12 ด้วยบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176-0.178 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.26 เมตร ขานพักกว้าง 1.20 เมตร มีราวบันได 2 ด้าน จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยจะมี ช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpphini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	(4) บันได 4 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันได สำหรับ ผู้พิการ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้น ที่ 1 ถึงชั้น ที่ 12 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.60 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176-0.178 เมตร ลูกบอนกว้าง 0.26 เมตร ขานพักกว้าง 1.60 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบ วิธีธรรมชาติ โดยจะ มีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ที่ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร				
	3. กำหนดจุดรวมพลเบื้องต้น 11 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 1,211.5 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืน ประมาณ 0.25 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับจำนวนคนได้ ประมาณ 4,846 คน ดังนั้น จึงสามารถรองรับจำนวนผู้มา ใช้บริการและพนักงานภายในอาคาร จำนวน 4,433 คน ได้ทั้งหมด โดยจุดรวมพลแต่ละแห่ง จะอิงลำดับขั้นและ ประเภทการใช้ประโยชน์เพื่อไม่เกิดความสับสน รายละเอียดดังนี้ 1) จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 77.5 ตารางเมตร บริเวณ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับคนได้ จำนวน 310 คน ซึ่งจุดรวมพล ดังกล่าว สามารถรองรับผู้ มาใช้บริการส่วนหาภิษยกรรม และพนักงานโครงการรวม ทั้งสิ้น 310 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีแผนผังเส้นทางหนีไฟ บ้ายทางหนีไฟ ให้เห็นอย่างชัดเจน บันไดหนีไฟ และจุดรวมพลจุด ใหญ่บริเวณทิศใต้ริมถนนซอยสาทร 1 แยก 2 (บริเวณ พื้นที่จอดรถ)	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 76, 77 และรูปที่ 79) ภาคผนวก ข 23

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอต์ โยเทล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	1) ผู้มาใช้บริการส่วนพาณิชย์กรรรมชั้นที่ 1 ชั้น 2 และชั้น 9 จำนวน 307 คน 2) พนักงานโครงการ จำนวน 3 คน 3) จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 294 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 1,176 คน ซึ่งจุรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการห้องประชุม และ สำนักงาน และพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,087 คน ได้อย่างเพียงพอโดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการห้องประชุมชั้นที่ 10 จำนวน 942 คน - ผู้มาใช้บริการส่วนสำนักงาน จำนวน 142 คน - พนักงานโครงการ จำนวน 3 คน 3) จุดรวมพลที่ 3 ขนาดพื้นที่ 142 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 568 คน ซึ่งจุรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนภัตตาคาร และพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 477 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนภัตตาคารชั้นที่ 11 จำนวน 472 คน - พนักงานโครงการ จำนวน 5 คน				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แมรมัค เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	4) จุดรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 302 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับจำนวน 1,208 คน ซึ่งจุรวมพลดังกล่าว สามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนห้องประชุม ส่วนสำนักงาน ส่วนโรงแรม และพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,081 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการห้องประชุมชั้นที่ 12 จำนวน 576 คน - ผู้มาใช้บริการส่วนสำนักงานชั้นที่ 14-16 จำนวน 498 คน - พนักงานโครงการ จำนวน 7 คน 5) จุดรวมที่ 5 ขนาดพื้นที่ 93 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้โครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 372 คน ซึ่งจุรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้ส่วนสำนักงาน ส่วนโรงแรมและพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 344 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนสำนักงานชั้นที่ 17-18 จำนวน 330 คน - พนักงานโครงการ จำนวน 2 คน - พนักงานโรงแรม จำนวน 12 คน				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	6) จุลรวมพลที่ 6 ขนาดพื้นที่ 52 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 208 คน ซึ่งจุจุรวมพล ดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและพนักงานส่วนโรงแรมรวมทั้งสิ้น 185 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 22-24 จำนวน 162 คน - พนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 23 คน 7) จุลรวมพลที่ 7 ขนาดพื้นที่ 49 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 196 คน ซึ่งจุจุรวมพล ดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและพนักงานส่วนโรงแรมรวมทั้งสิ้น 184 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 25-27 จำนวน 162 คน - พนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 22 คน 8) จุลรวมพลที่ 8 ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 216 คน ซึ่งจุจุรวมพล ดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและ พนักงานส่วนโรงแรมรวมทั้งสิ้น 203 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 28-30 จำนวน 162 คน - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 31 (13 ห้อง) จำนวน 26 คน - พนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 15 คน				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpphini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	9) จุดรวมพลที่ 9 ขนาดพื้นที่ 86 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 344 คน ซึ่งจุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและ พนักงานส่วนโรงแรมรวมทั้งสิ้น 332 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 31 (14 ห้อง) จำนวน 28 คน - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 32-36 จำนวน 270 คน - พนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 34 คน 10) จุดรวมพลที่ 10 ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 92 คน ซึ่งจุดรวมพล ดังกล่าว สามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและพนักงานส่วนโรงแรมทั้งสิ้น 88 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 37 จำนวน 54 คน - ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 38 (14 ห้อง) จำนวน 28 คน - พนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 6 คน 11) จุดรวมพลที่ 11 ขนาดพื้นที่ 39 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 156 คน ซึ่งจุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมและ พนักงานส่วนโรงแรมทั้งสิ้น 142 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น				

ปรีชญ์ แอล เอช มอลส์ แอนด์ โยเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบพหุเชิงแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
7. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความชัดเจนลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละประเภท คือ ส่วนโรงแรม ส่วนสำนักงาน ส่วนงานนิทรรศการ และส่วนภัตตาคาร	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความชัดเจนลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละประเภท คือ ส่วนโรงแรม ส่วนสำนักงาน ส่วนงานนิทรรศการ และส่วนภัตตาคาร	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความชัดเจนตามลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ ส่วนโรงแรมส่วนสำนักงาน ส่วนงานนิทรรศการ และส่วนภัตตาคาร	-	ภาคผนวก ข 13
8. จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟโครงการ จะประสานกับสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยทั้งหมด มาเป็นวิทยากรในการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการ โดยแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) แผนก่อนเกิดเหตุประกอบด้วยแผนการตรวจตราแผนการอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย (2) แผนขณะเกิดเหตุ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงการเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ (3) แผนหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วยการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน	จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟโครงการ จะประสานกับสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยทั้งหมด มาเป็นวิทยากรในการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการ โดยแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) แผนก่อนเกิดเหตุประกอบด้วยแผนการตรวจตราแผนการอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย (2) แผนขณะเกิดเหตุ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงการเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ (3) แผนหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วยการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีแผนดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ในช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569	-	
9. ติดป้ายและนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	ติดป้ายและนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่หน้าตู้เก็บถังเพลิง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 80)
3.9 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิโอะเนลลา โนหอยังเย็นของอาคาร	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในหอสังเย็น (Cooling Tower) จำนวน 3 จุด พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด	-	ภาคผนวก ค 2

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
3.10 การจราจร	4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนทั่วถึง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 12)
	1. จัดเตรียมจุดจอดรถรับ-ส่ง ถูกค้าและจุดจอดรถ ทิ้งที่โครงการ โดยทางจากทางเข้าออกหลัก ประมาณ 90 เมตร เพื่อให้มีระยะเพียงพอสำหรับเผื่อคอย	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดเตรียมจุดจอดรถรับ-ส่ง ถูกค้าและจุดจอดรถ ทิ้งไว้ ภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านหน้าประตู ของอาคาร	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 85)
	2. จัดเตรียมตำแหน่งทางเข้าออกอาคารจอดรถและ ตำแหน่งตู้รับ-ส่ง บัตรจอดรถ ห่างจากทางเข้าออกหลัก (ฝั่งถนนพระรามที่ 4) ประมาณ 230 เมตร เพื่อให้พื้นที่ เพียงพอสำหรับเผื่อคอยที่อาจจะเกิดขึ้น จากการรอเข้า อาคารโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีตำแหน่งทางเข้าออกอาคารจอดรถ และ ตำแหน่งตู้รับ-ส่ง บัตรจอดรถ ห่างจากทางเข้าออก หลัก (ฝั่งถนนพระรามที่ 4) ประมาณ 230 เมตร เพื่อให้พื้นที่เพียงพอสำหรับเผื่อคอยที่อาจจะเกิดขึ้น จากการรอเข้าอาคารโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 85)
	3. จัดเตรียมเส้นทางเดินรถภายในอาคารจอดรถให้มีรูปแบบ การเดินรถทิศทางเดียวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการเดิน รถ ลดจุดติดกระและจราจรภายในโครงการ และลดปัญหา สภาพการจราจรติดขัดภายในโครงการ ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อสภาพการจราจรภายนอก	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดเตรียมเส้นทางเดินรถภายในอาคารจอด รถให้มีรูปแบบการเดินรถทิศทางเดียว เพื่อเพิ่มความ คล่องตัวของการเดินรถ ลดจุดติดกระและจราจรภายใน โครงการ และลดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดภายใน โครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 87)
	4. ออกแบบให้ถนนโดยรอบอาคารโครงการ มีความกว้าง 6- 10 เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรได้เพียงพอ ต่อความต้องการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ออกแบบให้ถนนโดยรอบอาคารโครงการ สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เพียงพอ	-	-
	5. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้เพียงพอสำหรับความต้องการ พื้นที่จอดรถของโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาพื้นที่จอดรถ ไม่เพียงพอ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้เพียงพอสำหรับผู้ พักอาศัย เพื่อป้องกันปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอช มอเดิร์น โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
	4. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีคู่มือลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ข 11
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 93)
	6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องในพื้นที่ยังมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกความเป็นที่เรียบร้อยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกความเป็นที่เรียบร้อยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ	-	-
	5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 93)
	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
	2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยภายในโครงการ และมีการประสานไปยังสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ เพื่อขอรับแจ้งเหตุและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีแผนดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569	-	-
	3. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่ง เป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ภายในโครงการ เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 94)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
8) ด้านการคมนาคมขนส่ง - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 3.10 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.10 เรื่อง การจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
4.2 สภาพเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
4.3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการทั่วไปด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่า คุณภาพชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร และนำส่ง เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิด ดำเนินการให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และอาคารใน พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ก่อนการเปิดใช้อาคารอย่างน้อย 15 วัน 3. จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม อาทิเช่น 1) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาทิเช่น - ชุด ลอก ท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร ให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และอาคารในพื้นที่ ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ให้ ทราบก่อนการเปิดใช้อาคารอย่างน้อย 15 วัน	-	-
		- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมให้แม่บ้านทำความสะอาด สอยถนอมรอบ ๆ บริเวณโครงการ ให้ผู้ที่อยู่อาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์พาหะนำโรค (ยุงลาย) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 91 และรูปที่ 96)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
	- รักษาความสะอาดถนนทางเท้า คูคลอง และ พื้นที่โดยรอบบริเวณโครงการ - ช่วยเหลือชุมชน และส่งมอบถุงยังชีพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือโรคระบาด 2) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาทิเช่น - “Urban Natural” ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อน้อยที่สุด - กิจกรรมสร้างสรรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) ด้านสุขภาพอนามัย - ไม่ให้ไม่ขายเครื่องดื่มช่วยชีวิตประชาชน - อาหารดีโภชนาการดี - สนับสนุนแพทย์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันโรคระบาด 4) ด้านชุมชนท้องถิ่น - จัดอาสาพาทำบุญ - ชุมชนปันสุข - การปกป้องเด็ก 5) ด้านการจ้างงาน - GCP Young Talent เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน - สร้างอาชีพและส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน - ดูแลพนักงานทางด้านกำลังและสวัสดิการ - Young Brander 6) ด้านนวัตกรรม				

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	7. โครงการต้องออกแบบระบบเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ต่อไปกรณีที่มีมาตรการเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่สามารถป้องกันผลกระทบได้	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	-
4.4 การสาธารณสุข	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
	2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	-
	3. ออกแบบรั้วโปร่งความสูง 2.20 ถึง 3 เมตร ด้านบนรั้วทึบ ในด้านทิศใต้ และรั้วโปร่งความสูง 3 เมตร ด้านบนรั้วทึบ ด้านทิศตะวันตก เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจาก อาคารโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ออกแบบรั้วโปร่ง โดยด้านบนรั้วเป็น ลักษณะทึบ เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจาก อาคารโครงการ	-	ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 1)
1) สุขภาพประชาชน โดยรอบโครงการ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
1. สุขภาพกาย - โรคระบบทางเดิน หายใจ	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องฝุ่น ละอองอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. ยึดหลักทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ให้พนักงานเฝ้าระวังทำความสะอาดถนน และทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการ เกิดฝุ่นกระจายของฝุ่น	-	ภาพผนวก ข 25 (รูปที่ 95)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	3. เตรียมหน้ากากกันก๊าซพิษและถังอากาศช่วยหายใจ สำรองขณะลงไปทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ เตรียมหน้ากากกันก๊าซพิษและถังอากาศ ช่วยหายใจสำรอง ขณะลงไปทำงานในระบบบำบัดน้ำ เสียใต้ดิน	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 99)
	4. จัดให้มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อัปอากาศ และก๊าซพิษ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการอบรมความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่อัปอากาศ และก๊าซพิษ	-	-
	5. มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเพลิง ไหม้ 1) จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนด กำหนด 2) จัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ ทันที 3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้โดย ติดต่อกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆให้มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ บิลละ 1 ครั้ง 4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และภายใน พื้นที่โครงการ ให้สว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นอย่าง ชัดเจนในเวลากลางคืน 5) ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพื้นที่เก็บของ และไม่ทิ้งของให้เกะกะ ทางเดิน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ - จัดฝึกอบรมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ บิลละ 1 ครั้ง ให้กับพนักงานในโครงการ - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือน อัคคีภัย - ติดป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 80) ภาคผนวก ข 23

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	6. ติดตามพัฒนาการของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Service Area) จำนวน 2 ไร่ และพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติบริเวณรอบอาคาร 5,950 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติจากบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ ระบบปรับอากาศ (ด้านทิศใต้ของอาคาร) และจะไปปล่อยออกบริเวณที่จอดรถบริการสำหรับส่วนโรงแรม (ด้านทิศตะวันตกของอาคาร) ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ และพัดลมจะดูดอากาศจากบริเวณใต้ห้องเครื่อง ระบบปรับอากาศ (ด้านทิศใต้ของอาคาร) และปล่อยออกบริเวณที่จอดรถบริการสำหรับส่วนโรงแรม	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 42)
	7. ติดตั้งเครื่องตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนระดับออกซิเจน (Oxygen Detector) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ (Service Area) เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการเข้าบำรุงรักษา	- พื้นที่โครงการ	หากเจ้าหน้าที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ับอากาศโครงการฯ ใช้เป็นพัดลมดูดอากาศแบบเคลื่อนที่แทนเพื่อช่วยระบายอากาศ และลดความเสี่ยงการสะสมของก๊าซอันตรายเบื้องต้นได้	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 43)
	พนักงานส่วนนิติศาสตร์ - ดูแลรักษาความสะอาด และความชื้นเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องครัว และพื้นที่ภายในส่วนโรงแรมและภัตตาคารเป็นประจำทุกวัน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้มอบหมายให้พนักงาน ดูแลรักษาความสะอาด ในห้องครัว และพื้นที่ภายในส่วนโรงแรมและภัตตาคาร เป็นประจำทุกวัน	-	-
พนักงานทั่วไป 1. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน	พนักงานทั่วไป 1. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ไว้เรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 100)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	2. คัดป้อนและนำการทำงานป้อน เพื่อให้งานที่ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ คัดป้อนและนำการทำงาน ป้อนเดือน ให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	-	-
	3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หมวกกันน็อก ถุงมือ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน ระหว่างการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานไว้ เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพแนว ก 25 (รูปที่ 99)
	4. การติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ควรติดตั้งเครื่อง ห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้สารเคมีที่ออกมาขณะ ปฏิบัติงานจะเจือจางลงเพื่อลดการสัมผัสสารเคมีของ ผู้ปฏิบัติงานได้ ถ้าสามารถติดตั้งในตู้ล็อก ไม่ใช้ในมุมอับจะ ดีมาก หรือแยกเครื่องถ่ายเอกสารจากห้องผู้ปฏิบัติงาน อื่น ๆ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในพื้นที่ที่ เหมาะสม	-	-
	5. ถ้าได้กลิ่นฉุนหรือไหม้ เนื่องจากการใช้งานมาก ต้องเลิกใช้ ชั่วคราว หรือถ้าจำเป็นแจ้งช่างหรือผู้รับผิดชอบ	- พื้นที่โครงการ	หากได้กลิ่นฉุนหรือไหม้ เนื่องจากการใช้งานเป็น เวลานาน ให้พนักงานเลิกใช้ชั่วคราว หรือแจ้งช่างหรือ ผู้รับผิดชอบ เมื่อจำเป็น	-	-
	6. การบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจําอยู่เสมอ จะช่วยให้ลด สารเคมีที่อาจเพิ่มปริมาณจากการใช้งานอย่างมองแสง อัลตราไวโอเลต ควรใช้แผ่นปิดทุกครั้งที่ใช้ถ่ายเอกสาร ขณะที่เปลี่ยนถ่ายสารเคมี หรือผงคาร์บอน ผู้ปฏิบัติงาน ควรใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ได้แก่ ถุงมือยาง ที่ครอบปาก (Mask)	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นประจำอยู่เสมอ	-	-
	7. ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ทำงาน	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดูแลรักษาความสะอาดให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
4.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ความมั่นคงปลอดภัยความเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพ และการบังคับใช้สัญญาเช่าโรงแรมของสถานเอกอัครราชทูต	1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยในกรณีที่เกิดการเตือนภัยจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุม จะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่จุดนั้นๆ ได้ทันที	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในพื้นที่โครงการ และห้องควบคุมกล้องวงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 94)
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 93)
4.6 ทัศนียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ บริเวณชั้นล่าง โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ขนาดพื้นที่ 1,502.08 ตารางเมตร ประกอบด้วยไม้ยืนต้น ขนาดพื้นที่ 926.67 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 86.59 ของ ที่ว่างภายนอกอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่ รางลาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า 2.5-4 เมตร จำนวน 72 ต้น อินทนิลไม้ขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร จำนวน 12 ต้น เสนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร จำนวน 32 ต้น ราชนิเทศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 2-3.5 เมตร จำนวน 85 ต้น และไม้พุ่มไม้คลุมดิน ได้แก่ ดาวเรือง ขนาดพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 196.63 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 67.9	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ บริเวณชั้นล่าง โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อทัศนียภาพที่ดีของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และรูปที่ 10)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอเดิล แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบพหุสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
2) โครงสร้างเมือง	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่ 1,502.08 ตารางเมตร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อทัศนียภาพที่ดีของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และรูปที่ 10)
	2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบแนวเขตที่ดินด้าน ไคเม็ก อินทนิลน้ำ ราชพฤกษ์ เสลา ชงโค ไชยอินเดย์	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ออกแบบรั้วโปร่ง โดยด้านบนรั้วเป็นลักษณะทึบ เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจากอาคารโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 1)
	3. ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก โครงการได้คำนึงถึงความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามสภาพพื้นที่ และขนาดพื้นที่ที่ได้จัดไว้ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้ชนิดพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปลูกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับโครงการ เพื่อให้พันธุ์ไม้เจริญเติบโตได้ดี และเพื่อทัศนียภาพที่ดี	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และรูปที่ 10)
	4. ความคุ้มค่าผลการรับประโยชน์อาคารที่เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ปลูกต้นไม้ เพื่อทัศนียภาพที่ดีของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 8, 9 และรูปที่ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
4.7 การสะท้อนแสงจาก อาคารโครงการ	- ในการออกแบบอาคารโครงการเลือกใช้กระจก Glass โปร่งใส ขนาดความหนา 150 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30 ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว) ทำให้การสะท้อนแสงของกระจกอาคารโครงการไม่มีผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ออกแบบอาคารโครงการผนังภายนอกอาคารมีลักษณะเป็นกระจก Glass เพื่อให้การสะท้อนแสงของกระจกโครงการไม่สร้างผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข 25 (รูปที่ 102)
4.8 ภาพลบบังแสงแดดและ ทัศนทิว	1. หากมีขอบเขตข้างก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการโครงการ ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ ทัศนทิวจาก อาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าที่จะมีการก่อสร้างแนวกันชนหรือการปลูกต้นไม้ตามแนวโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องไปจนถึงโครงการเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ เนื่องจากขอบเขตการปลูกต้นไม้/อาคารที่ได้รับผลกระทบ หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการจะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ และโครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการ จะเข้าระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการโครงการ จะเข้าแก้ไขปัญหา โดยติดต่อได้ที่บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โดเมน จำกัด เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	-
	2. กรณีที่สิ่ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัย) ได้รับผลกระทบกันไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ (คณะกรรมการ 3 ฝ่าย) ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และตัวแทน	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	หน่วยงานผู้ให้อนุญาต เพื่อให้กิจกรรมการปรึกษาหารือ การคิด และตัดสินใจร่วมกันในการกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และ การชดเชยอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในกรณีข้อพิพาททาง แก้ไขไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562				
4.9 การดูแลกลิ่นกลิ่นในวิทยุ และดับบั้งสัญญาณ โทรศัพท์	- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการดับกลิ่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ ผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดย โครงการจะดำเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรศัพท์ระบบ ดิจิทัล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิทัล (Set - Top Box) ซึ่ง เงินอุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถ รับสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ระบบดิจิทัล ให้กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าว ในกรณีที่ ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือ มีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีการระงับการ ด่านพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก อาศัยบริเวณรอบของโครงการ	-	

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอส เอช มอส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
5. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร บริเวณพื้นที่โครงการ และการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาว 4.8 เมตร บริเวณรั้วโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ชื่อโครงการ - เจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ โดยสรุป - ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ - รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องร่วรร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโครงการ และ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่อาคารโครงการ และ การเข้าพบฝ่ายอาคารของโครงการ 2) จัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งประชาสัมพันธ์ดำเนินการแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ชื่อโครงการ - เจ้าของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	โครงการฯ ดำเนินการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคารมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ - ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องร่วรร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เป็นช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์) ของโครงการ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ทำอาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	ภาคผนวก ข 11

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) (ระยะดำเนินการ)
บริษัท แอล เอช มอส์ แอนด์ โซเฟล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบแหล่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
	- ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ โดยสรุป - ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ - รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และ ขั้นตอนการขอชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องรวมร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย อี-มาบสกุล หมายเลข โทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่อาคารโครงการ และการเข้าพบฝ่ายอาคารของโครงการ				
	2. โครงการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยจดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ที่กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้ายม่านด้านหน้าโครงการ และเข้าพบโดยตรงที่สำนักงานผู้จัดการอาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ และกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม ทางเข้าประตูโครงการ และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	-	-
	3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายจ่ายเพื่อแก้ไข หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเป็นจำนวนเงิน ครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้น	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	-
	4. โครงการกำหนดให้วงเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงเปิดดำเนินการเป็นจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)	- พื้นที่โครงการ	ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบของโครงการ	-	-

